






559866-89 IL

תורגם מההוראות המקוריות


D23620




A




B




C



D



E



F

| | |
|----|--------------------------|
| 6 | לוח הבסיס |
| 7 | סכין ביצוע |
| 8 | ידית כינוס המגן התחתון |
| 9 | מגן תחתון |
| 10 | להב המסור |
| 11 | כפטור כוונון זווית המסור |
| 12 | סימון לניסור בהטיה |
| 13 | סימון לניסור ישר |
| 14 | כפטור כוונון عمוק |
| 15 | גדר מקבילה |

בטיוחות חשמליות

המנוע החשמלי בкл' זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד. לפני חיבור הכליל לרשת החשמל ודא תמיד שמתוך הרשת מתאים למתח העבודה של הכליל, הרשום על לוחית הזיהוי שלו.

כל' זה של דה-וולט מבודד בבדיקה כפול על-פי תקן EN 60745 (תמונה).



שימוש בכבול מאיר

אם יש צורך להשתמש בכבול מאיר, השתמש תמיד בכבול מוגן מאריך (לפחות 1.5 מטר). שטח החתך המזערני של המוליך (אראה נתונים טכניים). שטח החתך המזערני של המוליך הוא 1.5 ממ"ר. כאשר משתמשים בכבול מאיר המאוישן על תוף, חובה תמיד לפרוס את הכבול עד הסוף.

מפל'i מתח

זרמי פרץ גורמים למפל'i מתח רגעים. בתנאי הזנת מתח גרעינים, ציוד חשמלי אחר עלול להיותמושפע.

אם עכבות (אימפדינס) המערכת של רשת ההזנה נמוכה מ-0.25 אומם, קרוב לוודאי שלא תיגרםנה הפרעות כלשפן.

הרכבה וכוונון

לפני הרכבה והכוונון של הכליל חובה לנתק אותו מושחת.



כוונון عمוק הניסור (צורות A+B)

- הרפה את הידוק של כפטור כוונון העומק (14).
- הצד את לוח הבסיס (6) כדי להשיג את עומק הניסור הנכון.
- הדק את כפטור כוונון העומק (14).



להשגת תוצאות מיטביות, הנה לקצת הל�ב לבולוט מהחלק המנוסר בשיעור של 3 מ"מ בערך (ראה ציר B).

ברכוטינו!

בחורת לרכוש כל' של חברת דה-וולט (DeWALT). חברות רבות של ניסין, פיתוח מוצרים וחדשנות מבטחים שהברת דה-וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר של המשתמשים המקוריים בכל' עבודה חשמליים.

נתוניים טכניים

| D23620 | |
|------------------------|------------|
| מתח | וולט 230 |
| הספק כינסה | ו.ס 1,150 |
| מחיירות מוגנת ללא עומס | ס"ל" 5.000 |
| עומק החיתוך | מ"מ 65 |
| קוטר המסור | מ"מ 184 |
| עובי גוף להב המסור | מ"מ 2.5 |
| קוטר חור המסור | מ"מ 16 |
| כוונון זווית הרטיה | 0-50° |
| משקל | ק"ג 5.5 |

נתיבים:

כלים לעובדה במתח 230 ווולט 10 אמפר, בקו ההזנה

בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים:
מצין סכנה של פגעה גופנית, מוות או נזק כללי, בעקבות אי-ציות להוראות ולאזהרות המפורטות בחוברת זו.



מצין סכנת התחשמלות.



תוכולת הארזה

| | |
|----------------|---|
| ארזה או מכילה: | |
| מסור עגلى | 1 |
| גדר מקבילה | 1 |
| מפתח להב המסור | 1 |
| חברת הוראות | 1 |
| תרשים מפורק | 1 |

- בדוק את הכליל, החלקים והאביזרים לנזק שהיה.
- עלול להיגרם במהלך השימוש.
- קרא בעין והבן את המידע וההוראות בחוברת זו לפví הפעלת הכליל.

תיאור (ציר A)

המסור העגול של', דגם D23620, תוכנן לביצוע פעולות ניסור מקצועית של עץ ולפלסטיק.

| | |
|---|-----------------|
| 1 | מתג הפעלה/הפסקה |
| 2 | כפטור נעילה |
| 3 | ידית קדמית |
| 4 | נוול כוש |
| 5 | יציאה לפנוי אבק |

- הדק את בורג הנעילה (22).
- כוונן הרפה את בורג הנעילה (22) וקבע את הגדר המקבילה (15) לרוחב הניסור החדש.
- הדק את בורג הנעילה (22).

הוראות שימוש

- הקפד תמיד לפחות על-פי כל הוראות הבטיחות והתקנות התקיימות. ודא שהחומר המנוסר מאובטח היטב במקומו.
- הפעול ארך ורך לחץ עדין על הכליל ואל תפעיל כל לחץ צדי על להבי הניסור. הימנע מהפעלת עוטם-יתר. אל תשתמש בלבד ניסור בלויים מדי.



- אל תשתמש במסור זה לביצוע ניסורי שיקוע:
- לפני הפעולה:
 • ודא שהמגנים הוצבו והותקנו כהלאה. מגן להב המסור חייב להיות במצב סגור.
 •odge להב הייסור מסתובב בכיוון החץ המנוסר על הלהב.



הפעלה והפסקת פעולה (ציר A)

- מטעני בטיחות, מותג הפעלה/הפסקה (1) של המסור שלר מצד' כפתור הנעילה (2). לחץ על כפתור הנעילה כדי לשחרר את נעילת הכליל. להפעלת הכליל, לחץ על מותג הפעלה/הפסקה (1). מיד עם שחרור מותג הפעלה/הפסקה מופעל באופן אוטומטי כפתור הנעילה כדי למנוע הפעלה בלתי מכוונת של הכליל.



- אל תפעיל ולא תפסיק את פועלות המסור כשלהב נוגע בחומר המנוסר או בכל גוף אחר.
- אל תפעיל את נעל הקוש כשהכליל פועל.

החזקקה והכוונת הכליל (ציר A)

- החזק את הכליל בידית האחיזה הראשתית ובידית הקדמיות (3) כדי להנחות ולהוביל את הכליל כהלאה. להשגת תוצאות ניסור מיטביות, הנח את החומר המנוסר לצד'ו התחתון פונה כלפי מעלה. עקוב אחרי הקן המנוסר על החומר המנוסר בעזרת הסמן (13). במקורה של ייסור בהטיה של 45° , עקוב אחרי הקן המנוסר על החומר המנוסר בעזרת הסמן (12). הרחק את הכליל והוביל אותו בקן ישר עם החלק האחורי של הכליל.

כוונן ההטיה (ציר C)

- אפשר לכוון את זווית ההטיה בין 0° ל- 45° . הרפה את ההידוק של כפתור כוון העומק (11). קבע את זווית ההטיה על-ידי הטיתתلوح הבסיס (6) עד שהשיכון מראה את הזווית הרצiosa על לוח השנתנות. הדק את כפתור כוון הזווית (11).
- כוונןلوح הבסיס לנישור ב- 90° (ציר D)**
- כוון את הטיתת המסור ל- 90° . כנס את מגן המסור באמצעות הידית (8) והנח את המסור על צד הלהב. הרפה את ההידוק של כפתור כוון העומק (11). הצב זוויתן ננד הלהב ולוח הבסיס כדי לכוון זוויתן מדויקת של 90° . כוון את העצר (16) בעזרת מפתח אלן.

החלפת להב המסור (ציר E)

- שלב את כפתור נעילת הלהב (4) והסר את בורג הידוק הלהב (17) על-ידי סיבוב גגד כיוון השעון באמצעות המפתח (18) המסופק עם הכליל. כנס את המגן התחתון של הלהב (9) באמצעות הידית (8) והחלף את הלהב (10). התקן מחדש את הדיסקיות (19, 20) במקומות המתאימים. בדק את ייון הסיבור של הלהב. הברג את בורג הידוק הלהב (17) בכוח היד כדי ללחוץן את הדיסקיות במקום. סובב בכיוון השעון. לחץ על כפתור נעילת הלהב (4) בזמן סיבוב הקוש עד שהלהב מפסיק להסתובב. הדק ייטב את בורג הידוק הלהב באמצעות המפתח.

כוונן סכין הביקוע (ציר E)

- לכוון נכוון של סכין הביקוע (7), ראה ציר E. כוון את המרוחש של סכין הביקוע כאשר להב המסור מוחלף או שיש צורך בכך. כוון את מעוק הניסור ל- 0° מכך לאפשר גישה אל בורג הידוק של סכין הביקוע. הרפה את הידוק הברגים (21) ומושך החוצה את סכין הביקוע לכל אורכה. כוון את המרוחש. הדק את הברגים (מומנט הידוק: 4 - 5 ניוטון-מטר).

התקנה וכוונון של הגדר המקבילה (ציר F)

- הגדר המקבילה (15) משמשת לניסור במקביל לשפת החומר המנוסר.
- התקנה**
- הרפה את ההידוק של בורג הנעילה (22) כדי לאפשר להדר המקבילה לעברו. התקן את הגדר המקבילה (15) בלוח הבסיס (6) כפי שמצוג.



פמי אבק (עיזור A)

- הכליל שלך מצויד בפתח להזאת אבק (5).
- במידת הצורך, חבר מערכת לפינוי אבק המתוכננת בהתאם לתקנות המכיהבות לגבי בקרת פוליט אבק.
 - השתמש תמיד במכשירי יייקה לפינוי האבק העומדת בדרישות התקנות היישמות הדומות בميعוט אבק בזמן ניסור עץ.
 - צינורות גמישים של רוב שואבי האבק הרגילים יתאימו לשירות לפתח הוצאה האבק.

פונה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף על אודוות אביזרים מתאימים לכלי שלך.

תחזוקה

הכליל שלך, מותאמת דה-וולט, תוכנן לפעול במשך זמן ממושך עם תחזקה מוגברת. פעללה ממושכת ומשיבעת רצון של הכליל תלויה בטיפול נכון בכלבי ובינקי סדר.



סiccia

הכליל החשמלי שלך אינו נדרש לסiccia נוספת.



נקיי

שמור על ניקיון חריצי האורור ונקה באופן סדיר את בית הכליל באמצעות מטילת רכה.

הגנת הסביבה

איסוף נפרד. אסור לסלק מוצר זה בידך עם אשפה ביתית ורガיל.



אם תחליט יומם אחד שאין לך צורך יותר בכלי של דה-וולט שברשותך ויש לך צורך בכלבי חילופי, אל תשליך לאשפה הביתית את הכליל שאתה תקין או שאין לך בו שימוש. הכליל לאיסוף נפרד של אשפה.



איסוף נפרד של מוצריים משומשים וחומרי אריזה מאפשר לחזור חומרים שונים לשימוש חוזר. חומרים ממוחזרים או שנעשה בהם שימוש חוזר מסיעים למוניות זיהום הסביבה ומחייבים את הדרישת לחומר גלם בסיסיים.

יתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירוי איסוף נפרד למאירים חשמליים בתים באטריום פסולת עירונית או שתוכל למסור את הכליל הישן שלך לתהנות בה תרכוש מוצר חדש.

הוראות בטיחות כלליות

אזרה! קרא את כל ההוראות. אי-ציתות לאזהרות המפורשות להלן עלול לגרום להתחשלות, לשרפפה ו/או לפגעה גופנית חמורה. המונח "כלי חשמלי" הופיע בכל האזהרות שפותחו להלן מתייחס לכלי העבודה החשמליים שלך המוזן מתוך רשת (באמצעות כבל) או המופעל באמצעות סוללה נטענת. שמור על חוברת הוראות זו.

- ב** השתמש בצד ימין. השתמש תמייד בצד הגנה לעיניים. שימוש עלי-פי האוצר בצד ימין בטיחות מתאים, כגון מסכת א貝ר, נעלים בטיחות שאין מוחיקות, קסדה או אמצעים להגנה על השמייה, יפחת סכנתה לפגעה גופנית.
- ג** המعنין מהפעלה לא מכוון של הכליל. וא"ד שמתג הפעלה נמצא במצב מוגזק לפני חיבורו הכליל למקור המתח. נשיאת הכליל כשאצטבער על המתח או חיבור הכליל לרשת החשמל כמשמעותה שלו במצב מחובר הם מצבים מסוימים שמדמים תאונות.
- ד** הסר את מפתח הידוק התפסונית או כל מפתח אחר לפני הפעלת הכליל. מפתח הידוק או כוונון הנשאר צמוד אל חלק סובב של הכליל החשמלי עליל לגרום לפגעה גופנית חמורה.
- ה** אל תפעיל את הכליל מוחוץ לטוויה הגישה הבוטה. הקפד על עמידה יציבה ושינוי משקל. יציבה טובת ושמירה על שווי המשקל מאפשרות שליטה טובה יותר בכליל העבודה במצבים בלתי צפויים.
- ו** לבש בגדי עבודה מתאימים. אל תלبس פריטי לבוש ורפויים או תכשיטים. הרחק שער, פריטי לבוש וכפפות מחלקים נגעים. פרטבי בגין רפויים, תכשיטים ושיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים סובבים.
- ז** אם הכליל מצויד בחיבור לאמצעים להזאהה ואיסוף של אבר, ודא שהם מוחברים לכלי וشنעשה בהם שימוש עילית. שימוש במערכות לאיסוף האבק מפחית את הסכנות הקשורות באבר.
- א** שימוש ושמירה על כליל העבודה הכלילי. השתמש בכליל העבודה המתאים לישושים שלך. הכליל מתאים יעצב את העבודה באופן טוב ותורן כארח הוא יופעל בקצב העבודה אליו הוא מיועד.
- ב** אל תשתמש בכליל אמרת הפעלה שלו אין מפעיל ונתקnak אותו כהכלכה. כי שלא ניתן להפעיל ולהפסיק את פעולהו באמצעות מתח הפעלה הוא מסוכן וחובה לתקן.
- ג** נתק את התקע המקורי המקור המתוח לפני ביצוע כוונונות. החלפת איברים או אחסנת הכליל. נקיית אמצעי בטיחות אלה תפחית את סכנות ההפעלה בשוגג של הכליל המקורי.
- ד** אחסן כליל העבודה חשמליים שאינם מופעלים הרחק מטווח הגישה של ידיים ואל תאפשר לאנשים שאינם מירטים היטב את כליל העבודה החשמליים או שלא קראו כבודה הוראות זו להפעיל אותם. הפעלת כליל עבודה חשמליים על-ידי משתמשים בלתי מיזננים וחרס הכשרה מתאימה היא מסוכנת.
- ה** תחזק את כליל העבודה החשמליים. בדוק את היישור ואת חופש התנועה של חלקים ניעים, שבר חלקים, נזק למגנים ולמתגים או כל פגם או נזק אחר שעלול להשפיע על הפעלה התקינה של הכליל. אם הכליל נזוק, דאג לתיקון הכליל לפני

- 1 א** שומר על מקום העבודה נקי ומואר היטב. אזור העבודה harusה חשים וואדים סודרים מזמןיים תאונות.
- ב** אל תפעיל את הכלים החשמליים שלך בסביבה גביה כגון בונכותות נזולות דלקים, גזים ואבק גזץ. כייל עבודה חשמליים יוצרים ניצוצות שעוללים להציג אבר או אדים דלקים.
- ג** הרחק ידים עברבי אורך בזמן הפעלת כלים חשמליים. הסחת הדעת עלולה לגרום לאיבוד השליטה בעבודה.

- 2 א** התקע של הכליל החשמלי חייב להתאים לשקע ההזנה של הרשת. אסור בהחלה לשנות את התקעים מתאימים עם כליל עבודה חשמליים מאוקרים. תקעים מקריים ושקעים מתאימים יפיקו את סכנות ההתחשלות.
- ב** מנע כל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים מאורקים (כמו למשל צינורות מים, רדייאטורים של מערכת הסקה, תנוריים חשמליים, מקררים וכו'). סכנת ההתחשלות גדלה אם גוף מאורק.
- ג** אל תחשוף כלים חשמליים לגשם או לתנאי רטיבות. רטיבות החודרים אל הכליל יגידלו את סכנות ההתחשלות.
- ד** אל תגגע בשלמות ותקינות הכבול. אסור בהחלה להשתמש בכבל החשמלי לצורך נשיאת הכליל, משיכתו או הזאת התקע משקע ההזנה. הרחק את הכבול מקומות חום, משמן, ממקומות חדים ומחלקים ניעים. כבילים פגומים או מסובכים ועם קשיים יגדילו את סכנות ההתחשלות.
- ה** כאשר מפעילים את הכליל במקומות שאינם מקורה, חובה להשתמש בכבל מריך המיועד לשימוש מתחת לכיפת השמיים. שימוש בכבל המיועד לשימוש חיצוני, במקומות שאינם מקורים, יikitן את סכנות ההתחשלות.

- 3 א** במהלך הפעלת כליל עבודה חשמליים עליך לשומר על עירנות, לשים לב לכל פועלן וולען בשיקול דעת. אסור להפעיל כליל עבודה חשמליים עליך במשך סמיים, אם אתה עירף או נמצא תחת השפעה של סמיים, אלכוהול או תרופות. גם רגע קצרץ של חוסר תשומת לב בזמן הפעלת כלים חשמליים עליך לגרום לפגעה גופנית חמורה.

ובוגר יוצרו באופן מיוחד עבור המוסור שלך כדי להבטיח בטיבות נסopiaת לכל המוסורים.

הוראות בטיחות מושפעות מהתוצאות הידועות מהרשות ופעולות למנוע רrait העת המוסור לאחר:

- הריתעה לאחור הא תגבה פתאומית לטבע בו להב המוסור נצטט, ונתקע או אם זה אינו מישר הכללה וגורם להתרומות בלתי מוקורת ויציאת המוסור מהחיקן המונוכר לכיוון המפעיל.

שלבב המוסור נצטט או נתפס בכוח על-ידי חרץ הניסור שניגר, עירית הלבב ותגובה המנוגרת ממנה לכלי לריתעה במחרית לאחור, לכיוון המפעיל.

אם הלבב התרחשות או שהוא יינטישר בריצ'י הניסור, השינויים שבחלק האחורי של הלבב עלולות לההמperf במשותה העליאן של לחם העץ המונוכר ולגרום להלב לטפס וליצאת מהחרץ ולהירעתו בכוח לכיוון המפעיל.

מצב של ריתעה המוסור לאחור נובע מהפעלה לא נכון של המוסור או שימוש בנחלי הפעלה לא נכון ולמנוע אותו על-ידי נקיטת מספר אמצעי בטיחות כמפורט להלן:

א החזק תמיד את המוסור היבט בשתי הידים ומקם את זרועותיך כך שיוכלו להתנגד לכוחות הריתעה לאחור. מקם את גוףך באחד משני צדי' להב המוסור, אבל לא ישר מאחורי. מצב של ריתעה לאחור עלול לגרום למוסור לקפוץ לאחור, אבל מפעיל יכול לשלווט בחותם אלה, אם ינקטו מספר צעדי בטיחות.

ב אם להב המוסור נתפס, או אם הניסור נספח בגאל סיבה אחרת, הרפה מיד מזדקק הפעלה והחזק את המוסור ללא תנועה בחומר המונוכר, עד שהלבב מגע לעצירה מוחלטת. אסור לסתות להוציא את המוסור מהחיקן המונוכר או למשור את המוסור לאחור בזמן שהמוסור עדיין מסתובב מפני שפעולתוצד עלולה לגרום לריתעה המוסור. בדוק את הסיבה לתקללה ונוקוט בעדדים הדרושים כדי למנוע את הסיבה לתפיסת הלבב.

ג כשפעילים מחדש את המוסור בשלהב בחרץ הניסור, מרכז את הלבב בחוץ הניסור ונדרוך שנייה הלבב לא בתוך החומר. אם להב המוסור נתפס הוא עלול להתרומות או להירעתו לאחר ברגע שפעילים את המוסור.

ד חובה לתמוך בלוחות גדולים כדי להקטין את הסכנה של צבתת להב המוסור ויתר עליה לאחרות גדולים נוטם לשקווע בהשפעת משקלם העצמי. חובה להציג תמיינות מתאיימות מתחת ללוח, משנה הצדים, ליד קו הניסור וליד קצה הלוח.

ה אל תשתמש בלובי מוסור קיים או פגומים. להבי מוסור שאינו מושחז או מסוכנים כלכליה יותרם חרץ ניסור צר הגורם לשחיקת-יתר, תפיסת הלבב ויתרעה לאחור.

השימוש בו. תאנונת רבות קורות בגלל מי' עבודה חשמליים שאינם מתחזקים הכלכה.

ו שומר כל' החיתוך נקיים וחדים. קל יותר לשנות בכל' החיתוך בעלי שפטות חיתוך מתחזקים הכלכה וסבירו עלי-פי הוראות אלה ולביצוע העבודה שיעודו לכל', תוך התחשבות בתנאי העבודה ובסוג העבודה שיש לבצע. שימוש בכל' העבודה חשמלי לביצוע פעולות שאינו מיועד להן עלול לגרום למצב מסוכן.

ז **טיפול** באכלי החשמלי שלך חייב להתבצע על-ידי מי שהוסמך לך, המשמש בחלקן חילוף מקוריים, דחים. עמידה בדרישות אלה בטיחות שמירה על בטיחות הכל' החשמלי.

הוראות בטיחות לכל המוסרים

סכמה:

א הרחק את הידיים מאזור החיתוך של הלבב. החזק את היד השנייה על-ידי הudder או על בית המנווע. אם שתי הידיים מוחזקות את המוסור הן לא יכולות להיתרך מלבד המוסר. המגן לא יכול להגן עליך מפני המוסר. המגן לא יכול להגן עליך מפני המוסר מתחת חלק המנווע.

ב כוונן את עמק הניסור על-פי עובי החלק המונוכר. להב המוסר חייב לבנות פחות מגובה של שן מלאה מתחת החלק המונוכר.

ג או להיתוך על רגלי. דקק את החלק המונוכר לבסיס יציב. חשוב לתמוך את החלק המונוכר כלכלית כדי להפחית את החשיפה למצב מסוכן. תפיסת הלבב או אביד השליטה על המוסר.

ה החזק את הכל' החשמלי במאהזים המבודדים כאשר עלייך לבצע עבודה בה כל' החיתוך עלול לגעת במוליכים נסותים או בכבל החשמלי של הכל' עצמו. נגעה בכבל "ח'י" הנמצא תחת מתה תחשמל את חלק המנתכת החשופים של הכל' החשמלי וכן תחשל גם את המפעיל.

ו כשבצעים ניסור לאחור החומר השתמש תמיד בגדר מוגילה או בסרגל מתאים. שימוש בכל' עזר אלה משפר את הדיוון ומפחית את הסיכון של היתפסות הלבב.


ז השתמש תמיד בלובי מוסור בעלי צורה ומידה נכונים של חור ההתקנה (חור עגול או מרובע). להבטים שאונם מתאימים בצוואר בלתי-מורצת ויגרמו לאבד השליטה.

ח אסוו בהחטט להשתמש בדיסקיות להיזדוק הלבב או בוגר התקנת להב לא נכון. דיסקיות הלבב

- ג הקפד להשתמש תמיד בסכין הביקוע, למעט מקרים של ניסור חידירה.** חובה להתקין את סכין הביקוע מיד אחרי סיום ניסור חידירה. סכין הביקוע גורמת להפרעה במנן ביצוע ניסור חידירה ועלול לגרום לרתיעה הממור לאחרו.
- ד כדי שסכין הביקוע תפעל היא חייבת להשתלב בחולק המנosoר.** סכין הביקוע אינה יעללה למינעת רתיעה לאחרו שימושים נוספים ניסור קצרות.
- ה אל תפעיל את המסورو אם סכין הביקוע מופפת.** אפילו הפרעה קלה עלולה להאט את פועלות הסגירה של המגן.
- הוראות בטיחות נספנות למסורים עגולים**
- השתמש בצד הגנה לאוזניים. חשפה לרעש עלולה לגרום לפגעה בשמיעתך.
- מומלץ להשתמש במסכת אבקן.
 - אל תשתמש בלחיי מסור בעלי קווטר גודל או קטן מהמידה המומלצת. לפירות מידות המסורים המתאימים לשימוש עיני בנתוניהם הטכניים. השתמש רק בלבבי מסור המפורטים בחוברת זו, העומדים בתיקן 1-847 EN.
 - אסור להשתמש בגלגלי השחזה או מסורי שריפה
- ג ידית המגן מותרך רק עבור שימוש פעולות ניסור מיוחדות כמו למשל ”ניסור חידרה“ או פעולות ניסור מורכבות אחרות. הרם את המגן התחתון באמצעות ידיית הכינוס ומייד לאחר שהלהב מתחליל לחדרו לחומר המנosoר חובה לשחרר את המגן התחתון. המגן התחתון חייב לפעול באופן אוטומטי עבור כל סוג הניסור האחרים.**
- ד וזה תמיד שהמגן התחתון מכסה את הלהב מפני הפגיעה המשור עלי שולחן העבודה או על הרצפה. להב משור שופף ומוסתוב עלול לגרום למסورو להידחף בכוח לאחריו ולחזור כל מה שנמצא בדרכו. עליך להיות מודע לכך הדורש להבר המסورو להגיע לצבע של עצירה מוחלטת אחריו עזיבת מתג ההפעלה.**

- הוראות בטיחות נספנות לכל המסורים בעלי סכין ביקוע**
- א השתמש בסכין ביקוע מתאים עבור הלהב בשימוש. כדי שהלהב הביקוע יפעל כהלכה הוא חייב להיות עבה יותר מגוף להבר המסورو אבל דק יותר מרוחב השימושים המטוכסכנים של להבר המסورو.**
- ב כוון את סכין הביקוע כלפי שמאפורט בחוברת ההוראות זו. מרווח לא נכון, מיקום וישרו לא תקינים עלולים לגרום לחומר עיליות של סכין הביקוע במינעת רתיעה לאחרו.**

D23620----A CIRCULAR SAW 1



| | | | |
|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| GB | WARRANTY CARD | LT | GARANTINIS TALONAS |
| D | GARANTIEKARTE | LV | GARANTIJAS TALONS |
| CZ | ZÁRUČNÍ LIST | PL | KARTA GWARANCYJNA |
| H | JÓTÁLLÁSI JEGY | IL | תעודת אחריות |

DEWALT®

12

| | |
|-----------|----------|
| GB | month |
| D | monate |
| CZ | měsíců |
| H | hónap |
| LT | mén |
| LV | mēneši |
| PL | miesiący |
| IL | דודש |

| | | | |
|-----------|-----------------|-------------------|--|
| | | | |
| GB | Serial No. | Date of sale | Selling stamp Signature |
| D | Seriennummer | Verkaufsdatum | Stempel Unterschrift |
| CZ | Výrobní kód | Datum prodeje | Razítko prodejny Podpis |
| H | Gyári szám | A vásárlás napja | Pecsét helye Aláírás |
| LT | Serijos numeris | Pardavimo data | Pardavėjo antspaudas Parašas |
| LV | Sērijas numurs | Pārdošanas datums | Pārdevēja zīmogs Pārdevēja paraksts |
| PL | Numer seryjny | Data sprzedaży | Stempel Podpis |
| IL | מו' סידורי | תאריך הרכישה | חותמת המוכר חתימה |



Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155



Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601



Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167



Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>



Black & Decker Központi
Garanciális és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014



Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žirmūnų 139a
2012 Vilnius
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73



Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Riga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591



קובצת מסחרי עבודה בע"מ, נציגיblk אנד דקර
דווילט בשארל.
מבצעת שירותים ארציות ואולם תצוגה מרכזית.
כתובת: ר' המרכה 1 איזור התעשייה חולון
טלפונים: 5588910-03 פקס: 5588832-03
www.dewalt.org.il
אתר אינטרנט: www.blackanddecker.org.il



Adres serwisu centralnego
ERPTECH
ul. Obozow 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

! אזהרה: יש להזין את הכליל מרשת
החשמל רק דרך מפסק מגן לדרם דלק',
הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר.

Documentation of the warranty repair

Garantinių remontų dokumentacija

Dokumentation der Garantiereparatur

Garantijas remonta dokumentācija

Dokumentace záruční opravy

Przebieg napraw gwarancyjnych

A garanciális javítás dokumentálása

תיעוד תיקון לאחריות

| GB | No. | Date of receipt for repair | Date of repair | Repair order no. | Defect | Stamp Signature |
|----|---------|----------------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| D | Nr. | Annahmedatum | Reparaturdatum | Auftragsnummer | Defekt | Stempel Unterschrift |
| CZ | Číslo | Datum příjmu | Datum zakázky | Číslo zakázky | Závada | Razítko Podpis |
| H | Sorszám | Bejelentés időpontja | Javítási időpont | Javitási munkkalapszám | Hiba jelleg oka | Pecsét Aláírás |
| LT | Nr. | Registracijos data | Remonto data | Remonto Nr. | Defektas | Antspaudas Parašas |
| LV | N.p.k. | Pienemšanas datums | Remonta datums | Remonta dokumenta numurs | Defekti | Zīmogs Paraksts |
| PL | Nr. | Data zgłoszenia | Data naprawy | Nr. zlecenia | Przebieg naprawy | Stempel Podpis |
| IL | 'on | תאריך הקבלה לתיקון | תאריך התיקון | mos' zamenna ha tikon | תקלה | חותמת חתימה |