




**DCD920  
DCD925  
DCD930  
DCD935  
DCD940  
DCD945**


**559866-84 IL**

תורגם מההוראות המקוריות

1 צייר




DCD920




DCD925

ציור 2




ציור 3




ציור 4

ציור 5


ציור 6




চিত্র 7




চিত্র 8




চিত্র 9




চিত্র 10




চিত্র 11



চিত্র 12



চিত্র 13



**13 מ"מ) מקדחות/مبرגות נטענות DCD920, DCD930, "1/2  
DCD940**

**13 מ"מ) מקדחות רוטטות/مبرגות נטענות DCD925, DCD935, "1/2  
DCD945**

**ברכותינו!**

בחרת לרכוש כל של חברת דה-וולט (DeWALT). שניהם רשות של יוסיון, פיתוח מוצרים וחדשנות מבטיחים שחברת דה-וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר בייצור של המשמשים המ Każdy עובודה חשמליים.

**נתוני טכניים**

DCD940	DCD945	DCD930	DCD935	DCD920	DCD925	ויל"ג	ונתנו
12	12	14.4	14.4	18	18	ויל"ג	ונתנו
10	10	10	10	10	10	ויל"ג	ונתנו
NiMH	NiMH	NiMH/Li-Ion	NiMH/Li-Ion	NiMH/Li-Ion	NiMH/Li-Ion	ויל"ג	ונתנו
285	285	325	325	450	450	ויל"ג	ונתנו
425-0	425-0	425-0	425-0	500-0	500-0	ויל"ג	מצב 1
1,200-0	1,200-0	1,200-0	1,200-0	1,250-0	1,250-0	ויל"ג	מצב 2
1,800-0	1,800-0	1,800-0	1,800-0	2,000-0	2,000-0	ויל"ג	מצב 3
–	7,225-0	–	7,225-0	–	8,500-0	נקודות לדקה	אחוז קניות 1
–	20,400-0	–	20,400-0	–	21,250-0	נקודות לדקה	אחוז קניות 2
–	30,600-0	–	30,600-0	–	34,000-0	נקודות לדקה	אחוז קניות 3
44	44	50	50	55	55	Nm	טורם מוקסימלי
13-1.5	13-1.5	13-1.5	13-1.5	13-1.5	13-1.5	מ"מ	מידת התפשטות
38	38	45	45	50	50	מ"מ	עוצמה קידוח מרבי
13	13	13	13	13	13	מ"מ	מתקנת
13	13	14	14	16	16	מ"מ	חוורם בניין
1.68	1.79	1.68	1.79	1.7	1.82	ק"ג	משקל (ללא ערכת הוללות)
77	88	77	88	77	88	dB(A)	L <sub>PA</sub> (ולץ הקונטן)
3	3	3	3	3	3	dB(A)	K <sub>PA</sub> (החומר סטטי של ולץ הקונטן)
88	99	88	99	88	99	dB(A)	L <sub>WA</sub> (עוצמת הרעש)
3	3	3	3	3	3	dB(A)	K <sub>WA</sub> (תchrom סטטי של עצמת הרעש)

רכ" רעדות כלילים (רכ" רקטורי תלול-צרי) נקבעו לפי תקן EN 60745

עצמת רעדות נקובה $a_{h,1}$	עצמת רעדות נקובה $a_{h,10}$	עצמת רעדות נקובה $a_{h,10,10}$	עצמת רעדות נקובה $a_{h,10,10,10}$
2.5 > 1.5	2.5 > 1.5	2.5 > 1.5	2.5 > 1.5
–	10.5	–	10.5
–	1.8	–	1.8
2.5 > 1.5	2.5 > 1.5	2.5 > 1.5	2.5 > 1.5
2.5 > 1.5	2.5 > 1.5	2.5 > 1.5	2.5 > 1.5

הערכה נכונה של רמת החשיפה לרעלודת חיית להתחשב גם במספר הפעמים שפעולות כליל מופסק או במשci הזמן שהוא פעול אך אינן מבצע כל עבודה. מצב זה עלוי להגדיל במידה ממשמעותית את רמת החשיפה הכלולית במהלך העבודה. למד להכיר אמצעי בטיחות נוספים.

שלגנת המפעיל מפני השפעות הרעלודת כמו למשל: תחזק את הכליל ואת האיברים, שמור על חום הידים, ארגן את סדר העבודה.

עצמת הרעלודת הנקרה שפורטה בגילוין נתונים זה נמדד על-פי נתוני הבדיקה המפורטים בתיקן EN 60745 וניתן להשתמש בה להשוואה בין כליל אחד לשני. ניתן להשתמש נתונים אלה לצורך הערכה ראשונית של החשיפה.

**اذנה:** רמת עצמת הרעלודת המוצהרת מייצגת את היישומים העיקריים של הכליל. חד-עמ-আত, אם משתמשים בכליל אמצעים אחרים, עם אביזרים שונים או אם הכליל אינו מתחזק כלכל, עצמת הרעלודת עשוייה לששתנות. מצב זה עלוי להגדיל במידה ממשמעותית את רמת החשיפה הכלולית במהלך העבודה.



DE9501	DE9502	DE9140	DE9503	DE9180	ערכות חוטיולות
NiMH	NiMH	Li-Ion	NiMH	Li-Ion	וגם ערכות חוטיולות
12	14.4	14.4	18	18 ולט ז"	מתוך
2.6	2.6	2.0	2.6	2.0 אמפר-שעה	קובל
0.69	0.86	0.58	1.0	0.68 ק"ג	משקל

DE9116	DE9135	טען
230	230 ולט ז"	מתוך רשת
NiCd/NiMH	NiCd/NiMH/Li-Ion	וגם ערכות חוטיולות
(נרכבת סוללות 2.0 אמפר/שעה)	(נרכבת סוללות 2.0 אמפר/שעה) דקוק 40	משך טעינה מוקוב
0.4	0.52 ק"ג	משקל

תיפיס:

10 אמפר, בקיי והזנה

כלי לעבודה במתח 230 וולט

## הצהרת תאימות EC

הנחיית מכונות



**DCD925, DCD920, DCD935, DCD930, DCD945, DCD940**

חברת דה-ולט מצהירה שהמצרים אלה, המתוארים בסיס שא „נתונים טכניים“ תוכננו לעמידה בדרישות התקנים: EC/2004/108, (עד 28 דצמבר, 2009), EC/98/37 EN 60745- (החל מ-29 דצמבר, 2009), EN 60745-2-1, EN 60745-2-2

מצרים אלה תוכננו לעמידה בדרישות הנחיה EC/2004/108. קיבלת מידע נוסף, התקשר אליו הכתובת המפורטת להלן של חברת דה-ולט, או עיין בחולק האחורי של חוברת זו.

**הגדרות: הנחיות בטיחות**  
הגדרות המפורטות להלן מתייחסות לארם החומרה של כל סימולי האזהרות הבאות. קרא בעין את חוברת ההוראות למפעיל ושים לב לסימולים הבאים.

**סכנה: מצין מצב מסוכן שאם לא מונעים אותו, הוא יגרום לפגיעה גורנית חמורה או מוות.**



**اذנה: מצין מצב שעלול להיות מסוכן, שאם לא מונעים אותו הוא עלול לגרום לפגיעה גורנית חמורה או מוות.**



**זהירות: מצין מצב שעלול להיות מסוכן, שאם לא מונעים אותו הוא עלול לגרום לפגיעה גורנית קלה או בירונית.**



**הערה: מצין מצב שאינו קשור לפגיעה שאם לא מונעים אותו, הוא עלול לגרום נזק לרוכש.**

מצין סכנת התחשמלות.



מצין סכנת אש.



- משיכתו או היצאת החיקע משקע ההזנה. הרוחם את הכבול ממקורות חום, משמן, מקומות חדים ומחלקים נאים. כבילים פגומים או מסובכים ועם קשרים יגדלו את סכנת ההתחשלאות.**
- (ה) **כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מורה, חובה לשימוש בכבל מאיר המועד לשימוש מתחת לכיפת השמיים. שימוש בכבל המועד לשימוש חיוני, במקומות שאינם מוקרים, יקטין את סכנת ההתחשלאות.**
- (ו) **ఈחיבים להפעיל כל עבודה חשמלי במקום לח מודר, השתמש במקור מתח המוגן על-ידי מפסק פתח. שימוש במפסק פתח מקטין את סכנת ההתחשלאות.**
- 3 בטיחות אישית**
- (א) **במהלך הפעלת כל עבודה חשמלית עלייך לשמר על עירנות, לשים לב לכל פעולותיך ולפעול בשיקול דעת. אל תשתמש בכלי חשמלי כאשר אתה עייף או נמצא תחת השפעת סמים, אלכוות או תרופות. גם רגע קוצר של חוסר תשומת לך בזמן הפעלת כלים חשמליים עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה.**
- (ב) **השתמש בעידן מגן. השתמש תמיד בצד הגנה לעיניים. שימוש על-פי הצורך בעידן בטיחות מתאים כגון מסכת אבק, נסלי בטיחות שאנן מחקיקות, קסדה ואמצעים להגנה על השמיעה, יפחית סכנות לפגיעה גופנית.**
- (ג) **מנע הפעלה בשוגג. ודא שמתג ההפעלה נמצא במצב מונתק לפני חיבור הכלי למקור המתח או לערכת הטולולות, הרמת הכליל ו/או נשיאתן. נשיאת הכליל כשאצבער על המתג או חיבור הכליל לרשות החשמל כמשמעותה שלול במאובט מחובר הם מעיבטים מסוימים שמזהמים תאונות.**
- (ד) **הסר את מתחת הדיזוק או כל מתחת אף ני הפעלה הכליל. מתח הדיזוק או כוונון הנשאר בצד חלק סובב של הכליל החשמלי עלול לגרום למadow. לפגיעה גופנית חמורה.**
- (ה) **אל תנסה להפעיל את הכליל מוחוץ לטוווח ההפעלה הבוטה. הקפד על עמידה יציבה ושינוי משקל. יציבה טוביה ושמייה על שיוי המשקל לאפשרות שליטה טוביה יותר בכליל העבודה במערכות בלתי צפויות.**
- (ו) **לבש בגדים מתאימים. אל תלبس פריטי לבוש רפואי או תכשיטים. הרוחק שעיר או גדור רפואיים, וכפפותם מחלקים נעים. פריטי בגודל רפואיים, תכשיטים ושייר ארוך עלולים להיתפס בחלקים סובבים.**
- (ז) **אם הכליל מצוי בחיבור לאמצעים להוצאה ואי-סוף של אבק, ודא שהם מחוררים לכלי וושעשו בהם שימוש יעיל. שימוש במערכות לאיסוף האבק מפחית את הסכנות הקשורות באבק.**
- 4 שימוש ושמירת הכליל החשמלי**
- (א) **אל תאמץ את הכליל. השתמש בכליל העבודה המתאים לשימושו שלן. הכליל המתאים יבצע את**

החרטום מטה אחריה, לאיסוף החומר הטכני ולהצהרה זו בשם חברת דה-וילט.

Horst Grossmann  
agen נשייא להנדסה ופיתוח מוצר  
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11  
D-65510, Idstein, Germany  
30.07.2009

**ازהרה: להפחית סכנת הפצעה, קרא את חוברת ההרואות.**



### ازהרות כלילות למכשרי חשמל

**ازהרה! קרא בעיון את כל ההרואות והזהירות. אין-ציוו לזרועות ואזהרות המפורשות להלן עלול לגרום להתחשלאות, לשריפה ו/או לפגעה גופנית חמורה.**



**שמור על כל האזהרות והזהירות לשימוש עתידי המונח „כלי חשמלי“ המופיע באזהרות מתיחס לכל עבודה חשמלי המוגן מתחת הרשות (באמצעות כבל) או תרופות. גם המופעל באמצעות ערכת סוללות נטענת.**

- 1 בטיחות באذורי העבודה**
- (א) **שמור על מקום העבודה נקי ומואר היטב. מקומות בלתי מסדריים ואՓלים מזמן-ים תאונתיים.**
- (ב) **אל תפעיל כל עבודה חשמלית בסביבה בה קיימים אדים נפוצים כגון בקרבת גוזלים, גזים או אבק-דילקים. כל עבודה חשמלית ניזכרת כבל שעולאים להציג אבק או אדי גזים דליקים.**
- (ג) **הרוחק ידים ועוברו אורך בזמן הפעלת כלים חשמליים. הסחת הדעת עלולה לגרום לאיבוד השליטה בעבודה.**

- 2 בטיחות חשמלית**
- (א) **התעק של הכליל החשמלי חייב להתאים לשקע ההזנה של הרשות. אסור בהחלט לשנות את התעק בכל אופן שהוא. אל תשתמש בתקעים מתאימים עם כל עבודה חשמלית מאורקים. תקעים מוקרים ושקעים מתאים יפחיתו את סכנת ההתחשלאות.**
- (ב) **מנע כל האפשר מגוףך עם גופים או משטחים מאורקים, כמו למשל צינורות מים, רדיאטורים של מערכת הסヶה, תנוריהם חשמליים, מקררים וכו'. סכנת ההתחשלאות גדלה אם גופך מאורך.**
- (ג) **אל תחשוף כלים חשמליים לגשם או לתנאי רטיבות. ימים החודרים אל הכליל יגדלו את סכנת ההתחשלאות.**
- (ד) **אל תפגע בשלמות ותקינות הכלבל. אסור בהחלט להשתמש בכבל החשמלי לצורך נשיאת הכליל,**

במגע עם העיניים, נסוף לשטיפה פנה לקבלת סייע רפואי. מוחל המתג מתוך הסוללה עלול לגרום לגידרי או לכוויות.

- 6 טיפול
- א) הטיפול בכלי החשמלי שלך חייב להתבצע על ידי מי שהוסמך לכך, המשמש בחילוקי חילוף מקוריים, דהיינו. עמידה בדרישות אלה בטיחות שמיירה על בטיחות הכלי החשמלי.

### כללי בטיחות מיוחדים נוספיםים של מתקני/مبرגה/מקדחה רוטטוט

- במהלך השימוש במקדחות רוטטות השתמש במגgi אוזניות. חשיפה לרעש עלולה לגרום לפגיעה בשמיעתך.
- השתמש בדיזיות העזר המסתפקות עם הכלי.
- איבוד שליטה עלול לגרום לפגיעה גופנית.
- החזק את הכלי החשמלי במאחזים המבודדים כאשר עלייך לבעוד מה שפונה בה הכלי החיתוך עלול לגרום במוליכים מסוימים או בכבל החשמלי של הכלי עצמן. מגע של הכלי החיתוך במוליך חשמלי "חי" עלול לגרום לחילוקי המתחת החשופים של הכלי ולשלות את המפעיל.
- השתמש במכשירים או בכל דרך מעשית אחרת כדי לתמוך ולהאטבב את החילוק המפעיב בלבד בסיסי. יציב. החזקת החלק המפעיב ביד או צמוד אל גופך משאיר אותך במצב בלתי יציב ואתה עלול לאבד את השיטה.
- במהלך השימוש במקדחות רוטטות השתמש במגgi אוזניות. חשיפה לרעש עלולה לגרום לפגיעה בעששיתך. איבוד דמני של כושר השמיעתך או נזק חמור לעור התוף עלולים להיגרם כתוצאה מחשיפה לעצמות הרעש הגבויה הנקגרות בעקבות שימוש בעבודות קידוח במקדחות רוטטוט/דופקט.
- השתמש תמיד בצדדים הנגנה לעיניים. ביצוע עבודות קידוח והקשה גורם להעפע שבירי חומר. חילוקים נזקניים. מוגע של תומוכפים עלולים לגרום לפגיעה ולנזק חמור וקובע לעיניים.
- ראשית הקשה וכלי העבודה אחרים מותחים ממאוד במהלך העבודה. השתמש בקפיפות כאשר עליך הגיע בהם.

### סיכום שיטוריים

- הסיכוםים המפורטים להן נובעים מעוצם השימוש במקדחות רוטטות:
- פגיעות גפניות הנגרמות כתוצאה מגע בחילוקים סובבים או בחילוקים חומיים של הכלי.
  - למוות היישום של תקנות בטיחות ישימות והשימוש בהתקנים ובצדדים בטיחות, לא ניתן למנוע להחלטי סיכוןים מסוכנים. סיכונים אלה כוללים:
    - פגיעה בשמיעתך.
    - סכנת צבירות האצעות בזמן החילוף כל-עד.
    - סכנת בריאותית כתוצאה ממשאית אבק הנוצר בתמונת העבודה בתבונן, ואו חומרה בנייה אחרים.

העבודה באופן טוב ובטוח יותר כאשר הוא יופעל בקצב העבודה אליו הוא מיועד.

- (ב) אל תשתמש בכלי אם מתג הפעלה שלו אינו מפעיל ומונתק אותו כהלה. כי' שלא ניתן להפעיל ולהפסיק את פעולתו באמצעות מתג ההפעלה והוא מסוכן וגובה לתקון.

- (ג) נתק את התקע ממוקורו המתוח/או נתק את ערכת הסוללות מהכלי החשמלי לפני ביצוע כוונונים, החלפת אביזרים או אחסנת הכלי. ניקתת אמצעי בטיחות אלה תפחית את סכנת הפעלה בשוגג של כלי חשמלי.

- (ד) אחסן כלי עבודה חשמליים שאינם מופעלים במשך זמן רב את הטעינה שלהם של יולדים ועל אפשר לאנשים שאינם מכירים היטב את הכלי העבודה החשמליים או שלא קראו כחוברת הוראות זו לה-פעול או-תם. הפעלת כלי עבודה חשמליים על-ידי משתמשים בלתי מומינים וושרוי הכהר מתאימה היא מאסכתה.

- (ה) תחזק את הכלי העבודה החשמליים. בדוק את היישור ואת חופש התנעעה של חלקים נגעים, שבר חלקים או כל פגם או נזק אחר שעולם להשפיע על הפועלה התקינה של הכלי. אם הכלי נזוק, DAG לתקן הכלי לפני השימוש בו. תאונות רבות קוראות בגלגל כלי עבודה חשמליים שאינם מתחזקים הולכת.

- (ו) שמור את הכלי החיתוך נקיים וחדים. קל ויתר לשולחן הכלי החיתוך בעלי שפות חיתוך חדות המתחזקים כהילכה, והם נוטים פחות להיפפס. (ז) השתמש בכלי החשמלי, באביזריין, במקדחים, ראשי הברגה וכו' על-פי הוראות אלה תונש התחשבות בתנאי העבודה ובסוג העבודה שיש לבצע. שימוש בכלי עבודה חשמלי לbijoux פעולות שאינן מיועדת להן עלול לגרום למצב מסוכן.

- 5 שימוש בכלי עבודה חשמליים המודנים מסוולות והشمירה עליהם
- (א) טען את ערכת הסוללות רק באמצעות מטען הסוללות המפורט על-ידי היצרן. מטען המתאים לערכת סוללות מסווג מסוים עלול לגרום לשריפה בעקבות ניסיון לטען ערכת סוללות מסווג אחר.
- (ב) הקפד להתקין בכלי עבודה חשמליים אך ורק את הסוללות הייעודית המ מיועדת להם. שימוש בסוג אחר של סוללות עלול לגרום לסכנת פגיעה גופנית ושריפה.

- (ג) כשערצת הסוללות אינה בשימוש, הרחק אותה מהפכים מתכתיים אחרים כגון אטבים להידוק ניר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים של ערכת הסוללות לגראם לקצר בין הדקן החיבור של ערכת הסוללות עלוגם בין הדקן החיבור של ערכת הסוללות עלוגם לכליות או להתקחות אש.

- (ד) בתנאי שימוש קיצוניים, נזול עלול להתאי מטען הסוללה, הימנע מ מגע בנזול זה. במקרה של מגע, שטוף מיד את המקום במים. אם הנזול בא

שימושים אחרים עלולים לגרום להתקנות אש או לסכנת התחלמות.

- אל תשחוף כלים חשמליים לגשם או לתנאי רטיבוט.
- כשליך לנתק את המטען, משוך את התקע ולא את הכבול. משיכת התקע תפיקת את סכנת הנזק לתקע החשמלי ולכבל.

ודא שהכבל מונתך כך שלא ידרכו עליו, לא יתתקנו בו ושולא ייגרם לו נזק.

- אסור להשתמש בכבל מרاري, אלא אם אין כל בררי. רה אהרתת. שימוש בכבל מרاري שאיתן מתאים לעלו' גורם לסכנת התקנות אש או התחלמות.
- אסור להניח על המטען חפץ לשחו או להציג את המטען על משען דק שעלול לחזק את חריציו האחוריו ולגרום לחימום יתר פגמי. הצב את המטען במקום המרוחק מכל מקום חום. המטען מאורור באמצעות חריצי אונורור בחלק העליון והתחזון של בית המטען.

אסור להפעיל את המטען עם כבל או התקע פגמיים — החלף מיד כל חילק פגום.

- אל תפעיל את המטען אם הוא סוף חבטה חזקה, נפלאו שנגרום לו נזק בכל אופן. הבא את המטען לתחנת שירות מומשתית.
- אסור לפרק את המטען; כאשר נדרש תיקון או שירות, הבא אותו לתחנת שירות מומשתית. הרכו בה לא לנכוна השם המטען עלולה לגרום להתקנות אש או לסכנת התחלמות.

נתק את המטען מרתעת החשמל לפני שתנסה לבצע ויקוי לשחו. בתקוק מקורה המתה מקטני את סכנת התחלמות. הסרת ערכת הסוללות לא תקען את הסכנה.

אסור בחילוץ לנסות לחבר יחד 2 מטעני סוללות.

מטען הסוללות תוכנן לפעולה במתחה רשת רג'יל

של 230 וולט. אל תנסה להשתמש בו עם מקור

מתח שונה. הוראה זו אינה מתייחסת למטען

סוללות הפעול במתחה רכבי.

#### שמור על חברה ו/orאות זו

#### מטעני סוללות

מטען הסוללות DE9116 מיועד עבור סוללות NiCd ו-NiMH הפעולות במתחה 18-7.2 וולט.

מטען הסוללות DE9135 מיועד עבור סוללות NiCd, NiMH ו-Ni+I-Li הפעולות במתחה 18-7.2 וולט.

מטעני סוללות אלה אינם דורשים כוונון כלשהו ותוכננו להפעלה פשוטה וקלת כל האפשר.

#### גוזל טעינה (ציר 1)

סכנה: סכנת התחלמות. המטען מזין

במתחה 230 וולט. אסור בחילוץ מהחדר אליו פריטים מוליכים. פעולה כזו עלולה לגרום להתקנות.



- סכנה לפגיעה גופנית עקב חלקיקים מהתעופפים.
- סכנה לפגיעה גופנית עקב שימוש מושך.

#### סימנים על הכלים

הסמלים הבאים מוצגים על הכלים:



קרא את המדריך לפני השימוש.

#### מיקום קוד תאריך

קוד תאריך, הלקוח גם את שנת הייצור, מודפס על משוח הבית המהווה את משטח החיבור בין הכלים לבין מערכת הסוללות.

דוגמה:

XX 2009

שנת יצור

#### הוראות בטיחות חשובות לכל מטען

##### הסוללות

שמור על חברה ו/orאות זו: חברה זו כוללת מידע בטיחות שobox ו/orאות הפעלה למטען סוללות DE9135/DE9116.

לפני השימוש במטען, קרא את כל ההוראות והאזהרות שעל המטען, אריזת ערכת הסוללות והכלים המשמש בשערת הסוללות.



סכנה: סכנת התחלמות. המטען מזין במתחה 230 וולט. אסור בחילוץ מהחדר אליו פריטים מוליכים. פעולה כזו עלולה לגרום להתקנות.



אזהרה: סכנת התחלמות. אסור לאפשר לנוzel כלשהו לחזור לתוך המטען. חידית נזאל עלולה לגרום להתקנות.



זהירות: סכנת כויה. להפחחת סכנת הפzieעה, טען רק סוללות נתונות של דה-וולט. סוגים אחרים של סוללות עלולים להתפוץן ולגרום פגעה גופנית ונזק.



זהירות: בתנאים מסוימים, כשהמטען מחובר אל מקור המתה, מגע החיבור החשופים שבתרום המטען עלולים להתקצע על-ידי חומר זר. זהobia להרחיק מגע מטען הסוללות חומר זרים בעלי מוליכות חשמלית כגון צמר פלאה, רדייל אלומיניום, חיליקן מתכת וכו'. הקפד תמיד לנתק את מטען הסוללות מקור המתה כאשר לא מותקנת בו ערכת סוללות לטעינה. נתק את המטען מקור המתה לפני שתנסה לנ��ות אותו.

- אסור בחילוץ לטען את ערכת סוללות באמצעות מטענים אחרים, מלבד אלה המפורטים בחיבור זה. המטען וערכת הסוללות תוכננו במיוחד לעבוד יחד.
- מטען סוללות אלה אינם מיועדים לכל שימוש אחר, מלבד טעינת סוללות נתונות של דה-וולט.

## הוראות בטיחות חשובות לכל ערכות הסוללות

כasher עליך להזמין ערכות סוללות חליפיות, הקפד לצ依ן את המספר הקטליוג' ואת המתה.

ערכות סוללות חדשות מסווגות במצב בו היא אינה טעונה במלואה. לפני השימוש בערכות הסוללות ובמטען, קרא את הוראות הבטיחות הבאות. לאחר מכן, בצע את הנחיות הטעינה המפורטות.

### קרא את כל הוראות

- **אל תעןן ואל תשתמש בערכות הסוללות בסביבה נפיצה כגון נזנחות נזלים, אבק וגזים דליקים.** הכנסה והזאה של ערכות הסוללות מהמטען עלולה להזכיר את האבק או את האדים הנפיצים.
- **טען את ערכות הסוללות רק במטען סוללות של דה-וילט.**
- **אסור בחחלט לטבול את ערכות הסוללות במים או בנוזלים אחרים או להחתיז עלייה.**
- **אין לאחסן או להשתמש בכל'י ובערכות הסוללות במקומות בהם טמפרטורת הסביבה עלולה לחזור מעל  $40^{\circ}\text{C}$  (כמו למשל בסככות חיצונית או מבני מטבח בקיי').**

**סכנה:** אסורה לננסות לפתח את ערכת הסוללות מילוי מכל סוג שהוא. אם התבהה של ערכת הסוללות נסדקה או נגרם לה נזק אחר, אל תכניס אותה למיטען. אל תמחץ, אל תפליל ואל תגרום כל נזק לערכות הסוללות. אל משתמש בערכות הסוללות או במטען שקיבלו חבטה חזקה, הופלים, נדרלים או שנגרם להם נזק בכלל או פן אחר (כמו למשל, שנבקנו על-ידי מסמר, חוכו ב拊יש או שדרכו עליו). פעללה צור עלילה לגרום להתחששות. חובה להזכיר את ערכות הסוללות שנגרם לה נזק למרבד השירות לתזוזין מיחוזר.



**זרירות:** כשהקליל אינו בשימוש, הנה את אותו על צדו על משטח יציב, במקום בו הוא לא יירום להכשלה או ל███ נפילה. חלק מהקליל, בעלי ערך סוללות גודלה, יכולם לעמוד באופן נרחב על ערכת הסוללות אך מעבב זה הם עלולים ליפול בקרולות.



- הוראות בטיחות מיוחדות עבור סוללות NiCd (nickel)**
- **אסור לשורף את ערכות הסוללות, גם אם היא ניידת.**
  - **זוקה באופן קשים במיוחד או אם היא התבטלת להחולטיין.** ערכת הסוללות עלולה להתפוץ בעקבות חשיפה לאש.
  - **בתנאי עבودה קשים במיוחד או בתנאי טמפרטור רה חריגם, כמו קטנה של גזול עלולה לדלוף מתאי ערכת הסוללות.** מצב זה אינו מצבע על תקלה. עם זאת, אם האטם החזינו נפרץ:

1. חבר את מטען הסוללות (א) לשקע מתחאים לפניו התתקנן ערכות הסוללות.
2. הכנס את ערכות הסוללות אל המטען. הנורית הא-דומה (טעינה) תהבה בר齊יפות כדי לציין שתהילך הטעינה החל.
3. סיום תהילך הטעינה צוין על-ידי הנורית האדומה שתאריר באופן קבוע. ערכות הסוללות טעונה לחולטיין ונitin להשתמש בה או להשאר אותה במטען.

**הערה:** כדי להבטיח ביצועים מיטביים ואורך חיים מרבי של סוללות חסום NiMH ו-*Ion-Li*, לפני השימוש הראות שон הקפד לטען אותן במשך 10 שעות לפחות.

**תהליך הטעינה**  
יעין בטבלה ש להלן לבדוק מצב הטעינה של ערכת הסוללות.

מצב הטעינה
---
--- טעונה במלואה
--- השהיית טעינת ערכת הסוללות
--- חמה/קרה
..... הוחלף את ערכת הסוללות
... תקלה
...

### ירענון אוטומטי

פעולת טעינת הרענון האוטומטי תושווה ותאזרן את הטעינה של אחד מຕאי ערכת הסוללות וביאו אותן לטעינת שייא. חובה לרענן את הטעינה של ערכת הסוללות אחת לשבוע או בכל פעם שערכת הסוללות לא מסוגלת לספק את כמות העבודה הרגילה.

כדי לרענן את ערכת הסוללות, הכנס את ערכת הסוללות אל המטען בדרך הרגילה. השאר את ערכת הסוללות במטען לפחות 10 שעות.

### השהיית טעינת ערכת הסוללות חמה / קרה

כשהמטען מגלה ערכת סוללות חמה או קרה מדי, הוא מתחילה באופן אוטומטי בפעולת השהיית ערכת סוללות חמה/קרה ובודחה את הטעינה עד שערכות הסוללות הגיעו לטמפרטורה מתאימה. לאחר מכן, המטען עבר באופן אוטומטי למצב של טעינה רגילה. תכמה זו מבטיחה ארוך חיים מרבי של ערכת הסוללות.

### מערכות סוללות חס-*Li* בלבד

סוללות חס-*Li* כוללות מערכת הגנה אלקטטרונית אשר מגנה עליהם מפני עומס-יתור, התחרמות-יתור או פריקה עמו-קה. הכללי יפסיק לפעול באופן אוטומטי בעקבות הטעינה לפעולה של מערכת ההגנה האלקטרונית. במקרה זה, יש להכנס את סוללה החס-*Li* ליחידה המטען, עד שתティיען במלואה.

מקדחות DCD940 ו-DCD945 פועלות באמצעות ערכות סוללות במתוח של 12 וולט

### המלצות אחסון

1. מקום האחסון הטוב ביותר הוא מקום קרייר ויבש, הרחוק מקרינתם של ישירות ותנאי חום או קור קיצוניים. כדי להפיק ח"י שירות וביצועים מיטביים מערכות הסוללות, הקפד לשמר אותן בטמפרטורת החדר כאשר אין בשימוש.
2. הערה: יש לאחסן ערכות סוללות Ho-Io-Li כשהן טענות במלואן.
3. משך אחסון ממושך לא יגרום נזק לארכית הסוללות או למטען. בתנאי אחסון טובים, ניתן לאחסן אותן במשך 5 שנים ואף יותר.

### תוויות על המטען ועל ארכית הסוללות

בנוסף לתמונות השונות המוצגות בחוברת זו, בתוויות על המטען ועל ארכית הסוללות מופיעות התמונות הבאות:

קרא את המדריך לפני השימוש.



ארכית סוללות בטעינה.



ארכית הסוללות טעונה.



ארכית הסוללות פגומה.



השהייה ארכית סוללות חממה/קרה.



אסור בהחלה לחדיר אליהם פריטים מוליכים.



אסור לטען סוללות שנגרמו לה נזק.



השתמש רק בערכות סוללות של דה-וולט, סוגים אחרים של סוללות עלולות להתרפוץ ולגרום פגעה גופנית ונזק.



אסור לחשוף למים.



החלף מיד כבל שהתגלה בו נזק.



טען רק בין 4°C ל-40°C.



solek את ארכית הסוללות באופן אחראי, שאנו פוגע באיכות הסביבה.



. א. גונול הסוללות באבעג עם שער גוף, רוחץ מיד את המקום במים ובסבון במשך מטר דקות.

. ב. גונול הסוללות חדר לעינך, רוחץ אותו מידי לקלבת טיער רפואי. (עוררת רפואית: גונול הסוללה הוא תמיית מימת האשלאן (פוטסיאם הידרוקסיד) בריכוז של 25-35%.

הורות בטיחות מיוחדות לסוללות Ho-Io-Li (לי-טיום-יוו).

- אסור לשורף את ארכית הסוללות, גם אם היא ניידת. זוקה באופן חמור או אם היא מתבלת לחולטי. ארכית הסוללות עלולה להתפוצץ בעקבות חיפוי לאש.

- כאשר ארכית סוללת ליתיום-יוו נשרפף, נוצרים אדים וחומרם רעלים.

- אם תוכלת הסוללה באה מגע עם שער הגוף, רוחץ מיד את המקומות מימיים ובסבון. אם גולן המცבר בא מגע עם העיניים, שטוף היטב את העיניים במים נקיים במשך 15 דקות או עד שהגירוי פסק. אם יש צורם בסיסיע רפואי, האלטראוליט של הסוללה הוא תערובת של פחמה ארגנטית ומלח ליתיום.

- תוכלת תא סוללה פתחה עזולה לגרום לגירוש של דרכי השימה. ספק מ"ד אויר אח. אם התסב מינים נמיכים, פנה לקבלת סייע רפואי.

**اذירה:** סכנת כויה. גונול הסוללה עלול להיתנדליק אם הוא יהיה חשוף להבה גלויה או ניצוצות.



### מכסה ארכית הסוללות (ציר 3)

ארכית הסוללות מספקת עם מכסה להגנה על מגעןعرכת הסוללות כאשר היא מנותקת. אם לא מתקנים את המכסה על ערכת הסוללות, חלקן מתכת שונים ברגוד הצללים עלולים לaniuת במאגי ערךת הסוללות, לרוגם רקץ, לסקנת התולחות ונזק חמור ערכית הסוללות.

1. הסר את מכסה המגן לפפי הכננת ערכית הסוללות אל המטען או אל הכליל (ציר 3A).

2. התקן את מכסה המגן על מגען ערכית הסוללות מיד אחרי הסרת ערכית הסוללות מהטען או מהכליל (ציר 3B).

**اذירה:** ואש מכסה המגן נמצא במקומו לפפי אחסון או נשיאת ערכית הסוללות המנותקת מהכליל או מהטען.



### ארכית סוללות

#### סוג ערכית הסוללות

מקדחות DCD925 ו-DCD920 פועלות באמצעות ערכות סוללות במתוח של 18 וולט.

מקדחות DCD930 ו-DCD935 פועלות באמצעות ערכות סוללות במתוח של 14.4 וולט.

**יעוד**  
מקדחות/مبرגות/מקדחות רוטטות אלה מיועדות לשימושים מקצועיים של קלידות, הברגה ופעולות מקדחת רוטטה.

**אסור להשתמש** בכלי בתנאי רטיבות או בנסיבות של נזלים או גזים דליקים.

מקדחות/مبرגות/מקדחות רוטטות אלה הן כל' עבודה חשמליתים מקצועיים.

**אסור בהחלה** לאפשר לילדים לגעת בכל'. פיקוח נדרש כשלוי זה מופעל על-ידי מפעיל חסר ניסיון.

#### ביטחות חשמלית

המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד. לפני חיבור ערכת הסוללות לכלי ודאי תמיד שמתהן ערכת הסוללות מתחאים למתח העבודה שלו, הרשות על לוחיות הדיזהוי. בנוסף לכך, בדוק שמתהן ההזנה של המטען מותאים למתח הרשת.

מען זה של דה-וולט מבודד בבדיקה כפולה עלי-פי תקן EN 60335; וכן אין צורך במוליך ארקה.

אם נגרם נזק לכבל ההזנה, חובה להחליפו בכבל חלופי מיוחד אותו ניתן להשיג באמצעות תחנת שירות מורשת של דה-וולט.

#### שימוש בכבול מאיר

אסור להשתמש בכבול מאיר, אלא אם אין כל ברירה אחרת. השימוש תמיד בכבול מאיר אסור המתאים לצריכת הדורם של המטען שלו (ראה נתוני טכניים). שטח החתך המזערני של המוליך הוא 1 מ"מ<sup>2</sup>; אורך מרבי 30 מטר.

כאשר משתמשים בכבול מאיר המאוישן על תוף, חובה תמיד לפרוס את הכבול עד הסוף.

#### הרכבה וכוננות

**אזהרה:** הסר תמיד את ערכת הסוללות לפני הרכבה והכוננו. הפסק תמיד את פעולות הכליל לפני התקינה או הסרתה של ערכת הסוללות.



**אזהרה:** טען את ערכות הסוללות רק במקרים סוללות של דה-וולט.



#### התקנה והסירה של ערכת הסוללות מהכליל (ציר 2)

**אזהרה:** כדי להקטין סכנת פגעה גופנית חמורה, הפסק את פעולות הכליל ונתקן את ערכת הסוללות לפני ביצוע כל כוונון או התקנה/הסרה של כלים או אביזרים. הפעלה בשוגג עלולה לגרום לפגעה גופנית.

אסור בהחלה לשrho ערכות סוללות מסוג NiCd, NiMH +Ion-Li.



טען ערכות סוללות NiMH iNiCd.



טען ערכות סוללות Ion-Li.



למידע על משך הטינה, עיין בתנונים הטכניים.

#### תכולות האזינה

ארזה זו מכיל:

1	מקדחה רוטטה וטענת (דגמי, DCD945, DCD925)
1	מקדחה/مبرגה נענט בעלת ידיית מרכזית (DCD940, DCD930, DCD920) (דגמי L1-L2)
1	ערכות סוללות Ion-Li (דגמי L1)
2	ערכות סוללות Li-Ion (דגמי L2)
2	ערכות סוללות NiMH (דגמי B2)
3	ערכות סוללות NiMH (דגמי B3)
1	תיבת כלים
1	מטען
1	ידיית צד
1	מדריך למשתמש
1	תרשים ממוץ'

**הערה:** דגמי N אינם מצויים בערכות סוללות ובמטענים.

- בדוק את הכליל, החלקים והאביזרים לנזק שההיא עלול להגרם במהלך המשלוח.
- קרא בעוון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו לפני הפעלת הכליל.

#### טיואר (צירים 1, 2)

**אחרה:** אסור בהחלה לבצע כל שינוי בכל' החשמלי או בכל' חלק שלו. נזק או פגעה גופנית עלולים להיגרם.



- a. מתג הפעלה
- b. מתג קידמה/אחריה
- c. נורת LED
- d. תפסונית
- e. קולר לכונון מומנט
- f. קולר בקרת מצב פועלה
- g. בורר מסירה
- h. ידיית צד
- i. ידיית ראשית
- j. מארץ עכמת סוללות
- k. לחצנישחרור ערכת הסוללות
- l. מטען

המצב המרכזי של כפטור הבקלה נועל את הכלி במצב מנותק. כאשר משנים את מצב כפטור הבקלה חובה לוודא שמתג הפעלה משוחררת.

**הערה:** כשהכלி מופעל בפעם הראשונה אחריו ישני כיון הסיבוב, יתכן שתישמע נקישה ברגע הפעלה. מצב זה אינו מעכיב על תקלה.

### תאורות עבודה (צירוף 1)

הכלி מצוי בתאורות עבודה (c) המוקמת מעל למתג הפעלה (a). תאורות העבודה תופעל כלוחצים על מתג הפעלה.

**הערה:** תאורות העבודה נועדה להאריך את אורך העבודה עצמאו, ואני מייעדת לשמש כפנו די.

### קולר בקרת מצב פעולה (צירורים 4–6)

המקדחה שלר מצויה בקולר בקרת מצב פעולה (f) נפדר, המאפשר לעברו בין מצב הפעלה של הכליל – קידוח רגיל, הברגה, פעולה כמקדחה רוטטת.

### קידוח (צירור 4)

**זהירות:** כאשר קולר בקרת מצב הפעלה במצב של קידוח רגיל/מקדחה רוטטת, עצם המקס – דחלה לא נתק את ההניע, ללא קשר לקביעת קולר כוונן המומנט (e).



סובב את קולר בקרת מצב הפעלה (f) עד ססמייל המקדח يتלכד עם החץ.

**הערה:** ניתן להציב את קולר כוונן המומנט (e) על כל מספר רצוי שהוא.

### הברגה (צירור 5)

סובב את קולר בקרת מצב הפעלה (f) עד ססמייל הבורג. يتלכד עם החץ.

**הערה:** במצב זה ניתן לבחרו בכל רגע ורצוי כל מספר שהוא באפשרות קולר כוונן המומנט. עם זאת, קולר כוונן המומנט משולב רק במצב פעולה של מברגה, ואינו פועל במצבי פעולה של קידוח רגיל או מקדחה רוטטת.

### פעולות מקדחה רוטטת (צירור 6)

**זהירות:** כאשר קולר בקרת מצב הפעלה במצב של קידוח רגיל/מקדחה רוטטת, עצם המקס – דחלה לא נתק את ההניע, ללא קשר לקביעת קולר כוונן המומנט (e).



סובב את קולר בקרת מצב הפעלה (f) עד ססמייל הפטיש. يتלכד עם החץ.

### קולר כוונן המומנט (צירורים 4–6)

הכליל שלר מצוי במנגנון לכונון מומנט ההידוק של המברגה המאפשר הידוק והסרה של מגון גודל של בריגים ואוים. בכל היקף קולר כוונן המומנט (e) קיימים מספרים. מספרים אלה משמשים לקביעת המMAND ה-  
מ-

הערה: ודא שערכת הסוללות (j) טעונה במלואها.

### תקנת ערכת הסוללות בידית הכליל

1. כוון את בסיס הכליל מול החירץ שבתווך ידית הכליל (צירור 2).

2. החלק את ערכת הסוללות לתוך הידית עד שתשמש את נקיטת הנעלמה.

### הסרת ערכת הסוללות מידית הכליל

1. לחץ על כפטורו שהחרור ערכת הסוללות (k) ומושך בכוח את ערכת הסוללות מתוך ידית הכליל.

2. הכנס את ערכת הסוללות אל המטען כפי שמתואר בחלק הדן במטהו הסוללות שבחוברת זו.

### מתג מהירות משתנה (צירור 1)

לחפהלת הכליל, לחץ על מתג הפעלה (a). להפסיק פעולה הכליל, הרפה ממנגת הפעלה. הכליל שלר מצוי בבלם. התפסונית תפסיק להסתובב מיד לאחר שהחרור מלא של מגן הפעלה.

**הערה:** לא מומלץ לשימוש באופן קבוע בתחום מהירות הסיבובים המשתנה. מצב זה עלול לגרום נזק למתג ויש להימנע ממנו.

### ידית צד (צירור 1)

**אזהרה:** כדי לאצטם את הטיסICON לפגעה גוף פנימי, הקפֶּד תמיד להשתמש בכליל כשיידית הצד מותקנת נכון. אם לא תפעיל כן, יידית הצד עלולה להחליק ממהלך העבודה והותצאaea העולה להיות אבדן השיליטה בכליל. אחות את הכליל הייטב בשתי הידיים.



ידית הצד (h) (מחודשת ומהודקת אל חיזית בית התומסן) רת של הכליל, וניתן לסובב אותה (ב-360°). כדי לאפשר שימושה הן למינים והן לשמאליים. יש להדק את הידית בימידה מספקת, כדי שתשעמו בכווית הפיתול של הכליל בעקבות היפسوفות או האטה עקב עומס מוגדל של המקדח או באביב. הקפֶּד לאחוץ את ידיית הצד באזורי הקצה שלה, כדי להבטיח שליטה טובה בכליל במהלך היפسوفות.

אם הכליל אינו מצדיד בידית צד, אחוץ את הכליל ביד אחת בידית וביד השנייה אחוץ את ערכת הסוללות.

**הערה:** יידית הצד מצורפת לכל הדגמים.

### כפטור בקרת פעולה קידימה/אחרורה (צירור 1)

כפטור בקרת פעולה קידימה/אחרורה (b) קובע את כיון הסיבוב של הכליל וכן משמש ככפטור נעילה. לבחירת כיוון פעולה קידימה, הרפה ממנגת הפעלה ולוחץ על כפטור בקרת פעולה קידימה/אחרורה בצד ימין של הכליל.

לבחירת כיוון פעולה אחורורה, הרפה ממנגת הפעלה ולוחץ על כפטור בקרת פעולה קידימה/אחרורה בצד שמאל של הכליל.

שיישמו מספר נקודות של מגנון המחרג (רצ'ט), כדי להבטיח שהושג כוח ההידוק המרבי.

כדי לשחרר את האביזר, harus על שלבים 1 ו-2 לעיל. להבטחת הידוק מרבי, הקפד לבדוק את התפסונית כshed אחת אוחצת בשרוול התפסונית והז השניה אוחצת את הכלל.

#### הפעלת התפסונית בעלת ההידוק העצמי (צ'ו-רים 12-10)

**DCD945, DCD935, DCD925**

להתקנת מקדח או אביזר אחר, בצע את הפעולות הבאות:

1. גען את מתג הפעולה במצב מונוטק. הפסיק את פעולות הכליל ונתק וווקטו ממקור הזרת המתח.
2. אוחז את שרול התפסונית (a) ביד אחת והشمש ביד השניה לאבטחת הכליל, כמפורט בציור 10. סובב את שרול גנד כיון השעון (במבט מהחזית) עד שניית להתקין את האביזר הרצוי.
3. הכנס את האביזר לעומק של כ-19 מ"מ בערך בתפסונית, כמפורט בציור 11. אוחז ביד אחת היבב את שרול התפסונית (a) וסובב אותו בכיוון השעון (במבט מהחזית), כשידך השניה אוחצת בחזקה בכל. סובב את שרול בכיוון השעון עד שלא ניתן להמשיך ולסובב אותו, כמפורט בציור 12. במהלך תפסונית של לחץ התפסונית על המקדח/האביזר, כדי להבטיח חזק דפינה מרבי.

כדי לשחרר את האביזר, harus על שלבים 1 ו-2 לעיל.

### הפעלה

#### הוראות שימוש

**اذירה:** הקפד תמיד לפעול על-פי כל הוראות הבטיחות והתקנות התקיפות.



**اذירה:** כדי להקטין סכנת פגעה גופנית חמורה, הפסיק את פעולה הכליל ונתק את מערכת הסוללות לפוי ביצוע כל כוונון או התקנה/הסרה של כלים או אביזרים.



#### מקום נוכן של הידים (ציור 13)

**اذירה:** להפחית הסיכון של פגעה גופנית חמורה, הקפד תמיד למקם נוכן את הידיים, כמפורט בציור 13.



**اذירה:** להפחית הסיכון של פגעה גופנית חמורה, הקפד תמיד להחזיק את הכליל היטב ולהיות מוכן לתגובה או רתיעה פתואמית של הכליל.



מקום נוכן ואיזה נוכנה מתקבלים כאשר יד אוחצת בידית הראשית (i), והז השניה אוחצת בידית הצל (h).

כון את מומנט ההידוק המוסף. ככל שהמספר גבוה יותר כך מומנט ההידוק גדול יותר ונitin להדק בריגים גדולים יותר. כדי לבחור אחד מהמספרים, עליך לסתובב את הקולר עד שהמספר הרצוי נמצא מול חץ הסימון.

#### מסירה בעלת שלושה מצבים (ציורים 4-5)

המסירה בעלת שלושה המצבים של המקדחה/مبرגה שאל מסחרת לך לבחור בין שלושה צירופי מהירות/מומנט, להגדלת אפשרויות השימוש. כדי לבחור במצב 1 (מומנט ההידוק הגבוה ביותר), הפסיק את פעולה הכליל והנח לו להגיע במצב של עצירה מלאה. הצל את בורר מהירות הממסרת (g) לפנים, עד הסוף. מצב 2 (מומנט ביןוני ומהירות בונגו) הוא במצב האמצע. מצב 3 (הירות הפעולה הגבוהה ביותר) הוא במצב האחורי בזווית.

**הערה:** אל תנסה את מצב הממסרת כשהכלி פועל. הקפד תמיד להניח לכליל להגיע למצב של עצירה מלאה לפני שינוי מצב הממסרת. אם החלפת מצב הממסרת קשאה, בדוק וודא שבורר מצב הממסרת משולב באחד משלושת המצבים.

### תפסניות

**اذירה:** אל תנסה לבדוק מקדחים (או כל אביזר אחר) על-ידי אחית החלק הקדמי של התפסנית ופעלת הכליל. נזק עלייל להגרכם לתפסנית וכן קיימת סכנת פגעה גופנית. הקפד תמיד לנעול את מתג הפעולה ולנתק את הכליל העבודה ממוקור המתוח לפני החלפת אביזרים.



**اذירה:** לפני תחילת הפעולה של הכליל, הקפד לבדוק ולודוד שמדובר באביזר מהודק ומתקבע היטב. מקדח/אביזר רפואי עלול להיפגע לטן הכליל ולגרום לפגעה גופנית.



#### תפסנית ללא מפתח בעלת שרול אחד (צ'ו-רים 9-7)

**DCD940, DCD930, DCD920**

בכלי שלך מתקנת תפסנית ללא מפתח בעלת שרול אחד. סובב אחד המאפשר פעולה התפסונית ביד. להתקנת מקדח או אביזר אחר, בצע את הפעולות הבאות.

1. גען את מתג הפעולה במצב מונוטק. הפסיק את פעולה הכליל ונתק אותו ממקור הזרת המתח.
2. אוחז את שרול השחור של התפסנית (d) ביד אחת והשתמש ביד השניה לאבטחת את הכליל כמפורט בציור 7. סובב את שרול גנד כיון השעון (במבט מהחזית) עד שניית להתקין את האביזר הרצוי.

3. הכנס את האביזר לעומק של כ-19 מ"מ בערך בתפסנית והדק היטב עליידי סובב שרול התפסנית ביד כיוון השעון ביד אחת, תוך אחיתת הכליל ביד השנייה. המשך לסובב את שרול התפסנית עד

## פעולות מקדחה רוטטות

1. בחור את תחום המהירות/מוננט הרצוי בעזרת בורר מהירות המסתורת כדי להתאים למחרות והמומנט הדרושים לעובדה המתוכנת. הצב את קולר בקרת מצב הפעולה אל מול סמל הפטיש.
2. קדח תוך הפעלת כוח מספק על המקדחה כדי למנוע ממנה לפוצץ יתר על המידה או „להתרומם“ מהקדחה. הפעלת כוח גדול מדי תגרום למחרות קידוח נזוכות יותר, חומום-יתר וקצת קידוח קטן יותר.
3. קדח ישן, ושמור על המקדח בזווית ישרה אל החומר הנדק. אל תפעיל לחץ צדי על המקדח במהלך הקידוח מכוון מילוי שפועלה זו תגרום לסתימת תעלות המקדח ואת אטת מחרות המקדח.
4. בזמן קידוח חרומים עמוקים, אם מחרות ההקשה מתחליה לאט, שלווף מעש את המקדח מהחומר כשהמקדח ממשיך לפועל, כדי לסייע בניקוי הפ-סולות המקדחת.
5. לkidוח בחומר בניין שונים כגון לבנים, בטון, בלבוקים וכו', השתמש במקדחים ייעודיים בעלי קצה של מטקה"ש (ידיין) או במקדחים המיעדים לקידוח בחומר בניין. דרישה תלקה וצופה של אבק מועידה על קצב קידוח נכון.

## תחזוקה

הכלו שלג, מtgtוצרת דה-וולט, תוכנן לפעול למשך זמן ממושך עם תחזוקה מזערית. שימוש משכיע כוון ובנקיי סדייה לשך זמן רב תילוי בטיפול כוון ובנקיי סדייה.



**אזהרה:** כדי להקטין סכנת פגיעה גופנית חמורה, הפסיק את פעולה הכלני ונתקן את סrichtת הסוללות לפני ביצוע כל כוונון או התקינה/הסורה של כלים או אביזרים. הפעלה אקרואית עלולה לגרום לפצעיה.

משמעות זה אינו מודיע לטיפול או תיקון עלי-ידי המשתמש. אין בתוך המטען חלקים כלשהם שהמשתמש יכול או רשאי לטפל בהם.



## סיכה

הכל החשמלי שלך אינו זקוק לסיכה נוספת.



## ניקוי



**אזהרה:** נשוף באמצעות אויר דחוס את האבן והלכלוק מבית הכלני בכל פעם שניתן להבחן באבן המצטבר סביב פתחי האוורור. במהלך ביצוע פעולות אלה, השתמש בצד' הגנה מתאים לעיניים ובמסכת אבק מאושרת.

## פעולות קידוח רגיל

1. בחור את תחום המהירות/מוננט הרצוי בעזרת בורר מהירות המסתורת כדי להתאים למחרות והמומנט הדרושים לעובדה המתוכנת. הצב את קולר בקרת מצב הפעולה אל מול סמל התקדחת.
2. לקידוח בעץ, השתמש במקדחים לוליינים, במק-דחים מדגם מעד, במקדחי עץ קצרים או במקדחי כוס. לקידוח במתכת, השתמש במקדחים לוליינים מפלדה מהירה (HSS) או במקדרי כוס. במהלך הקידוח בברוב סוג המתכת יש לשמש בזוזל חיתוך. אין לשמש בזוזל חיתוך בעת קידוח בפליז ובברזל יציקה.
3. הפעל לחץ קל על המקדחה, בכוון ישר עם המקדח. הפעל לחץ מספק לשימירה על חידית המקדח, אך אל תלץ בכוח גדול מדי שעולול לעצור את המקדחה או להסיט את המקדח.
4. החזק את הכליל היבש בשתי הידיים, כדי לשנות בתנועה הפיתול של המקדח.
5. אם המקדח נטפס, הדבר קורא בדר-ככל כתוצאה מעומו-יתר היפה מידי מתחם הפעלה, הוציא את המקדח מהחומר הנדק וקבע את סבת הפעלה. אסור בהחלה ללחוץ לסתורון על מנת הפעלה בניסיון לשחרר את המקדח התפוס – פועלה כדזו עלולה לגרום נזק למקדחה.
6. המשך להפעיל את המקדחה בזמן הוצאה המקדח דח מהחומר שנדק. הפעלת המקדחה תמנע את תפיסת המקדח.

## פעולות מברגה (צירום-4)

1. בחור את תחום המהירות/מוננט הרצוי בעזרת בורר מהירות המסתורת (ג') שבחלק העליון של הכלוי, כך שייתאים למחרות ולמומנט הדרושים לעובדה המתוכנת. ראשית כוון את קולר כוונון המוננט (ה') לקיבעת מוננט נזוכה יותר, כדי להבטיח שהבורג/אמצען ההידוק יודוק למוננט הדרוש.
  2. הערה: השתמש בקביעת המוננט הנמוכה ביתר הנדרשת כדי לדק את הבורג/אמצען ההידוק לעומק הרצוי. ככל שהמספר נמוך יותר, כך מוננט ההידוק המופיע יהיה נמוך יותר.
  3. סובב את קולר בקרת מצב הפעלה (ג') כך שסמל הבורג יהיה אל מול החץ.
  4. כוון את קולר כוונון המוננט (ה') אל מול המספר המתאים למוננט ההידוק הרצוי. בצע מספר הברוגות ניסיוני באזרחים סטויים או בסולות עץ כדי לקבוע את המצב הנכון של קולר המוננט.
- הערה:** ניתן לבחור בכל רגע רצוי כל מספר שהוא בא-אי-עצות קולר כוונון המוננט. עם זאת, קולר כוונון המוננט משולב רק במצב פעולה של מברגה, ואינו פועל במצב פעולה של קידוח רגיל או מקדחה רוטטת.

תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשתית הקרהה אליך על-ידי התקורת לניצוגות דה-וולט המקומית לפ' הכתובת המפורטת בחוברת זה. לחילוף, רשותת תחנות השירות המורשת של דה-וולט, כולל פרטיה המילאים ואנשי הקשר שלהן מפותת אבטרנו בכתבות: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## ערכת סוללות נטענה

ערכת סוללות זו מאירית ימים וחובה לטעון אותה כאשר היא לא מצילה יותר להפק את הכוח הדרוש לביצוע עבודה שבוצעה קודם בקלות. כעזרה הסוללות אינה טעונה יותר וכיימה את חייה, עליך לסלק אותה תוך שמייה על אי-יות הסביבה:



- המשך להפעיל את הכלי עד לריקון מלא של ערכת הסוללות ולאחר מכן הסר אותה מהכלי.
- ערונות סוללות NiMH ו-NiCd- Li-ion ניננות למיוחזה הבא אותן לכל תחנת שירות מורשת או לתחנת מיחזור מקומית. ערונות הסוללות שייאספו, ימוחזרו או יסולקו באופן שאינו פוגע באיכות הסביבה.

**אזהרה:** אל תשתמש בממסים או בחומרים כימיים אחרים לנקיי חלקי הכלאי שאינם מתכתיים. חומרים כימיים מסווגים עלולים להחליש את החומריים מהם עשויים תקלים אלה. השתמש במלתית הטבולה במים ובסבון עדין. אסור בהחלה לטבול חלק כלשהו של הכלי בנזול.



## הוראות לנקיי המטען

**אזהרה:** סכנת התהשמלות. לפני נקיי, נתקן את המטען ממקור המתח. ניתן להסיר לכלי ומושחת סיכה (גראף) מן המשטחים החיצוניים של המטען בעדרת מטלית או מברשת רכה (לא מתכתי). אל תשתמש במים או בתמ"ר סוג נקיי כלשהן.



## אבייזרים אופציונליים

**אזהרה:** מכיוון שאביזרים שונים מלאה המזוז עים על-ידי חברת דה-וולט לא נבחנו לפועלם עם כליזה, השימוש באביזרים מסווגים זה עלול לגרום למצבים מסוכנים. להפחיתה הסכנה של פגיעה גופנית, רצוי להשתמש בכליזה רק באביזרים מומלצים של חברת דה-וולט.



פונה לתחנת השירות שאל לקבלת מידע נוסף על אביזרים מתאימים לכלי שלך.

## הגנת הסביבה

איסוף נפרד. אסור לסלק מוצר זה ביחיד עם אשפה בתויה רגילה.




אם תחליט يوم אחד שאין לך צורך בכלאי של דה-וולט שברשותך ויש לך צורך בכליזה חלופי, אל תשליך לאשפה הביבית את הכלי שאתה לא שיאנו לך בו שימוש. הכנאת הכלי לאיסוף נפרד של אשפה.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרן אריזה מאפשר למחזר חומרם שונים לשימוש חדש. חומרם ממוחזרים או שנעשה בהם שימוש חוזר מס'עים למניעת זיהום הסביבה ומפחיתים את הדרישת לחומרן גלם באיסויים.

"יתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף נפרד למוצרים חמליים ביתיים באטריפ פסולת עירונית או שתוכל למסור את הכלי הישן שלך לחנותה הרכוש מוצר חדש.

חברת דה-וולט מספקת מתקן המועד לאיסוף ולמייחזר מוצרי החברה לאחר שהם הגיעו לסוף מופעל חייהם. כדי לנצל את השירות הזה, החזר את הכלי לכל סוכנות תיקון מוסמכת שתאטסוף עבורה את הכלים.





<b>GB</b>	<b>WARRANTY CARD</b>	<b>LT</b>	<b>GARANTINIS TALONAS</b>
<b>D</b>	<b>GARANTIEKARTE</b>	<b>LV</b>	<b>GARANTIJAS TALONS</b>
<b>CZ</b>	<b>ZÁRUČNÍ LIST</b>	<b>PL</b>	<b>KARTA GWARANCYJNA</b>
<b>H</b>	<b>JÓTÁLLÁSI JEGY</b>	<b>IL</b>	<b>תעודת אחריות</b>

---

# DEWALT®

12

<b>GB</b>	month
<b>D</b>	monate
<b>CZ</b>	měsíců
<b>H</b>	hónap
<b>LT</b>	mén
<b>LV</b>	mēneši
<b>PL</b>	miesiący
<b>IL</b>	חודשי

<b>GB</b>	Serial No.	Date of sale	Selling stamp Signature
<b>D</b>	Seriennummer	Verkaufsdatum	Stempel Unterschrift
<b>CZ</b>	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
<b>H</b>	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
<b>LT</b>	Serijos numeris	Pardavimo data	Pardavėjo antspaudas Parašas
<b>LV</b>	Sērijas numurs	Pārdošanas datums	Pārdevēja zīmogs Pārdevēja paraksts
<b>PL</b>	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
<b>IL</b>	מ' סידורי	תאריך הרכישה	חותמת המוכר חתימה



Service address  
England  
210 Bath Road, Slough  
Berkshire SL 1 3YD  
Tel.: 01753/511234  
Fax: 01753/551155



Service-Adresse  
Deutschland  
Richard-Klinger-Straße  
65510 Idstein  
Tel.: 06126/210  
Fax: 06126/21601



Adresy servisu  
Band Servis  
Klášterského 2  
CZ-14300 Praha 4  
Tel.: 244 403 247  
Fax: 241 770 167



Band Servis  
K Pasekám 4440  
CZ-76001 Zlín  
Tel.: 577 008 550/551  
Fax: 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>



Black & Decker Központi  
Garanciális és Márkaszerviz  
1163 Budapest  
(Sashalom) Thököly út 17.  
Tel.: 403-2260  
Fax: 404-0014



Remonto dirbtuviu adresas  
BLACK & DECKER  
Žirmūnų 139a  
2012 Vilnius  
Tel.: 273 73 59  
Fax: 273 74 73



Servisa adrese  
Baltijas Dizaina Grupa  
Skanstes iela 13  
Riga, LV-1013,  
Latvija  
Tel.: 00371-7375769  
Fax: 00371-7360591



קובוצת מכשירי עבודה בע"מ, נציגי בלק אנדר  
דָּקָר דִּוְילָל בִּשְׂרָאֵל.  
מַעֲבָדָה שִׁירָות אַרְצִיתָא וְאַוּלָם תְּזִגָּה מִרְכָּצֶן.  
כְּתֻבוֹנִים: רְתִ' הַמְּרַבָּה 1 אַזְוֹר הַתְּעִשְׂוִיה חַלְוָן  
טלפונים: 5588910-03 פקס: 5588832-03  
אתר אינטרנט: [www.dewalt.org.il](http://www.dewalt.org.il)  
[www.blackanddecker.org.il](http://www.blackanddecker.org.il)



Adres serwisu centralnego  
ERPTECH  
ul. Obozowa 61  
01-418 Warszawa  
Tel.: 022-8620808  
Fax: 022-8620809

Documentation of the warranty repair

Garantinių remontų dokumentacija

Dokumentation der Garantiereparatur

Garantijas remonta dokumentācija

Dokumentace záruční opravy

Przebieg napraw gwarancyjnych

A garanciális javítás dokumentálása

תיעוד תיקון לאחריות

GB	No.	Date of receipt for repair	Date of repair	Repair order no.	Defect	Stamp Signature
D	Nr.	Annahmedatum	Reparaturdatum	Auftragsnummer	Defekt	Stempel Unterschrift
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
LT	Nr.	Registracijos data	Remonto data	Remonto Nr.	Defektas	Antspaudas Parašas
LV	N.p.k.	Pienemšanas datums	Remonta datums	Remonta dokumenta numurs	Defekti	Zīmogs Paraksts
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
IL	ונ'	תאריך הקבלה לתיקון	תאריך התיקון	mos' zamnet ha tikon	תקלה	חותמת חתימה