


# **DEWALT®**

DEWALTi 5-punktiline laser / DEWALT 5 taškų lazerinis nivelyras /  
DEWALT 5 punktu läzers / DEWALT 5 Лазерный указатель

DCE085R, DCE085G



370718-37 BLT


[www.DeWALT.eu](http://www.DeWALT.eu)



Eesti keel	(Originaaljuhend)	7
Lietuvių	(Originalios instrukcijos vertimas)	15
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	23
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	31

Joonis / Pav. /  
Attēls / Рисунок


(A)



3

x1 3a


x2 3b




1/4-20

5/8-11




(C)



(B)




3




Joonis / Pav. /  
Attēls / Рисунок



(G)



(2)




(H)




①


①




②



③



④



# Sisukord

- Laseri andmed
- Kasutaja ohutus
- Patareide ohutus
- Laseri vooluallikas
- Laseri sisselfülitamine
- Laseri täpsuse kontrollimine
- Laseri kasutamine
- Hooldus
- Probleemide lahendamine
- Teenindus ja remont
- Tehnilised andmed

## Laseri andmed

5-punktilised laserid DCE085R ja DCE085G on 2. klassi laserseadmed. Laserid on iseloodivad lasertööriistad, mida võib kasutada horisontaalseks ja vertikaalseks loodimiseks.

## Kasutaja ohutus

### Ohutusjuhised

Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja põõrake tähelepanu nendele sümboleitele.



**OHT!** Tähisab töenäolust ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei vältita, lõppeb surma või raske kehavigastusega.



**HOIATUS!** Tähisab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei vältita, võib lõppeda surma või raske kehavigastusega.



**ETTEVAATUST!** Tähisab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei vältita, võib lõppeda kerge või keskmise raskusastmega kehavigastusega.



**NB!** Osutab kasutusviisi, mis ei seostu kehavigastusega, kuid mis võib põhjustada varalist kahju.

**Kui teil on selle või mõne muu DeWALTi tööriista kohta küsimusi või kommentaare, minge aadressile <http://www.dewalt.eu>.**



**HOIATUS!**

Lugege kõiki juhiseid ja tehe need endale selgeks. Kõigi selles juhendis toodud hoitustele ja seliste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögigi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

## HOIDKE NEED JUHISED ALLES



### HOIATUS!

Laserikiirgus. Ärge võtke laserloodi lahti ega muutke selle sihitust. Selle sees pole kasutajapoolset hooldust vajavaid osi. See võib põhjustada raskeid silmakahtustusi.



### HOIATUS!

Ohtlik kiirgus. Kui juhtseadiste kasutamisel, seadme reguleerimisel või selle käsitsemisel ei järgita käesolevat juhendit, võib tagajärjeks olla kokkupuude ohtliku kiirgusega.

Laseri sildil võivad olla järgmised sümbolid.

Sümbol	Tähendus
V	Voldid
mW	Miliwattid
	Laserit puudutav hoitatus
nm	Laineplikkus nanomeetrites
2	Laseri klass 2

## Hoitussildid

Teie mugavuse ja ohutuse huvides on laseril järgmised sildid.



**HOIATUS!** Vigastusoohu vähendamiseks peab kasutaja lugema kasutusjuhendit.



**HOIATUS! LASERIKIIRGUS. ÄRGE VAADAKE OTSE KIRE SUUNAS.** 2. klassi laserseade



• **Ärge kasutage laserit plahvatusohutlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Elektrotööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.

• **Kui laserit ei kasutata, hoidke seda lastele ja väljaoppeta isikutele kättesaamatus kohas.** Oskamatutes kätes võivad laserid olla väga ohtlikud.

- Seadet PEAVAD hooldama ainult kvalifitseeritud hooldustehnikud. Oskamatu remont võib hooldus võib lõppeda kehavigastusega. Lähima DeWALTi teeninduskeskusele leiate aadressilt <http://www.dewalt.eu>.
- Ärge kasutage laserikire vaatamiseks optilisi vahendeid, näiteks teleskoopi või luupi. See võib põhjustada raskeid silmakahtustusi.
- Ärge asetage laserit kohta, kus keegi võib tahtlikult või tahtmatult laserikirduvaadata. See võib põhjustada raskeid silmakahtustusi.
- Ärge asetage laserit peegeldava pinna lähedale, mis võib peegeldada laserikire kellelegi silma. See võib põhjustada raskeid silmakahtustusi.
- Kui te laserit ei kasuta, lülitage see välja. Kui jäätate laseri välja lülitamata, suureneb oht, et keegi vaatab laserikirurgusega.
- Ärge kunagi muutke laseri ehitust mis tahes moel. Seadme ehituse muutmine võib põhjustada kokkupuute ohtliku laserikirurgusega.
- Ärge kasutage laserit laste läheduses ega laske lastel seda kasutada. See võib põhjustada raskeid silmakahtustusi.
- Ärge eemaldage ega rikkuge hoitussilte. Kui sildid on eemaldatud, võib kasutaja või keegi teine end teadmatusest kiirgusohtu seada.
- Asetage laser kindlasti ühetasasele pinnale. Laseri ümberkukkumisel võivad tagajärjeks olla laseri kahejustused ja kehavigastused.

## Isiklik ohutus

- Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage laserit mõistulikult. Ärge kasutage laserit väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui laseriga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
- Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille. Turvarvarustus (nt tolumumask, mittelibisevad turvajalatsid, kõva peakate ja kõrvaklapid) vähendab olenevalt töötigimustest tervisekahjustuste ohtu.

## Tööriista kasutamine ja hooldamine

- Ärge kasutage laserit, kui seda ei saa toite- ja transpordiliuku lülitist sisse ja välja lülitada. Tööriisti, mida ei saa lülitist juhidita, on ohtlik ja vajab remonti.

- Järgige käesoleva juhendi peatükis „Hooldus“ toodud juhiseid. Heakskiitmata osade kasutamine või hooldusjuhiste mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi või vigastuste ohtu.

## Patareide ohutus



### HOIATUS!

Patareid võivad plahvatada, lekkida või põhjustada vigastusi ja tulekahju. Selle ohu vähendamiseks toimige järgmiselt.

- Järgige hoolikalt kõiki juhiseid ja hoitatisi patarei märgistusel ja pakendil ning kaasolevas aku ohutusjuhendis.
- Paigaldage patareid alati õigesti, järgides seadmel ja patareidel olevalt pooluste tähisid (+ ja -).
- Ärge lühistage patareide klemme.
- Ärge laadige ühekordseid patareisid.
- Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid. Vahetage kõik patareid korraga sama tootja ja sama tüüpi patareide vastu.
- Eemaldaage tühjad patareid kohe ja vabanega neist kohalike eeskirjade kohaselt.
- Ärge visake patareisid tulle.
- Hoidke patareisid lastele kättesaamatust kohas.
- Eemaldaage patareid, kui seade pole kasutusel.
- Kasutage laetava akupatarei laadimiseks ainult selle jaoks mõeldud laadijat.

## Laseri vooluallikas

Laseri vooluallikana saab kasutada ühte järgmistest akupatareidest:

- DeWALTi 10,8 V liitiumioon-akupatarei (DCB121, DCB123 või DCB127).
- DeWALTi AA-stardipakett 4 AA-tüüp patareiga. Märkus! AA-stardipaketti soovitatatakse kasutada ainult punase laseriga.

*Toist tüüpi patareide kasutamine võib põhjustada tu-  
leohtu.*

## DeWALTi liitiumioonaku laadimine

- 1 Kui 10,8 V MAX liitiumioon-akupaterei on laseri küljes, eemaldage see (joonis #1).
  - Pöörake laser ümber, et akupatereile kergemini ligi pääseda (joonis #1).
  - Vajutage akupaterei vabastusnuppu (joonis #2) ja tömmake akupaterei üles, et vabastada see laseri küljest (joonis #3).
  - Tömmake akupaterei lõpuni üles ja laserist välja (joonis #4).
- 2 Ühendage laadija juhe vooluvõrku.
- 3 Lükake akupaterei alla laadijasse, kuni see klöpsatusega kohale asetub (joonis #1). Laadijal vilgub vasakpoolne märgutuli, mis nätab, et akut laetakse (joonis #2).
- 4 Pärast seda, kui aku on täielikult laetud (märgutuli laadijal ei vilgu enam), vajutage ja hoidke all akupaterei vabastamise nuppu (joonis #3) ja libistage akupaterei laadijast välja (joonis #4).
- 5 Lükake akupaterei alla laserseadme sisse, kuni see klöpsatusega kohale asetub (joonis #5).

## Uute AA-tüüpi patareide paigaldamine



### ETTEVAATUST!

AA-stardipakett on mõeldud kasutamiseks ülduvate DeWALTi 10,8 V laserseadmetega ja seda ei tohi kasutada muude tööriistadega. Ärge üritage seadme ehitust muuta.

- 1 Kui AA-stardipakett on laseri küljes, eemaldage see (joonis #1).
  - Pöörake laser ümber, et stardipaketile kergemini ligi pääseda (joonis #1).
  - Vajutage stardipaketi vabastusnuppu (joonis #2) ja tömmake stardipaketti üles, et vabastada see laseri küljest (joonis #3).
  - Tömmake stardipaketti lõpuni üles ja laserist välja (joonis #4).
- 2 Kergitage AA-stardipaketi riivi ja avage patareipesa kate (joonis #1 ja #2).
- 3 Paigaldage neli uut kvaliteetset korraliku kaubamärgiga AA-tüüpi patareid, jälgides, et kummagi patarei poolustle (- ja +) paigutus vastab patareipesa siseküljel olevatele tähistele (joonis #3)).

- 4 Suruge patareipesa kate klöpsatusega kinni.
- 5 Lükake stardipakett alla laserseadme sisse, kuni see klöpsatusega kohale asetub (joonis #4)).

## Patareinäidiku vaatamine klahvistikul

Kui laser on sisse lülitud, näitab patareinäidik klahvistikul (joonis #3) patareide jätkmahtuvust. Iga LED-tuli patareinäidiku neljast tulest vastab 25%-ile.

- Alumine LED süttib ja vilgub, kui aku hakkab tühjaks saama (alla 12,5%). Laser võib patareide tühjenedes veel lühikest aega töötada, kuid laseri kiirend muutuvad peagi tuhmiks.
- Pärast uute patareide paigaldamist AA-stardipaketi või 10,8 V liitiumioonaku laadimist ja laseri sisselülitamist on kiire erksus jälle endine ja patareinäidik näitab maksimaalset taset.
- Kui köik 4 akunäidiku LED-tuld pölevad, siis ei ole laser täielikult välja lülitud. Kui laserit ei kasutata, veenduge, et toite-/transpordilukku lülititi on lukatud VASAKULE lukustatud/väljalülitudatud asendisse (joonis #1a)).

## Laseri sisselülitamine

- 1 Asetage laser siledale ja ühetasasele pinnale.
- 2 Lükake toite-/transpordiluku lülititi paremale avatud/ sisselülitatud asendisse (joonis #1b)).
- 3 Vajutage klaviatuuri nuppu (joonis #3), et testida iga laseri kiireid seadistusi.
  - Vajutage üks kord nuppu , et kuvada täpida laseri all, ees ja peal (joonis #3a)).
  - Vajutage teist korda nuppu , et kuvada veel kaks täppi laseri kummaltki küljelt (joonis #3b)).
  - Täppide kustutamiseks vajutage nuppu  kolmandat korda.
- 4 Kontrollige laseri kiiri. Laser loodib end automaatselt.
  - Kui laser on nii tugevalt kaldu, et see ei suuda end ise loodida (> 4°), siis hakkab laseri kiiri vilkuma.
  - Kui laseri kaldenurk on 4° ja 10° vahel, vilguvad laseri kiired pidevalt.
  - Kui laseri kaldenurk on suurem kui 10°, vilguvad kiired pidevalt 3 korda.

5. Kui laserikirid vilguvad, siis laser ei ole horisontaalselt (või vertikaalselt)loodis ja seda EI TOHI KASUTADA horisontaalse või vertikaalse asendi määramiseks ega märgistamiseks. Paigutage laser ümber ühetasasele pinnale.
6. Kui MÖNI järgmistes väidetest VASTAB TÖELE, tutvuge ENNE LASERI KASUTAMIST juhistega, mis on toodud jäotises „*Laseri täpsuse kontrollimine*“.
  - Kasutate laserit esimest korda (juhul kui laserit on hoitud äärmaslikul temperatuuril).
  - Laseri täpsust ei ole mõnda aega kontrollitud.
  - Laser võib olla maha pillatud.

## Laseri täpsuse kontrollimine

Laser tööriistad on tehases pitseeritud ja kalibreeritud. Töö täpsuse tagamiseks on soovitatud kontrollida laseri täpsust enne esmakordset kasutamist (juhul kui laser on olnud äärmaslikul temperatuuril) ning teha seda aeg-ajalt ka edaspidi. Käesolevas kasutusjuhendis loetletud täpsuse kontrollimise protseduuride teostamisel järgige alltoodud juhiseid:

- Kasutage võimalikult suurt töökaugusele lähimat pindala/kaugust. Mida suurem on pindala/kaugus, seda lihtsam on laseri täpsust mõota.
- Asetage laser siledale, ühetasasele ja kindlale pinnale, mis on mõlemas suunasloodis.
- Märgistage laserikiire keskpunkti.

### Vertikaaltasapinna laseritäpi täpsus

Laseri vertikaalset kalibreeritust saab kõige paremini kontrollida, kui on võimalik kasutada körget (idealaaljuhul vähemalt 7,5 m (25 jala) kõrgust) lage ning üks inimene liigutab pörandal laserit ja teine märgib lalee laserikiire tekitatud punkti.

1. Märgistage pörandal punkt P1 (joonis  #1).
2. Lülitage laser sisse ja vajutage üks kord nuppu , et kuvada täpid laseri all, ees ja peal.
3. Asetage laser nii, et alumise täpi kese asub punkti P1 kohal, ning märgistage laes ülemise täpi kese kui punkt P2 (joonis  #1).
4. Pöörake laserit 180°, jälgides, et alumine täpp püsib pörandale märgitud punkti P1 keskel (joonis  #2).
5. Märkige lakke ülemise laseritäpi kese ehk punkt P3 (joonis  #2).

6. Möötke ära punktide P2 ja P3 vaheline kaugus.
7. Kui mõõtmistulemus on suurem kui **punktide P2 ja P3 vaheline lubatud kaugus** alljärgnevас tabelis esitatud **lae ja pöranda vastava vahemaa** puhul, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud hooldustöökotta.

Lae ja pöranda vaheline kaugus	Punktide P2 ja P3 vaheline lubatud kaugus
4,5 m (15 jalga)	2,6 mm (7/6 tolli)
6 m (20 jalga)	3,3 mm (9/6 tolli)
9 m (30 jalga)	5,4 mm (7/32 tolli)
12 m (40 jalga)	7,2 mm (9/32 tolli)

### Horisontaalse täpi täpsus – horisontaaltasapind

Laserseadme horisontaalse kalibreerituse kontrollimiseks on tarvis kaht **teineteisest vähemalt 6 m (20 jala) kaugusest asuvat paralleelsest seina**.

1. Lülitage laser sisse ja vajutage kaks korda nuppu , et kuvada täpid laseri all, peal, ees, paremal ja vasakul.
2. Asetage laser esimesest seinast 5–8 cm (2–3 tolli) kaugusele. Eesmisse laseritäpi testimiseks veenduge, et laseri esikülj on suunatud seina poole (joonis  #1).
3. Märkige laseritäpi asukoht esimesel seinal (punkt P1) (joonis  #1).
4. Pöörake laserit 180° ja märkige laseritäpi asukoht teisel seinal (punkt P2) (joonis  #1).
5. Asetage laser teisest seinast 5–8 cm (2–3 tolli) kaugusele. Eesmisse laseritäpi testimiseks veenduge, et laseri esikülj on suunatud seina poole (joonis  #2), ja reguleerige laseri kõrgust, kuni laseritäpp kattub punktiga P2.
6. Pöörake laserit 180°, suunake laseritäpp punktile P1 esimesel seinal ja märgistage punkt P3 (joonis  #2).
7. Möötke ära punktide P1 ja P3 vaheline vertikaalne kaugus esimesel seinal.
8. Kui mõõtmistulemus on suurem kui **punktide P1 ja P3 vaheline lubatud kaugus** alljärgnevас tabelis esitatud **seinte vastava vahemaa** puhul, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud hooldustöökotta.

Seinte vaheline kaugus	Punktide P1 ja P3 vaheline lubatud kaugus
6,0 m (20 jalga)	3,6 mm (9/6 tolli)
9,0 m (30 jalga)	5,4 mm (7/32 tolli)
15,0 m (50 jalga)	9 mm (11/32 tolli)
23,0 m (75 jalga)	13,8 mm (9/16 tolli)

9. Kontrollige parempoolse ja seejärel vasakpoolse täpi täpsust, korrateks toiminguid 2 kuni 8 ja veendudes, et testite iga seina vastas olevat laseritäppi.

### Horisontaalse täpi täpsus – täsnurk

Laserloodi kalibreeringu kontrollimiseks peab ruumi piikkus olema vähemalt **10 m (35 jalga)**. Kõik märgid võib teha põrandale, asetades kiire ette sihtmärgi ja kandes kiire asukoha üle põrandale.

**MÄRKUS!** Täpsuse tagamiseks peab punktide P1 ja P2, P3 ja P4, P2 ja P4 ning P2 ja P5 vaheline kaugus (D1) olema vördrne.

1. Märkige ruumi ühes otsas põrandale punkt P1, nagu näidatud joonisel ① #1.
2. Lülitage laser sisse ja vajutage üks kord nuppu ④, et kuvada täpid laseri all, ees ja peal.
3. Asetage laser nii, et alumise täpi kese asub punkti P1 kohal, ja veenduge, et eesmine täpp on suunatud ruumi kaugema otsa poolle (joonis ① #1).
4. Kasutades sihtmärki eesmisse horisontaaltasapinna täpi asukoha ülekandmiseks seisnalt põrandale, märkige põrandale kahju täsnurkse kiire asukohad (punktid P4 ja P5) (joonis ① #2).
5. Nihutage laser punkti P2 ja suunake eesmisse horisontaaltasapinna täpp üuesti punkti P3 (joonis ① #2).
6. Kasutades sihtmärki eesmisse horisontaaltasapinna täpi asukoha ülekandmiseks seisnalt põrandale, märkige põrandale kahju täsnurkse kiire asukohad (punktid P4 ja P5) (joonis ① #2).
7. Pöörake laserit  $90^\circ$ , nii et eesmisse horisontaaltasapinna täpp kattub punktiga P4 (joonis ① #3).
8. Märkige põrandale punktile P1 võimalikult lähedale esimene täsnurk all oleva kiire asukoht (punkt P6) (joonis ① #3).
9. Mõõtke ära punktide P1 ja P6 vaheline kaugus (joonis ① #3).

10. Kui mõõtmistulemus on suurem kui punktide P1 ja P6 vaheline lubatud kaugus alljärgnevas tabelis esitatud vastava vahemaa (D1) puhul, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud hooldustöökotta.

Kaugus (D1)	Lubatud kaugus punktide P1 ja P6 vahel
7,5 m (25 jalga)	2,2 mm (3/32 tolli)
9 m (30 jalga)	2,7 mm (7/64 tolli)
15 m (50 jalga)	4,5 mm (3/16 tolli)

11. Pöörake laserit  $180^\circ$ , nii et eesmisse horisontaaltasapinna täpp kattub punktiga P5 (joonis ① #4).
12. Märkige põrandale punktile P1 võimalikult lähedale teise täsnurga all oleva kiire asukoht (punkt P7) (joonis ① #4).
13. Mõõtke ära punktide P1 ja P7 vaheline kaugus (joonis ① #4).
14. Kui mõõtmistulemus on suurem kui punktide P1 ja P7 vaheline lubatud kaugus alljärgnevas tabelis esitatud vastava vahemaa (D1) puhul, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud hooldustöökotta.

Kaugus (D1)	Lubatud kaugus punktide P1 ja P7 vahel
7,5 m (25 jalga)	2,2 mm (3/32 tolli)
9 m (30 jalga)	2,7 mm (7/64 tolli)
15 m (50 jalga)	4,5 mm (3/16 tolli)

## Laseri kasutamine

### Kasutamisõpetus

- Märkistage alati laserikiire keskpunkt.
- Äärmsiliste temperatuuri muutuste korral võivad sisimised osad liikuda, mis võib mõjuda tööriista täpsusele. Kontrollige töötamisel sageli täpsust.
- Kui laser on maha kukkunud, kontrollige, kas see on endiselt kalibreeritud.
- Kui laser on õigesti kalibreeritud, loodib see end ise. Kõik laserid on tehases kalibreeritud leidma rõhtsat asendit, kui need on asetatud pinnale, mille kõrvalekallale horisontaalasendist on keskmiselt  $\pm 4^\circ$ . Kätsitsi reguleerimine ei ole vajalik.

## Laseri väljalülitamine

Kui laserit ei kasutata, lükake toite-/transpordiluku lülitit väljalülitatud/lukustatud asendisse (joonis **(A)**#1a). Kui lülitit ei seata lukustatud asendisse, jäavad kõik 4 LED-tuld klahvistiku patareinäidikul põlema (joonis **(A)**#3).

## Pöördkanduri kasutamine

Laseril on magnetiline pöördkandur (joonis **(B)**#3, joonis **(B)**#1), mis on seadmega püsivalt ühendatud.



### HOIATUS!

*Asetage laser ja/või seinakinnitus stabiliseerimiseks pinnale. Laseri kukkumisel võivad tagajärjeks olla rasked kehavigastused või laseri kahjustused.*

- Kanduril on magnetid (joonis **(B)**#2), mis võimaldavad seadet paigaldada enamikule terasest või rauast vertikaalpindadele. Sobivad pinnad on näiteks terasneelid, terasest ukseraamid ja ehitusterasesel talad.
- Kanduril on tüüpilava (joonis **(B)**#1), mille abil saab selle riputada naela või kruviga mitu tahes pinnale.

## Laseri kasutamine tarvikutega



### HOIATUS!

*Kuna muid tarvikuid peale DeWALTi pakutavate ei ole selle laseriga festiilid, võib nende kasutamine koos selle laseriga olla ohtlik.*

*Kasutage ainult DeWALTi tarvikuid, mida soovitatatakse kasutada just selle mudeliga. Tarvikud, mis sobivad ühele laserile, võivad põhjustada kehavigastuse ohtu, kui neid kasutatakse koos mõne teise laseriga.*

Laseri alumisel küljel on 1/4–20 ja 5/8–11 sisekeermmed (joonis **(C)**) olemasolevate või lisanduvate DeWALTi tarvikute paigaldamiseks. Kasutage ainult DeWALTi tarvikuid, mis on ette nähtud just selle laseriga kasutamiseks. Järgige tarvikuga kaasas olevald juhiseid.

Teie laseri jaoks soovitatavaid tarvikuid saab lisatasu eest edasimüüjalt või volitatud hooldustöökojast. Kui vajate mõne tarviku leidmisel abi, võtke ühendust DeWALTi kohaliku teeninduskeskusega või külastage meie veeblelehte: <http://www.dewalt.eu>.

## Laseri kasutamine laekanduriga

Laseri laekinnitus (kui see kuulub komplekti) annab laseri paigaldamiseks rohkem võimalusi. Laekinnituse ühes otsas on klamber, mille saab kinnitada kahe seina vahelisse nurka, kui ruumis on ripplagi. Laekinnituse mõlemas otsas on kraviauk selle riputamiseks naelte või kruvidega mis tahes pinnale.

Kui laekinnitus on kindlalt kinni, saab selle terasplaadi külge kinnitada magnetilise pöördkanduri. Seejärel saab laseri asukoha täpselt korrigeerida, lükates magnetilist pöörd-kandurit seinakinnituse küljes üles või alla.

## Hooldus

- Kui laserit ei kasutata, puuhastage selle välimised osad niiske lapiga, pühkige laser pehme lapiga kuivaks ja seejärel pange see kaasasoleva karbiga hoiule.
- Kuiigi laseri välispind on lahustikindel, ei tohi laseri puuhastamiseks kasutada lahusteid.
- Ärge hoidige laserit temperatuuril alla -20 °C (-5 °F) ega üle 60 °C (140 °F).
- Töö täpsuse tagamiseks kontrollige sageli, kas laser on kalibreeritud.
- Kalibreerimise kontrolli ja teisi hooldustöid võivad teha ainult DeWALTi volitatud hooldustöökjad.

## Probleemide lahendamine

### Laser ei lülitu sisse

- AA-tüüpi patareide kasutamisel tuleb järgida alltoodud juhiseid.
- Patareid peavad olema paigaldatud öigesti, vastavalt pooluste tähistele (+ ja -) patareipesa sisekülijel.
- Patareide klemmid peavad olema puhtad ning rooste- ja korrosoonivabade.
- Patareid peavad olema uued, kvaliteetsed ja korraliku kaubamärgiga, et vähendada patareide lekkimise ohtu.
- Veenduge, et AA-tüüpi patareid või laetav liitiumionaku on töökorras. Kahtluse korral proovige uusi patareisid.
- Hoolitsege, et laser oleks kuiv.

- Kui laseri temperatuur on üle 50 °C (120 °F), ei lülitu see sisse. Kui laserit on hoitud äärmiselt kõrge temperatuuri käes, laske laseril jahtuda. Toite-/transpordiluku lülitim kasutamine enne laseri jahtumist töötemperatuurini ei kahjusta laserloodi.

## Laserikiir vilgub

Laserid loodivad end kõigis suundades ise keskmiselt kuni 4°. Kui laser on nii kaldu, et selle sisemine mehhanism ei suuda end ise loodida, siis hakkavad laserikiireid vilkuma, mis näitab, et kalle on liiga suur. LASERI VILKUVAD KIRED EI OLE HORIZONTAALSED EGA VERTIKAALSED JA NEID EI SAA KASUTADA HORIZONTAALSUSE EGA VERTIKAALSUSE KINDLAKSTEGEMISEL EGA MÄRKIMISEL. Paigutage laser tasasemale pinnale.

## Laserikiired ei jäää paigale

Laser on täppismõõteriist. Kui laser ei ole asetatud stabiileksel (ja liikumatule) pinnale, siis püüab see leida röhtsat asendit. Kui kiir ei jäää paigale, proovige paigaldada laser stabiilsemale pinnale. Samuti püüdke tagada, et pind oleks võimalikult ühetasane, nii et laser on stabiilne.

## Teenindus ja remont

**Märkus!** Laseri lahtivõtmine muudab kehtetuks kõik tootega seotud garantiiid.

Et tagada toote OHUTUS ja USALDUSVÄÄRSUS, tuleb selle remondi- ja hooldustööd ning reguleerimine lasta teha volitatud hooldustöökojas. Oskamatu remondi või hooldusega kaasneb kehavigastuste oht. Lähima DeWALTi teeninduskeskuse leiate aadressilt <http://www.dewalt.eu>.

ET Tehnilised andmed

	DCE085R	DCE085G
Valgusallikas	Laserdioodid	
Laseri laine pikkus	Nähtav valgus 630–680 nm	Nähtav valgus 510–530 nm
Laseri võimsus	≤ 1,0 mW 2. KLASSE LASERSEADE	
Täpsus – kõik laseritäpid, välja arvatud alumine täpp	± 3 mm 15 m kohta ( $\pm 1/8$ tolli 50 jala kohta)	
Täpsus – alumine täpp	± 4 mm 10 m kohta ( $\pm 5/32$ tolli 33 jala kohta)	
Toiteallikas	4 AA-tüüp (1,5 V) patareid (6 V DC) või 10,8 V DeWALTi akupatarei	
Töötemperatuur	-10 °C kuni 50 °C (14 °F kuni 122 °F)	
Säilitustemperatuur	-20 °C kuni 60 °C (-5 °F kuni 140 °F)	
Keskonnamöju	Vee- ja tolmukindluse klass IP65	

# Turinys

- Informacija apie lazerį
- Naudotojo sauga
- Maitinimo elementų sauga
- Lazerio maitinimas
- Lazerio išjungimas
- Lazerio tikslumo patikra
- Lazerio naudojimas
- Techninė priežiūra
- Trikių šalinimas
- Priežiūra ir remontas
- Specifikacijos

## Informacija apie lazerį

5 taškų lazeriniai nivelyrai DCE085R ir DCE085G yra 2 klasės lazeriniai gaminiai. Lazeriniai nivelyrai – tai išsiligintantys lazeriniai įrankiai, kuriuos galima naudoti horizontalaus (gulsčiojo) ir vertikalaus (stačiojo) išlyginimo darbams.

## Naudotojo sauga

### Saugos rekomendacijos

Toliau pateiktos apibūdintos apibūdintos signalinio žodelio griežtumą. Perskaitykite šį naudotojo vadovą ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.



**PAVOJUS!** Nurodo kylančią pavojingą situaciją, kurios neišvengę žūsite arba rūmtai susižalotis.



**ISPĖJIMAS!** Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima žūti arba sunkiai susižaloti.



**ATSARGIAI!** Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima nesunkiai arba vidutiniškai sunkiai susižaloti.



**PASTABA.** Nurodo su užalojimu nesusijusią situaciją, kurios neišvengus galima padaryti materialinės žalos.

Jei turite kokių nors klausimų arba komentarų dėl šio ar kurio nors kito „DeWALT“ įrankio, apsilankykite <http://www.dewalt.eu>.



**ISPĖJIMAS!**

**Perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas.**

Jei bus nesilaikoma šiam vadove pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.

## IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS



**ISPĖJIMAS!**

**Pavojinga spinduliuotės poveikis.** Neardykitė lazerinio nivelyro. Viduje nėra dalii, kurių priežiūros darbus galėtų atlikti pats naudotojas. Kitaip gali būti sunkiai sužalotos akys.



**ISPĖJIMAS!**

**Pavojinga spinduliuotė.** Naudodami valdymo elementus arba reguliatorius, taip pat – atlikdami kitas nei čia nurodyta procedūras, galite gauti pavojingą spinduliuotės dozę.

Ant jūsų lazerio esančioje etiketėje gali būti pavaizduoti toliau nurodyti simboliai.

Simbolis	Reikšmė
V	Voltai
mW	Miliwatai
	Įspėjimas dėl lazerio
nm	Bangų ilgis nanometrais
2	2 klasės lazeris

### Išpėjamosios etiketės

Jūsų patogumui ir saugai ant jūsų lazerio pateikiamais toliau nurodytos etiketės.



**ISPĖJIMAS!** Siekdamas sumažinti pavojų susižaloti, naudotojas turi perskaityti šį naudotojo vadovą.



**ISPĖJIMAS! LAZERIO SPINDULIUOTĖ.** NEŽŪRĘKITE TIESIAI Į SPINDULIĄ. 2 klasės lazerinis gaminys



- **Nenaudokite lazerio sprogiojoje aplinkoje, pvz., kur yra liepsniųjų skystių, duju arba dulkių.** Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkes arba garai.
- **Išjungtį lazerį laikykite vaikams ir nekvalifikuotims asmenims nepasiekiamajoje vietoje.** Nekvalifikuotų naudotojų rankose lazeriai kelia pavojų.

- **Irankio priežiūrą PRIVALO atlikti tik kvalifikuoti remonto specialistai.** Jei bendrosios arba techninės priežiūros darbus atliks nekvalifikuoti asmenys, kas nors gali susižaloti. Informacijos apie artimiausią „DeWALT“ serviso centrą rasite <http://www.dewalt.eu>.
- **Nenaudokite optinių irankių, pvz., teleskopų ar teodolitų, norėdami pamatyti lazerio spindulį.** Kitais gali būti sunkiai sužalotos akys.
- **Nenustatykite lazerio tokioje padėtyje, kurioje kas nors tyčia ar netycia galėtų pažiūrėti tiesiai į lazerio spindulį.** Kitais gali būti sunkiai sužalotos akys.
- **Nenustatykite lazerio šalia atspindinčio paviršiaus, kuris galėtų atspindinti lazerio spindulį ir nukreipti jį į kieno nors akis.** Kitais gali būti sunkiai sužalotos akys.
- **Nenaudojama lazerų reikia išjungti.** Palikus jungtą lazeri, padidėja pavojus pažiūrėti į jo spindulį.
- **Jokiais būdais nemodifikuokite lazerio.** Modifikavus irankį, galima gauti pavojingą spindulinės dozės.
- **Nenaudokite lazerio, jei netoliše yra vaikų, ir neleiskite vaikams naudotis lazeriu.** Kitais galima sunkiai susižaloti akis.
- **Nenuimkite ir negadinkite išpėjamujų etikečių.** Pašalinus etiketes, naudotojas arba kiti asmenys gali netycia gauti spindulinės dozės.
- **Padėkite lazeri ant lygaus paviršiaus.** Jei lazeris nukris, jis gali būti apgaudintas arba kas nors gali būti rimtai sužalotas.

### Asmens sauga

- Dirbdami lazeriu, būkite budrus, žiūrėkite, ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka. Nenaudokite lazerio būdami pavargę arba apsaugę nuo narkotikų, alkoholio arba vaistų. Akimirkų nukreipus démesį, dirbant su lazeriu, galima sunkiai susižaloti.
- Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada naudokite akių apsaugos priemones. Atsižvelgiant į darbo aplinką, apsauginės priemonės, pvz., dulkių kaukė, neslystantys saugos batai, šalmas ir klausos apsauga sumažina sužalojimų pavojų.

### Irankio naudojimas ir priežiūra

- **Nenaudokite lazerio, jei maitinimo / transportavimo užrakto jungiklių nepavyksta jo įjungti arba išjungti.** Bet koks irankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas, jį būtina pataisyti.

• Vadovaukitės šio naudotojo vadovo skyriuje **Techninė priežiūra** pateiktais nurodymais. Naudojant neleistinas dalis arba nesilaikant **techninės priežiūros** nurodymų, gali kilti elektros smūgio arba susižeidimo pavojus.

## Maitinimo elementų sauga



### ISPĖJIMAS!

**Maitinimo elementai gali sprogti, iš jų gali ištékėti skysčio ir sužaloti arba sukelti gaisrą.** Kaip sumažinti šį pavojų:

- Atidžiai vadovaukitės visais maitinimo elemento etiketėje ir pakuočių paleiktakais išpėjimais bei nurodymais, taip pat – pridėtu maitinimo elementų saugos vadov.
- Visuomet tinkamai išdeikite maitinimo elementus, atsižvelgdam i polius (+ ir –), pažymėtus ant maitinimo elementų ir įrenginio.
- Nesujunkite elementų kontaktų trumpuoju jungimu.
- Neiškraukite vienkartinių maitinimo elementų.
- Nenaudokite vienu metu ir senų, ir naujų maitinimo elementų. Pakeiskite visus maitinimo elementus naujais tos pačios markės ir tipo maitinimo elementais.
- Išnaudolus maitinimo elementus tuo pat išsimkite ir išmeskite, vadovaudamiesi vietos įstatymais.
- Nemeskite maitinimo elementų į ugnį.
- Laikykite maitinimo elementus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Išsimkite maitinimo elementus, kai įrenginio nenaudojate.
- Naudokite tik jūsų akumulatoriams tinkamą įkroviklį.

## Lazerio maitinimas

Lazeris gali būti maitinamas tokiais maitinimo elementais:

- „DeWALT® 10,8 V ličio Jonų akumulatoriumi (DCB121, DCB123, arba DCB127);
  - „DeWALT® AA pradedančiojo rinkiniu, kurį sudaro 4 AA formato maitinimo elementai.
- Pastaba. AA pradedančiojo rinkinį rekomenduojama naudoti tik su **raudonos** šviesos lazeriu.

**Naudojant kitus maitinimo elementus, kils gaisro pavojus.**

## Kaip ikrauti „DeWALT“ ličio jonų akumuliatorius

1. Jei 10,8 V MAX ličio jonų akumuliatorius prijungtas prie lazerio, ji nuimkite (D-1 pav.).
  - Pasukite lazerį, kad būtų lengviau pasiekti akumuliatorių (D-1 pav.).
  - Spausdami akumuliatoriaus atleidimo mygtuką (D-2 pav.), traukite akumuliatorių aukštyn, kad atrakintumėte nuo lazerio (D-3 pav.).
  - Ištraukite akumuliatorių iš lazerio (D-4 pav.).
2. Prijunkite įkroviklio kabelį prie elektros lizdo.
3. Stumkite akumuliatorių į įkroviklį, kad užsifiksotų (F-1 pav.). Pradės mirkstėti kairioji įkroviklio indikatoriaus lemputė: tai reiškia, kad akumuliatorius įkraunamas (F-2 pav.).
4. Kai akumuliatorius bus visiškai ikrautas (įkroviklio lemputė nebemirksės), paspauskite ir palaiykite akumuliatoriaus atleidimo mygtuką (F-3 pav.), tada išslinkite akumuliatorių iš įkroviklio (F-4 pav.).
5. Slinkite akumuliatorių žemyn į lazerį, kad jis užsifiksotų (F-5 pav.).

## Kaip iđėti AA formato maitinimo elementus



### ATSARGIAI!

AA pradedančiojo rinkinys suprojektuotas naudoti konkrečiai su „DeWALT“ 10,8 V lazeriniais gaminiais, jo negalima naudoti su jokiais kitaip įrankiais. Nebandykite modifikuoti gaminio.

1. Jei AA pradedančiojo rinkinys prijungtas prie lazerio, ji nuimkite (D pav.).
  - Pasukite lazerį, kad būtų lengviau pasiekti pradedančiojo rinkinį (D-1 pav.).
  - Spausdami pradedančiojo rinkinio atleidimo mygtuką (D-2 pav.), traukite pradedančiojo rinkinio aukštyn, kad atrakintumėte nuo lazerio (D-3 pav.).
  - Ištraukite pradedančiojo rinkinį iš lazerio (D-4 pav.).
2. Pakelkite AA pradedančiojo rinkinio sklaistį ir atidarykite maitinimo elementų skyrelį dangtelį (E-1 ir 2 pav.).
3. Idėkite keturis naujus aukštus kokybés ir žinomą gamintojo AA formato maitinimo elementus. Pasirūpinkite, kad kiekvieno maitinimo elemento – ir + galai atitinku žymas, pateikiamas maitinimo elementų skyrelėje (E-3 pav.).

4. Paspauskite maitinimo elementų skyrelio dangtelį žemyn, kad užsifiksotų.
5. Slinkite pradedančiojo rinkinį žemyn į lazerį, kad jis užsifiksotų (E-4 pav.).

## Maitinimo elementų energijos matuoklis ant klaviatūros

Kai lazeris išjungtas, ant klaviatūros esantis maitinimo elementų energijos matuoklis (A-3) rodo, kiek liko energijos. Kiekvienas iš keturių maitinimo elementų energijos matuoklio šviesos diodų atitinka 25 % energijos.

- Kai maitinimo elementų energija ima sekti (iki 12,5 %), apatinis šviesos diodas pradeda mirkstėti. Lazeris gali kurį laiką veikti, kol maitinimo elementai išsėks, tačiau lazerio spindulys (-iai) ims greitai silti.
- Idėjus į AA pradedančiojo rinkinį naujus maitinimo elementus arba įkrovus 10,8 V ličio jonų akumuliatorių ir išjungus lazerį, jo spindulys (-iai) vėl ima šventi maksimaliu intensyvumu, o maitinimo elementų energijos matuoklis ima rodyti maksimalų lygi.
- Jei šviečia visi 4 maitinimo elementų energijos matuoklio šviesos diodai, tai reiškia, kad lazeris nera visiškai išjungtas. Kai lazeris nenaudojamas, užtikrinkite, kad maitinimo / transportavimo užraktas būtų nustatytas į KAIRIAJĄ užrakinimo / išjungimo padėti (A-1 pav.).

## Lazerio išjungimas

1. Pastatykite lazerį ant glotnaus ir plokščio pagrindo.
2. Nuslinkite maitinimo / transportavimo užrakto jungikliją dešinėn, į atrakinimo / išjungimo padėti (A-1b pav.).
3. Paspauskite klaviatūros mygtuką (A-3 pav.), kad išbandytumėte kiekvieno lazerio spindulio nuostatą.
  - Paspauskite (1) vieną kartą, kad parodytumėte taškus virš lazerio, po lazeriu ir priekyje (A-3a pav.).
  - Paspauskite (2) antrą kartą, kad parodytumėte du papildomus taškus lazerio šnuose (A-3b pav.).
  - Paspauskite (3) trečią kartą, kad neberodytumėte taškų.
4. Patikrinkite lazerio spindulius. Lazeris išsilypinga savaimė.
  - Jei lazeris pakrepiamas tiek, kad nebegali išsilypinti ( $> 4^\circ$ ), pradeda mirkstėti lazerio spindulys.
  - Jei lazeris pakrepiamas intervale nuo  $4^\circ$  iki  $10^\circ$ , spindulius ima mirkstėti nuolat.

- Jei lazeris pakreipiamas didesniu nei  $10^{\circ}$  kampu, spinduliu sumirkisi 3 kartus.
- 5. Jei lazerio spindulai mirksinai, vadinas, lazeris nustatytas nelygiai (nestatmenai) ir NETURĘTŪ būti naudojamas horizontaliai arba vertikaliai linijoms žymėti ar nustatyti. Pabandykite pastatyti lazerį ant lygaus pagrindo.
- 6. Jei BET KURIS iš toliau pateiktų teiginių TEISINGAS, PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI lazerį projekte, perskaitykite lazerio tikslumo patikros instrukcijas.
  - Lazerį naudojate pirmą kartą (jei lazeris buvo veikiamas aukštos temperatūros).
  - Lazerio tikslumas kurį laiką nebuvo tikrintas.
  - Lazeris galėjo būti numestas.

## Lazerio tikslumo patikra

Lazeriniai įrankiai būna užsandarinami ir sukalibruojami gamykloje. Prieš naudojant lazerį pirmą kartą (**jei lazeris veikė aukšta temperatūra**), rekomenduojama atlikti tikslumo patikrą. Vėliau patikras reikia vykdyti reguliariai, siekiant užtikrinti darbo tikslumą. Prieš pradėdami vykdyti bet kokias šiam vadove pateiktas tikslumo patikras, žr. šias rekomendacijas:

- Naudokite maksimalų įmanomą plotą / atstumą, artimiausiai darbiniam atstumui. Kuo didesnis plotas / atstumas, tuo lengviau matuoti lazerio tikslumą.
- Padėkite lazerį ant glotnaus, plokščio ir stabilaus pagrindo, kuris būtų lygus abiem kryptimis.
- Pažymėkite lazerio spindulio centrinį tašką.

## Statumo taško tikslumas

Lazerio statumo kalibravimo tikrinimas būna tiksliausias esant pakankamam vertikaliam aukščiui, pageidautina – 25 pėdų (7,5 m), kai vienas asmuo ant grindų nustato lazerį, o kitas prie lubų pažymi spindulio tašką ant lubų.

1. Pažymėkite tašką P1 ant grindų (G-1 pav.).
2. IJUNKITE lazerį ir vieną kartą paspauskite (G), kad parodytumėte taškus virš lazerio, priešais jį ir po juo.
3. Nustatykite lazerį taip, kad apatiniai taškas būtų sucentruotas virš taško P1, tada pažymėkite viršutinio taško centrą ant lubų kaip tašką P2 (G-1 pav.).
4. Pasukite lazerį  $180^{\circ}$  kampu, užtikrinkdami, kad apatinis taškas vis dar būtų sucentruotas ant taško P1 grindyse (G-2 pav.).
5. Pažymėkite viršutinio taško centrą ant lubų kaip tašką P3 (G-2 pav.).
6. Išmatuokite atstumą tarp taškų P2 ir P3.
7. Jei jūsų matmuo yra didesnis nei leistinas atstumas tarp P2 ir P3 atitinkamam atstumui tarp lubų ir grindų (žr. tolesnę lentelę), lazerį reikia nugabenti į įgaliojai serviso centrą.

Atstumas tarp lubų ir grindų	Leistinas atstumas tarp P2 ir P3
15 pėd. (4,5 m)	7/64 col. (2,6 mm)
20 pėd. (6 m)	9/64 col. (3,3 mm)
30 pėd. (9 m)	7/32 col. (5,4 mm)
40 pėd. (12 m)	9/32 col. (7,2 mm)

## Lygio taško tikslumas – lygis

Norint patikrinti lazerio gulstumo kalibravimą, reikia dvięjų lygiagrečių sienų, nutolusių bent 20 pėdų (6 m) atstumu.

1. IJUNKITE lazerį ir paspauskite (G) du kartus, kad parodytumėte taškus virš jo, priekyje, apačioje, dešinėje ir kairėje.
2. Nustatykite lazerį 2–3 colių (5–8 cm) atstumu nuo pirmosios sienos. Norėdami išbandyti priekinį lazerio tašką, pasirūpinkite, kad lazerio priekinė dalis būtų nukreipta į sieną (H-1 pav.), ir sureguliukite lazerio aukštį, kad lazerio taškas pataikytų į P2.
3. Pažymėkite lazerio taško vietą ant pirmosios sienos kaip tašką P1 (H-1 pav.).
4. Pasukite lazerį  $180^{\circ}$  kampu ir pažymėkite lazerio taško vietą ant antriosios sienos kaip tašką P2 (H-1 pav.).
5. Nustatykite lazerį 2–3 colių (5–8 cm) atstumu nuo antriosios sienos. Norėdami išbandyti priekinį lazerio tašką, pasirūpinkite, kad lazerio priekinė dalis būtų nukreipta į sieną (H-2 pav.), ir sureguliukite lazerio aukštį, kad lazerio taškas pataikytų į P2.
6. Pasukite lazerį  $180^{\circ}$  kampu ir nutaikykite lazerio tašką šalia taško P1 ant pirmosios sienos, tada pažymėkite tašką P3 (H-2 pav.).
7. Išmatuokite vertikalių atstumų tarp taškų P1 ir P3 ant pirmosios sienos.
8. Jei jūsų matmuo yra didesnis nei leistinas atstumas tarp P1 ir P3 atitinkamam atstumui tarp sienų (žr. tolesnę lentelę), lazerį reikia nugabenti į įgaliojai serviso centrą.

Atstumas tarp sienų	Leistinas atstumas tarp P1 ir P3
20 pėd. (6,0 m)	9/64 col. (3,6 mm)
30 pėd. (9,0 m)	7/32 col. (5,4 mm)
50 pėd. (15,0 m)	11/32 col. (9 mm)
75 pėd. (23,0 m)	9/16 col. (13,8 mm)

9. Pakartokite 2–8 veiksmus, kad patikrintumėte dešiniojo ir kairiojo taškų tikslumą. Būtinai patirkinkite į kiekvieną sieną nukreiptus lazerio taškus.

### Lygio taško tikslumas – statumas

Norint patikrinti lazerio lygio kalibrötę, reikia bent 35 pėdų (10 m) ilgį patalpos. Visas žymas galima pažymėti ant grindų, pastatant taikinių priešais gulsčią arba statų spindulį ir perkeliant vietas padėti ant grindų.

**PASTABA.** Siekiant užtikrinti tikslumą, atstumai (D1) nuo P1 iki P2, nuo P2 iki P3, nuo P2 iki P4 ir nuo P2 iki P5 turėti lygūs.

- Pažymėkite tašką P1 ant grindų, viename kambario gale, kaip parodyta (1-1 pav.).
- IJUNKITE lazerį ir vieną kartą paspauskite (2), kad parodytumėte taškus virš lazerio, priešais jį ir po juo.
- Nustatykite lazerį taip, kad apatinis taškas būtų sucentruotas virš taško P1, tada pasirūpinkite, kad priekinis taškas būtų nukreiptas į tolimaijį kambario galą (1-1 pav.).
- Naudodami taikinių, skirtą perduoti priekinio lygio taško ant sienos vietą grindims, pažymėkite tašką P2 ant grindų ir tada pažymėkite tašką P3 ant grindų (1-1 pav.).
- Perkelkite lazerį į tašką P2 ir dar kartą suligiuokite priekinį lygio tašką su tašku P3 (1-2 pav.).
- Naudodami taikinių, skirtą perduoti priekinio lygio taško ant sienos vietą grindims, pažymėkite dviejų stačių spinduliuų vietą kaip taškus P4 ir P5 ant grindų (1-2 pav.).
- Pasukite lazerį 90° kampu, kad priekinis lygio taškas būtų suligiuotas su tašku P4 (1-3 pav.).
- Pažymėkite pirmojo statuso spindulio vietą kaip tašką P6 ant grindų, kaip įmanoma arčiau taško P1 (1-3 pav.).
- Išmatuokite atstumą tarp taškų P1 ir P6 (1-3 pav.).
- Jei jūsų matmuo yra didesnis nei leistinas atstumas tarp P1 ir P6 atitinkamam atstumui (D1) (žr. tolesnę lentelę), lazerį reikia nugabenti į įgaliojaijį serviso centrą.

Atstumas (D1)	Leistinas atstumas tarp P1 ir P6
25 pėd. (7,5 m)	3/32 col. (2,2 mm)
30 pėd. (9 m)	7/64 col. (2,7 mm)
50 pėd. (15 m)	3/16 col. (4,5 mm)

11. Pasukite lazerį 180° kampu, kad priekinis lygio taškas būtų suligiuotas su tašku P5 (1-4 pav.).

12. Pažymėkite antrojo statusaus spindulio vietą kaip tašką P7 ant grindų, kaip įmanoma arčiau taško P1 (1-4 pav.).

13. Išmatuokite atstumą tarp taškų P1 ir P7 (1-4 pav.).

14. Jei jūsų matmuo yra didesnis nei leistinas atstumas tarp P1 ir P7 atitinkamam atstumui (D1) (žr. tolesnę lentelę), lazerį reikia nugabenti į įgaliojaijį serviso centrą.

Atstumas (D1)	Leistinas atstumas tarp P1 ir P7
25 pėd. (7,5 m)	3/32 col. (2,2 mm)
30 pėd. (9 m)	7/64 col. (2,7 mm)
50 pėd. (15 m)	3/16 col. (4,5 mm)

## Lazerio naudojimas

### Patarimai dėl naudojimo

- Visada pažymėkite lazerio sukurto spindulio centrą.
- Pernelygi dideli temperatūros pokyčiai gali sukelti vidinių dalių judėjimą, o tai gali neigiamai paveikti tikslumą. Dirbdami dažnai tikslinkite tikslumą.
- Jeigu lazeris numestumėte, patirkinkite, kad įsitikintumėte, kad jis vis dar sukalibruotas.
- Jei lazeris yra tinkamai sukalibruotas, jis pats išsilygina. Kiekvienas lazeris yra sukalibruojamas gamykloje ir išsilygina, jei tik yra pastatomas ant paviršiaus, nuo horizontalios padėties nukrypusio iki  $\pm 4^\circ$  kampu. Nereikia atlikti kokių rankinių korekcijų.

### Lazerio išjungimas

Kai lazeriu nesinaudojate, paslinkite maitinimo / transportavimo užrakto jungiklio į IŠJUNGIMO / užrakinimo padėti (A-1a pav.). Jei nenustatysite jungiklio į užrakinimo padėti, klaviatūroje esančiam maitinimo elementui energijos matuoklyje liks švesti visi 4 šviesos diodai (A #3).

## Šarnyrinės gembės naudojimas

Prie lazerio fiksuoat pritvirtinta magnetinė šarnyrinė gembė (B-3 pav., D-1 pav.).



### ISPĖJIMAS!

*Nustatykite lazerį ir (arba) sieninių laikiklį ant stabilius pagrindo. Jei lazeris nukris, kas nors gali rintai susižaloti arba gali būti apgadintas pats lazeris.*

- Gembėje įrengti magnetai (B-2 pav.) leidžia tvirtinti iрenginių ant daugelio stačių plieninių arba geležinių paviršių. Tinkamų paviršių bendrojo pobūdžio pavyzdžiai: plieninių rėmu statramsčiai, plieninių durų stakto ir konstrukcinių plieninių sijos.
- Gembėje įrengta pakabinimo anga (B-1 pav.), kad būtų galima įrenginių pakabinti ant vienies ar sraigto, išsksto į bet kokią paviršių.

## Lazerio naudojimas su priedais



### ISPĖJIMAS!

*Kadangi su šiuo lazeriu nebuvu bandomi kilti nei „DeWALT“ priedai, juos su šiuo lazeriu naudoti pavojinga.*

Naudokite tik „DeWALT“ priedus, rekomenduotus naudoti su šiuo modeliu. Priedai, kurie gali būti tinkamai naudoti su vienu lazeriu, gali kelti pavojų, jei bus naudoti su kitu lazeriu.

Lazerio apačioje yra 1/4-20 ir 5/8-11 lizdinės srieginės jungtys (C pav.), skirtos dabartiniams arba ateities „DeWALT“ priedams. Naudokite tik šiam lazeriu nurodytus „DeWALT“ priedus. Vadovaukitės su priedu pateiktais nurodymais.

Šiam lazeriui rekomenduojamu priedų galite papildomai išgyti iš savo vietinio įgaliojoto atstovo arba įgaliojoto serviso centro. Jei reikia pagalbos rasti kokią nors priedą, susisiekite su artimiausiu „DeWALT“ serviso centru arba apsilankykite interneto svetainėje: <http://www.dewalt.eu>.

## Lazerio naudojimas su lubine gembė

Naudojant lazerio lubinę gembę (jei yra), išplečiamos lazerio montavimo galimybės. Viename lubinio laikiklio gale yra veržiklis, kurį galima pritvirtinti kabamujų lubų sieniniame kampe. Abiejose lubinio laikiklio galoose įrengta po angą sraigtui, pro kurią galima pakabinti į ant vienies arba sraigto, išsksto į bet kokią paviršių.

Pritvirtinus lubinį laikiklį, jo plieninė plokštė tampa paviršiumi, prire kurio galima tvirtinti magnetinę šarnyrinę gembę. Tada lazerio padėtį galima pakoreguoti paslenkant magnetinę šarnyrinę gembę sieniniu laikikliu aukštyn arba žemyn.

## Techninė priežiūra

- Kai lazeris nenaudojamas, nuvalykite išorę drégną šluoste, tada nušluostykite lazerį minkštą sausą šluoste, kad jis tikrai būtų sausas, ir padėkite sandėliuoti lazerį pateiktoje komplekto dėžutėje.
- Nors lazerio išorė yra atspari tirpikliams, NIEKADA nenaudokite jų lazeriui valyti.
- Nesandėliuoti lazerio žemesnėje nei -20 °C (-5 °F) arba aukštesnėje nei 60 °C (140 °F) temperatūroje.
- Norėdami, kad rodmenys būtų tikslūs, dažnai tikrinkite, ar lazeris yra tinkamai sukalibrotas.
- Kalibravimo patikras ir kitus techninės priežiūros bei remonto darbus gali atlikti „DeWALT“ serviso centro specialistai.

## Trikčių šalinimas

### Lazeris neįsijungia

- Jei naudojami AA formato maitinimo elementai, išsitinkinkite, kad:
  - kiekvienas maitinimo elementas jėdatis tinkamai, pagal (+) ir (-) polius, pateiktus maitinimo elementų skyrybėje;
  - maitinimo elementų kontaktai yra švarūs ir nesurūdžia;
  - maitinimo elementai yra nauji, aukštos kokybės ir žinomo gamintojo (taip sumažės ištekėjimo pavojus).
- Išsitinkinkite, kad AA formato maitinimo elementai arba ličio jonų akumulatorius yra tinkamos darbinės būklės. Jei kyla abejoniu, papabandykite jėdēti naujus maitinimo elementus.
- Pasirūpinkite, kad lazeris būtų laikomas sausai.
- Jeigu lazeris įkaista virš 50 °C (120 °F), jis NEIŠJUNGIA. Jei lazeris buvo sandėliuojamas labai aukštoje temperatūroje, palaukite, kol jis atvės. Lazerinis nivelyras nesuges, jei paspausite jo maitinimo / transportavimo užrakinimo jungiklį prieš jam atvėstant iki tinkamios darbinės temperatūros.

## Lazerio spinduliu mirksėjimas

Lazeriniai nivelyrai gali savaimė išsiliginti esant iki 4° po-krypiui bet kuria kryptimi. Jei lazeris bus pakreiptas tiek, kad vidinius mechanizmas pats savaimė išsiliginti negalės, ims mirksėti lazerio spindulai, rodydami, kad viršyto pokrypio ribos. MIRKSINTYS SPINDULIAI REIŠKIA, KAD POKRYPIO RIBOS VIRŠYOTOS IR LAZERIS NĖRA GULŠČIAS ARBA STAČIAS IR JO NEGALIMA NAUDOTI LYGUMO ARBA STATUMO NUSTATYMU ARBA ŽYMĖJIMUI. Pabandykite pastatykite lazerį ant lygesnio pagrindo.

## Lazerio spindulai nenustoja judėti

Lazeris yra tikslusis prietaisas. Taigi, jei jis bus pastatytas ant nestabilaus (iš judančio) paviršiaus, lazeris nuolat bandys išsiliginti. Jei spindulys nenustoja judėti, pabandykite padėti lazerį ant stabilesnio paviršiaus. Taip pat patikrinkite, ar paviršius yra santykinių plokščias, kad lazeris būtų stabilus.

## Priežiūra ir remontas

**Pastaba.** Išardžius lazerinį nivelyrą, anuliuojamos visos gaminių garantijos.

Siekiant užtikrinti gaminio SAUGA ir PATIKUMĄ, remonto, techninės priežiūros ir reguliavimo darbai turi būti atliekami tik įgaliojuosiuose serviso centruose. Remontas arba techninė priežiūra, kuriai atlieka nekvalifikuoti asmenys, gali tapti susižalojimo priežastimi. Informacijos apie artimiausią „DeWALT“ serviso centrą rasite <http://www.dewalt.eu>.

## Specifikacijos

	DCE085R	DCE085G
Šviesos šaltinis	Lazerio diodai	
Lazerio bangos ilgis	630–680 nm, matomas	510–530 nm, matomas
Lazerio galia	$\leq 1,0 \text{ mW}$ 2 KLASÉS LAZERINIS GAMINYS	
Tikslumas – visi taškai, išskyrus apatinį tašką	$\pm 3 \text{ mm} / 15 \text{ m} (\pm 1/8 \text{ col. per } 50 \text{ péd.})$	
Tikslumas – apatinis taškas	$\pm 4 \text{ mm} / 10 \text{ m} (\pm 5/32 \text{ col. per } 33 \text{ péd.})$	
Maitinimo šaltinis	4 AA (1,5 V) dydžio maitinimo elementai (6 V, NS) arba 10,8 V „DeWALT“ akumuliatorius	
Veikimo temperatūra	Nuo -10 °C iki 50 °C (nuo 14 °F iki 122 °F)	
Sandėliavimo temperatūra	Nuo -20 °C iki 60 °C (nuo -5 °F iki 140 °F)	
Aplinka	Nepralaidus vandeniu ir dulkėms pagal IP65	

# Saturs

- Informācija par lāzeru
- Lietotāja drošība
- Akumulatora drošība
- Lāzera barošana
- Lāzera ieslēgšana
- Lāzera precīzitātes pārbaude
- Lāzera lietošana
- Apkope
- Problemu novēršana
- Apkalpošana un remonts
- Tehniskie dati

## Informācija par lāzeru

5 punktu lāzeri DCE085R un DCE085G ir 2. klasses lāzera izstrādājumi. Lāzeri ir pašīmējoši lāzera instrumenti, ko var izmantot izlīdzināšanai horizontālā un vertikālā plaknē.

## Lietotāja drošība

### Ieteikumi par drošību

Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota signālvārdū noņemtības pakāpe. Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem apzīmējumiem.

**⚠ BĒSTAMI!** Norāda draudošu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti smagi ievainojumi.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Norāda iespējamu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var iestāties nāve vai gūti smagus ievainojumus.

**⚠ UZMANĪBU!** Norāda iespējamu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.

**IEVĒRĪBAI!** Norāda situāciju, kuras rezultātā negūst ievainojumus, bet, ja to nenovērš, var radīt materiālos zaudējumus.

Ja jums ir jautājumi vai komentāri par šo vai citiem DeWALT instrumentiem, apmeklējiet vietni <http://www.dewalt.eu>.



### BRĪDINĀJUMS!

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus. Ja netiek ievēroti šajā rokasgrāmatā minētie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrāku un/vai gūt smagus ievainojumus.

LV

## SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS



### BRĪDINĀJUMS!

Lāzera radiācijas iedarbība. Neizjauciet un nepārveidojiet lāzera līmenprādi. Instrumentā nav tādu detaļu, kam lietotājs pats var veikt apkopi. Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.



### BRĪDINĀJUMS!

Bīstama radiācija. Kontrolējot, regulējot vai veicot pasākumus, kas šķēlt nav norādīti, var izraisīt smagu radiācijas starojumu.

Lāzera markējumā var būt šādi apzīmējumi.

Apzīmējums	Nozīme
V	Volti
mW	Milivārti
	Brīdinājums par lāzeru
nm	Vilna garums nanometros
2	2. klasses lāzers

## Brīdinājuma uzlīmes

Ērtības un drošības nolukā uz lāzera ir redzami šādi markējumi.



**BRĪDINĀJUMS!** Lai mazinātu ievainojuma risku, lietotājam jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.



**BRĪDINĀJUMS!** LĀZERA STAROJUMS. NESKATIETIES TIEŠI STARĀ! 2. klasses lāzera izstrādājums.



- **Lāzera nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uziņesmojošu šķidrumu, gāzi vai putekļu tuvumā.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.

- Glabājiet lāzeru, kas netiek darbināts, bērniem un neapmācītām personām nepieejamā vietā.** Lāzeri ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.
- Instrumenta remonts un apkope JĀVEIC tikai kvalificētiem remonta speciālistiem.** Ja remontu vai apkopi veic nekvalificēti darbinieki, var rasties ievainojuma risks. Informāciju par tuvāko DeWALT apkopes centru meklējiet vietnē <http://www.dewalt.eu>.
- Lāzera starā nedrīkst skatīties ar optiskiem līdzekļiem, piemēram, teleskopu vai teodoļu.** Cītādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Lāzera nedrīkst novietot tādā stāvoklī, ka citas personas varētu apzinātī vai nejausi skatīties lāzera starā.** Cītādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Lāzera nedrīkst novietot atstarojošu virsmu tūvumā, kas varētu atstarot lāzera staru un norīzīt citu personu acis.** Cītādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Ja lāzers netiek izmantots, izslēdziet to.** Ja atslāsiet to ieslēgtu, pastāv risks, ka kāds skatīties lāzera starā.
- Lāzeru nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.** Pārveidojot instrumentu, var izraisīt bīstamu lāzera radiācijas starojumu.
- Nestrādājiet ar lāzeru, ja tūvumā ir bērni, kā arī nejausi bērniem darboties ar lāzeru.** Cītādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Nedrīkst nogemt vai sabojāt brīdinājuma markējumu.** Ja brīdinājuma markējumi ir nogemti, operators vai citas personas var nejausi pakļaut sevi starojuma iedarbībai.
- Novietojiet lāzera stabili uz līdzenu virsmas.** Ja lāzers nokrit, var gūt smagus ievainojumus vai lāzers var tikt sabojāts.

## Personīgā drošība

- Lāzera lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatīties, ko jūs darāt, rikojieties saprātīgi. Nelietojiet lāzeru, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības šī lāzera ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
- Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr valkājiet acu aizsargs. Attiecigos apstākļos lietojot aizsardzības līdzekļus, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslidošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargs, mazinās risks gūt ievainojumus.

## Instrumenta lietošana un apkope

- Lāzera nedrīkst lietot, ja ar barošanas/transportbloķēšanas slēdzi to nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.** Ja instrumentu nav iespējams kontrolier ar slēžda palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
- Ievērojet šīs rokasgrāmatas sadāļā **Apkope** sniegtos norādījumus. Lietojot neajautas detaljas vai neievērojot **apkopes** norādījumus, var rasties elektriskās strāvas trieciena vai ievainojuma risks.**

## Akumulatora drošība



**BRĪDINĀJUMS!**

**Akumulatori var eksplodēt vai tiem var rasties noplūde, tādējādi izraisot ievainojumus vai ugunsgrēku.** Lai mazinātu risku:

- rūpīgi ievērojet visus noteikumus un brīdinājumus, kas norādīti uz akumulatora markējuma un iepakojuma, un pievienoto akumulatora drošības rokasgrāmatu;
- akumulators jāievieto pareizi, ievērojot polaritāti (+ un -), kas atzīmēta uz akumulatora un instrumenta;
- neizraisiet akumulatora spalju īssavienojumu;
- neuzlādējiet vienreiz lietojamu akumulatoru;
- neielojiet vienlaicīgi lietojotus akumulatorus ar jauniem. Tie visi ir jāmonina vienlaicīgi un jāaizvieto ar jauniem tā paša zīmola un veida akumulatoriem;
- tukšs zkulumators ir nekavējoties jāzņem un no tā jāatbrīvojas atbilstīgi vietējiem noteikumiem;
- akumulatoru nedrīkst sadedzināt;
- glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā;
- atvienojiet akumulatoru no instrumenta, ja tas netiek lietots;
- uzlādējiet tikai ar lādētāju, kas paredzēts konkrētajam uzlādējamajam akumulatoram.

## Lāzera barošana

Lāzera barošanu nodrošina ar kādu no šiem akumulatoriem:

- DeWALT 10,8 V litija jonu akumulatoru** (DCB121, DCB123 vai DCB127);
- DeWALT AA bloku** ar 4 AA akumulatoriem. Piezīme. AA bloku ieteicams lietot tikai ar **sarkano** lāzeru.

**Ja izmantojat citus akumulatorus, var rasties ugunsgrēka risks.**

## DeWALT litija jonu akumulatora uzlāde

1. Ja 10,8 V MAX litija jonu akumulators ir piestiprināts lāzeram, noņemiet to nost (D). attēls).
- Groziet lāzeru, lai var vieglāk piekļūt akumulatoram (D attēls, #1).
- Turot nospiestu akumulatora atbrīvošanas pogu (D attēls, #2), pavelciet akumulatoru uz augšu, līdz tas ir atvienots no lāzera (D attēls, #3).
- Velciet akumulatoru augšup un pavisam nost no lāzera (D attēls, #4).
2. Pievienojiet lādētāja vadu elektriskajai kontaktligzdai.
3. Iestumiet akumulatoru lādētājā, līdz tas nofiksējas vietā (F). attēls, #1). Mirsto lādētāja kreisās pusēs indikators, liecinot, ka notiek uzlāde (F). attēls, #2).
4. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (vairs nemirgo lādētāja indikators), nospiediet un turiet nospiestu atbrīvošanas pogu (F. attēls, #3) un stumiet akumulatoru ārā no lādētāja (F. attēls, #4).
5. Iestumiet akumulatoru lāzerā, līdz tas nofiksējas vietā (F. attēls, #5).

## Jaunu AA akumulatoru ievietošana



### UZMANĪBU!

*AA bloks ir paredzēts lietošanai tikai ar DeWALT 10,8 V saderīgiem lāzera izstrādājumiem, un to nedrīkst izmantot citiem instrumentiem. Izstrādājumu nedrīkst pārveidot.*

1. Ja AA bloks ir piestiprināts lāzeram, noņemiet to nost (D). attēls).
- Groziet lāzeru, lai var vieglāk piekļūt AA blokam (D attēls, #1).
- Turot nospiestu AA bloka atbrīvošanas pogu (D attēls, #2), pavelciet AA bloku uz augšu, līdz tas ir atvienots no lāzera (D attēls, #3).
- Velciet AA bloku augšup un pavisam nost no lāzera (D attēls, #4).
2. Paceliet AA bloka fiksētāju un atveriet nodalījuma vāciņu (E). attēls, #1 un #2).
3. Ievietojiet četrus jaunus, zināma ražotāja, augstas kvalitātes AA akumulatorus, savietojot - un + polus atbilstīgi norādēm akumulatora nodalījumā (E). attēls, #3).

4. Spiediet akumulatora nodalījuma vāciņu lejup, līdz tas nofiksējas vietā.
5. Iestumiet AA bloku lāzerā, līdz tas nofiksējas vietā (E. attēls, #4).

## Akumulatora uzlādes indikators uz tastatūras

Kad lāzers ir ieslēgts, akumulatora uzlādes indikators uz tastatūras (A. attēls, #3) attēlo atlikušās uzlādes līmeni. Katra no indikatora gaismas diodēm atbilst 25 % no pilnas jaudas.

- Apakšējā gaismas diode ielegas un mirgo tad, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems (mazāk nekā 12,5 %). Lāzers darbojas īsu brīdi pēc tam, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tomēr tā stars(-i) ātri vien izdzīst.
- Ja lāzeru ieslēdz, kad AA blokā ir ievietoti jauni akumulatori vai ir uzlādēts 10,8 V litija jonu akumulators, lāzera stars(-i) ir atkal spilgti izgaismots(-i) un akumulatora uzlādes indikators liecina par pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Ja deg visas 4 akumulatora uzlādes indikatora gaismas diodes, tas liecina, ka lāzers nav pilnībā ieslēgts. Ja lāzers netiek lietots, barošanas/transportbloķēšanas slēdzim jābūt pastumtam pa KREISI nobloķētā/izslēgtā pozīcijā (A. attēls, #1a).

## Lāzera ieslēgšana

1. Novietojiet lāzeru uz līdzēnas un taisnas virsmas.
2. Stumiet barošanas/transportbloķēšanas slēdzi pa labi atbilstētā/ieslēgtā pozīciju (A. attēls, #1b).
3. Nospiediet tastatūras pogu (A. attēls, #3), lai pārbaudītu katru lāzera stara iestatījumu.
  - Nospiediet (B) vienreiz, lai attēlotu punktus vīrs un zem lāzera un lāzeram priekšā (A. attēls, #3a).
  - Nospiediet (B) otrreiz, lai abos lāzera sānos attēlotu divus papildu punktus (A. attēls, #3b).
  - Nospiediet (B) trešreiz, lai pārtrauktu punktu attēlošanu.
4. Pārbaudiet lāzera statusu. Lāzeram ir pašīmējošanas funkcija.
  - Ja lāzers ir sasvērtis tiktāl, ka nav iespējama pašīmējošana (> 4°), mirgo lāzera stari.
  - Lāzera starī mirgo vienmērīgi, ja lāzers ir sasvērts 4–10° lielā leņķī.

- Lāzera starīgi intervālos pa 3 reiziem, ja lāzers ir sasvērti vairāk nekā  $10^{\circ}$  lielā leņķī.
- 5. Staru mirgošana liecina par to, ka lāzers nav nolīmenots horizontāli vai vertikāli, tāpēc to NEVAR IZMANTOT horizontālās vai vertikālās līnijas atzīmēšanai. Novietojiet lāzeru uz taisnākas virsmas.
- 6. Ja KĀDS no turpmākajiem apgalvojumiem ir PATIESS, pirms LĀZERA EKSPLŪATĀCIJAS izlasiet sadajas *Lāzera precīzitātes pārbaude* norādījumus.
  - Lāzers tiek lietots pirmoreiz (var gadīties, ka lāzers tieis pakļauts ekstremālu temperatūru iedarbībai).
  - Lāzeram kādu laiku nav veikta precīzitātes pārbaude.
  - Lāzers varētu būt nomests zemē.

## Lāzera precīzitātes pārbaude

Lāzera instrumenti ir rūpīgi nobīlēti un kalibrēti. Ieteicams pārbaudīt lāzera precīzitāti **pirms tas tiek lietots pirmoreiz** (var gadīties, ka lāzers tieis pakļauts ekstremālu temperatūru iedarbībai) un pēc tam regulāri, lai panāktu precīzu darbu. Veicot šajā rokasgrāmatā minētās precīzitātes pārbaudes, ievisrojiet šādus principus:

- izvēlieties pēc iespējas lielāku laukumu un attālumu, kas visvistāk atbilst lāzera darbības attālumam. Jo lielāks laukums un attālums, jo vieglāk izmērit lāzera precīzitāti;
- novietojiet lāzeru uz līdzēnas, taisnas un stabilas virsmas, kas ir līdzēna abos virzienos;
- atzīmējiet lāzera stara centru.

## Vertikālā punkta precīzitāte

Lāzera vertikālo kalibrāciju var visprecīzāk pārbaudīt tad, ja ir pieejama pietiekami augsta vertikāla siena (vislabāk 25 pēdas (7,5 m) augsta); šajā gadījumā viena persona uz grīdas pozicijonē lāzeru, bet otra persona uz griešiem atzīmē lāzera stara projicēto punktu.

1. Atzīmējiet uz grīdas punktu P1 (G. attēls, #1).
2. Ieslēdziet lāzeru un nos piediet (D) vienreiz, lai attēlotu punktus virs un zem lāzera, lāzeram priekšā un pa labi un pa kreisi no lāzera.
3. Novietojiet lāzeru 2–3 collu (5–8 cm) attālumā no pirmās sienas. Lai varētu pārbaudīt priekšējo lāzera punktu, lāzera priekšpusēi jābūt vērstai pret sienu (H. attēls, #1).

4. Pagrieziet lāzeru par  $180^{\circ}$  tā, lai apakšējais lāzera punkts projojām būtu savietots ar atzīmēto punktu P1 uz grīdas (G. attēls, #2).
5. Atzīmējiet uz griešiem augšējā lāzera punkta centru ar apzīmējumu P3 (G. attēls, #2).
6. Izmēriet attālumu starp punktiem P2 un P3.
7. Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabulā noteiktais pieļaujamais attālums starp punktiem P2 un P3, kas atbilst atiecīgajam attālumam starp griešiem un grīdu, lāzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Attālums starp griešiem un grīdu	Pieļaujamais attālums starp punktiem P2 un P3
15 pēdas (4,5 m)	7/64 collas (2,6 mm)
20 pēdas (6 m)	9/64 collas (3,3 mm)
30 pēdas (9 m)	7/32 collas (5,4 mm)
40 pēdas (12 m)	9/32 collas (7,2 mm)

## Horizontālā punkta precīzitāte: horizontāli

Lai pārbaudītu lāzera horizontālo kalibrāciju, jāizmanto divas paralēlas sienas, kas atrodas vismaz 20 pēdu (6 m) attālumā.

1. Ieslēdziet lāzeru un nos piediet (D) divreiz, lai attēlotu punktus virs un zem lāzera, lāzeram priekšā un pa labi un pa kreisi no lāzera.
2. Novietojiet lāzeru 2–3 collu (5–8 cm) attālumā no pirmās sienas. Lai varētu pārbaudīt priekšējo lāzera punktu, lāzera priekšpusēi jābūt vērstai pret sienu (H. attēls, #1).
3. Atzīmējiet uz pirmās sienas lāzera punktu ar apzīmējumu P1 (H. attēls, #1).
4. Pagrieziet lāzeru par  $180^{\circ}$  un atzīmējiet uz otras sienas lāzera punktu ar apzīmējumu P2 (H. attēls, #1).
5. Novietojiet lāzeru 2–3 collu (5–8 cm) attālumā no otrās sienas. Lai varētu pārbaudīt priekšējo lāzera punktu, lāzera priekšpusēi jābūt vērstai pret sienu (H. attēls, #2). Noregulējiet lāzera augstumu, līdz lāzera punkts ir savietots ar P2.
6. Pagrieziet lāzeru par  $180^{\circ}$  un nomērķējiet lāzera punktu tuvu pirmās sienas punktam P1 uz atzīmējētu punktu P3 (H. attēls, #2).
7. Izmēriet vertikālo attālumu starp punktiem P1 un P3 uz pirmās sienas.

- 8.** Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabulā noteiktais pieļaujamais attālums starp punktiem P1 un P3, kas atbilst attiecīgajam attālumam starp sienām, lāzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Attālums starp sienām	Pieļaujamais attālums starp punktiem P1 un P3
20 pēdas (6,0 m)	9/64 collas (3,6 mm)
30 pēdas (9,0 m)	7/32 collas (5,4 mm)
50 pēdas (15,0 m)	11/32 collas (9 mm)
75 pēdas (23,0 m)	9/16 collas (13,8 mm)

- 9.** Atkārtojiet 2.–8., darbību, lai pārbaudītu labās puses punkta precīzitāti un tad — kreisās puses punkta precīzitāti, raugoties, lai tiktū pārbaudītus tas lāzera punkts, kurš vērsts pret katru sienu.

### Horizontālā punkta precīzitāte: taisnā lenķi

Lai pārbaudītu lāzera horizontālo kalibrāciju, **telpas garumam jābūt vismaz 35 pēdas (10 m)**. Visas atzīmes var veikt uz grīdas, novietojot pret horizontāliem vai taisnā lenķa stariem priekšmetus un pārnesot tajos projicētās atzīmes uz grīdas.

**PIEZĪME.** Precīzitātes nolūkā attālumiem (D1) starp P1 un P2, starp P2 un P3, starp P2 un P4, starp P2 un P5 jābūt vienādiem.

1. Vienā telpas galā uz grīdas atzīmējiet punktu P1, kā norādīts (1. attēls, #1).
2. Ieslēdziet lāzeru un nosiediet (2) vienreiz, lai attēlotu punktus vīrs un zem lāzera un lāzera priekšā.
3. Novietojiet lāzeru tā, lai apakšējais lāzera punkts būtu savietots ar atzīmēto punktu P1, un notēmējiet priekšējo lāzera punktu pret telpas tālāko sienu (1. attēls, #1).
4. Izmantojot mērki, pārnesiet priekšējā lāzera punkta sienas projekciju uz grīdas un atzīmējiet punktus P2 un P3 (1. attēls, #1).
5. Novietojiet lāzeru pie punkta P2 un vēlreiz savietojiet priekšējo lāzera punktu ar atzīmēto punktu P3 (1. attēls, #2).
6. Izmantojot mērki, pārnesiet priekšējā lāzera punkta sienas projekciju uz grīdas un atzīmējiet abu perpendikulāro staru projekciju kā punktus P4 un P5 (1. attēls, #2).

- 7.** Pagrieziet lāzeru par 90° tā, lai priekšējais lāzera punkts būtu savietots ar atzīmēto punktu P4 (1. attēls, #3).

- 8.** Atzīmējiet uz grīdas pirmā taisnā lenķa stara atrašanās vietu P6 pēc iespējas tuvāk punktam P1 (1. attēls, #3).

- 9.** Izmēriet attālumu starp punktiem P1 un P6 (1. attēls, #3).

- 10.** Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabulā noteiktais pieļaujamais attālums starp punktiem P1 un P6, kas atbilst attiecīgajam attālumam (D1), lāzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Attālums (D1)	Pieļaujamais attālums starp punktiem P1 un P6
25 pēdas (7,5 m)	3/32 collas (2,2 mm)
30 pēdas (9 m)	7/64 collas (2,7 mm)
50 pēdas (15 m)	3/16 collas (4,5 mm)

- 11.** Pagrieziet lāzeru par 180° tā, lai priekšējais lāzera punkts būtu savietots ar atzīmēto punktu P5 (1. attēls, #4).

- 12.** Atzīmējiet uz grīdas otrā taisnā lenķa stara atrašanās vietu P7 pēc iespējas tuvāk punktam P1 (1. attēls, #4).

- 13.** Izmēriet attālumu starp punktiem P1 un P7 (1. attēls, #4).

- 14.** Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabulā noteiktais pieļaujamais attālums starp punktiem P1 un P7, kas atbilst attiecīgajam attālumam (D1), lāzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Attālums (D1)	Pieļaujamais attālums starp punktiem P1 un P7
25 pēdas (7,5 m)	3/32 collas (2,2 mm)
30 pēdas (9 m)	7/64 collas (2,7 mm)
50 pēdas (15 m)	3/16 collas (4,5 mm)

## Lāzera lietošana

### Ieteikumi par lietošanu

- Vienmēr atzīmējiet lāzera stara centru.
- Ja notiek straujas temperatūras maiņas, instrumenta iekšējās detaljas var kustēties un var mazināt precīzitāti. Darba laikā regulāri pārbaudiet precīzitāti.
- Ja lāzers tiek nomests zemē, pārbaudiet tā kalibrāciju.

- Ja lāzers ir pareizi kalibrēts, tas pašlīmenojas. Ikvienam lāzeram rūpīcā ir veikta kalibrēšana, lai tas varētu projicēt horizontālu līniju, atrodoties uz līdzēnas virsmas ar vidēji  $\pm 4^\circ$  nobīdi. Nav jāveic manuāla regulēšana.

## Lāzera izslēgšana

Ja lāzers netiek lietots, barošanas/transportbloķēšanas slēdzim jābūt pastumtam nobloķētā/izslēgtā pozīcijā (Ⓐ, attēls, #1a). Ja slēdzis nav nobloķētā pozīcijā, tastatūrā deg visas 4 akumulatora uzlādes indikatora gaismas diodes (Ⓑ, attēls, #3).

## Grozāmā kronšteina lietošana

Lāzerm ir iebūvēts magnētisks grozāmais kronšteins (Ⓑ, attēls, #3, Ⓑ, attēls, #1), ko nevar noņemt.



### BRĪDINĀJUMS!

*Novietojiet lāzeru un/vai sienas skavu uz stabilas virsmas. Ja lāzers nokrit, var gūt smagus ievainojumus vai lāzers var tikt sabojāts.*

- Ar kronšteina palīdzību lāzeru var piestiprināt pie gandrīz visām vertikālām dzelzs vai tērauda virsmām, izmantojot magnētu (Ⓑ, attēls, #2). Dažas piemērotas virsmas ir, piemēram, tērauda spraiši, tērauda durvju rāmji un konstrukciju tērauda sijas.
- Kronšteinam ir montāžas caurums (Ⓑ, attēls, #1) lai instrumentu varētu uzķart pie naglas vai pieskrūvēt pie jebkādas virsmas.

## Lāzera lietošana ar piederumiem



### BRĪDINĀJUMS!

*Ta kā citi piederumi, kurus DeWALT nav ieteicis un nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo lāzeru, var rasties bīstami apstākļi, ja tos lietošiet.*

Lietojiet vienigi tādus DeWALT piederumus, kas ieteicami šim modelim. Piederumi, kas paredzēti vienam lāzeram, var būt bīstami un izraisīt ievainojuma, ja tos izmanto ar citiem lāzeriem.

Lāzera apakšpusē atrodas 1/4-20 un 5/8-11 iekšējās vītnes (Ⓒ, attēls), lai uzstādītu patlaban pieejamos un turpmāk iespējamos DeWALT piederumus. Lietojiet vienigi tādus DeWALT piederumus, kas paredzēti šim lāzeram. Ievērojiet piederumam pievienotos norādījumus.

Piederumus, ko ieteicams lietot kopā ar šo lāzeru, var iegādāties par atsevišķu samaksu no vietējā izplatītāja vai pilnvarotā remonta darbnīcā. Ja jums ir vajadzīga kāda detalja, sazinieties ar vietējo DeWALT remonta darbnīcu, kas jums palīdzēs, vai apmeklējiet mūsu timekļa vietni <http://www.dewalt.eu>.

## Lāzera lietošana ar griestu kronšteinu

Lāzera griestu kronšteins (ja iekļauts komplektācijā) pieļauj plašākas lāzera uzstādīšanas iespējas. Griestu kronšteina vienā pusē ir skava, kuru var piestiprināt sienas leņķim, lai uzstādītu akustiskos griestus. Abos griestu kronšteina galos ir pa skrūves caurumam, lai lāzeru varētu uzķart uz naglas vai skrūves pie jebkāda veida virsmas.

Kad griestu kronšteins ir uzstādīts, tā tērauda plāksnes kalpo par virsmu, pie kuras piestiprināt magnētisko grozāmo kronšteinu. Pēc tam var precizēt lāzera novietojumu, bīdot magnētisko grozāmo kronšteinu augšup vai lejup pa sienas skavu.

## Apkope

- Kad lāzers netiek lietots, ar mitru lupatuņu notīriet ārējās virsmas, tad ar mikstu, sausu lupatuņu noslaukiet lāzeru pilnībā sausu, pēc tam uzglabājiet lāzeru piederumu kārbā, kas iekļauta komplektācijā.
- Kaut arī lāzera ārpuse ir noturīga pret šķidinātājiem, tos NEDRĪKST lietot lāzera tiršanai.
- Lāzera nedrīkst glabāt temperatūrā, kas zemāka par -20 °C (-5 °F) vai augstāka par 60 °C (140 °F).
- Lai darbs būtu paveikts precīzi, regulāri pārbaudiet lāzera kalibrāciju.
- Kalibrēšanas pārbaudi un citus apkopes darbus var veikt DeWALT apkopes centros.

## Problēmu novēršana

### Lāzeru nevar ieslēgt

- Ja lietojat AA akumulatorus:
  - visiem akumulatoriem jābūt ievietotiem pareizi saskaņā ar (+) un (-) atzīmēm akumulatora nodalījumā;
  - akumulatoru saskarvetām jābūt tīrām, un uz tām nedrīkst būt rūsas traipu;

- jāizmanto jauni, zināma ražotāja, augstas kvalitātes akumulatori, lai mazinātu akumulatoru noplūdes risku.
- AA akumulatoriem vai litija jonu uzlādējamajam akumulatoram jābūt labā darba kārtībā. Ja rodas šaubas, ievietojiet jaunu akumulatoru.
- Lāzeram vienmēr jābūt sausam.
- Ja lāzers ir sakarsis, pārsniedzot 50 °C (120 °F), to nevar ieslēgt. Ja lāzers ir uzglabāts ļoti karstā vidē, nogaidiet, līdz tas atdzīst. Tomēr lāzers netiek bojāts, ja tiek nospiests barošanas/transportbloķēšanas slēdzis pirms lāzera atdzīšanas līdz normālai darba temperatūrai.

## Lāzera starī mirgo

Lāzeri veic pašlīmeņošanu visos virzienos ar vidēji 4° nobīdi. Ja lāzers ir sasvērts tiktāl, ka iekšējais mehānisms nespēj veikti pašlīmeņošanu, lāzera starī sāk mirgot, liecinot par to, ka pārsniegts sasveršanas diapazons. STARU MIRGOŠANA LIECINA PAR TO, KA STARĪ NAV NOLĪMEŅOTI HORIZONTĀLI VAI VERTIKĀLI, TĀPĒC TOS NEVAR IZMANTOT HORIZONTĀLAS VAI VERTIKĀLAS LINIJAS ATZĪMĒŠANAI. Novietojiet lāzera uz taisnākas virsmas.

## Lāzera starī nepārtrauc kustību

Lāzers ir precīzijas instruments. Tāpēc tas turpina meklēt vertikālo līmeni, ja neatrodas uz stabilas (un nekustīgas) virsmas. Ja starī turpina pārvietoties, novietojiet lāzera uz stabilākas virsmas. Tāpat virsmai jābūt relatīvi līdzenei, lai lāzers nostabilizētos.

## Apkalpošana un remonts

**Piezīme.** Ja lāzers ir izjaukts, izstrādājuma garantijas vairs nav spēkā.

Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu drīkst veikt tikai pilnvarotā apkopes centrā. Ja remontu vai apkopi veic nekvalificēti darbinieki, var rasties ievainojuma risks. Informāciju par tuvāko DeWALT apkopes centru meklējiet vietnē <http://www.dewalt.eu>.

## Tehniskie dati

	DCE085R	DCE085G
Gaismas avots	Lāzera diodes	
Lāzera stara viļņu garums	630–680 nm, redzams	510–530 nm, redzams
Lāzera jauda	$\leq 1,0 \text{ mW}$ 2. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS	
Precizitāte: visi punkti, izņemot apakšējo punktu	$\pm 3 \text{ mm}$ uz 15 m ( $\pm 1/8$ collas uz 50 pēdām)	
Precizitāte: apakšējais punkts	$\pm 4 \text{ mm}$ uz 10 m ( $\pm 5/32$ collas uz 33 pēdām)	
Barošanas avots	4 AA (1,5 V) akumulatori (6 V līdzstrāva) vai 10,8 V DeWALT akumulators	
Darba temperatūra	No -10 līdz 50 °C (no 14 līdz 122 °F)	
Uzglabāšanas temperatūra	No -20 līdz 60 °C (no -5 līdz 140 °F)	
Vides faktori	Ūdensizturīgs un putekļu izturīgs saskaņā ar IP65	

# Содержание

- Информация о лазере
- Безопасность пользователя
- Руководство по безопасности аккумулятора
- Включение лазера
- Включение лазера
- Проверка точности лазера
- Использование лазера
- Техническое обслуживание
- Неисправности и способы их устранения
- Обслуживание и ремонт
- Технические характеристики

## Информация о лазере

5-точечные лазеры DCE085R и DCE085G являются лазерными изделиями класса 2. Лазеры являются лазерными инструментами с компенсаторами, которые могут использоваться для горизонтальных (уровня) и вертикальных (отвеса) работ по выравниванию.

## Безопасность пользователя

### Правила техники безопасности

Ниже описывается уровень опасности, обозначаемый каждым из предупреждений. Прочтите руководство и обратите внимание на эти символы.

**ОПАСНО:** Обозначает опасную ситуацию, которая неизбежно приведет к летальному исходу или тяжелым травмам.

**ОСТОРОЖНО:** Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности, может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

**ВНИМАНИЕ:** Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности, может стать причиной травм средней или легкой степени тяжести.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Указывает на практики, использование которых не связано с получением травм, но могут привести к порче имущества, если их не избежать.

Если у вас есть вопросы или комментарии по данному или какому-либо другому инструменту DeWALT, посетите <http://www.dewalt.eu>.

RU



### ОСТОРОЖНО:

*Внимательно прочтите все инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций, приведенных в данном руководстве, может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или тяжелым травмам.*

### СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО



### ОСТОРОЖНО:

*Воздействие лазерного излучения. Не разбрайте и не вносите какие-либо изменения в лазерный нивелир. Внутри нет деталей для обслуживания пользователем. Это может привести к серьезному повреждениям глаз.*



### ОСТОРОЖНО:

*Опасное излучение. Использование каких-либо элементов управления, а также выполнение настроек или процедур, помимо указанных в данном руководстве, может привести к опасному воздействию излучения.*

На наклейке на данном лазере могут быть следующие символы.

Символ	Значение
В	Вольт
мВт	Милливатты
	Предупреждение о лазерном излучении
Нм	Длина волны в нанометрах
2	Лазер класса 2

### Предупредительные наклейки

Для вашего удобства и безопасности, на лазере имеются следующие наклейки.



**ОСТОРОЖНО:** Во избежании риска получения травм, прочтите инструкцию по применению.



**ОСТОРОЖНО: ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. НЕ НАПРАВЛЯТЬ ЛУЧ В ГЛАЗА.** Лазерное изделие класса 2



- Не используйте лазер во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли.** Искры, которые появляются при работе электроинструментов могут привести к воспламенению пыли или паров.
- Храните лазерную установку в местах, недоступных для детей и других неподготовленных лиц.** Лазер представляет опасность в руках неподготовленных пользователей.
- Техническое обслуживание инструмента должно выполняться квалифицированными специалистами.** Техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированными специалистами. Несоблюдение этого условия может привести к травме. Чтобы найти ближайший сервисный центр DeWALT, посетите <http://www.dewalt.eu>.
- Не используйте такие оптические инструменты как телескоп или теодолит, чтобы смотреть на лазерный луч.** Это может привести к серьезным повреждениям глаз.
- Не устанавливайте лазерную установку таким образом, чтобы кто-либо мог намеренно или ненамеренно смотреть прямо на лазерный луч.** Это может привести к серьезным повреждениям глаз.
- Не устанавливайте лазерную установку рядом с отражающей поверхностью.** Это может привести к отражению лазерного луча в глаза. Это может привести к серьезным повреждениям глаз.
- Выключайте лазерную установку, когда она не используется.** Нельзя оставлять лазер включенным, это повышает риск попадания лазерного луча в глаза.
- Запрещается любым способом модифицировать лазер.** Изменение конструкции может привести к опасному воздействию лазерного излучения.

- Не используйте лазер в непосредственной близости от детей и не позволяйте детям управлять лазером.** Это может привести к серьезным повреждениям глаз.
- Не удаляйте и не стирайте предупреждающие этикетки.** В случае удаления наклеек, пользователи могут случайно подвернуться воздействию излучения.
- Установите лазерную установку на устойчивую ровную поверхность.** При падении лазера возможно повреждение лазера или получение травмы.

## Обеспечение индивидуальной безопасности

- Будьте внимательны, смотрите, что делаете и не забывайте о здравом смысле при работе с лазером.** Не работайте с лазером, если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или под воздействием лекарственных средств. Минутная невнимательность при работе с лазером может привести к серьезным травмам.
- Используйте индивидуальные средства защиты.** Всегда используйте защитные очки. В зависимости от условий эксплуатации, использование средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, обувь с нескользящей подошвой, каска и защитные наушники, уменьшает риск получения травм.

## Использование инструмента и уход за ним

- Не используйте лазер, если не работает его выключатель питания/блокировки для транспортировки.** Любой инструмент, которым невозможно управлять с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.
- Соблюдайте инструкции из раздела Техническое обслуживание данного руководства.** Использование неоригинальных запчастей или несоблюдение инструкций по техническому обслуживанию может стать причиной поражения электротоком или получения травм.

# Руководство по безопасности аккумулятора



## ОСТОРОЖНО:

*Батареи могут взорваться или может произойти утечка электролита, что может привести к пожару. Для снижения риска необходимо соблюдать следующие правила:*

- В точности следуйте инструкциям и предупреждениям на упаковке и ярлыке батареи, а также в сопутствующей документации по технике безопасности при обращении с аккумуляторами.
- Всегда правильно устанавливайте батареи, в соответствии с полярностью (+ и -), указанной на батарее и оборудовании.
- Не закорачивайте контакты батареи.
- Не заряжайте одноразовые батареи.
- Не устанавливайте новые батареи вместе со старыми. Заменяйте все батареи одновременно и используйте для замены батареи одного и того же типа и марки.
- Незамедлительно извлекайте отработавшие батареи и утилизируйте их в соответствии с местными нормами.
- Не сжигайте отработавшие батареи.
- Храните батареи в местах, недоступных для детей.
- Вынимайте батареи, когда устройство не используется.
- Используйте только те зарядные устройства, которые подходят для Вашей аккумуляторной батареи.

## Включение лазера

Данный лазерный инструмент может работать от следующих аккумуляторных батарей:

- Ионно-литиевая аккумуляторная батарея DeWALT 10,8 В (DCB121, DCB123, или DCB127).

- Стартовый комплект DeWALT AA с 4 батареями AA. Примечание: Стартовый комплект AA рекомендуется использовать только с красным лазером.

*Использование других батарей может привести к пожару.*

## Зарядка ионно-литиевой аккумуляторной батареи DeWALT

- 1 Если на лазерный инструмент установлена ионно-литиевая аккумуляторная батарея 10,8 В MAX, снимите ее (рис. ①).
  - Для упрощения снятия аккумуляторной батареи поверните лазер (рис. ① № 1).
  - Удерживайте кнопку снятия на аккумуляторной батарее (рис. ① № 2), затем потяните аккумуляторную батарею вверх, чтобы снять ее с лазерного инструмента (рис. ① № 3).
  - Полностью снимите аккумуляторную батарею с лазера (рис. ① № 4).
- 2 Подключите штекер зарядного устройства к розетке.
- 3 Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство, при этом раздастся щелчок (рис. ② № 1). Левый светодиодный индикатор на зарядном устройстве будет мигать при зарядке (рис. ② № 2).
- 4 При полной зарядке аккумуляторной батареи (светодиодный индикатор перестает мигать), нажмите и удерживайте кнопку снятия на аккумуляторной батарее (рис. ② № 3) и снимите аккумуляторную батарею с зарядного устройства (рис. ② № 4).
- 5 Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство, при этом раздастся щелчок (рис. ② № 5).

## Установка новых батарей AA



## ВНИМАНИЕ:

*Стартовый комплект AA допустимо использовать только с подходящими лазерными инструментами DeWALT 10,8 В. Использование с другими инструментами запрещено. Не пытайтесь внести изменения в изделие.*

- 1 Если на лазерный инструмент установлен стартовый комплект AA, снимите его (рис. ③).

- Для упрощения снятия стартового комплекта поверните лазер (рис. ① № 1).
- Удерживайте кнопку снятия на стартовом комплекте (рис. ① № 2), затем потяните стартовый комплект вверх, чтобы снять его с лазерного инструмента (рис. ① № 3).
- Полностью снимите стартовый комплект с лазера (рис. ① № 4).
- 2. Сдвиньте защелку на стартовом комплекте АА, чтобы открыть крышку батарейного отсека (рис. ② № 1 и № 2).
- 3. Установите четыре новые, высококачественные марочные батарейки АА, соблюдая полярность – и+, как отмечено внутри батарейного отсека (рис. ② № 3).
- 4. Нажмите на крышку батарейного отсека, пока не услышите щелчок.
- 5. Вставьте стартовый комплект в зарядное устройство, при этом раздастся щелчок (рис. ② № 4).

## Индикатор заряда аккумуляторной батареи на клавишной панели

Во время работы лазерного инструмента индикатор заряда аккумуляторной батареи (рис. ④ № 3) отображает оставшийся заряд. Каждый из четырех светодиодов индикатора заряда соответствует 25 % заряда.

- При низком заряде (менее 12,5 %) нижний светодиод будет мигать. Лазер продолжит работать в течение краткого периода времени по мере расхода заряда батареи, но луч(-и) лазера будет быстро тускнеть.
- При установке новых батарей АА в стартовый комплект АА или полностью заряженной ионно-литиевой аккумуляторной батареи 10,8 В на инструмент, при последующем включении лазерного инструмента лазерный луч(-и) вернется к полной яркости, а указатель заряда аккумуляторной батареи будет указывать полный заряд.
- Если все 4 светодиодных индикатора постоянно горят, это указывает на то, что инструмент не был полностью выключен. Если лазер не используется, сдвиньте выключатель питания/блокировки для транспортировки ВЛЕВО в положение блокировки/ВыКЛ. (рис. ④ № 1а), чтобы не расходовать заряд батареек.

## Включение лазера

1. Установите лазер на плоскую и ровную поверхность.
2. Сдвиньте выключатель питания/блокировки для транспортировки вправо, в положение открытия/ВКЛ. (рис. ④ № 1б).
3. Нажмите кнопку на клавишной панели (рис. ④ № 3) для проверки каждой настройки лазерного луча.
  - Нажмите кнопку ③ один раз, чтобы отобразить точки сверху, спереди и под лазером (рис. ④ № 3а).
  - Нажмите ③ второй раз для отображения двух дополнительных точек с обеих сторон лазера (рис. ④ № 3б).
  - Нажмите ③ третий раз для отключения отображения точек.
4. Проверьте лазерные лучи. Лазер оснащен компенсатором для самовыравнивания.
  - Если лазерное устройство наклонено так сильно ( $> 4^\circ$ ), что самовыравнивание невозможно, лазерный луч будет мигать.
  - Если лазерное устройство наклонено под углом  $4^\circ - 10^\circ$ , лучи будут мигать постоянно.
  - Если лазерное устройство наклонено под углом более  $10^\circ$ , лучи будут мигать постоянно по 3 раза.
5. Если лазерные лучи мигают, то лазер не горизонтален (или вертикален) и НЕ ДОЛЖЕН использоваться для определения или маркировки уровня или отвеса. Попробуйте переставить лазер на горизонтальную поверхность.
6. Если КАКИЕ-ЛИБО из нижеприведенных утверждений **ВЕРНЫ**, следуйте инструкциям по **Проверке точности лазера** **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРА** в работе.
  - Лазер **применяется в первый раз** (в случае, если лазер подвергался воздействию экстремальных температур).
  - Лазер **продолжительное время не проверялся на точность**.
  - Возможно, что лазер **роняли**.

# Проверка точности лазера

Лазерные инструменты проходят запечатывание и калибровку на заводе. Рекомендуется выполнить проверку точности перед первым использованием лазера (если лазер подвергался воздействию экстремальных температур) и затем регулярно повторять ее для обеспечения точности работы. При выполнении каких-либо проверок на точность из приведенных в данном руководстве, следуйте нижеприведенным рекомендациям:

- Используйте наибольшую возможную площадь/расстояние, близкое к рабочему расстоянию. Чем больше площадь/расстояние, тем легче будет измерить точность лазера.
- Установите лазер на гладкую, плоскую, устойчивую поверхность, горизонтальную в обоих направлениях.
- Отметьте центр лазерного луча.

## Точность точки отвеса

Проверку калибровки отвесности лазера можно выполнить наиболее точно при наличии достаточного вертикального пространства, в идеале около 25 футов (7,5 м), где один человек располагает лазер на полу, а второй находится у потолка, чтобы отметить точку, создаваемую лучом на потолке.

1. Отметьте точку P1 на полу (рис. (G) № 1).
2. Включите лазер и нажмите (G) один раз, чтобы отобразить точки сверху, спереди и под лазером.
3. Установите лазер так, чтобы нижняя точка приходилась по центру точки P1 и отметьте центр верхней точки на потолке как точку P2 (рис. (G) № 1).
4. Поверните лазер на 180°, при этом убедившись, что нижняя точка все еще находится по центру точки P1 на полу (рис. (G) № 2).
5. Отметьте центр верхней точки на потолке как точку P3 (рис. (G) № 2).
6. Отмерьте расстояние между точками P2 и P3.
7. Если измеренное значение больше **допустимого расстояния между P2 и P3** для соответствующего **расстояния между потолком и полом** в следующей таблице, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Расстояние между потолком и полом	Допустимое расстояние между P2 и P3
15 футов (4,5 м)	7/64 дюйма (2,6 мм)
20 футов (6,0 м)	9/64 дюйма (3,3 мм)
30 футов (9,0 м)	7/32 дюйма (5,4 мм)
40 футов (12,0 м)	9/32 дюйма (7,2 мм)

## Точность точки уровня – уровень

Для проверки калибровки уровня лазерного устройства нужны две **параллельные стены**, **удаленные друг от друга на как минимум 20 футов (6 м)**.

1. Включите лазер и нажмите (G) дважды, чтобы отобразить точки над, перед, под и справа и слева от лазера.
2. Установите лазер на расстоянии в 2 - 3 дюйма (5 – 8 см) от первой стены. Чтобы испытать переднюю лазерную точку, убедитесь, что передняя часть лазера направлена на стену (рис. (H) № 1).
3. Отметьте положение лазерной точки на первой стене как точку P1 (рис. (H) № 1).
4. Поверните лазер на 180° и отметьте положение лазерной точки на второй стене как точку P2 (рис. (H) № 1).
5. Установите лазер на расстоянии в 2 - 3 дюйма (5 - 8 см) от второй стены. Чтобы испытать переднюю лазерную точку, убедитесь, что передняя часть лазера направлена на стену (рис. (H) № 2), и регулируйте высоту лазера до тех пор, пока лазерная точка не достигнет точки P2.
6. Поверните лазер на 180° и направьте лазерную точку рядом с точкой P1 на первой стене, после чего отметьте как точку P3 (рис. (H) № 2).
7. Отмерьте вертикальное расстояние между точками P1 и P3 на первой стене.
8. Если измеренное значение больше **допустимого расстояния между P1 и P3** для соответствующего **расстояния между стенами** в следующей таблице, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Расстояние между стенами	Допустимое расстояние между P1 и P3
20 футов (6,0 м)	9/64 дюйма (3,6 мм)
30 футов (9,0 м)	7/32 дюйма (5,4 мм)
50 футов (15,0 м)	11/32 дюйма (9 мм)
75 футов (23,0 м)	9/16 дюйма (13,8 мм)

9. Повторяйте шаги с 2 по 8, чтобы проверить точность правой, а затем левой точек, при этом следите за тем, чтобы испытываемая лазерная точка была направлена на каждую стену.

### Точность точки уровня – прямой угол

Для проверки калибровки уровня лазерного устройства необходимо помещение длинной в по крайней мере 35 футов (10 м). Все пометки можно сделать на полу, устанавливая цель перед горизонтальным или прямоугольным лучом и перенося местоположение на пол.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для обеспечения точности, расстояние (D1) от P1 до P2, от P2 до P3, от P2 до P4 и от P2 до P5 должно быть одинаковым.

1. Отметьте точку P1 на полу в одном конце помещения, как показано на рис. ① № 1.
2. Включите лазер и нажмите ④ один раз, чтобы отобразить точки сверху, спереди и под лазером.
3. Установите лазер так, чтобы нижняя точка приходилась по центру точки P1 и убедитесь, что передняя точка направлена на дальний край помещения (рис. ① № 1).
4. Перенеся с помощью цели местоположение передней горизонтальной точки со стены на пол, отметьте точку P2 на полу и затем точку P3 на полу (рис. ① № 1).
5. Переместите лазер в точку P2 и совместите переднюю горизонтальную точку с точкой P3 еще раз (рис. ① № 2).
6. Перенеся с помощью цели местоположение передней горизонтальной точки со стены на пол, отметьте местоположение двух прямоугольных лучей как точки P4 и P5 на полу (рис. ① № 2).
7. Поверните лазер на 90°, чтобы передняя горизонтальная точка была совмещена с точкой P4 (рис. ① № 3).

8. Отметьте местоположение первого прямоугольного луча P6 на полу как можно ближе к точке P1 (рис. ① № 3).
9. Отмерьте расстояние между точками P1 и P6 (рис. ① № 3).
10. Если измеренное значение больше **допустимого расстояния между P1 и P6** для соответствующего **расстояния (D1)** в следующей таблице, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Расстояние (D1)	Допустимое расстояние между P1 и P6
25 футов (7,5 м)	3/32 дюйма (2,2 мм)
30 футов (9 м)	7/64 дюйма (2,7 мм)
50 футов (15 м)	3/16 дюйма (4,5 мм)

11. Поверните лазер на 180°, чтобы передняя горизонтальная точка была совмещена с точкой P5 (рис. ① № 4).
12. Отметьте местоположение второго прямоугольного луча P7 на полу как можно ближе к точке P1 (рис. ① № 4).
13. Отмерьте расстояние между точками P1 и P7 (рис. ① № 4).
14. Если измеренное значение больше **допустимого расстояния между P1 и P7** для соответствующего **расстояния (D1)** в следующей таблице, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Расстояние (D1)	Допустимое расстояние между P1 и P7
25 футов (7,5 м)	3/32 дюйма (2,2 мм)
30 футов (9 м)	7/64 дюйма (2,7 мм)
50 футов (15 м)	3/16 дюйма (4,5 мм)

## Использование лазера

### Советы по эксплуатации

- Всегда отмечайте среднюю точку луча, создаваемого лазером.

- Чрезмерные перепады температур могут привести к движению внутренних частей, что может повлиять на точность. Чаще проверяйте точность замеров в процессе работы.
- Если лазер когда-либо роняли, проверьте точность его калибровки.
- При правильной калибровки лазер будет выравниваться самостоятельно. Каждый лазер проходит калибровку на заводе, чтобы находить уровень при нахождении на плоской поверхности со средним углом в  $\pm 4^\circ$  от горизонтали. Ручная регулировка не требуется.

## Выключение лазера

Сдвигайте выключатель питания/блокировки для транспортировки в положение ВыКЛ./блокировки (рис. (A) № 1a), если лазер не используется. Если не переместить переключатель в положение блокировки, все 4 светодиода будут гореть на индикаторе заряда аккумуляторной батареи (рис. (A) № 3).

## Использование поворотного кронштейна

Лазерный инструмент оборудован магнитным поворотным кронштейном (рис. (B) № 3, рис. (D) № 1), прикрепленным к инструменту.



### ОСТОРОЖНО:

*Устанавливайте лазерный инструмент и/или кронштейн для настенного крепления на устойчивую поверхность. Падение лазерного инструмента может привести к тяжелым травмам.*

- В кронштейне встроены магниты (рис. (B) № 2), которые позволяют закреплять инструмент на большинстве вертикальных поверхностей, изготовленных из стали и железа. Типичные примеры подходящих поверхностей включают стальные каркасные профили, стальные дверные рамы и стальные несущие балки.
- Кронштейн оборудован отверстием в форме отверстия под ключ (рис. (B) № 1), с помощью которого инструмент можно повесить на любой гвоздь или винт.

## Использование лазера с дополнительными принадлежностями



### ОСТОРОЖНО:

*В связи с тем, что дополнительные принадлежности других производителей помимо DeWALT не проходили проверку на совместимость с данным изделием, их использование может представлять опасность.*

*Используйте только принадлежности DeWALT, рекомендованные для использования с данной моделью. Дополнительные принадлежности, приобретенные для одной лазерной установки, могут представлять опасность и привести к травме при использовании для другой лазерной установки.*

Нижняя часть лазера оснащена внутренней резьбой 1/4-20 и 5/8-11 (рис. (C)) для закрепления текущих или будущих дополнительных принадлежностей DeWALT. Используйте только принадлежности DeWALT, предназначенные для использования с данным лазером. Следуйте инструкциям, входящим в комплект поставки принадлежности.

Дополнительные принадлежности, рекомендованные к использованию с данным лазером, можно приобрести за отдельную плату у вашего дилера или в ближайшем сервисном центре. Если вам нужна помощь при поиске какой-либо принадлежности, свяжитесь с ближайшим сервисным центром DeWALT или посетите наш веб-сайт: <http://www.dewalt.eu>.

## Использование лазера с кронштейном для потолочного крепления

Кронштейн для потолочного крепления лазерного инструмента (если имеется) предлагает дополнительные варианты крепления. Кронштейн для потолочного крепления оборудован зажимом с одной стороны для крепления на настенном угле для установки акустического потолка. С каждой стороны кронштейна для потолочного крепления имеется отверстие для подвешивания на гвоздь или винте с любой поверхности.

Как только кронштейна для потолочного крепления будет закреплен, стальная пластина обеспечивает поверхность, к которой может быть прикреплен магнитный поворотный кронштейн. Положение лазерного инструмента затем можно отрегулировать, перемещая магнитный

поворотный кронштейн вверх и вниз по кронштейну для настенного крепления.

## Техническое обслуживание

- Если лазер не используется, очистите внешние части влажной тканью и протрите лазер сухой мягкой тканью, чтобы полностью его высушить, после чего положите его в ящик, поставленный в комплекте.
- Корпус лазера устойчив к растворителям, но тем не менее, НИКОГДА не используйте растворители для чистки лазера.
- Не храните лазерную установку при температуре ниже -20 °C (-5 °F) или выше 60 °C (140 °F).
- Для поддержания точности работы, регулярно проверяйте калибровку лазера.
- Проверка калибровки, а также техническое обслуживание и ремонт можно выполнить в сервисных центрах DeWALT.

## Неисправности и способы их устранения

### Лазер не включается

- При использовании батареек AA убедитесь, что:
  - Каждая батарейка правильно вставлена, согласно маркировке (+) и (-) внутри батарейного отсека.
  - Контакты батареек чистые и без признаков ржавчины или коррозии.
  - Батарейки являются новыми, высокого качества и марочными, чтобы снизить риск утечки.
- Убедитесь, что батарейки AA или литиево-ионный аккумулятор находятся в рабочем состоянии. При наличии сомнений, попробуйте установить новые батарейки.
- Держите лазер сухим.
- Если лазер нагрет до выше 50 °C (120 °F), то устройство не включится. Если лазер хранился при крайне высокой температуре, позвольте ему остыть. Лазерный нивелир не будет поврежден, если его выключатель питания/блокировки для транспортировки использовать до охлаждения до рабочей температуры.

### Лазерные лучи мигают

Конструкция лазера предусматривает самовыравнивание до 4° в среднем во всех направлениях. Если лазер наклонен настолько сильно, что внутренний механизм не может его выровнять, то лазерные лучи начнут мигать, указывая на превышение диапазона наклона. МИГАЮЩИЕ ЛАЗЕРНЫЕ ЛУЧИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ И НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ МАРКИРОВКИ УРОВНЯ ИЛИ ОТВЕСА. Попробуйте переставить лазер на более горизонтальную поверхность.

### Лазерные лучи не прекращают двигаться

Лазер является высокоточным инструментом. Поэтому, если его не расположить на устойчивой (и неподвижной) поверхности, то лазер будет постоянно пытаться определить уровень. Если луч не прекращает двигаться, попробуйте установить лазер на более устойчивую поверхность. Также постарайтесь убедиться, что поверхность относительно плоская, чтобы обеспечить стабильность лазера.

## Обслуживание и ремонт

**Примечание:** Разборка лазерного нивелира аннулирует гарантию на изделие.

Чтобы обеспечить БЕЗОПАСНОСТЬ и НАДЕЖНОСТЬ работы устройства, ремонт, обслуживание и регулировку следует проводить в авторизованных сервисных центрах. Техническое обслуживание, выполненное неквалифицированными лицами, может создать риск получения травм. Чтобы найти ближайший сервисный центр DeWALT, посетите <http://www.dewalt.eu>.

## Технические характеристики

RU

	DCE085R	DCE085G
Источник света	Лазерные диоды	
Длина волны лазера	630 - 680 нм видимая	510 - 530 нм видимая
Мощность лазера	$\leq 1,0 \text{ мВт}$ , ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 2	
Точность – все точки, кроме нижней точки	$\pm 3 \text{ мм на } 15 \text{ м} (\pm 1/8 \text{ дюйма на } 50 \text{ футов})$	
Точность – нижняя точка	$\pm 4 \text{ мм на } 10 \text{ м} (\pm 5/32 \text{ дюйма на } 33 \text{ футов})$	
Источник питания	4 батарейки типа AA (1,5 В) (6 В пост. тока) или 10,8 В аккумуляторная батарея DeWALT	
Рабочая температура	от 14 °F до 122 °F (от -10 °C до 50 °C)	
Температура хранения	от -5 °F до 140 °F (от -20 °C до 60 °C)	
Факторы окружающей среды	Устойчивость к пыли и влаге по IP65	

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 <a href="mailto:remont@tallmac.ee">remont@tallmac.ee</a> <b><a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a></b>
	Tallmac Tehnika OÜ Rīa 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 <a href="mailto:tartu@tallmac.ee">tartu@tallmac.ee</a> <b><a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a></b>
	Stokker AS Peterburī tēri 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 <a href="mailto:stokker@stokker.com">stokker@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 <a href="mailto:info@licgotus.lv">info@licgotus.lv</a> <b><a href="http://www.licgotus.lv">www.licgotus.lv</a></b>
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 <a href="mailto:krasta.riga@stokker.com">krasta.riga@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 <a href="mailto:info@visico.eu">info@visico.eu</a> <b><a href="http://www.visico.eu">www.visico.eu</a></b>
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 <a href="mailto:servisas@elmast.lt">servisas@elmast.lt</a> <b><a href="http://www.elremta.lt">www.elremta.lt</a></b>
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 <a href="mailto:kaunas@stokker.com">kaunas@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmekļa vietnē:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informāciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

**DEWALT®****Garantija**

DWALT ūžikina, kuid garantio, kuris pristatomas vartotui, mēdiņaps ir (arba) jo sumirkmas yra teikyklas. Garantija yra priedas nėje priėdžių vartotojo teisė į jų neveiklą. Garantija galioja visose Europos Sąjungos valstybių tarpinėse ir Europos laisvoms prekybos zonaig.

Jei DWALT gaminis sulažęs dėl netinkočių medžiagų ir (arba) sumirkimo, arba, jei jis neatitinka techninės reikalavimų, 12 mėnesių laikotarpiu nuo jo išsigimo DWALT sulaisys arba pakels garantiją.

Garantija neakoma, jei:

- normalus ausdėvėjimas;
- nuliniamo tankio skaidiklavimo ar techniniés priežiūros;
- iei vankino suvo perkaitus;
- iei garantijos sąjungos dėl pastų, dailelių, medžiagų ar relaišmigo atsilikimo;
- nuliniamo malinimo.

Garantija neakoma, jei garantijos remonto arba išnorčios DWALT neįgalėtas teichikas.

Garantija pasinaudotu gaminiu ižpildyta garantinę kortelę ir pirmuoju irodymu (ženklu) feikia pristatytą pardavėjų arba leidžiąjį galiotomis remonto dirbtuvėmis ne yllau daže per dieną nuo šio gaminio naudojimo.

Informaciją apie garantijos DWALT remonto direktyves rasite [līmlaiapje www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

**Garantii**

DWALT garantuoja, et todes on kliendile tamrinimis valia materialijā (arba) kostonamise vipeidest. Garantii sandubt endklienti sadelsi teisės dėl garantijos iei nėjtais nei. Garantii keitai Europa Dwendige liikenekese teitronimeli į Europos vakaudamis spintornas.

Kui 12 kiuu iedokslas ištremst sinetinio DWALT tonal arba materiali, kai garantijos iei tamu vii see on spesifikacijos sahnes delede, parandu vii velebat DWALT teote kliendis jades minimales velenega.

Garantii ei keith, kua ves pñijyskis on:

- Normalus kelinimo;
- Prisirengimo iei vii haldamane;
- Motore iebukomunne;
- Kui bodel on kaiplastund vñorakleses, materialijā vii temetus;
- Vake totepinge.

Garantii ei keith, kui bodel on remontind vii demoneerint DWALT veltustaa iek.

Garantijos kasutamiseks sulabot, taldidub garantianka, ja ostatind (t ekki vya mülajale vii otse veltustad temidele) hiljemalt kaks kund peale ea avastamat.

Tamet lähtu DWALT Teimndind kohu leate veebailatl: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

**Garantiniis talonas:**

Įrankio modelis/katalogo numeris	.....
Sertif. numeris/datos kodas	.....
Vartotojas	.....
Pardavėjas	.....
Data	.....

**Garantitulong:**

Töötaja nimi/vadalogi numero	.....
Sertifantumber/Kuupäev kaot	.....
Klient	.....
Müüja	.....
Kunagine	.....

# DEWALT®

ПЧСКИН R33PK

## Гарантия

DEWALT гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополнена законом права частного потребителя на замену их каким-либо образом. Настоящая гарантия действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия из-за недостатков, материалов или сборки, либо изделие неизменно неисправно, то DEWALT, в зависимости от причин, то есть в соответствии с техническим регламентом, то DEWALT оправдывает право на замену изделия с минимальной обеспеченностью для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа;
- Неправильного использования или плохого обслуживания;
- Переупаковки двигателя;
- Если изделие повреждено посторонними частями, материалом или вследствие аварии;
- Использования недавношнего источника питания.

Гарантия не действительна, если изделие подверглось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным DEWALT.

Для того, чтобы воспользоваться правами потребителя предоставить: изображение, на котором видно повреждение (если имеется) и доказательство покупки (принятое документом) дилера или магазина, а также копию паспорта, удостоверяющего личность.

Информацию о琳глайз агенте по обслуживанию DEWALT можно найти на странице в Интернете [www.2mepu.com](http://www.2mepu.com).

## Garantija

DEWALT garantē, ka produktam, to piegādājot klijentam, nav materiālu, uztvari mazvās defekti. Garantija ir pārdevus privātu klientu juridiskajām tiesībām un tās nelielajam. Garantija ir spūkā vienās Eiropas kopienas daļavības un Eiropas Brūšas tirzīdzības zonā.

Ja DEWALT novērtēs salīdzinātām materiālam, un viņam mazvās defekti, ja viņš ir iekārtu saņēmis ar pēcīvo spēkā, DEWALT 12 mēnešu laikā no pārdevēja datora veiks remonta vai produktu nomainītu, ceniešoties arī DEWALT vissās maksājumos.

Garantija var spēkt, ja bojājums ir radīts slāvu iemeslā (ējī).

- Normāls iznūds;
- Ierīces nepratīga izmaksas ar pasažu;
- Nejāstāvība strāvas padevu;
- Nepārveidojot motoru;
- Lai novērstu bojājumu radītu svēķējēniem, čis materiāls vairs bojājis avārijas rezultātā;
- Garantija nav spēkā, ja produktam remontu vai apkopu veikusi persona, kām sādam nolikam nav DEWALT kontakta;
- Lai izmaksotu garantijas tiesību, produkts ar apzīmītu garantijas lākuru un priekšā apliecinājumu (zēku) ir kontaktašams.

Garantijas laikā pārdevējam val vienītē pārņemotājam arī kopējs pārīsums vēlēšas divus mēnešus pie iekārtas.

Informāciju par turāko DEWALT servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: [www.2mepu.com](http://www.2mepu.com).

LATVIEŠU

## Гарантия

### Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу	.....
Серийный номер / Код данных	.....
Приобретатель	.....
Дилер	.....
Дата	.....

### Garantijas talons:

Ierīces modeļskaita numurs	.....
Sērijas numurs/Dauma kods	.....
Klientis	.....
Pārdevējs	.....
Datums	.....



