




DCE089G18 3 x 360° 12V/18V Line Laser





370124 - 22 BLT

[WWW.2helpU.com](http://WWW.2helpU.com)




Eesti keel	(Originaaljuhend)	12
Lietuvių	(Originalių instrukcijų vertimas)	22
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	32
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	42


(A)






(B)



C




D




(E)


①




②



③




(F)




(G)


①







②




③







(K)



(L)



(M)



(N)



# ET Sisukord

- Laseri andmed
- Kasutaja ohutus
- Akude ohutus
- Laseri vooluallikas
- Kasutamisõpetus
- Laseri sisselülitamine
- Laseri täpsuse kontrollimine
- Laseri kasutamine
- Probleemide lahendamine
- Tarvikud
- Tehnohooldus ja remont
- Garantii
- Tehnilised andmed

## Laseri andmed

DCE089G18 3 kiirega 360° joonlaser on 2. klassi laserseade. Tegu on iseloodiva laserseadmega, mida saab kasutada horisontaalseks ja vertikaalseks loodimiseks.

## Kasutaja ohutus

### Ohutuseeskirjad

Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse astet. Lugege juhend läbi ja pöörake tähelepanu järgmistele sümboleitele.

**⚠ OHT!** Tähistab tõenäolist ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei vältida, lõppeb surma või raske kehavigastusega.

**⚠ HOIATUS!** Tähistab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei vältida, võib lõppeda surma või raske kehavigastusega.

**⚠ ETTEVAATUST!** Tähistab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei vältida, võib lõppeda kerge või keskmise raskusastmega kehavigastusega.

**NB!** Osutab kasutusviisile, mis ei seostu kehavigastusega, kuid mis võib põhjustada varalist kahju.

Kui teil on selle või mõne muu DeWALTi tööriista kohta küsimusi või kommentaare, külalustage veebilehte [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### **⚠ HOIATUS!**

Tööriista ega selle ühtki osa ei tohi ümber ehitada. Selle tagajärvel võite laserit kahjustada ja saada kehavigastusi.

### **⚠ HOIATUS!**

Lugege kõiki juhiseid ja tehke need endale selgeks. Hoiatuste ja juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

### HOIDKE NEED JUHISED ALLES

### **⚠ HOIATUS!**

Laserikiirgusega kokkupuute oht. Ärge võtke laserloodi lahti ega muutke selle ehitust. Selle sees pole kasutajapoolset hooldust vajavaid osi. Tagajärjeks võivad olla rasked silmakahjustused.

### **⚠ HOIATUS!**

Ohtlik kiirgus. Kui juhtseadiste kasutamisel, seadme reguleerimisel või selle käsitsemisel ei järgita käesolevat juhendit, võib tagajärjeks olla kokkupuude ohtliku kiirgusega.

**⚠ ETTEVAATUST!** Magnetitega paigaldamisel hoideks sõrmed tagaseinast ja karkassipostist eemal. Sõrmude muljumise oht.

**⚠ ETTEVAATUST!** Ärge seiske magnetfiksatoriga kinnitatud laseri all. Laseri kukkumisel võivad tagajärjeks olla rasked kehavigastused või laseri kahjustused.

Laseri sildil võivad olla järgmised sümboolid.

Sümbol	Tähendus
V	Voldid
mW	Miliwattid
	Laserit puudutav hoiaitus
nm	Lainepikkus nanomeetrites
2	Laseri klass 2

## Hoitatussildid

Teie mugavuse ja ohutuse huvides on laseril järgmised sildid.



**HOIATUS!** Vigastusoohu vähendamiseks peab kasutaja lugema kasutusjuhendit.



**HOIATUS! LASERIKIRGUS. ÄRGE VAADAKE OTSE KIIRE SUUNAS. 2. klassi laserseade.**



**HOIATUS!** Hoiduge magnetist eemale. Magnetiga seotud ohud võivad häirida südamestimulaatori tööd ning põhjustada raskeid või surmaga lõppavaid vigastusi.



DCE089G18

12V / 18V DC \*\*\* IP54

DeWALT INDUSTRIAL TOOL CO.,  
TOWSON, MD 21286 U.S.A.

HOOLDUSTEAVATE  
TELEFONIL 1-800-4-DeWALT  
[www.DeWALT.com](http://www.DeWALT.com)



- Kui seadet kasutatakse viisil, mida tootja ei ole ette näinud, võib see nõrgendada seadme pakutavat kaitset.**
- Ärge kasutage laserit plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohlikke vedelike, gaaside või tolmu läheduses. See tööriist võib tekitada sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.**
- Kui laserit ei kasutata, hoidke seda lastele ja väljaõppeta isikutele kättesaamatus kohas.**

Oskamatutes kätes võivad laserid olla väga ohtlikud.

ET

- Seadet PEAVAD hooldama ainult kvalifitseeritud hooldustehnikud. Oskamatu remont või hooldus võib lõppeda kehavigastustega. Lähima DeWALTi hooldusesinduse leiate aadressilt [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).**
- Ärge kasutage laserikiire vaatamiseks optilisi vahendeid, näiteks teleskoopi või luupi. Tagajärjeks võivad olla rasked silmakahtjustused.**
- Ärge asetage laserit kohta, kus keegi võib tahtlikult või tahtmatult laserikiirde vaadata. Tagajärjeks võivad olla rasked silmakahtjustused.**
- Ärge asetage laserit peegeldava pinna lähedale, mis võib peegeldada laserikiire kellelgi silma. Tagajärjeks võivad olla rasked silmakahtjustused.**
- Kui te laserit ei kasuta, lülitage see välja. Kui jäätate laseri välja lülitamata, suureneb oht, et keegi vaatab laserikiire suunas.**
- Laseri ehitust ei tohi mingil moel muuta. Seadme ehituse muutmine võib põhjustada kokkupuute ohtliku laserikiirgusega.**
- Ärge kasutage laserit laste läheduses ega laske lastel seda kasutada. Tagajärjeks võivad olla tõsised silmakahtjustused.**
- Ärge eemalda ega rikkuge hoitatussilte. Kui sildid on eemaldatud, võib kasutaja või keegi teine end teadmatusest kiirgusohta seada.**
- Asetage laser kindlast ühetasasele pinnale. Laseri ümberkukkumisel võivad tagajärjeks olla laseri kahjustused ja kehavigastused.**

## Isiklik ohutus

- Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage laserit mööstikult. Ärge kasutage laserit väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui laseriga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskede kehavigastusi.**
- Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati silmade kaitset. Turvavarustus (nt tolummask, mittelibisevad turvajalatsid, kaitsekiiver ja**

kõrvaklapid) vähendab olenevalt tööttingimustest tervisekahjustuste ohtu.

## Seadme kasutamine ja hooldamine

- Ärge kasutage laserit, kui seda ei saa **toite-/transpordilukku** lülitist sisse ja välja lülitada. Tööriist, mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
- Järgige käesoleva juhendi peatükis „**Hoolitus**“ toodud juhiseid. Heaksksitlata osade kasutamine või peatükis „**Hoolitus**“ toodud juhiste eiramine võib põhjustada elektrilõigi või vigastuse ohtu.

## Akude ohutus



### HOIATUS!

**Akud võivad plahvatada, lekkida või põhjustada vigastusi ja tulekahju.** Selle ohu vähendamiseks toiminge järgmiselt.

- Järgige hoolikalt kõiki juhiseid ja hoitatuks aksu märgistuse ja pakendil ning kaasasolevas aksu ohutusjuhendis.
- Ärge visake akusid tulle.
- Hoidke akusid lastele kättesaamatus kohas.
- Eemaldage aksu, kui seade pole kasutusel.
- Kasutage laetava akupatarei laadimiseks ainult selle jaoks mõeldud laadijat.
- Enne reguleerimist, otsikute vahetamist ja laseri hoiulepanemist eemaldage aksu. Nende ennetusmeetmete abil saab vähendada laseri ootamatu käivitumise ohtu.
- Kasutage laserit ainult selle jaoks ettenähtud akudega. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohtu.
- Valedes tingimustes võib akust eralduda vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist. Juhuslikku kokkupuute korral loputage veega. Kui vedeliku satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Akust eraldunud vedelik võib põhjustada ärritust ja põletusi.

- Ärge kasutage akupatareid või laserit, mis on kahjustatud või ümber ehitatud. Kahjustunud või muudetud konstruktsiooniga akude kasutamisel võib esineda körvalekaldeid, mis võivad lõppeda tulekahju, plahvatuse või vigastustega.
- Kaitske akupatareid ja laserit tule ja kõrge temperatuuri eest. Kokkuputtel leekidega või temperatuuriga üle 130 °C (265 °F) võib tagajärjeks olla plahvatus.
- Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge laadige akupatareid väljaspool juhistes märgitud temperatuurivahemikku. Valesti või väljaspool ettenähtud temperatuurivahemikku laadimine võib kahjustada akut ja suurendada tulekahju ohtu.

## Laseri vooluallikas

See laser töötab DeWALTi 12 V või 18 V liitiumioonakuga.

Aku tüüp	Akupatarei
12 V	DCB120, DCB121, DCB122, DCB124, DCB127
18 V	DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB189

**Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada tuleohtu.**

## Liitiumioonaku laadimine

- Kui DeWALTi 12 V / 18 V liitiumioonaku on laseri küljes, eemaldage see.

- Vajutage akupatarei vabastusnuppu (joonis **(B)①**) ja tömmake akupatrei üles, et vabastada see laseri küljest.
- Tömmake akupatarei lõpuni üles ja laserist välja (joonis **(B)②**).

- Ühendage laadija juhe vooluvõrku.
- Lükake akupatarei laadijasse, kuni see klõpsatusega kohale asetub (joonis **(A)①**). Laadijal vilgub vasakpoolne märgutuli, mis näitab, et akut laetakse.

- 4** Pärast seda, kui aku on täielikult laetud (märgutuli laadiljal ei vilgu enam), vajutage ja hoidke all akupatarei vabastamise nuppu (joonis **A(2)**) ja libistage aku laadijast välja (joonis **A(3)**).

- 5** Lükake akupatarei alla laserseadme sisse, kuni see klõpsatusega kohale asetub (joonis **A(4)**).

## Akunäidiku vaatamine

Kui laser on sisse lülitatud, näitab akunäidik klahvistikul (joonis **C(7)**)aku jäämahtuvust.

- Alumine märgutuli süttib ja vilgub, kui aku hakkab tühjaks saama (10%). Aku tühjenedes võib laser veel lühikest aega töötada, kuid peagi muutuvad laserikiired tuhmiks.
- Pärast 12 V / 18 V liitiumioonaku laadimist ja laseri sisselülitamist on laserikiire jälle eredad ja akunäidik näitab maksimaalset taset.
- Kui kõik 4 akunäidiku märgutuld pölevad, siis ei ole laser täielikult välja lülitatud. Kui laserit ei kasutata, veenduge, et toite-/transpordiluku lülitil on lükudatud VASAKULE lukustatud/väljalülitatud asendisse (joonis **C(2)**).

## Kasutamisõpetus

- Etaku ühe laadimisega kauem vastu peaks, lülitage laser välja, kui seda ei kasutata.
- Töö täpsuse tagamiseks tuleb laseri kalibreeringut tihti kontrollida. Vt „**Laseri täpsuse kontrollimine**“.
- Enne laseri kasutamist veenduge, et see asetseks kindlalt siledal, tasasel ja stabiilsel pinnal, mis on mölemas suunas loodis.
- Et laserikiirt paremini näha, kasutage laserikiire leidmist hõlbustavat sihikut (joonis **M**) ja/või laserivõimendusprille (joonis **N**).



### ETTEVAATUST!

Et vähendada raskete vigastuste ohtu, ärge kunagi vaadake laserikiire ei prillidega ega ilma. Olulise teabe leiate jaotisest „**Tarvikud**“.

- Märgistage alati laserikiire keskpunkti.
- Äärmuslikud temperatuurikõikumised

võivad põhjustada ehituskonstruktsioonide, metallstatiivid, varustuse jms likumist või nihkumist, mis omakorda möjutab täpsust. Kontrollige töötamisel sageli täpsust.

- Kui laser on maha kukkunud, kontrollige, kas see on endiselt kalibreeritud. Vt „**Laseri täpsuse kontrollimine**“.

## Laseri sisselülitamine

Asetage laser ühetasasele looditud pinnale. Laseri lukustuse avamiseks / sisselülitamiseks lükake toite-/transpordiluku lülitil **C(2)** paremale.

Laserikiire sisselülitamiseks vajutage klahvistikul vastavaid nuppe (joonis **C(3)**). Kui nuppu uesti vajutada, lülitub laserikiir välja. Laserikiired saab sisse lülitada ühekaupa või kõik korraga.

Nupp	Näidikud
	Horisontaalne laserikiir (joonis <b>C(4)</b> )
	Külgmine vertikaalne laserikiir (joonis <b>C(5)</b> )
	Eesmine vertikaalne laserikiir (joonis <b>C(6)</b> )

Kui laserit ei kasutata, lükake toite-/transpordiluku lülitil vasakule väljalülitatud/lukustatud asendisse. Kui toite-/transpordiluku lülitil ei seata lukustatud asendisse, jäavad kõik 4 märgutuld akunäidikul vilkuma.

## Laseri täpsuse kontrollimine

Lasertööriistad on tehased pitseeritud ja kalibreeritud.

Töö täpsuse tagamiseks on soovitatav kontrollida laseri täpsust enne **esmakordset kasutamist** (juhul kui laser on oluhu äärmuslikul temperatuuril) ning aeg-ajalt ka edaspidi. Käesolevas kasutusjuhendis loetaksid täpsuse kontrollimise protseduuride teostamisel järgige alltoodud juhiseid.

- Kasutage võimalikult suurt töökaugusele lähimat pindala/kaugust. Mida suurem on pindala/kaugus, seda lihtsam on laseri täpsust mõöta.

- Asetage laser siledale, ühetasasele ja kindlale pinnale, mis on mõlemas suunasloodis.
- Märgistage laserikiire keskpunkt.

## Horisontaalne kiir – skaneerimissuund

Laseri horisontaalse kalibreeringu kontrollimiseks on vaja kahte seina vahetkaugusega 9 m (30°). Kalibreeringu kontrollimisel kasutatakavahetkaugus ei tohi olla lühem kui kaugus, mille puhul seadet reaalselt kasutada kavatsetakse.

- 1 Asetage laser vastu seina siledale, ühetasasele ja kindlale pinnale, mis on mõlemas suunasloodis (joonis D①).
- 2 Laseri sisselülitamiseks lükake toite-/transpordiluku lülitiparemale.
- 3 Horisontaalse laserikiire sisselülitamiseks vajutage nuppu (④).
- 4 Märgistage laserikiirel punktid ④ ja ⑤ vahetkaugusega vähemalt 9 m (30°).
- 5 Keerake laserit 180°.
- 6 Reguleerige laseri kõrgust, seades laserikiire keskme kohakutipunkti ④ (joonis D②).
- 7 Märgistage laserikiirel vahetult punkti ⑤ kohal punkt ⑥ (joonis D③).
- 8 Möötke ära punktide ④ ja ⑥ vaheline kaugus vertikaalteljel.
- 9 Kui mõõtmistulemus ületab punktide ④ ja ⑥ vahelist lubatud kaugust alljärgnevas tabelis esitatud vastava seinte vahelise kauguse puhul, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud hooldusesindusse.

Seinte vaheline kaugus	Punktide ④ ja ⑥ vaheline lubatud kaugus
10,0 m	6,0 mm
12,0 m	7,2 mm
15,0 m	9,0 mm

## Horisontaalne kiir – mõõtesuund

Laseri horisontaalse kalibreeringu kontrollimiseks on vaja ühte seina pikkusega vähemalt 9 m (30°).

Kalibreeringu kontrollimisel kasutatakavahetkaugus ei tohi olla lühem kui kaugus, mille puhul seadet reaalselt kasutada kavatsetakse.

- 1 Asetage laser vastu seina siledale, ühetasasele ja kindlale pinnale, mis on mõlemas suunasloodis (joonis E①).
- 2 Laseri sisselülitamiseks lükake toite-/transpordiluku lülitiparemale.
- 3 Horisontaalse laserikiire sisselülitamiseks vajutage nuppu (④).
- 4 Märgistage laserikiirel punktid ④ ja ⑤ vahetkaugusega vähemalt 9 m (30°).
- 5 Viige laser seina vastasküljele (joonis E②).
- 6 Asetage laser külgneva seinaga paralleelselt sama seina esimese otsa poole.
- 7 Reguleerige laseri kõrgust, seades laserikiire keskme kohakutipunkti ④.
- 8 Märgistage laserikiirel vahetult punkti ④ kohal punkt ⑥ (joonis E③).
- 9 Möötke ära punktide ④ ja ⑥ vaheline kaugus.
- 10 Kui mõõtmistulemus ületab punktide ④ ja ⑥ vahelist lubatud kaugust alljärgnevas tabelis esitatud vastava seinte vahelise kauguse puhul, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud hooldusesindusse.

Seinte vaheline kaugus	Punktide ④ ja ⑥ vaheline lubatud kaugus
10,0 m	6,0 mm
12,0 m	7,2 mm
15,0 m	9,0 mm

## Vertikaalne kiir

Laseri vertikaalset kalibreeritust saab kõige paremini kontrollida, kui on võimalik kasutada körget (ideaaljuhul vähemalt 9 m (30') kõrgust) lage ning üks inimene liigutab põrandal laserit ja teine märgib laele laserikiire asukoha. Kalibreeringu kontrollimisel kasutatakse vahekaugus ei tohi olla lühem kui kaugus, mille puuhul seadet realselt kasutada kavatsetakse.

- 1** Asetage laser siledale, ühetasasele ja kindlale pinnale, mis on mölemas suunas loodis (joonis **F(1)**).
- 2** Laseri sisselülitamiseks lükake toite-/transpordiluku lüliti paremale.
- 3** Mõlema vertikaalse laserikiire sisselülitamiseks vajutage nuppu **(7)** ja **(8)**.
- 4** Märkistage kaks lühikest joont kiire ristumiskohas **(①, ②)** ja samuti laes **(③, ④)**. Märkistage alati laserikiire keskjoonel asuv punkt (joonis **F(2)**).
- 5** Töstke laser üles ja keerake seda 180°, nii et laserikiired asetuskuid kohakuti tasasele pinnale märgitud joontega **(①, ②)** (joonis **F(3)**).
- 6** Märkistage kaks lühikest joont laes kiire ristumiskohas **(③, ④)**.
- 7** Möötke ära lakk märgitud paarisoonte (**①, ②** ja **③, ④**) vahekaugus. Kui mõõtmistulemus on alltoodud väärustest suurem, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud hooldusesindusse.

Lae kõrgus	Märkide vaheline lubatud kaugus
2,5 m	1,7 mm
3,0 m	2,1 mm
4,0 m	2,8 mm
6,0 m	4,1 mm
9,0 m	6,2 mm

## 90° täpsus vertikaalkiirete vahel

90° täpsuse kontrollimiseks on vaja vähemalt 10 m × 5 m (33' × 18') vaba põrandapinda. Eri etappides tehtud märgistust asukohta ja laseri asendit näete joonisel **G**. Märkistage alati laseritäppide keskpunkt.

- 1** Asetage laser siledale, ühetasasele ja kindlale pinnale, mis on mölemas suunas loodis.
- 2** Laseri sisselülitamiseks lükake toite-/transpordiluku lüliti paremale.
- 3** Külgmisse vertikaalse laserikiire sisselülitamiseks vajutage nuppu **(7)**.
- 4** Märkistage laserikiire keskpunkt kolmes kohas (**①, ②, ③**) põrandal külgmisel laserikiirel. Märk **④** peaks asetsema laserikiire keskpunktis (joonis **G(1)**).
- 5** Töstke laser punkti **④**.
- 6** Vajutage nuppu **(7)**, et lülitada sisse ka eesmisse vertikaalne laserikiir (joonis **G(2)**).
- 7** Paigutage eesmine vertikaalne laserikiir nii, et see läbib täpselt punkti **④**, ja joondage külgmine laserikiir punktiga **④** (joonis **G(3)**).
- 8** Märkistage eesmisel vertikaalsel laserikiirel seatmest vähemalt 4 m (14') kauguse punkt **④** (joonis **G(2)**).
- 9** Keerake laserit 90°, nii et külgmine vertikaalne laserikiir läbiks punkte **④** ja **⑤** (joonis **G(3)**).
- 10** Märkistage eesmisel vertikaalsel laserikiirel vahetult punkti **④** all või kohal punkti **①**.
- 11** Möötke ära punktide **④** ja **①** vaheline kaugus. Kui mõõtmistulemus on alltoodud väärustest suurem, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud hooldusesindusse.

Punktide <b>④</b> ja <b>①</b> vaheline kaugus	Punktide <b>④</b> ja <b>⑤</b> vaheline lubatud kaugus
4,0 m	3,5 mm
5,0 m	4,4 mm

Punktide  ja  vaheline kaugus	Punktide  ja  vaheline lubatud kaugus
6,0 m	5,3 mm
7,0 m	6,2 mm

## Laseri kasutamine

### Laseri loodimine

Kui laser on õigesti kalibreeritud, loodib see end ise. Kõik laserid on tehases kalibreeritud leidma röhtsat asendit, kui need on asetatud pinnale, mille kõrvalekalle horisontaalasendist on keskmiselt  $\pm 4^\circ$ . Käitsi reguleerimine ei ole vajalik.

Kui laser on nii tugevalt kaldu, et see ei suuda end ise loodida ( $> 4^\circ$ ), siis hakkab laserikiir vilkuma. Loodist väljas olekut näitavad kaks vilkumismustrit.

- $4^\circ$  ja  $10^\circ$  vahel vilguvad laserikiired püsivalt.
- Üle  $10^\circ$  nurkade puuhul vilguvad laserikiired kolmeses tsüklis.

Kui laserikiired vilguvad, SIIS LASER EI OLE HORIZONTAALSELT (VÕI VERTIKAALSELT) LOODIS JA SEDA EI TOHI KASUTADA HORIZONTAALSE VÕI VERTIKAALSE ASENDI MÄÄRAMISEKS EGA MÄRGISTAMISEKS. Paigutage laser tasasemale pinnale.

### Pöördkanduri kasutamine

Laseril on magnetiline pöördkandur (joonis ①), mis on seadmega püsivalt ühdendatud.



#### HOIATUS!

Asetage laser ja/või seinakinnitus stabiilsele pinnale. Laseri kukkumisel võivad tagajärjeks olla rasked kehavigastused või laseri kahjustused.

- Kanduril on peenreguleerimisnupp (joonis ②) laserikirite joondamiseks. Asetage seade ühetasasele looditud pinnale ja laserikirite nihitamiseks paremale keerake nuppu paremale, laserikirite nihitamiseks vasakule keerake nuppu vasakule.

- Kanduril on tüüblialava (joonis ①), mille abil saab selle riputada naela või kruviga mis tahes pinnale.
- Kanduril on magnetid (joonis ①), mis võimaldavad seadet paigaldada enamikule terestest või rauast vertikaalpindadele. Sobivad pinnad on näiteks terasneedid, terestest ukseraadid ja ehitusterestest talad. Enne pöördkanduri kinnitamist karkassiposti külge (joonis ②) asetage metallist võimendusplaat (joonis ③) karkassiposti vastasküljele.

### Hooldus

- Töö täpsuse tagamiseks kontrollige sageli, kas laser on korralikult kalibreeritud. vt „Kalibreerimise kontroll“.
- Kalibreerimise kontrolli ja teisi hooldustöid võivad teha ainult DeWALTi volitatud hooldusesindused.
- Kui laserit ei kasutata, hoidke seda kaasasolevas kohvis. Ärge hoidke laserit temperatuuril alla  $-20^\circ\text{C}$  ( $-5^\circ\text{F}$ ) ega üle  $60^\circ\text{C}$  ( $140^\circ\text{F}$ ).
- Ärge pange laserit kohvrisse, kui see on märg. Enne hoilepanemist tuleb laser köigepealt kuivatada pehme kuiva lapiga.

### Puhastamine

Välimisi plastist osi võib puhastada niiske lapiga. Kuigi need osad on lahuskindlad, EI TOHI KUNAGI kasutada lahussteid. Enne hoilepanemist kuivatage seade pehme ja kuiva lapiga.

## Probleemide lahendamine

### Laser ei lülitu sisse

- Laadige akupatarei täis ja paigaldage see uuesti laserseadmesse.
- Kui laserseade kuumeneb temperatuurini üle  $50^\circ\text{C}$  ( $120^\circ\text{F}$ ), ei lülitu see sisse. Kui laserit on hoitud äärmiselt kõrgel temperatuuril, laske laseril jahtuda. Toitenupu vajutamine enne laseri jahtumist töötemperatuurini ei kahjusta laserloodi.



ET

## Laserikiir vilgub

Laser loodivad end kõigis suundades ise keskmiselt kuni 4°. Kui laser on nii kaldu, et selle sisemine mehanism ei suuda end ise loodida, siis hakkavad laserikiireid vilkuma, mis näitab, et kalle on liiga suur. LASERI VILKUVAD KIIRED EI OLE HORISONTAALSED EGA VERTIKAALSED JA NEID EI SAA KASUTADA HORISONTAALSUSE EGA VERTIKAALSLUSE KINDLAKSTEGEMISEL EGA MÄRKIMISEL. Paigutage laser tasasemale pinnale.

## Laserikiireid ei jäää paigale

Laser on täppismööterist. Kui laser ei ole asetatud stabiliseile (ja liikumatu) pinnale, siis püüab see leida rõhtsat asendit. Kui kiir ei jäää paigale, proovige paigaldada laser stabilsemale pinnale. Samuti püüdke tagada, et pind oleks võimalikult ühetasane, nii et laser on stabiilne.

## Akunäidiku märgutuled vilguvad

Kui akunäidiku köök 4 märgutuld püsivalt vilguvad, näitab see, et seade ei ole toite-/transpordiluku lülitud täielikult välja lülitud (joonis ⑩②). Kui laserit ei kasutata, peab toite-/transpordiluku lülit läbi olema alati lukustatud/väljalülitatud asendis.

## Tarvikud

Laserseadme põhja all on 1/4 x 20 ja 5/8 x 11 sisekeermed (joonis ⑪). Nende keermete abil saab paigaldada praeguseid või tulevasi DeWALTi tarvikuid. Kasutage ainult DeWALTi tarvikuid, mis on ette nähtud just selle tootega kasutamiseks. Järgige tarvikuga kaasas olevaid juhiseid.



### HOIATUS!

Kuna muid tarvikuid peale DeWALTi pakutavate ei ole koos selle tooteaga testitud, võib nende kasutamine koos käesoleva tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste ohu vähendamiseks tuleb selle seadmega kasutada ainult DeWALTi soovitatud tarvikuid.

Kui vajate mõne tariku leidmisel abi, võtke ühendust lähiama DeWALTi hooldusesindusega või külastage veeblehte [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Sihik

Mõne laserseadme komplektis on laseri sihik (joonis ⑯), mille abil on kergem leida ja märgistada laserikiire asukohta. Sihik muudab laserikiire paremini nähtavaks, kui kii liigub üle sihiku. Sihik on markeeritud standard- ja meetermõõdustikus. Laserikiir läbib punase plastil ja peegeldub tagakülgel olevalt reflektoriteibilt. Sihiku ülaosas asuva magnetiga saab kinnitada sihiku laekarkassi või teraspoltide külge, et määrata vertikaalset ja horisontaalsest asendist. Sihiku optimaalseks kasutamiseks peaks DeWALTi logo olema suunatud teie poole.

## Laserivõimendusprillid

Mõne laserseadme komplektis on laserivõimendusprillid (joonis ⑰). Need prillid parandavad laserikiire nähtavust siseruumides pika vahemaa puhul või ereda valguse käes. Need prillid ei ole laseriga töötamisel kohustuslikud.



### ETTEVAATUST!

Need prillid ei ole ANSI nõuete kohaselt heakskiidetud kaitseprillid ja neid ei tohi kasutada teiste tööriistadega töötades. Prillid ei hoia ära laserikiire silma tungimist.



### ETTEVAATUST!

Et vähendada raskete vigastuste ohtu, ärge kunagi vaadake laserikiirde ei prillidega ega ilma.

## Laekinnitus

Laseri laekinnitus (joonis ⑲①) (kui see kuulub komplekti) annab laseri paigaldamiseks rohkem võimalusi. Laekinnituse ühes otsas on klamber (joonis ⑲②), mille saab kinnitada kahe seina vahelises nurka, kui ruumis on ripplagi (joonis ⑲③). Laekinnituse mõlemas otsas on kruviauk (joonis ⑲④) ja (⑲⑤) selle kinnitamiseks naela või kruviga mis tahes pinnale.

**ET** Kui laekinnitus on kindlalt kinni, saab selle terasplaadi külge kinnitada magnetilise pöördkanduri (joonis )). Seejärel saab laseri asukohta täpsemalt korrigeerida, lükates magnetilist pöördkandurit seinakinnituse küljes üles või alla.

## Tehnohooldus ja remont

**MÄRKUS!** Laserloodi(de) lahtivõtmisel muutuvad kehetutus köik tootega seotud garantiiid.

Et tagada toote OHUTUS ja USALDUSVÄRSUS, tuleb selle remondi- ja hooldustööd ning reguleerimine lasta teha volitatud hooldusesinduses. Oskamatu remondi või hooldusega kaasneb kehavigastuste oht. Lähima DeWALTi hooldusesinduse leiate aadressilt [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Garantii

Kõige värskeimat garantiiteavet leiate veebilehelt [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Tehnilised andmed

	DCE089G18
Valgusallikas	Laserdioodid
Laseri lainepikkus	510–530 nm nähtav
Laseri võimsus	≤ 1,50 mW (iga kiir) 2. KLASSI LASERSEADE
Tööraadius	30 m (100'), detektoriga 50 m (165')
Täpsus (vertikaalne)	± 3,1 mm @ 9 m
Täpsus (horisontaalne)	± 3 mm @ 10 m
Aku tühjenemas	Akunäidikul vilgub 1 märgutuli
Seade ei ole pendli lukustuslülitiga välja lülitatud	Akunäidikul vilguvad 4 märgutuld
Vilkuvad laserikiired	Kalde piirväärtus ületatud / seade ei ole loodis
Toiteallikas	DeWALTi 12 V või 18 V akupatarei
Töötemperatuur	-10 °C kuni 50 °C (14 °F kuni 122 °F)
Hoiutemperatuur	-20 °C kuni 60 °C (-5 °F kuni 140 °F)
Õhuniiskus	Maksimaalne suhteline õhuniiskus 80% temperatuuril kuni 31 °C (88 °F), mis langeb lineaarselt 50%-ni temperatuuril 40 °C (104 °F)
Keskkonnamöju	Vee- ja tolmukindluse klass IP54



# Turinys

- LT**
- Lazerio informacija
  - Naudotojo sauga
  - Maitinimo elementų sauga
  - Lazerio maitinimas
  - Patarimai dėl naudojimo
  - Lazerio išjungimas
  - Lazerio tikslumo tikrinimas
  - Lazerio naudojimas
  - Trikčių šalinimas
  - Priedai
  - Priežiūra ir remontas
  - Garantija
  - Specifikacijos

## Informacija apie lazerinį nivelyrą

360° sukamas 3 spindulių linjinis lazerinis nivelyras DCE089G18 yra 2 klasės lazerinis gaminys. Tai išsiliginantis lazerinis įrankis, kurį galima naudoti horizontalaus (gulsčiojo) ir vertikalaus (stačiojo) išlyginimo darbams.

## Naudotojo sauga

### Saugos rekomendacijos

Toliau pateiktos apibūdina kiekvieno signalinio žodželio gniežtumą. Perskaitykite šį naudotojo vadovą ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.

**⚠️ PAVOJUS!** Nurodo kylančią pavojingą situaciją, kurios neišvengę žūsite arba rimtai susizalosite.

**⚠️ ISPĖJIMAS!** Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima žūti arba sunkiai susizalozi.

**⚠️ ATSARGIAI!** Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima nesunkiai arba vidutiniškai sunkiai susizalozi.

**PASTABA.** Nurodo su sužalojimu nesusijusią situaciją, kurios neišvengus galima padaryti materialinės žalos.

Jei turite kokių nors klausimų arba komentarų dėl šio ar kurio nors kito DeWALT įrankio, apsilankykite [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).



### ISPĖJIMAS!

Niekada nemodifikuokite įrankio arba kurios nors jos dalies. Kitaip galite sugadinti lazerį arba susižaloti patys.



### ISPĖJIMAS!

**Perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas.** Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.

### IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS



### ISPĖJIMAS!

**Lazerio spincliuotės poveikis.** Neardyki ir nemodifikuokite lazerinio nivelyro. Viduje nera dalių, kurių priežiūros darbus galėtų atlikti pats naudotojas. Kitaip gali būti sunkiai susalotos akys.



### ISPĖJIMAS!

**Pavojinga spincliuotė.** Naudodami čia nenurodytus valdymo elementus arba reguliatorius, taip pat – atlikdami kitas nei čia nurodyta procedūras, galite gauti pavojingą spincliuotės dozė.



**ATSARGIAI!** Tvirtindami su magnetais, laikykite pirštus toliau nuo galinės plokštės ir strypo. Antraip gali būti prignybtų pirštai.



**ATSARGIAI!** Nestovėkite po lazeriniu nivelyru, kai šis sumontuotas ant magnetinio laikiklio. Jei lazerinis nivelyras nukris, kas nors gali rimtai susižaloti arba gali būti apgađintas pats lazerinis nivelyras.





LT

Simbolis	Reikšmė
V	Voltai
mW	Miliwatai
	Ispėjimas dėl lazerio
nm	Bangų ilgis nanometrais
2	2 klasės lazeris

## Ispėjamosios etiketės

Jūsų patogumui ir saugai ant jūsų lazerinio nivelyro pateikiamas toliau nurodytos etiketės.



**ISPĖJIMAS!** Siekdamas sumažinti pavojų susižaloti, naudotojas turi perskaityti šį naudotojo vadovą.



**ISPĖJIMAS! LAZERIO SPINDULIUOTĖ. NEŽŪRÉKITE TIESIAI Į SPINDULĮ.** 2 klasės lazerinis gaminis.



**ISPĖJIMAS!** Laikykite toliau nuo magneto. Magnetas gali sutrikdyti širdies stimuliatorių veiklą ir sukelti sunkių ar mirtingų sužalojimų.



ATITINKA 21 CFR 1040.10 IR 1040.11, IŠŠKYRUS  
ATITINKI IEC 60825-1 ED. 3, KAIP APRASYTA  
PRANEŠIMÉ DĖL LAZERIU 56.  
DATUOJAMAME 2019 M. GEGUŽEΣ 8 D.

DCE089G18

12V / 18V DC \*\*\* IP54

DeWALT INDUSTRIAL TOOL CO.,  
TOWSON, MD 21286 U.S.A. (JAV)DĖL SERVISO INFORMACIJOS  
SKAMBINKITE 1-800-4-DeWALT

www.DeWALT.com



- Jei iranga bus naudojama gamintojo nenurodytu būdu, gali sutrikti jos teikiama apsauga.

- Nenaudokite lazerio sprogiojoje aplinkoje, pvz., kur yra liepsniųjų skysčių, duju arba dulkių. Šis įrankis gali generuoti kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.

- Išjungtą lazerinį nivelyrą laikykite vaikams ir nekvalifikuotiemis asmenims nepasiekiamoje vietoje.** Neparengtų naudotojų rankose lazeriniai nivelyrai gali pavojų.

- Įrankio priežiūrą PRIVALO atlikti tik kvalifikuoti remonto specialistai.** Jei bendrosios arba techninės priežiūros darbus atliks nekvalifikuoti asmenys, kas nors gali susižaloti. Informacijos apie artimiausią DeWALT serviso centrą rasite [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

- Nenaudokite optinių prietaisų, pvz., teleskopų ar teodolitų, siekdami pamatyti lazerio spindulį.** Kitai gal būti sunkiai sužalotos akys.

- Nenustatykite lazerinio nivelyro tokoje padėtyje, kuriuo kas nors tyčia ar netycia galėtų pažiūrėti tiesiai į lazerio spindulį.** Kitai gali būti sunkiai sužalotos akys.

- Nenustatykite lazerinio nivelyro šalia atspindinčio paviršiaus, kuris galėtų atspindėti lazerio spindulį ir nukreipti jį į kieno nors akis.** Kitai gali būti sunkiai sužalotos akys.

- Nenaudojamą lazerį reikia išjungti.** Palikus išjungtą lazerinį nivelyrą, padidėja pavojus pažiūrėti į lazerio spindulį.

- Jokiais būdais nemodifikuokite lazerinio nivelyro.** Modifikavus įrankį, galima gauti pavojingą spinduliuotęs dozę.

- Nenaudokite lazerio, jei netoli ese yra vaikų, ir neleiskite vaikams naudotis lazeriu.** Kitai galima sunkiai susižaloti akis.

- Nenuimkite ir negadinkite išspėjamujų etikečių.** Pašalinus etiketas, naudotojas arba kiti asmenys gali netyčia gauti spinduliuotęs dozę.

- Padėkite lazerinj nivelyrą ant lygaus pagrindo.**  
Jei lazerinis nivelyras nukris, jis gali būti apgadintas arba kas nors gali būti rimtai sužalotas.

## Asmens sauga

- Dirbdami lazeriniu nivelyru, būkite budrūs, žiūrėkite, ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka. Nenaudokite lazerinio nivelyro būdami pavargę arba apsviaigę nuo narkotikų, alkoholio arba vaistų. Akimirką nukreipus démesį, dirbant su lazeriniu nivelyru, galima sunkiai susižaloti.
- Naudokite asmens apsaugos priemones. Visada naudokite akių apsaugos priemones. Atsižvelgiant į darbo aplinką, apsauginės priemonės, pvz., dulkių kaukė, neslystantys saugos batai, šalmas ir klausos apsauga sumažina sužalojimų pavoju.

## Irankio naudojimas ir priežiūra

- Nenaudokite lazerinio nivelyro, jei **maitinimo / transportavimo užrakto jungikliu** nepavyksta jo įjungti arba išjungti. Bet koks irrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas, jis būtina pataisyti.
- Vadovaukitės šio naudotojo vadovo skyriuje **Techninė priežiūra** pateiktais nurodymais. Naudojant neleistišnas dalis arba nesilaikant **techninės priežiūros** nurodymų, gali kilti elektros smūgio arba susižeidimo pavojus.

## Maitinimo elementų sauga



### ISPĖJIMAS!

**Maitinimo elementai gali sprogti, iš jų gali ištakėti skystojo ir sužalotų arba sukelti gaisrą.** Kaip sumažinti šį pavojų:

- Atidžiai vadovaukitės visais maitinimo elemento etiketėje ir pakuočėje pateiktais įspėjimais bei nurodymais, taip pat – priedėtu maitinimo elementų saugos vadovu.
- Nemeskite maitinimo elementų į ugnį.
- Laikykite maitinimo elementus vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Išimkite maitinimo elementus, kai įrenginio nenaudojate.
- Naudokite tik jūsų akumulatoriams tinkamą įkroviklį.
- Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų keitimo ar lazerio sandėliavimo darbus, ištraukite iš lazerio akumulatorių. Šios prevencinės saugos priemonės sumažina netyčinio lazerio įjungimo pavoju.
- Lazerį naudokite tik su specialiais akumulatoriais. Naudojant bet kokią kitos rūšies akumulatorius, galima susižeisti arba sukelti gaisrą.
- Netinkamai naudojant, iš akumulatoriaus gali ištakėti skystojo: venkite salyčio su juo. Jei salytis atsiliaukiai įvyko, gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skystojo pateko į akis, papildomai kreipkitės į gydytoją. Iš akumulatoriaus ištakėjės skystis gali sudirginti arba nudeginti.
- Nenaudokite pažeisto arba modifikuoto akumulatoriaus ar prietaiso. Pažeisti arba modifikuoti akumulatoriai gali veikti neprognozuojamai ir gali kilti gaisras, sprogimas arba jūs galite susižaloti.
- Saugokite akumulatorių ir lazerį nuo ugnies ir aukštos temperatūros. Patekės į gaisrą arba įkaitės iki aukštėsnės nei 265 °F (130 °C) temperatūros, gaminys gali sprogti.
- Laikykite visų įkrovimo instrukcijų ir neįkraukite irrankio, jei aplinkos temperatūra nepatenka į instrukcijose nurodytą diapazoną. Įkraunant netinkamai arba kitoje nei nurodyta temperatūroje, akumulatorius gali būti sugadintas, be to, padidės gaisro pavojus.

## Lazerio maitinimas

Šiam lazeriui maitinimą gali tiekti tik DeWALT 12 V arba 18V ličio Jonų akumulatorius.

Akumulatoriaus tipas	Akumulatorius
12 V	DCB120, DCB121, DCB122, DCB124, DCB127
18 V	DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB189

**Naudojant kitus maitinimo elementus, kils gaisro pavojus.**

### Kaip įkrauti ličio jonų akumulatorių

- Jei DeWALT 12V/18V ličio jonų akumulatorius yra idėtas lazerje, ji išimkite.
  - Spausdami akumulatoriaus atleidimo mygtuką (Ⓐ① pav.), traukite akumulatorių aukštyn, kad atrakintumėte nuo lazerio.
  - Ištraukite akumulatorių iš lazerio (Ⓐ② pav.).
- Prijunkite įkroviklio kabелį prie elektros lizdo.
- Stumkite akumulatorių į įkroviklį, kad užsifiksotų (Ⓐ① pav.). Pradės mirksėti kairioji įkroviklio indikatorius lemputė: tai reiškia, kad akumulatorius įkraunamas.
- Kai akumulatorius bus visiškai įkrautas (įkroviklio lemputė nebemirksts), paspauskite ir palaiykite akumulatoriaus atleidimo mygtuką (Ⓐ② pav.), tada išstumkite akumulatorių iš įkroviklio (Ⓐ③ pav.).
- Stumkite akumulatorių žemyn į lazerį, kad jis užsifiksotų (Ⓐ④ pav.).

### Akumulatoriaus energijos matuoklis

Kai lazeris įjungtas, akumulatoriaus energijos matuoklis klaviatūroje (Ⓒ⑦ pav.) rodo, kiek liko energijos.

- Kai maitinimo elementų energija ima sekti (10 %), apatinis šviesos diodas pradeda mirksėti. Lazeris gali kurį laiką veikti, kol maitinimo elementai išseks, tačiau lazerio spindulys (-iai) ims greitai siltoti.
- Įkrovus 12 V/18 V ličio jonų akumulatorių ir įjungus lazerį, jo spindulys (-iai) vėl ima švesti maksimaliu intensyvumu, o akumulatoriaus energijos matuoklis ima rodyti maksimalų lygi.

- Jei šviečia visi 4 maitinimo elementų energijos matuoklio šviesos diodai, tai reiškia, kad lazeris néra visiškai išjungtas. Kai lazeris nenaudojamas, užtikrinkite, kad maitinimo / transportavimo užraktas būtų nustatytas į KAIRIAJĄ užrakinimo / išjungimo padėtį (Ⓒ② pav.).

### Patarimai dėl naudojimo

- Siekdami pailginti akumulatoriaus vieno ciklo veikimo trukmę, nenaudojamą lazerinį nivelyrą išjunkite.
- Siekdami užtikrinti darbų tikslumą, dažnai tikrinkite lazerio kalibravotę. Žr. **Lazerio tikslumo tikrinimas**.
- Prieš pradėdami naudotis lazeriniu nivelyru, užtikrinkite, kad jis būtų pastatytas saugiai, ant glotnus ir plokščio, iš abiejų pusų lygaus pagrindo.
- Siekdami pagerinti spindulio matomumą, naudokite tikslinę lazerio kortelę (Ⓜ pav.) ir (arba) dėvėkite lazerio spindulio matomumą gerinančius akinius (Ⓝ pav.), kad būtų lengviau aptikti spindulį.

### ATSARGIAI!

Siekdami sumažinti rimto susižalojimo pavojų, niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį (su šiaisiai akiniais ar be juo). Svarbios informacijos rasite skyriuje **Priedai**.

- Visada pažymėkite lazerio spindulio centrą.
- Ekstremalus temperatūros pokyčiai gali lemти pastatų konstrukciją, metalinių trikojų, įrangos ir pan. poslinkius, dėl ko gali nukentėti tikslumas. Dirbdami dažnai tikrinkite tikslumą.
- Jei lazerinis nivelyras nukrito, išsitinkinkite, kad jis vis dar gerai sukalibrotas. Žr. **Lazerio tikslumo tikrinimas**.

### Lazerinio nivelyro įjungimas

Padėkite lazerinį nivelyrą ant plokščio ir lygaus pagrindo. Pastumkite maitinimo / transportavimo užrakto jungiklį (Ⓒ② dešinėn, kad atrakintumėte / įjungtumėte lazerį.

Kiekviena lazerio linija jungiama paspaudžiant jos įjungimo mygtuką klaviatūroje (C③ pav.). Paspaudus mygtuką dar kartą, lazerio linija išjungama. Lazerio linijas galima įjungti po vieną arba visas vienu kartu.

Mygtukas	Ekranai
	Horizontali lazerio linija (C④ pav.)
	Šoninė vertikali lazerio linija (C⑤ pav.)
	Prieinė vertikali lazerio linija (C⑥ pav.)

Kai lazeris nenaudojamas, užtirkinkite, kad maitinimo / transportavimo užraktas būtu nustatytas į kairiąjį užrakinimo / išjungimo padėti. Jei nenustatysite maitinimo / transportavimo užrakto į užrakinimo padėtį, akumulatorius energijos matuoklyje nuolat mirkšés visi 4 šviesos diodai.

## Lazerinio nivelyro tikslumo patikra

Lazeriniai įrankiai būna užsandarinami ir sukalibruojami gamykloje.

Prieš naudojant lazerį pirmą kartą, (jei lazerį veikė aukšta temperatūra), rekomenduojama atlikti tikslumo patikrą. Vėliau patikras reikia vykdyti reguliarai, siekiant užtirkinti darbo tikslumą. Prieš pradėdami vykdyti bet kokias šiame vadove pateiktas tikslumo patikras, žr. šias rekomendacijas:

- Naudokite maksimalų įmanomą plotą / atstumą, artimiausiai darbiniam atstumui. Kuo didesnis plotas / atstumas, tuo lengviau matuoti lazerinio nivelyro tikslumą.
- Padékite lazerinį nivelyrą ant glotnaus, plokščio ir stabilaus pagrindo, kuris būtų lygus abiem kryptimis.
- Pažymėkite lazerinio nivelyro spindulio centrinę tašką.

### Horizontalus spindulys – skleidimo kryptis

Norint patikrinti lazerio horizontaliojo skleidimo kalibruotę, reikia dvielę sienų, nutolusių 9 m atstumu viena nuo kitos. Svarbu patikrinti kalibruotę tokiu atstumu, kuris būtų ne trumpesnis nei įprasti planiniai įrankio naudojimo atstumai.

- Padékite lazerinį nivelyrą atremtą į sieną ant glotnaus, plokščio ir stabilaus pagrindo, kuris būtų lygus abiem kryptimis (D① pav.).
- Pastumkite maitinimo / transportavimo užrakto jungiklį dešinėn, kad įjungtumėte lazerinį nivelyrą.
- Spauskite , kad įjungtumėte horizontalų spindulį.
- Bent 9 m atstumu, išilgai lazerio spindulio, pažymėkite ④ ir ⑤.
- Pasukite lazerį 180 ° kampu.
- Pakoreguokite lazerio aukštį taip, kad spindulio centras būtų suligiuotas su ④ (D② pav.).
- Tiesiogiai virš ④ arba žemiau jos pažymėkite ④ palei lazerio spindulį (D③ pav.).
- Išmatuokite vertikalių atstumų tarp ④ ir ④.
- Jei jūsų matmuo yra didesnis nei leistinas atstumas tarp ④ ir ④ atitinkamam atstumui tarp sienų (žr. tolesnę lentelę), lazerį reikia nugabenti į igaliotaji serviso centrą.

Atstumas tarp sienų	Leistinas atstumas tarp ④ ir ④
10,0m	6,0mm
12,0m	7,2mm
15,0m	9,0mm

### Horizontalus spindulys – nuolydžio kryptis

Norint patikrinti lazerio horizontaliojo nuolydžio kalibruotę, reikia vienos bent 9 m ilgio sienos. Svarbu patikrinti kalibruotę tokiu atstumu, kuris būtų ne trumpesnis nei įprasti planiniai įrankio naudojimo atstumai.

- 1** Padėkite lazerinį nivelyrą atremta į sieną ant glotnaus, plokščio ir stabilaus pagrindo, kuris būtų lygus abiem kryptimis (①① pav.).
- 2** Pastumkite maitinimo / transportavimo užrakto jungiklį dešinėn, kad įjungtumėte lazerinį nivelyrą.
- 3** Spauskite ⑦, kad įjungtumėte horizontalų spindulį.
- 4** Bent 9 m atstumu, išilgai lazerio spindulio, pažymėkite ⑧ ir ⑨.
- 5** Perneškite lazerį į priešingą sienos galą (⑩② pav.).
- 6** Nukreipkite lazerį į pirmajį sienos galą, lygiagrečiai su gretima siena.
- 7** Pakoreguokite lazerio aukštį taip, kad spindulio centras būtų sulygiotas su ⑨.
- 8** Tiesiogiai virš ⑧ arba žemiau jos pažymėkite ⑩ palei lazerio spindulį (⑩③ pav.).
- 9** išmatuokite atstumą tarp ⑧ ir ⑩.
- 10** Jei jūsų matmuo yra didesnis nei **leistinas atstumas tarp ⑧ ir ⑩** atitinkamam **atstumui tarp sienų** (žr. tolęsnę lentelę), lazerų reikia nugabenti į įgaliotaji serviso centrą.

Atstumas tarp sienų	Leistinas atstumas tarp ⑧ ir ⑩
10,0m	6,0mm
12,0m	7,2mm
15,0m	9,0mm

## Vertikalus spindulys

Lazerio vertikalės (statmens) kalibravimo tikrinimas būna tiksliausias esant pakankamai vertikaliams aukščiui, pageidautina – 9 m (30 pėdų), kai vienas asmuo ant grindų nustato lazerį, o kitas – prie lubų pažymi spindulio vietą. Svarbu patikrinti kalibruočio tokiu atstumu, kuris būtų ne trumpesnis nei iprasti planiniai įrankio naudojimo atstumai.

- 1** Padėkite lazerinį nivelyrą ant glotnaus, plokščio ir stabilaus pagrindo, kuris būtų lygus abiem kryptimis (①① pav.).

- 2** Pastumkite maitinimo / transportavimo užrakto jungiklį dešinėn, kad įjungtumėte lazerinį nivelyrą.
- 3** Spauskite ⑦ ir ⑧, kad įjungtumėte abu vertikalius spindulius.
- 4** Pažymėkite dvi trumpas linijas, kur spinduliai susikerta, ⑩, ⑪ taip pat ant lubų ⑫, ⑬. Visada žymėkite lazerio spindulio viduryje (⑫⑬ pav.).
- 5** Paimkite lazerį ir pasukite jį  $180^{\circ}$  kampu, tada nustatykite ji taip, kad spinduliai susilygiuoti su pažymėtomis linijomis ant lygaus paviršiaus (⑭, ⑮) (⑭⑮ pav.).
- 6** Pažymėkite dvi trumpas linijas, kur spinduliai susikerta ant lubų ⑭, ⑮.
- 7** Išmatuokite atstumą tarp ant lubų pažymėtų linijų rinkinių (⑩, ⑪ ir ⑫, ⑬). Jei rodmuo didesnis nei vertės, pateiktos toliau, vadinas, lazerinį nivelyrą reikia nugabenti į įgaliotaji serviso centrą.

Lubų aukštis	Leistinas atstumas tarp žymų
2,5m	1,7mm
3,0m	2,1mm
4,0m	2,8mm
6,0m	4,1mm
9,0m	6,2mm

## $90^{\circ}$ kampo tarp vertikalių spinduliu tikslumas

Norint patikrinti  $90^{\circ}$  kampo tikslumą, reikia atviro bent  $10 \text{ m} \times 5 \text{ m}$  grindų ploto. Žr. ⑯ pav., kuriame pateikta lazerio padėties kiekvienam veiksmui ir žymų, atliktu kiekvienam veiksmo metu, padėtis. Visada žymėkite lazerio spindulio viduryje.

- 1** Padėkite lazerinį nivelyrą ant glotnaus, plokščio ir stabilaus pagrindo, kuris būtų lygus abiem kryptimis.
- 2** Pastumkite maitinimo / transportavimo užrakto jungiklį dešinėn, kad įjungtumėte lazerinį nivelyrą.

### LT 4 Pažymėkite spindulio centrą trijose vietose

(④, ⑤, ⑥) ant grindų, palei šoninę lazerio liniją.  
Žyma ⑦ turi būti lazerio linijos centre (⑦① pav.).

### 5 Paimkite lazerį ir perkelkite į i ⑧.

6 Spauskite ⑨, kad įjungtumėte ir priekinį vertikalų spindulį (⑨② pav.).

7 Išdėstykite priekinį vertikalų spindulį taip, kad jis ties žyma ⑩ tiksliai susikryžiuotų su šoniniu spinduliu, suligiuotu su linija ⑪ (⑪② pav.).

8 Pažymėkite vietą ⑫ palei priekinį vertikalų spindulį, bent 4 m nutolusią nuo prietaiso (⑫② pav.).

9 Sukite lazerį 90 ° kampu taip, kad šoninis vertikalus spindulys dabar eiti per ⑬ ir ⑭ (⑭③ pav.).

10 Tiesiogiai virš ⑮ arba žemiau jos pažymėkite ⑯ palei priekinį vertikalų spindulį.

11 Išmatuokite atstumą tarp ⑬ ir ⑭. Jei rodmuo didesnis nei vertės, pateiktos toliau, vadinas, lazerinį nivelyrą reikia nugabenti į igaliotaijį serviso centrą.

Atstumas tarp ⑬ ir ⑭	Leistinas atstumas tarp ⑬ ir ⑭
4,0m	3,5mm
5,0m	4,4mm
6,0m	5,3mm
7,0m	6,2mm

## Lazerinio nivelyro naudojimas

### Lazerinio nivelyro išlyginimas

Jei lazerinis nivelyras yra tinkamai sukalibruotas, jis pats išsilygina. Kiekvienas lazerinis nivelyras yra sukalibruijanamas gamykloje ir išsilygina, jei tik yra pastatomas ant paviršiaus, nuo horizontalios padetės nukrypusio iki  $\pm 4^\circ$  kampu. Nereikia atlikti jokių rankinių korekcijų.

Jei lazeris pakreiptas tiek, kad nebegali išsilyginti ( $> 4^\circ$ ), pradeda mirksėti lazerio spindulys. Su neišlygiavimu yra siejamos dvi mirksėjimo sekos.

- Nuo 4 iki  $10^\circ$  spindulai mirksi pastoviai.
- Jei kampus yra didesnis nei  $10^\circ$ , spindulai mirksi trijų sumirksejimų ir pertraukos ciklu.

JEI LAZERIO SPINDULIAI MIRKSI, VADINASI,  
LAZERIS NUSTATYTAS NELYGYAI (NESTATMENAI)  
IR NETURĘTŲ BŪTI NAUDOJAMAS HORIZONTALIAI  
ARBA VERTIKALIAI LINIJOMS ŽYMETI AR  
NUSTATYTI. Pabandykite pastatyti lazerinį nivelyrą ant lygesnio pagrindo.

### Šarnyrinio laikiklio gembės naudojimas

Prie lazerio fiksuoat pritvirtinti magnetinis šamyrinis laikiklis (⑪①).

#### ISPĖJIMAS

Nustatykite lazerinį nivelyrą ir (arba) sieninį laikiklį ant stabilius pagrindo. Jei lazerinis nivelyras nukris, kas nors gali rimtai susizaloti arba gali būti apgadintas pats lazerinis nivelyras.

- Laikiklis yra su tiksliojo reguliavimo rankenéle (⑪② pav.), padedančia išlygiuoti lazerio spindulius. Padékite prietaisą ant plokščio pagrindo ir pasukite rankenélę dešinėn, kad pastumtumėte spindulius dešinėn, arba kairėn, kad pastumtumėte spindulius kairėn.
- Laikiklyje yra pakabinimo anga (⑪ pav.), kad būtu galima iрenginj pakabinti ant vinių ar sraigto, įsukto į bet kokį paviršių.
- Laikiklyje yra magnetai (⑪① pav.), kurie leidžia tvirtinti iрenginį ant daugelio stačių plieninių arba geležinių paviršių. Tinkamų paviršių bendrojo pobūdžio pavyzdžiai: plieninių rėmu statramsčiai, plieninės durų staktos ir konstrukciniés plieninės sijos. Prieš pritvirtindami šamyrinį laikiklį prie strypo (⑪② pav.), padékite sukimą gerinančią metalinę plokštę (⑪③ pav.) priešingoje strypo pusėje.



LT

## Techninė priežiūra

- Norėdami, kad rodmenys būtų tikslūs, dažnai tikrinkite, ar lazerinis nivelyras yra tinkamai sukalibrotas. Žr. Kalibrötės patikra vietoje.
- Kalibravimo patikras ir kitus techninės priežiūros bei remonto darbus gali atlikti DeWALT serviso centro specialistai.
- Nenaudojama lazerinė nivelyrą laikykite pateiktoje komplekto dėžėje. Nelaiakykite lazerinio nivelyro žemesnéje nei -20 °C (-5 °F) arba aukštesnéje nei 60 °C (140 °F) temperatūroje.
- Nedékite į komplekto dėžę šlapio lazerinio nivelyro. Prieš sandeliuojant lazerinį nivelyrą pirmiausia reikia nusausinti minkštą ir sausa šluoste.

### Valymas

Išorines plastikines dalis galima valyti drégna šluoste. Nors šios dalys atsparios tirpikliams, NIEKADA nenaudokite tirpiklių. Prieš sandeliuodami nuvalykite nuo įrankio drėgmę, naudodami minkštą ir sausa šluostę.

## Trikčių šalinimas

### Lazerinis nivelyras neįsijungia

- Visiškai įkraukite akumulatorių, tada įdékite į į lazerinį nivelyrą.
- Įkaitęs virš 50 °C (120 °F), lazeris neįsijungia. Jei lazerinis nivelyras buvo sandeliuojamas labai aukštoje temperatūroje, palaukitė, kol jis atvés. Lazerinis nivelyras nesuges, jei paspausite jo įjungimo / išjungimo mygtuką, kol jis neatvėso iki tinkamos darbinės temperatūros.

### Lazerio spindulių mirksėjimas

Lazerinis nivelyras yra sukonstruotas taip, kad savaime išsilygintų vidutiniškai 4 ° visomis kryptimis. Jei lazerinis nivelyras bus pakreiptas tiek, kad vidinis mechanizmas pats savaime išsilyginti negalės, ims mirksėti lazerinio nivelyro spinduliai, rodydami, kad viršytais pokrypibos. MIRKSINTYS SPINDULIAI REIŠKIA, KAD

POKRYPIO RIBOS VIRŠYOTOS IR LAZERINIS NIVELYRAS NERA GULŠCIAS ARBA STAČIAS IR JO NEGALIMA NAUDOTI LYGUMO ARBA STATUMO NUSTATYMIU ARBA ŽYMĖJIMUI. Pabandykite pastatyti lazerinį nivelyrą ant lygesnio pagrindo.

### Lazerio spindulai nenustoja judėti

Lazerinis nivelyras yra tikslusis prietaisas. Taigi, jei jis bus pastatytas ant nestabilaus (ir judančio) pagrindo, lazerinis nivelyras nuolat bandys išsiliginti. Jei spindulys nenustoja judėti, pabandykite padėti lazerinį nivelyrą ant stabilesnio pagrindo. Taip pat patirkinkite, ar paviršius yra santykinių plokščias, kad lazerinis nivelyras būtų stabilus.

### Akumulatoriaus matuoklio diodų mirksėjimas

Jei akumulatoriaus matuoklyje nuolat mirksii visi 4 šviesios diodai, tai rodo, kad prietaisas nera visiškai išjungtas maitinimo / transportavimo užrakto jungikliu (©② pav.). Kai lazerinis nivelyras yra nenaudojamas, maitinimo / transportavimo užrakto jungiklių visada reikia nustatyti UŽRAKINIMO / IŠJUNGIMO padėtyje.

## Priedai

Šis lazerinis nivelyras turi 1/4 col.- 20 ir 5/8 col. x 11 lizdinius sriegius (įrenginio apačioje (K) pav.). Šis sriegis skirtas esamiesiems arba būsimiesiems DeWALT priedams tvirtinti. Naudokite tik šiam gaminiui skirtus DeWALT priedus. Vadovaukitės su priedu pateiktais nurodymais.



### ISPĖJIMAS!

Su šiuo gaminiu nebuvu bandomi kiti nei DeWALT priedai, todėl juos naudoti gali būti pavojinga. Siekdami sumažinti pavoją susizalojti, su šiuo gaminiu naudokite tik DeWALT rekomenduojamus priedus.

Jei reikia pagalbos randant reikiama priedą, kreipkitės į artimiausią DeWALT serviso centrą arba apsilankykite svetainėje [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Taikinio kortelė

Kai kuriuose lazerinių nivelyrų komplektuose pateikiama lazerio taikinio kortelė (M pav.), skirta padėti surasti ir pažymėti lazerio spindulį. Taikinio kortelė pagerina lazerio spindulio matomumą, kai spindulys eina virš kortelės. Kortelėje sužymėtos standartinė ir metrinė skalės. Lazerio spindulys pereina per raudona plastiką ir atsispindint ant atspindinčios juostelės atvirkštinėje pusėje. Kortelės viršuje esantis magnetas yra skirtas laikyti tikslinę kortelę ant lubinių bėgelius arba plieninių strypų, kad būtų galima nustatyti vertikalią ir horizontalią padėtis. Tikslinę kortelę geriausia naudoti, kai DeWALT logotipas yra nukreiptas į jūs.

## Lazerio spindulio matomumą gerinantys akiniai

ai kuriuose lazerinių nivelyrų komplektuose pateikiami lazerio spindulio matomumą gerinantys akiniai (N pav.). Šie akiniai pagerina lazerio spindulio matomumą esant itin ryškiam apšvietimui arba dideliu atstumu, kai lazerinis nivelyras naudojamas patalpoje. Norint ekspluoatuoti lazerinį nivelyrą, šie akiniai nebūtini.



### ATSARGIAI!

Tai nėra ANSI patvirtinti apsauginiai akiniai ir jų nederėtų nešioti dirbant su kitaais įrankiais. Šie akiniai neapsaugo jūsų akių nuo lazerio spindulio.



### ATSARGIAI!

Siekdami sumažinti rimoto susižalojimo pavojų, niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį (su šiaisiai akiniais ar be juo).

## Lubinis laikiklis

Naudojant lubinį laikiklį (L① pav.), jei yra, išplečiamos lazerio montavimo galimybės. Vienam lubinio laikiklio gale yra veržklis (L② pav.), kurį galima pritvirtinti kabamujų lubų sieniniame kampe (L③ pav.). Abiejose lubinio laikiklio galuose yra sraigto anga (L④ ir L⑤ pav.), leidžianti lubinį laikiklį sumontuoti ant bet kokio pagrindo, įkalant vinij arba įsukant sraigta.

Pritvirtinus lubinį laikiklį, jo plieninė plokštė tampa paviršiumi, prie kurio galima tvirtinti magnetinį šarnyrinį laikiklį (L⑥ pav.). Tada lazerio padėtį galima pakoreguoti paslenkant magnetinę šarnyrinę gembę sieniniu laikikliu aukštyn arba žemyn.

## Priežiūra ir remontas

**PASTABA.** Išardžius lazerinį nivelyrą (-us), anuliuojamos visos gaminio garantijos.

Siekiant užtikrinti gaminio SAUGA ir PATIKIMUMĄ, remonto, techninės priežiūros ir reguliavimo darbai turi būti atliekami tik galiojusiuose serviso centruose. Remontas arba techninė priežiūra, kuria atlieka nekvalifikuoti asmenys, gali tapti susižalojimo priežastimi. Informacijos apie artimiausią DeWALT serviso centrą rasite [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Garantija

Informacijos apie naujausią garantijos informaciją ieškokite [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Specifikacijos

LT

	DCE089G18
Šviesos šaltinis	Lazerio diodai
Lazerio bangos ilgis	510–530 nm, matoma
Lazerio galia	≤1,50 mW (iekviename spindulys) 2 KLASÉS LAZERINIS GAMINYS
Darbinis	diapazonas 30–50 m su detektoriumi
Tikslumas (statmenai)	±3,1 mm esant 9 m
Tikslumas (horizontaliai)	± 3 mm esant 10m
Akumulatorius senka	1 šviesos diodas, mirksintis akumulatoriaus energijos matuoklyje
Prietaisais neišjungtas naudojant švytuoklės užblokovimo jungiklį	4 šviesos diodai, mirksintys akumulatoriaus energijos matuoklyje
Mirksintys lazerio spinduliai	Per didelis palenkimo kampas / prietaisais padėtės nelygai
Maitinimo šaltinis	DeWALT 12 V arba 18 V akumulatorius
Veikimo temperatūra	Nuo –10 °C iki 50 °C (nuo 14 °F iki 122 °F)
Sandėliavimo temperatūra	Nuo –20 °C iki 60 °C (nuo -5 °F iki 140 °F)
Drégmė	Maksimali santykinė drégmė – 80 %, kai temperatūra siekia iki 31 °C (88 °F), tiesiškai mažėja iki 50 % santykinės drégmės, jei temperatūra yra 40 °C (104 °F)
Aplinka	Nepralaidus vandeniu ir dulkėms pagal IP54



# Saturs

- Informācija par läzeru
- Lietotāja drošība
- Akumulatoru drošība
- Läzera barošana
- Ieteikumi par lietošanu
- Läzera ieslēgšana
- Läzera precīzitātes pārbaude
- Läzera lietošana
- Problemu novēršana
- Piederumi
- Apkalpošana un remonts
- Garantija
- Tehniskie dati

LV

## Informācija par läzeru

Trīsstari 360° līniju läzers DCE089G18 ir 2. klasses läzera izstrādājums. Tas ir pašīmēnojošs läzera instruments, ko var izmantot izlīdzināšanai horizontālā un vertikālā plaknē.

## Lietotāja drošība

### Ieteikumi par drošību

Turpmāk redzamajās definīcijas izskaidrota signālvārdū no pierītības pakāpe. Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērtiet uzmanību šiem apzīmējumiem.

**! BĒSTAMI!** Norāda draudošu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti smagi ievainojumi.

**! BRĪDINĀJUMS!** Norāda iespējami bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var iestāties nāve vai gūt smagus ievainojumus.

**! UZMANĪBU!** Norāda iespējami bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var gūt neliels vai vidēji smagus ievainojumus.

**! IEVĒRĪBAI!** Norāda situāciju, kuras rezultātā negūst ievainojumus, bet, ja to nenovērš, var radīt materiālos zaudējumus.

Ja jums ir jautājumi vai komentāri par šo vai citiem DeWALT instrumentiem, apmeklējiet vietni [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).



### BRĪDINĀJUMS!

Nedrīkst pārveidot instrumentu vai tā daļas. Pretējā gadījumā var sabojāt instrumentu un gūt ievainojumus.



### BRĪDINĀJUMS!

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus.

Ja netiek ievēroti brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.



### SLAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

### BRĪDINĀJUMS!

Läzera radiācijas iedarbība. Neizjauciet un nepārveidojiet läzera līmenprādi.

Lietotājam nav paredzēts patstāvīgi veikt detaļu remontu. Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.



### BRĪDINĀJUMS!

Bīstama radiācija. Kontrolējot, regulejot vai veicot pasākumus, kas šeit nav norādīti, var izraisīt smagu radiācijas starojumu.



**! UZMANĪBU!** Piestiprinot ar magnētiem, neturiet pirkstus uz aizmugurējās plāksnes un spraiša. Pirksti var tikt iespiestī.



**! UZMANĪBU!** Nestāviet zem läzera, ja tas ir piestiprināts ar magnētisko kronsteiniu. Ja läzers nokrit, var gūt smagus ievainojumus vai läzers var tikt sabojāts.

Lāzera markējumā var būt šādi apzīmējumi.

Apzīmējums	Nozīme
V	Volti
mW	Milivolti
	Brīdinājums par läzeru
nm	Vilņa garums nanometros
2	2. klasses läzers

## Brīdinājuma uzlīmes

Ērtības un drošības nolūkā uz lāzera ir redzami šādi markējumi.



**BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu ievainojuma risku, lietotājam jāizlasa ietlošanas rokasgrāmata.**



**BRĪDINĀJUMS! LĀZERA STAROJUMS. NESKATIETIES TIEŠI STARĀ! 2. klasses lāzera izstrādājums.**



**BRĪDINĀJUMS! Netuvojieties magnētam. Magnēta bilstamība var izraisīt elektrokardiostimulatora darbības traucējumus un bojājumus, kā rezultātā var rasties smagai ievainojumi vai iestāties nāve.**



### DCE089G18

12V / 18V DC



DeWALT INDUSTRIAL TOOL CO.,  
TOWSON, MD 21286, ASV

INFORMĀCIJA PAR APAKALPOŠANU  
PA TĀLĀR. 1-800-Di-WALT  
www.DeWALT.com

- Ja instruments tiek lietots ne tā, kā norādījus ražotājs, var samazināties aprīkojuma nodrošinātā aizsardzība.
- Lāzera nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzlēsmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Šis instruments var radīt dzirkstelēs, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.

- Glabājiet lāzeru, kas netiek darbināts, bērniem un neapmācītām personām nepieejamā vietā. Lāzeri ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.

- Instrumenta remonts un apkope jāveic tikai kvalificētiem remonta speciālistiem. Ja remontu vai apkopi veic nekvalificēti darbinieki, var rasties ievainojuma risks. Informāciju par tuvāko DeWALT apkopes centru meklējiet vietnē [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

- Lāzera starā nedrīkst skatīties ar optiskiem līdzekļiem, piemēram, teleskopu vai teodolītu. Cītādi var gūt smagus acu ievainojumus.

- Lāzera nedrīkst novietot tādā pozīcijā, ka citas personas varētu apzinātī vāi nejausi skatīties lāzera starā. Cītādi var gūt smagus acu ievainojumus.

- Lāzera nedrīkst novietot atstarojošu virsmu tuvumā, kas varētu atstarot lāzera staru un novirzīt citu personu acīs. Cītādi var gūt smagus acu ievainojumus.

- Ja lāzers netiek izmantots, izslēdziet to. Ja atstāsiet to ieslēgtu, pastāv risks, ka kāds skatīties lāzera starā.

- Lāzera nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Pārveidojot instrumentu, var izraisīt bīstamu lāzera radiācijas starojumu.

- Nestrādājiet ar lāzeru, ja tuvumā ir bērni, kā arī neļaujiet bērniem darboties ar lāzeru. Cītādi var gūt smagus acu ievainojumus.

- Nedrīkst noņemt vai sabojāt brīdinājuma uzlīmes. Ja brīdinājuma markējumi ir noņemti, operators vai citas personas var nejausi pakļaut sevi starojuma iedarbībai.

- Novietojiet lāzeru stabili uz līdzzenas virsmas. Ja lāzers nokrīt, var gūt smagus ievainojumus vai lāzers var tikt sabojāts.

## Personīgā drošība

- Lāzera lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ja jūs darāt, rikojieties saprātīgi. Nelietojiet lāzeru, ja esat noguris vai atrodiesies narkotiku, alkohola vai medikamentu ieteikmē. Pat viens mirklis

- neuzmanības šī lāzera ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
- Lietojet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsardzības līdzekļus, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslidošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, mazinās risks gūt ievainojumus.

## Instrumenta lietošana un apkope

- Lāzeru nedrīkst lietot, ja ar **barošanas/transportbloķēšanas** slēdzi to nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja instrumentu nav iespējams kontrolierēt ar slēdzi pa lādīzību, tas ir bīstams un ir jāsalaboj.
- Ievērojiet šīs rokasgrāmatas sadāļa **Apkope** sniegtos norādījumus. Lietojet neatļautas detaljas vai neievērojot **apkopes** norādījumus, var rasties elektriskās strāvas trieciena vai ievainojuma risks.

## Akumulatoru drošība



### **BRĪDINĀJUMS!**

**Akumulatori var eksplodēt vai tiem var rasties nooplūde, tādējādi izraisot ievainojumus vai ugunsgrēku. Lai mazinātu risku:**

- rūpīgi ievērojiet visus noteikumus un brīdinājumus, kas norādīti uz akumulatora marķējuma un iepakojuma, un pievienoto akumulatora drošības rokasgrāmatu;
- akumulatorus nedrīkst satedzināt;
- uzglabājiet akumulatorus bēriem nepieejamā vietā;
- atvienojiet akumulatoru no instrumenta, ja tas netiek lietots;
- uzlādējiet tikai ar lādētāju, kas paredzēts konkrētajam uzlādējamajam akumulatoram;
- pirms instrumenta regulēšanas, piederumu nomaiņas vai novielošanas glabāšanā izņemiet no instrumenta akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaūšas instrumenta iedarbināšanas risks;

- lietojiet elektroinstrumentu tikai ar paredzētajiem akumulatoriem, ja izmantojat citus akumulatorus, var rasties ievainojuma un ugunsgrēka risks;
- nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums var iztečēt no akumulatora, — nepieskarieties tam. Ja nejaūši pieskārāties šķidrumam, noskalojiet saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, meklējiet arī medicīnisku palīdzību. Šķidrums, kas iztečējis no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus;
- nedrīkst lietot bojātu vai pārveidotu akumulatoru un instrumentu. Ja akumulators ir bojāts vai pārveidots, tam var būt neparedzamas sekas, tādējādi izraisot ugunsgrēku, sprādzeni vai ievainojuma risku;
- nepakļaujiet akumulatoru vai instrumentu uguns vai pārmērigi augstas temperatūras iedarbībai. Uguns vai vismaz 265 °F (130 °C) augstas temperatūras iedarbībā tas var uzspārt;
- ievērojiet visus norādījumus par uzlādēšanu un uzlādējiet akumulatoru tikai norādījumos minētajā temperatūras diapazonā. Uzlādējot nepareizi vai ārpus minētā temperatūras diapazona, var sabojāt akumulatoru un palielināt ugunsgrēka risku.

## Lāzera barošana

Šo lāzera var darbināt gan ar DeWALT 12 V, gan 18 V litija jonu akumulatoru.

Akumulatora veids	Akumulators
12 V	DCB120, DCB121, DCB122, DCB124, DCB127
18 V	DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB189

**Ja izmantojat citus akumulatorus, var rasties ugunsgrēka risks.**



## Litija jonu akumulatora uzlādēšana

- 1** Ja DeWALT 12 V / 18 V litija jonu akumulators ir piestiprināts läzeram, noņemiet to nost.
  - Turot nospiestu akumulatora atbrīvošanas pogu (B①. att.), pavelciet akumulatoru uz augšu, līdz tas ir atvienots no läzera.
  - Velciet akumulatoru augšup un pavisam nost no läzera (B②. att.).
- 2** Pievienojiet lādētāja vadu elektriskajai kontaktligzdai.
- 3** Iestumiet akumulatoru lādētājā, līdz tas nosīksejās vietā (A①. att.). Mirgo lādētāja kreisās puses indikators, liecinot, ka notiek uzlāde.
- 4** Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (vairs nemirgo lādētāja indikators), nospiegiet un tuniet nospiestu atbrīvošanas pogu (A②. att.) un stumiet akumulatoru ārā no lādētāja (A③. att.).
- 5** Iestumiet akumulatoru läzerā, līdz tas nosīksejās vietā (A④. att.).

## Akumulatora uzlādes indikatora pārbaude

Kad läzers ir ieslēgts, akumulatora uzlādes indikators uz tastačūras (C⑦. att.) attēlo atlikušās uzlādes līmeni.

- Apakšējā gaismas diode iedegas un mirgo tad, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems (10%). Läzers darbojas īsu brīdi pēc tam, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tomēr tā stars(-i) ātri vien izdziest.
- Ja läzeru ieslēdz, kad ir uzlādēts 12 V / 18 V litija jonu akumulators, läzera stars(-i) ir atkal spilgti izgaismots(-i) un akumulatora uzlādes indikators liecina par pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Ja deg visas 4 akumulatora uzlādes indikatora gaismas diodes, tas liecina, ka läzers nav pilnībā izslēgts. Ja läzers netiek lietots, barošanas/transportbloķēšanas slēdzim jābūt pastumtam pa KREISI nobloķētā/izslēgtā pozīcijā (C②. att.).

## Ieteikumi par lietošanu

- Ja läzers netiek izmantots, izslēdziet to, lai akumulatoru nevajadzētu pārāk bieži uzlādēt.
- Lai darbs būtu paveiks precizi, regulāri pārbaudiet läzera kalibrāciju. Sk. sadāju **Läzera precizitātes pārbaude**.
- Pirms läzera lietošanas jāpārbauda, vai tas atrodas stabili uz līzenas, stabilas un taisnas virsmas, kas abos virzienos ir horizontāla.
- Lai varētu labāk saskatīt läzera staru, izmantojiet läzera mērķa karti (M. att.) un/vai valkājet brilles ar palielināmiem stikliem läzera saskatīšanai (N. att.).



### UZMANĪBU!

Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, nedrīkst skatīties tieši läzera starā — ne ar brillēm, ne bez tām. Svarīgu informāciju sk. sadājā **Piederumi**.

- Vienmēr atzīmējiet läzera stara centru.
- Ja notiek straujas temperatūras maiņas, var izkustēties vai novirzīties būvkonstrukcijas, metāla trijkāji, aprīkojums u. c., tādēļ jāmazin precizitāti. Darba laikā regulāri pārbaudiet precizitāti.
- Ja läzers tiek nomests zemē, pārbaudiet tā kalibrāciju. Sk. sadāju **Läzera precizitātes pārbaude**.

## Läzera ieslēgšana

Novielojiet läzeru uz līzenas un taisnas virsmas. Stumiet barošanas/transportbloķēšanas slēdzi (C②) pa labi, lai atbloķētu/ieslēgtu läzeru.

Nospiežot kādu no tastačūras pogām, tiek aktivizēta attiecīgā läzera līnija (C③. att.). Vēlreiz nospiežot pogu, tiek izslēgta läzera līnija. Läzera līnijas var ieslēgt katru atsevišķi vai visas kopā.

Tautīgās	Attēlošana
	Horizontāla läzera līnija (C④. att.)

Taustīgš	Attēlošana
	Sānu vertikālā läzera līnija (©⑤.att.)
	Priekšējā vertikālā läzera līnija (©⑥.att.)

Ja läzers netiek lietots, pastumiet barošanas/transportbloķēšanas slēdzi pa kreisi nobloķētā/izslēgtā pozīcijā. Ja barošanas/transportbloķēšanas slēdzis nav nobloķētā pozīcijā, nepārtraukti mīrgo visas 4 akumulatora uzlādes indikatora gaismas diodes.

## Läzera precīzitātes pārbaude

Läzera instrumenti ir rūpīnā noslegti un kalibrēti.

Ieteicams pārbaudīt läzera precīzitāti **pirms tas tiek lietots pirmoreiz** (var gadīties, ka läzers tīcis pakļauts ekstremālu temperatūru iedarbībai) un pēc tam regulāri, lai panāktu precīzu darbu. Veicot šajā rokasgrāmatā minētās precīzitātes pārbaudes, ievērojiet šādus principus:

- izvēlieties pēc iespējas lielāku laukumu un attālumu, kas vistuvāk atbilst läzera darbības attālumam. Jo lielāks laukums un attālums, jo vieglāk izmērit läzera precīzitāti;
- novietojiet läzeru uz līdzzenas, taisnas un stabilas virsmas, kas ir līdziena abos virzienos;
- atzīmējiet läzera līnijas centru.

### Horizontalā läzera līnija: skenēšanas virziens

Lai pārbaudītu läzera horizontalās skenēšanas kalibrāciju, jāizmanto divas sienas, kas atrodas 9 m (30 pēdas) attālumā viena no otras. Svarīgi veikt kalibrēšanas pārbaudi tādā attālumā, kas nav Mazāks par attiecīgo attālumu uz projicējamās virsmas, kam läzers tiks izmantots.

- 1** Novietojiet läzeru sienas galā uz līdzzenas, taisnas un stabilas virsmas, kas ir līdziena abos virzienos (©①.att.).

- Stumiet läzera barošanas/transportbloķēšanas slēdzi pa labi, lai ieslēgtu läzeru.
- Nospiediet ©, lai ieslēgtu horizontālo līniju.
- Vismaz 9 m (30 pēdas) attālumā uz läzera līnijas atzīmējiet punktus © un ③.
- Pagrieziet läzeru par 180°.
- Noregulējiet läzera augstumu tā, lai läzera līnijas centrs sakristu ar ③ (©②.att.).
- Tieši virs vai zem punkta ③ atzīmējiet punktu © uz läzera līnijas (©③.att.).
- Izmēriet vertikālo attālumu starp punktiem ③ un ©.
- Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabulā noteiktais pieļaujamais attālums starp punktu ③ un ©, kas atbilst tabulā norādītajam attiecīgajam attālumam starp sienām, läzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai veiktu apkopi.

Attālums starp sienām	Pieļaujamais attālums starp punktiem ③ un ©
10,0 m	6,0 mm
12,0 m	7,2 mm
15,0 m	9,0 mm

### Horizontalā läzera līnija: nolieces virziens

Lai pārbaudītu läzera horizontalās nolieces kalibrāciju, jāizmanto viena siena, kas ir vismaz 9 m (30 pēdas) gara. Svarīgi veikt kalibrēšanas pārbaudi tādā attālumā, kas nav mazāks par attiecīgo attālumu uz projicējamās virsmas, kam läzers tiks izmantots.

- Novietojiet läzeru sienas galā uz līdzzenas, taisnas un stabilas virsmas, kas ir līdziena abos virzienos (©①.att.).
- Stumiet läzera barošanas/transportbloķēšanas slēdzi pa labi, lai ieslēgtu läzeru.
- Nospiediet ©, lai ieslēgtu horizontālo līniju.



- 4 Vismaz 9 m (30 pēdas) attālumā uz läzera līnijas atzīmējiet punktus ④ un ⑤.
- 5 Pārvietojet läzeru sienas otrā galā (④②. att.).
- 6 Novietojet läzeru pret tās pašas sienas sākotnējo galu un paralēli blakus esošajai sienai.
- 7 Noregulējiet läzera augstumu tā, lai läzera līnijas centrs sakristu ar ④.
- 8 Tieši virs vai zem punkta ④ atzīmējiet punktu ⑤ uz läzera līnijas (④③. att.).
- 9 Izmēriet attālumu starp punktiem ④ un ⑤.
- 10 Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabulā noteiktais pieļaujamais attālums starp punktu ④ un ⑤, kas atbilst tabulā norādītajam attiecīgajam attālumam starp sienām, läzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai veiktu apkopi.

Attālums starp sienām	Pieļaujamais attālums starp punktiem ④ un ⑤
10,0 m	6,0 mm
12,0 m	7,2 mm
15,0 m	9,0 mm

## Vertikālā līnija

Läzera vertikālo kalibrēciju visprecīzāk var pārbaudīt tad, ja ir pieejama pietiekami augsta vertikālā siena (vislabāk 9 m (30 pēdas) augst); šajā gadījumā viena persona uz grīdas pozicijē läzeru, bet otra persona uz grīstiem atzīmē läzera līnijas projēctētu punktu. Svarīgi veikti kalibrēšanas pārbaudi tādā attālumā, kas nav mazāks par attiecīgo attālumu uz projējamās virsmas, kam läzers tiks izmantots.

- 1 Novietojet läzeru uz līdzennes, taisnas un stabilas virsmas, kas ir līdzena abos virzienos (④①. att.).
- 2 Stumiet läzera barošanas/transportbloķēšanas slēdzi pa labi, lai ieslēgtu läzeru.
- 3 Nos piediet ④ un ⑤, lai ieslēgtu abas vertikālās līnijas.

- 4 Atzīmējiet divas ūsas līnijas ⑥ un ⑦ vietā, kur līnijas krustojas, un arī uz grīstiem ⑧ un ⑨. Viennēr atzīmējiet läzera stara biezuma centru (⑩②. att.).
- 5 Paceliet un pagrieziet läzeru par 180°, tad novietojet tā, lai starī sakristu ar atzīmētajām līnijām uz līdznenās virsmas (⑪, ⑫) (⑪③. att.).
- 6 Uz grīstiem atzīmējiet divas ūsas līnijas ⑬ un ⑭.
- 7 Izmēriet attālumu starp abiem līniju pāriem, kas atzīmēti uz grīstiem (⑮, ⑯ un ⑰, ⑱). Ja attālums ir lielāks nekā norādīts tabulā, läzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Griestu augstums	Pieļaujamais attālums starp atzīmēm
2,5 m	1,7 mm
3,0 m	2,1 mm
4,0 m	2,8 mm
6,0 m	4,1 mm
9,0 m	6,2 mm

## 90° precizitāte starp vertikālajām līnijām

Lai pārbaudītu 90° precizitāti, jāizmanto grīda ar vismaz  $10 \times 5$  m (33  $\times$  18 pēdas) lielu platību. Sk. ⑨, attēlu, kur norādīta läzera un atzīmēta punktu atrašanās vieta katrā darbībā. Viennēr atzīmējiet läzera punktu biezuma centru.

- 1 Novietojet läzera uz līdznenas, taisnas un stabilas virsmas, kas ir līdzena abos virzienos.
- 2 Stumiet läzera barošanas/transportbloķēšanas slēdzi pa labi, lai ieslēgtu läzeru.
- 3 Nos piediet ④, lai ieslēgtu sānu vertikālo līniju.
- 4 Atzīmējiet stara centru trīs vietās (⑥, ⑦, ⑧) uz grīdas läzera līnijas.
- 5 Paceliet un pārvietojet läzera uz punktu ⑨.
- 6 Nos piediet ④, lai ieslēgtu priekšējo vertikālo līniju (⑩②. att.).

- 7** Novietojiet priekšējo vertikālo līniju tā, lai tā krustotu precizi punktā ④, vienlaikus sānu līnijai ir jāsakrīt ar punktu ④ (④②. att.).
- 8** Atzīmējiet punktu ④ uz priekšējās vertikālās līnijas vismaz 4 m (14 pēdas) attālumā no lāzera (④②. att.).
- 9** Pagrieziet lāzeru par 90° tā, lai sānu vertikālā līnija tagad krustotu punktu ④ un ⑤ (④③. att.).
- 10** Tieši virs vai zem punkta ④ atzīmējiet punktu ① uz priekšējās vertikālās līnijas.
- 11** Izmēriet attālumu starp punktiem ④ un ①. Ja attālums ir lielāks nekā norādīts tabulā, lāzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Attālums no ④ līdz ⑤	Pieļaujamais attālums starp punktiem ④ un ①
4,0 m	3,5 mm
5,0 m	4,4 mm
6,0 m	5,3 mm
7,0 m	6,2 mm

## Lāzera lietošana

### LĀZERA LĪMENOŠANA

Ja lāzers ir pareizi kalibrēts, tas pašlīmēnojas. Katram lāzera rūpničā ir veikta kalibrēšana, lai tas varētu nolīmepoties, atrodoties uz līdzienas virsmas ar vidēji  $\pm 4^\circ$  nobīdi. Nav jāveic manuāla regulēšana.

Ja lāzers ir sasvērts tiktāl, ka nav iespējama pašlīmēošana ( $> 4^\circ$ ), mirgo lāzera stari. Par to, ka lāzers nav līmenī, liecina divu veidu mirgošanas secības.

- Lāzera stari mirgo vienmērīgi, ja lāzers ir sasvērts 4–10° lielā leņķī.
- Lāzera stari mirgo cikliski pa trim uzplaiksnījumiem, ja lāzers ir sasvērts vairāk nekā 10° lielā leņķī.

Staru mirgošana liecina par to, ka LĀZERS NAV NOLĪMENOTS HORIZONTĀLI VAI VERTIKĀLI, TĀPĒC TO NEVAR IZMANTOT HORIZONTĀLAS VAI VERTIKĀLAS LĪNIJAS ATZĪMĒŠANAI. Novietojiet lāzera uz taisnākas virsmas.

### Grozāmā kronšteina lietošana

Lāzera ram iebūvēts magnētisks grozāmais kronšteins (⑪①. att.), ko nevar noņemt.



#### BRĪDINĀJUMS!

Novietojiet lāzera un/vai sienas skavu uz stabilas virsmas. Ja lāzers nokrit, var gūt smagus ievainojumus vai lāzers var tikt sabojāts.

- Kronšteinam ir precīzas regulēšanas kloķis (⑪②. att.), kas palīdz savietot lāzera starus. Novietojiet lāzera uz līdzienas un taisnas virsmas un pagrieziet kloķi uz labo pusī, lai starus pārvietotu pa labi, vai pagrieziet uz kreiso pusī, lai starus pārvietotu pa kreisi.
- Kronšteinam ir montāžas caurums (⑪. att.) lai instrumentu varētu uzķārt pie naglas vai pieskrūvēt pie jebkādas virsmas.
- Ar kronšteina palīdzību lāzera var piestiprināt pie gandrīz visām vertikālām dzelzs vai tērauda virsmām, izmantojot magnētus (⑪①. att.). Dažas piemērotas virsmas ir, piemēram, tērauda spraiši, tērauda durvju rāmji un konstrukciju tērauda sijas. Pirms grozāmā kronšteina piestiprināšanas pie spraiša (⑪②. att.) novietojiet metāla palielinājuma plāksni (⑪③. att.) spraiša pretējā pusē.

### Apkope

- Lai darbs būtu paveikts precīzi, regulāri pārbaudiet lāzera kalibrāciju. Sk. sadāļu Pārbaudes kalibrēšana darba apstākļos.
- Kalibrēšanas pārbaudi un citus apkopes darbus var veikt DEWALT apkopes centros.

- Ja läzeru nelietojat, glabājiet to piederumu kārbā, kas atrodas komplektācijā. Läzeru nedrīkst glabāt temperatūrā, kas zemāka nekā -20 °C (-5 °F) vai augstāka nekā 60 °C (140 °F).
- Ja läzers ir mitrs, to nedrīkst ievietot piederumu kārbā. Pirms novietošanas glabāšanā läzers vispirms ir jānosusina ar mīkstu, sausu lupatiņu.

## Tirišana

Ārējās plastmasas detaļas drīkst tīrit ar mitru lupatiņu. Kaut arī šīs detaļas ir noturīgas pret šķīdinātājiem, tos NEDRĪKST lietot tirišanai. Pirms instrumenta uzglabāšanas nosusiniet to ar mīkstu, sausu lupatiņu.

## Problēmu novēršana

### Läzeru nevar ieslēgt

- Pilnībā uzlādējiet akumulatoru un tad ievietojiet to atpakaļ läzerā.
- Ja läzers ir sakarsis, pārsniedzot 50 °C (120 °F), to nevar ieslēgt. Ja läzers ir uzglabāts ļoti karstā vidē, nogaidiet, līdz tas atdzīest. Tomēr läzera līmenīradīs netiek bojāts, ja tiek nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis pirms termometra atdzīšanas līdz normālai darba temperatūrai.

### Läzera līnijas mirgo

Läzeri veic pašlīmējošanu visos virzienos ar videjō 4° nobīdi. Ja läzers ir sasvērts tīktā, ka iekšējais mehānisma nespēj veikt pašlīmējošanu, läzera starī sāk mirgot, liecinot par to, ka pārsniegts sasvēršanas diapazons. STARU MIRGOŠĀNA LIECINA PAR TO, KA STARI NAV NOLĪMENOTI HORIZONTALI VAI VERTIKĀLI, TĀPĒC TOS NEVAR IZMANTOT HORIZONTALAS VAI VERTIKĀLAS LĪNIJAS ATZIMĒŠANAI. Novietojiet läzeru uz taisnākas virsmas.

### Läzera līnijas nepārtrauc kustību

Läzers ir precīzijas instruments. Tāpēc tas turpina meklēt vertikālo līmeni, ja neatrodas uz stabilas (un nekustīgas) virsmas. Ja līnijas turpina pārvietoties, novietojiet läzeru uz stabilākas virsmas. Tāpat virsmai jābūt relatīvi līdzīzai, lai läzers nostabilizētos.

## Mirgo akumulatora uzlādes indikatora gaismas diodes

Ja nepārtraukti mirgo visas 4 akumulatora uzlādes indikatora gaismas diodes, tas liecina, ka läzers nav pilnībā izslēgts ar barošanas/transportbloķēšanas slēdzi (⌚②. att.). Ja läzers netiek lietots, barošanas/transportbloķēšanas slēdzim vienmēr ir jābūt noblokētā/izslēgtā pozīcijā.

## Piederumi

Läzera apakšpusē atrodas 1/4" × 20 un 5/8" × 11 iekšējās vītnes (☒. att.). Tās ir paredzētas tam, lai läzera pamatā uzstādītu patlaban un turpmāk pieejamos DeWALT piederumus. Lietojiet vienīgi tādus DeWALT piederumus, kas paredzēti šim instrumentam. Ievērojiet piederumam pievienotos norādījumus.



### BRĪDINĀJUMS!

Tā kā citi piederumi, kurus DeWALT nav ieteicis un nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo instrumentu, var rasties bīstami apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu ievainojuma risku, šim instrumentam lietotiet tikai DeWALT ieteiktos piederumus.

Ja jums ir vajadzīga kāda detaļa, sazinieties ar vietējo DeWALT remontadarbīcu, kas jums palīdzēs, vai apmeklējiet tīmekļa vietni [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### Mērķa karte

Dažu läzeru komplektācijā iekļauta mērķa karte (Ⓜ. att.), kas palīdz noregulēt un atzīmē läzera staru. Mērķa karte uzlabo läzera starā redzamību, kad tas krusto karti. Kartei ir gan metriskā, gan collu skala. Läzera stars virzās cauri sarkanai plastmasas virsmai un tiek atstarots ar atstarojoša pārkājuma palīdzību, kas atrodas kartes aizmugurē. Mērķa kartes augšpusē iestrādātais magnēts paredzēta tās piestiprināšanai pie griestu šķēršļiena vai tēraudu spraišiem, lai nolīmetotu gan horizontāli, gan vertikāli. Lai panāktu maksimālo efektivitāti, turiet mērķa karti tā, lai DeWALT logotips būtu vērsts pret jums.

## Brilles ar palielināmiem stikliem lāzera saskatīšanai

Dažu lāzeru komplektācijā iekļautas brilles ar palielināmiem stikliem lāzera saskatīšanai (N. att.). Brilles uzlabo lāzera stara redzamību spilgtas gaismas apstākļos vai lielos attālumos, ja ar instrumentu strādā telpās. Lai strādātu ar lāzera instrumentu, nav obligāti jālieto šīs brilles.



### **UZMANĪBU!**

Šīs nav standartam ANSI atbilstīgas aizsargbrilles, un tās nedrīkst valkāt, strādājot ar citiem instrumentiem. Brilles neaizsargā acis no lāzera stara.



### **UZMANĪBU!**

Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, nedrīkst skaitīties tieši lāzera starā — ne ar brillēm, ne bez tām.

## Griestu kronšteins

Lāzera griestu kronšteins (L①. att.) pieļauj plašākas lāzera uzstādīšanas iespējas. Griestu kronšteina vienā pusē ir skava (L②. att.), kuru var piestiprināt sienas leņķim, lai uzstādītu akustiskos griestus (L③. att.). Abos griestu kronšteina galos ir pa skrūves caurumam (L④. att.), lai griestu kronšteinu varētu piestiprināt ar naglu vai skrūvi pie jebkāda veida virsmas.

Kad griestu kronšteins ir uzstādīts, tā tērauda plāksne kalpo par virsmu, pie kurās piestiprināt magnētisko grozāmo kronšteinu (L⑥. att.). Pēc tam var precīzēt lāzera novietojumu, bīdot magnētisko grozāmo kronšteinu augšup vai lejup pa sienas skavu.

## Apkalpošana un remonts

**PIEZĪME.** Ja lāzers ir izjaukts, izstrādājuma garantijas vairs nav spēkā.

Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu drīkst veikt tikai pilnvarotā apkopes centrā. Ja remontu vai apkopi veic nekvalificēti darbinieki, var rasties ievainojuma risks. Informāciju par tuvāko DeWALT apkopes centru meklējiet vietnē [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Garantija

Jauņāko informāciju par garantiju skatiet vietnē [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).



## Tehniskie dati

LV

	DCE089G18
Gaismas avots	Lāzera diodes
Lāzera vilņu garums	510–530 nm, redzams
Lāzera jauda	≤1,50 mW (katrs stars) 2. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS
Darba	diapazons 30 m (100 pēdas) 50 m (165 pēdas) ar detektoru
Precīzitāte (vertikāli)	±3,1 mm pie 9 m
Precīzitāte (horizontāli)	±3 mm uz 10 m
Zems akumulatora uzlādes līmenis	Mirgo 1 akumulatora uzlādes indikatora gaismas diode
Instruments nav izslēgts ar svārsta bloķēšanas slēdzi	Mirgo 4 akumulatora uzlādes indikatora gaismas diodes
Mirgo lāzera stari	Pārsniegts sasvēršanas diapazons / instruments nav horizontāli
Barošanas avots	DEWALT 12 V vai 18 V akumulators
Darba temperatūra	No -10 līdz 50 °C (no 14 līdz 122 °F)
Uzglabāšanas temperatūra	No -20 līdz 60 °C (no -5 līdz 140 °F)
Mitrums	Maksimālais relatīvais mitrums: 80 % pie maks. temperatūras 31 °C (88 °F); samazinās lineāri līdz 50 % pie 40 °C (104 °F)
Vides faktori	Ūdensizturīgs un putekļu izturīgs saskaņā ar IP54



RU

## Содержание

- Информация о лазере
- Безопасность пользователя
- Руководство по безопасности аккумулятора
- Питание лазера
- Рекомендации по эксплуатации
- Включение лазера
- Проверка точности лазера
- Использование лазера
- Неисправности и способы их устранения
- Дополнительные принадлежности
- Обслуживание и ремонт
- Гарантия
- Технические характеристики

## Информация о лазере

3-лучевой 360° лазерный уровень DCE089G18 является лазерным инструментом Класса 2. Лазерный инструмент оборудован компенсаторами, которые могут использоваться для горизонтальных (уровня) и вертикальных (отвеса) работ по выравниванию.

## Безопасность пользователя

### Правила техники безопасности

Ниже описывается уровень опасности, обозначаемый каждым из предупреждений. Прочтите руководство и обратите внимание на эти символы.

**⚠ ОПАСНО!** Обозначает опасную ситуацию, которая неизбежно приведет к летальному исходу или тяжелым травмам.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности, может привести к серьезной травме или смертельному исходу.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности, может стать причиной травм средней или легкой степени тяжести.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Указывает на практики, использование которых не связано с получением травм, но могут привести к порче имущества, если их не избежать.

Если у вас есть вопросы или комментарии по данному или какому-либо другому инструменту DeWALT, посетите [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).



### ВНИМАНИЕ!

Никогда не вносите изменения в конструкцию инструмента или какой-либо его части. Это может привести к повреждению лазера и травмам.



### ВНИМАНИЕ!

**Внимательно прочтите все инструкции.** Несоблюдение правил и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или тяжелым травмам.

### СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО



### ВНИМАНИЕ!

**Воздействие лазерного излучения.** Не разбрайте и не вносите какие-либо изменения в лазерный нивелир. Внутри нет деталей для обслуживания пользователем. Это может привести к серьезным повреждениям глаз.



### ВНИМАНИЕ!

**Опасное излучение.** Использование каких-либо элементов управления, а также выполнение настроек или процедур, помимо указанных в данном руководстве, может привести к опасному воздействию излучения.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Держите пальцы подальше от задней пластины и шпильки при установке с помощью магнитов. Есть риск защемления пальцев.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если лазерный инструмент закреплен на магнитном кронштейне, не стойте под ним. Падение лазерного инструмента может привести к тяжелым травмам.

На наклейке на данном лазере могут быть следующие символы.

Символ	Значение
В	Вольт
мВт	Милливатты
	Предупреждение о лазерном излучении
Нм	Длина волны в нанометрах
2	Лазер класса 2

## Предупреждающие этикетки

Для вашего удобства и безопасности на лазерном инструменте размещены следующие этикетки.



**ВНИМАНИЕ!** Во избежание риска получения травм, прочтайте инструкцию по применению.



**ВНИМАНИЕ! ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. НЕ НАПРАВЛЯТЬ ЛУЧ В ГЛАЗА.** Лазерное изделие класса 2.



**ВНИМАНИЕ!** Держите подальше от магнита. Опасность воздействия магнита может нарушить работу кардиостимулятора и привести к серьезным травмам или смерти.



СООТВЕТСТВУЕТ 21 CFR 1040.10 И 1040.11 ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ИЕС 60825-1 РЕД. 3., КАК ОПИСАНО В ЛАЗЕРНОМ УВЕДОМЛЕНИИ 56, ДАТИРОВАННОМ 8 МАЯ 2019 Г.

DCE089G18

12V / 18V DC --- IP54

DeWALT INDUSTRIAL TOOL CO.,  
TOWSON, MD 21286 США  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ,  
ЗВОНИТЕ 1-800-4-DEWALT  
[www.DeWALT.com](http://www.DeWALT.com)



ETL

6002998

- В случае использования оборудования каким-либо способом, отличающимся от его назначения изготовителем, защита, обеспечиваемая оборудованием, может быть нарушена.
- Не используйте лазер во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли. При работе данного инструмента могут появляться искры, которые могут привести к воспламенению пыли или паров.
- Храните лазер в местах, недоступных для детей и других неподготовленных лиц. Лазер представляет опасность в руках неподготовленных пользователей.
- Техническое обслуживание инструмента ДОЛЖНО выполняться квалифицированными специалистами. Техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированными специалистами. Несоблюдение этого условия может привести к травме. Чтобы найти ближайший сервисный центр DeWALT, посетите [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

- **Не используйте такие оптические инструменты как телескоп или теодолит, чтобы смотреть на лазерный луч.** Это может привести к серьезным повреждениям глаз.
- **Не устанавливайте лазер таким образом, чтобы кто-либо мог намеренно или ненамеренно смотреть прямо на лазерный луч.** Это может привести к серьезным повреждениям глаз.
- **Не устанавливайте лазерную установку рядом с отражающей поверхностью.** Это может привести к отражению лазерного луча в глаза. Это может привести к серьезным повреждениям глаз.
- **Выключайте лазер, когда он не используется.** Запрещается оставлять лазер включененным, так как это повышает риск попадания лазерного луча в глаза.
- **Запрещается любым способом модифицировать лазер.** Изменение конструкции может привести к опасному воздействию лазерного излучения.
- **Не используйте лазер в непосредственной близости от детей и не позволяйте детям управлять лазером.** Это может привести к серьезным повреждениям глаз.
- **Не удаляйте и не страйте предупреждающие этикетки.** В случае удаления наклеек, пользователи могут случайно подвергнуться воздействию излучения.
- **Установите лазерную установку на устойчивую ровную поверхность.** При падении лазера возможно повреждение лазера или получение серьезной травмы.

## Обеспечение индивидуальной безопасности

- Будьте внимательны, смотрите, что делаете и не забывайте о здравом смысле при

работе с лазером. Не работайте с лазером, если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или под воздействием лекарственных средств. Минутная невнимательность при работе с лазером может привести к серьезным травмам.

• Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. В зависимости от условий эксплуатации, использование средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, обувь с нескользящей подошвой, каска и защитные наушники, уменьшает риск получения травм.

## Использование инструмента и уход за ним

- Не используйте лазер, если его выключатель питания/блокировки для транспортировки не работает. Любой инструмент, которым невозможно управлять с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.
- Соблюдайте инструкции из раздела «Техническое обслуживание» данного руководства. Использование неоригинальных запчастей или несоблюдение инструкций по техническому обслуживанию может стать причиной поражения электротоком или получения травм.

## Правила безопасности при работе с аккумуляторными батареями



### ВНИМАНИЕ!

Аккумуляторные батареи могут взорваться или может произойти утечка электролита, что может привести к пожару. Для снижения риска необходимо соблюдать следующие правила.



RU

- В точности следуйте инструкциям и предупреждениям на упаковке и ярлыке аккумуляторной батареи, а также в сопутствующей документации по технике безопасности при обращении с аккумуляторными батареями.
- Не сжигайте отработавшие батареи.
- Храните батареи в местах, недоступных для детей.
- Извлекайте аккумуляторные батареи, когда инструмент не используется.
- Используйте только те зарядные устройства, которые подходят для вашей аккумуляторной батареи.
- Перед выполнением любых настроек, сменой дополнительных принадлежностей или прежде чем убрать лазер на хранение, извлеките из него аккумуляторную батарею. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного включения лазера.
- Используйте для лазера только батареи указанного типа. Использование любых других аккумуляторных батарей может привести к травмам и пожару.
- При повреждении аккумуляторной батареи, из нее может вытечь электролит. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании электролита в глаза обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, находящаяся внутри батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
- Не используйте поврежденные или измененные аккумуляторные батареи или лазерный инструмент. Поврежденные или измененные аккумуляторные батареи могут работать непредсказуемо, что может привести к возгоранию, взрыву или риску получения травм.
- Не подвергайте аккумуляторную батарею или лазер воздействию огня или повышенной температуры. Открытый огонь или

- воздействие высокой температуры выше 265 °F (130 °C) может привести к взрыву.
- Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумуляторную батарею вне температурного диапазона, указанного в инструкции. Неправильная зарядка или зарядка вне указанного температурного диапазона может привести к повреждению аккумуляторной батареи и повысить риск воспламенения.

## Питание лазера

Данный лазерный инструмент работает от аккумуляторных батарей DeWALT 12 В или 18 В.

Тип батареи	Аккумуляторная батарея
12 В	DCB120, DCB121, DCB122, DCB124, DCB127
18 В	DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB189

*Использование других батарей может привести к пожару.*

## Зарядка ионно-литиевой аккумуляторной батареи

- 1 Если в лазерный инструмент установлена ионно-литиевая аккумуляторная батарея DeWALT 12 В/18 В, извлеките ее.
  - Удерживая нажатой отпирающую кнопку на батарее (Рисунок **(B)①**), потяните аккумуляторную батарею вверх, чтобы отсоединить ее от лазера.
  - Потяните и полностью извлеките аккумуляторную батарею из лазера (Рисунок **(B)②**).
- 2 Подключите штекер зарядного устройства к розетке.
- 3 Вдвигайте аккумуляторную батарею в зарядное устройство, пока она не защелкнется на месте

(Рисунок ④①). На зарядном устройстве начнет мигать левый светодиодный индикатор, указывая на зарядку батареи.

- 4** Когда аккумуляторная батарея полностью зарядится (светодиодный индикатор перестает мигать), нажмите и удерживайте отпирающую кнопку на батарее (Рисунок ④②) и сдвиньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства (Рисунок ④③).
- 5** Вдвиньте аккумуляторную батарею назад в лазер, пока она не защелкнется на месте (Рисунок ④④).

## Индикатор заряда

Во время работы лазерного инструмента индикатор заряда аккумуляторной батареи на кнопочной панели (Рисунок ④⑦) отображает остающийся заряд.

- При низком заряде (менее 10 %) загорится и начнет мигать нижний светодиод. Лазер продолжит работать в течение краткого периода времени по мере расхода заряда батареек, но луч(-и) лазера будет быстро тускнеть.
- После зарядки ионно-литиевых батарей 12 В/18 В и повторного включения лазерного инструмента лазерный луч (лучи) снова станут яркими, а индикатор отобразит полный уровень заряда.
- Если все 4 светодиодных индикатора постоянно горят, это указывает на то, что инструмент не был полностью выключен. Если лазер не используется, сдвиньте выключатель питания/блокировки для транспортировки ВЛЕВО/вправо/вправо/вправо/ВыКЛ. (Рисунок ④②).

## Рекомендации по эксплуатации

- Чтобы продлить рабочий цикл аккумуляторной батареи, выключайте лазер, когда он не используется.
- Чтобы обеспечить точность работы, регулярно проверяйте калибровку лазера. См. раздел «Проверка точности лазера».

- Перед использованием лазера убедитесь, что инструмент надежно установлен на гладкую, ровную и устойчивую поверхность, горизонтальную в обоих направлениях.
- Для увеличения яркости лазерного луча используйте карту нацеливания (Рисунок ⑩) и/или наденьте очки усиления видимости лазера (Рисунок ⑪), что поможет обнаружить луч.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Во избежание получения тяжелых травм, не смотрите прямо в лазерный луч, вне зависимости от наличия этих очков. См. раздел «Дополнительные принадлежности» для дополнительной информации.

- Всегда отмечайте центр лазерной линии.
- Сильные изменения температуры могут привести к перемещению или смещению конструкций, металлических штативов, оборудования и т. п., что может повлиять на точность. Чаще проверяйте точность замеров в процессе работы.
- Если лазер когда-либо роняли, проверьте точность его калибровки. См. раздел «Проверка точности лазера».

## Включение лазера

Установите лазер на гладкую и ровную поверхность. Чтобы включить лазер, сдвиньте выключатель питания/блокировки для транспортировки ④② вправо.

Каждый из лучей включается нажатием на соответствующую кнопку на панели управления (Рисунок ④③). Для выключения лазерных лучей снова нажмите на кнопку. Лазерные линии могут проецироваться по одной или все одновременно.

Кнопка	Отображается
	Горизонтальный лазерная линия (Рисунок ④④)



RU

Кнопка	Отображается
	Боковая вертикальная лазерная линия (Рисунок ©(5))
	Передняя вертикальная лазерная линия (Рисунок ©(6))

Если лазер не используется, сдвиньте выключатель питания/блокировки для транспортировки влево в положение блокировки/Выкл. Если выключатель питания/блокировки для транспортировки не переведен в положение блокировки, начнут мигать все 4 светодиода индикатора уровня заряда.

## Проверка точности лазера

Лазерные инструменты проходят запечатывание и калибровку на заводе.

Рекомендуется выполнить проверку точности перед первым использованием лазера (если лазер подвергался воздействию экстремальных температур) и затем регулярно повторять ее для обеспечения точности работы. При выполнении каких-либо проверок на точность из приведенных в данном руководстве, следуйте рекомендациям ниже.

- Используйте наибольшую возможную площадь/расстояние, близкое к рабочему расстоянию. Чем больше площадь/расстояние, тем легче будет измерить точность лазера.
- Установите лазер на гладкую, плоскую, устойчивую поверхность, горизонтальную в обоих направлениях.
- Отметьте центр лазерного луча.

### Горизонтальный луч вдоль поперечной оси

Для проверки калибровки горизонтального сканирования необходимо две стены на расстоянии 30 футов (9 м) друг от друга. Крайне важно выполнять калибровку инструмента с использованием расстояния не меньшего, чем расстояние, на котором будет эксплуатироваться инструмент.

**1** Установите лазер вплотную к краю стены на гладкую, плоскую, устойчивую поверхность, горизонтальную в обоих направлениях (Рисунок ©(1)).

**2** Сдвиньте выключатель питания/блокировки для транспортировки вправо, чтобы включить лазер.

**3** Нажмите ©, чтобы включить горизонтальный луч.

**4** Вдоль лазерной линии отметьте точки ® и ® на расстоянии не менее 30 футов (9 м) друг от друга.

**5** Поверните лазер на 180°.

**6** Отрегулируйте высоту лазера таким образом, чтобы центр луча был совмещен с точкой ® (Рисунок ©(2)).

**7** Непосредственно над или под точкой ®, отметьте на лазерной линии точку © (Рисунок ©(3)).

**8** Измерьте вертикальное расстояние между ® и ©.

**9** Если измеренное значение больше **допустимого расстояния между точками ® и ©** для соответствующего **расстояния между стенами** в таблице ниже, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Расстояние между стенами	Допустимое расстояние между точками ® и ©
10,0 м	6,0 мм
12,0 м	7,2 мм
15,0 м	9,0 мм

### Горизонтальный луч вдоль продольной оси

Для проверки калибровки горизонтального наклона необходима одна стена длиной не менее 30 футов (9 м). Крайне важно выполнять калибровку

инструмента с использованием расстояния не меньшего, чем расстояние, на котором будет эксплуатироваться инструмент.

- 1** Установите лазер вплотную к краю стены на гладкую, плоскую, устойчивую поверхность, горизонтальную в обоих направлениях (Рисунок **E(1)**).
- 2** Сдвиньте выключатель питания/блокировки для транспортировки вправо, чтобы включить лазер.
- 3** Нажмите **(E)**, чтобы включить горизонтальный луч.
- 4** Вдоль лазерной линии отметьте точки **(E)** и **(G)** на расстоянии не менее 30 футов (9 м) друг от друга.
- 5** Переместите лазер к противоположному краю стены (Рисунок **E(2)**).
- 6** Поверните лазер назад в направлении первого края стены и максимально параллельно смежной стене.
- 7** Отрегулируйте высоту лазера таким образом, чтобы центр луча был совмещен с точкой **(G)**.
- 8** Непосредственно над или под точкой **(E)**, отметьте на лазерной линии точку **(G)** (Рисунок **E(3)**).
- 9** Измерьте расстояние между точками **(E)** и **(G)**.
- 10** Если измеренное значение больше допустимого расстояния между точками **(E)** и **(G)** для соответствующего расстояния между стенами в таблице ниже, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Расстояние между стенами	Допустимое расстояние между точками <b>(E)</b> и <b>(G)</b>
10,0 м	6,0 мм
12,0 м	7,2 мм
15,0 м	9,0 мм

## Вертикальный луч

Наиболее точную вертикальную калибровку (отвесность) лазерного инструмента можно произвести при наличии значительного количества вертикальной высоты (в идеале 30 футов или 9 м), при этом, один человек должен стоять на полу для позиционирования лазерного инструмента, а второй человек должен находиться максимально близко к потолку, чтобы отметить на нем положение лазерного луча. Крайне важно выполнять калибровку инструмента с использованием расстояния не меньшего, чем расстояние, на котором будет эксплуатироваться инструмент.

- 1** Установите лазер на гладкую, плоскую, устойчивую поверхность, горизонтальную в обоих направлениях (Рисунок **F(1)**).
- 2** Сдвиньте выключатель питания/блокировки для транспортировки вправо, чтобы включить лазер.
- 3** Нажмите на **(F)** и **(G)**, чтобы включить оба вертикальных луча.
- 4** Отметьте две точки пересечения лучей на полу **(E)**, **(G)**, а также на потолке **(C)**, **(G)**. Всегда отмечайте центр толщины лазерного луча (Рисунок **F(2)**).
- 5** Разверните лазер на 180° и установите его таким образом, чтобы лазерные лучи пересекались точно в местах отмечок на полу (**(E)**, **(G)**) (Рисунок **F(3)**).
- 6** Отметьте две точки пересечения лучей на потолке **(C)**, **(G)**.
- 7** Измерьте расстояние между этими двойными отмечками на потолке (**(C)**, **(G)** и **(E)**, **(G)**). Если расстояние превышает приведенные ниже значения, отнесите лазерный прибор в авторизованный сервисный центр для обслуживания.

Высота потолка	Допустимое расстояние между отметками
2,5 м	1,7 мм
3,0 м	2,1 мм
4,0 м	2,8 мм
6,0 м	4,1 мм
9,0 м	6,2 мм

## Проверка точности 90° между вертикальными лучами

Для проверки точности 90° потребуется участок на полу площадью минимум 33 фута на 18 футов (10 м x 5 м). Расположение лазерного инструмента и отметок в каждом шаге см. на Рисунок ④. Всегда отмечайте центр толщины лазерного луча.

- Установите лазер на гладкую, плоскую, устойчивую поверхность, горизонтальную в обоих направлениях.
- Сдвиньте выключатель питания/блокировки для транспортировки вправо, чтобы включить лазер.
- Нажмите ②, чтобы включить боковой вертикальный луч.
- Отметьте три точки (③, ④, ⑤) на полу по центру вдоль боковой лазерной линии. Отметка ④ должна располагаться точно в середине лазерной линии (Рисунок ④①).
- Переместите лазерный прибор к отметке ⑤.
- Нажмите ② и включите передний вертикальный луч (Рисунок ④②).
- Расположите передний вертикальный луч так, чтобы он пересекался точно в точке ④, а боковой луч был выровнен с точкой ⑤ (Рисунок ④②).
- На расстоянии минимум 4 м от лазерного инструмента отметьте на линии, спроектированной передним вертикальным лучом, точку ⑥ (Рисунок ④②).

9 Поверните лазер на 90°, чтобы боковой вертикальный луч теперь проходил через точки ⑥ и ⑦ (Рисунок ④③).

10 Непосредственно над и под точкой ⑦, отметьте вдоль переднего вертикального луча точку ⑧.

11 Измерьте расстояние между ⑥ и ⑧. Если расстояние превышает приведенные ниже значения, отнесите лазерный прибор в авторизованный сервисный центр для обслуживания.

Расстояние от ⑥ до ⑦	Допустимое расстояние между точками ⑥ и ⑧
4,0 м	3,5 мм
5,0 м	4,4 мм
6,0 м	5,3 мм
7,0 м	6,2 мм

## Использование лазера

### Калибровка лазера

При правильной калибровке лазер будет выравниваться самостоятельно. Каждый лазер проходит калибровку на заводе, чтобы находить уровень при нахождении на плоской поверхности со средним углом в ±4° от горизонтали. Ручная регулировка не требуется.

При слишком большом наклоне лазерного прибора, когда самовыравнивание невозможно (наклон >4°), начнет мерцать лазерный луч. Степень превышения амплитуды наклона отображается двумя режимами мерцания.

- Между 4° и 10° лучи мигают с постоянным циклом мерцания
- Под углом более 10° лучи мигают с трехкратным циклом мерцания.



RU

Мерцание лазерных лучей НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ (ИЛИ ОТВЕСНОСТИ) И НЕ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ ОТМЕТКИ УРОВНЯ ИЛИ ОТВЕСА. Попробуйте переставить лазер на более горизонтальную поверхность.

## Использование поворотного кронштейна

Лазерный инструмент оборудован магнитным поворотным кронштейном (Рисунок №①), прикрепленным к инструменту.



### ВНИМАНИЕ!

*Установливайте лазерный инструмент и/или кронштейн для настенного крепления на устойчивую поверхность. Падение лазерного инструмента может привести к тяжелым травмам.*

- Кронштейн имеет ручку точной настройки (Рисунок №②), которая помогает выровнять лазерные лучи. Поместите инструмент на плоскую ровную поверхность и поверните ручку вправо, чтобы переместить лучи вправо, или поверните ручку влево, чтобы переместить лучи влево.
- В кронштейне имеется отверстие в форме замочной скважины (Рисунок №①), с помощью которого инструмент можно повесить на гвоздь или винт на любую поверхность.
- В кронштейн встроены магниты (Рисунок №③), которые позволяют закреплять инструмент на большинстве вертикальных поверхностей, изготовленных из стали и железа. Типичные примеры подходящих поверхностей включают стальные каркасные профили, стальные дверные рамы и стальные несущие балки. Перед прикреплением поворотного кронштейна на шпильке (Рисунок №②), поместите на обратной стороне шпильки металлическую пластины (Рисунок №③).

## Техническое обслуживание

- Для обеспечения максимальной точности в работе регулярно проверяйте лазерный инструмент на правильность калибровки. См. раздел «Проверка локальной калибровки».
- Проверку калибровки и прочие виды технического обслуживания можно произвести в авторизованном сервисном центре DeWALT.
- Храните не используемый лазерный инструмент в чемодане, входящем в комплект поставки. Не храните лазер при температуре ниже -5 °F (-20 °C) или выше 140 °F (60 °C).
- Не убирайте в чемодан влажный лазерный инструмент. Сначала полностью высушите лазерный инструмент при помощи мягкой сухой ткани.

## Чистка

Внешние пластмассовые детали можно очистить с помощью влажной ткани. Хотя данные детали и устойчивы к растворителям, применение растворителей ЗАПРЕЩЕНО. Перед хранением инструмента удалите влагу с помощью мягкой, сухой ткани.

## Возможные неисправности и способы их устранения

### Лазерный инструмент не включается

- Полностью зарядите аккумуляторную батарею и установите обратно в лазерный инструмент.
- Если лазер нагрет до выше 120 °F (50 °C), то устройство не включится. Если лазерный инструмент хранился при очень высокой температуре, дождитесь его полного остывания. Лазерный инструмент не придет в негодность, если нажать на кнопку включения до того, как он остынет до своей нормальной рабочей температуры.



## Лазерные лучи мерцают

Лазерные инструменты были сконструированы для самовыравнивания до 4° во всех направлениях.

Если лазерный инструмент наклонен слишком сильно и внутренний механизм не может произвести самостоятельное нивелирование, лазерные лучи начнут мерцать, указывая на превышение амплитуды наклона. МЕРЦАНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ЛУЧЕЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ ИЛИ ОТВЕСНОСТИ И НЕ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ ОТМЕТКИ УРОВНЯ ИЛИ ОТВЕСА. Попробуйте переставить лазер на более горизонтальную поверхность.

## Лазерные лучи не прекращают двигаться

Лазер является высокоточным инструментом. Поэтому, если его не расположить на устойчивой (и неподвижной) поверхности, то лазер будет постоянно пытаться определить уровень. Если луч не прекращает двигаться, попробуйте установить лазер на более устойчивую поверхность. Кроме этого, убедитесь, что поверхность является абсолютно плоской и лазерный инструмент находится в устойчивом положении.

## Мигание светодиодов индикатора уровня заряда

Постоянное мигание всех 4 светодиодов индикатора уровня заряда указывает на то, что инструмент не был выключен до конца при помощи выключателя питания/блокировки для транспортировки (Рисунок ④②). Если лазерный инструмент не используется, выключатель питания/блокировки для транспортировки должен всегда находиться в положении БЛОКИРОВКИ/ВЫКЛ.

## Дополнительные принадлежности

В нижней части лазерный нивелир оснащен внутренней резьбой как 1/4 дюйма × 20, так и 5/8 дюйма × 11 (Рисунок ⑩). Данные резьбовые отверстия предназначены для использования дополнительных принадлежностей DeWALT. Используйте только принадлежности DeWALT, предназначенные для использования с данным изделием. Следуйте инструкциям, входящим в комплект поставки принадлежности.



### ВНИМАНИЕ!

Так как дополнительные принадлежности производителей, отличных от DeWALT, не проходили проверку на совместимость с данным изделием, их использование может представлять опасность. Во избежание травм следует использовать для данного инструмента только дополнительные принадлежности, рекомендованные DeWALT.

Если вам нужна помощь при поиске какой-либо принадлежности, свяжитесь с ближайшим сервисным центром DeWALT или посетите наш веб-сайт [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Карта нацеливания

Некоторые комплектации лазерных инструментов включают в себя карту нацеливания (Рисунок ⑩), которая помогает найти и отметить лазерный луч. Карта нацеливания улучшает видимость лазерного луча. На карту нацеливания нанесена шкала в метрической и британской системе мер. Лазерный луч проходит через красную пластмассу и отражается от отражающей ленты, расположенной в задней части. Магнит в верхней части карты нацеливания предназначен для крепления карты нацеливания к потолочному каркасу или стальным профилям для определения уровня и отвеса. При использовании карты нацеливания, логотип DeWALT следует направить на себя.

## Очки для усиления видимости лазерного луча

Некоторые комплектации лазерных инструментов включают очки для усиления видимости лазерного луча (Рисунок №). Эти очки улучшают видимость лазерного луча в условиях яркого освещения или на больших расстояниях при использовании лазерного инструмента внутри помещений. Данные очки не обязательны для эксплуатации лазерного инструмента.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Очки не являются защитными и не имеют утверждения ANSI, поэтому их эксплуатация с другими инструментами запрещена. Очки не защищают глаза от попадания в них лазерных лучей.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Во избежание получения тяжелых травм, не смотрите прямо в лазерный луч, вне зависимости от наличия этих очков.

## Потолочное крепление

Потолочное крепление (Рисунок L①), если входит в комплект поставки, обеспечивает универсальный монтаж лазерного инструмента. На одном конце потолочного крепления расположен зажим (Рисунок L②), который может быть закреплен под углом на стене во время установки подвесных потолков (Рисунок L③). На каждом конце потолочного крепления имеется отверстие для винта (Рисунок L④ и L⑤), которые позволяют закрепить потолочное крепление на любой поверхности при помощи гвоздя или винта.

После монтажа потолочного крепления на его стальной пластине можно закрепить магнитный поворотный кронштейн (Рисунок L⑥). Положение лазерного инструмента можно отрегулировать, передвигая магнитный поворотный кронштейн вверх или вниз по креплению.

## Сервисное обслуживание и ремонт

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Разборка лазерного инструмента (инструментов) аннулирует все гарантийные обязательства на продукт.

В целях обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и ДОЛГОВЕЧНОСТИ в использовании продукта ремонт, техническое обслуживание и регулировка должны производиться только в авторизованных сервисных центрах. Техническое обслуживание, выполненное неквалифицированными лицами, может создать риск получения травм. Чтобы найти ближайший сервисный центр DeWALT, посетите [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Гарантия

Посетите [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) для получения новейшей информации о гарантии.

## Технические характеристики

DCE089G18	
Световой источник	Лазерные диоды
Длина волны лазерного луча	510–530 нм видимый
Мощность лазерного излучателя	≤1,50 мВт (каждый луч), ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2
Рабочий	диапазон 30 м (100 футов) 50 м (165 футов) с детектором
Точность (отвесность)	±3,1 мм на 9 м
Точность (по горизонтали)	± 3 мм на 10 м
Низкий уровень заряда	Мигание 1 светодиода на индикаторе
Инструмент не выключен при помощи маятникового затвора	Мигание 4 светодиодов на индикаторе
Мерцание лазерных лучей	Превышение амплитуды наклона/инструмент не выровнен
Источник питания	Аккумуляторная батарея DeWALT 12 В или 18 В
Рабочая температура	от -10 °C до 50 °C (от 14 °F до 122 °F)
Температура хранения	от -20 °C до 60 °C (от -5 °F до 140 °F)
Уровень влажности	Максимальная относительная влажность 80 % при температуре до 31 °C (88 °F) с последовательным понижением относительной влажности до 50 % при 40 °C (104 °F)
Степень защиты от внешних воздействий	Защита от проникновения воды и пыли IP54

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee <a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a>
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee <a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a>
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com <a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a>
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv <a href="http://www.licgotus.lv">www.licgotus.lv</a>
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com <a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a>
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu <a href="http://www.visico.eu">www.visico.eu</a>
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt <a href="http://www.elremta.lt">www.elremta.lt</a>
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com <a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a>

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:  
[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmekļa vietnē:  
[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuvēs rasite tīmekļlapje:  
[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)

# DEWALT®

## Garantii

Dewalt ütlesma, kuid garantii, kus piisatamata voodotaja, meediga ja/ või suminkas ya tekkivaks. Garantii on põeldatud ka kaupluse tellijale ja/ või suminkas. Garantii galib viset Euroopas ja/või Euroopa laevade ja Euroopa laevade reisjateks zoniks. Je Dewalt garantii sulatatakse neljapäevalist meediga ja/ või suminko, arba, lei ja/ neatirka tehnikuy relaaktivu, 12 mõnesel aastakäigus nüo jo sisjärgmisi Dewalt sulatays arba paketit ja/ või suminko.

Garantii reaktsiooni, ja/ või garantii aistiranda det:

- normilas kasutusele;
- normilas töökoolitavam ja/ või tehnilises püsijõus;
- ei vankri suvo pektatust;
- ei gammisi suvad deliipastatud, meediga ja/ või relamingu asukohaga;
- nelinkamo malinimo,

Garantii reaktsiooni, ja/ või garantii aistiranda tõttu Dewalt regulaarsitas tehnikas.

Garantii piisnustatakse piimini üpsideta garantii konstre ja/ või prototüüpi ja/ või teha pristatysi pardavejui ana lisegi ja/ või tõttu remonti, deubulens ne vallu ja/ või per muusas nüo ja/ või suminko.

Informatsiooni ja/ või garantii aistiranda tõttu Dewalt sulatays arba paketit ja/ või suminko.

## Garantii

DWALT garantieerib, et töödeldatud tar nimisest välja materjalil ja/ või koostatise viigadest. Garantii läsnab enak kindlasseid seaduseid ning ei mõista muid, kuid mitte kaigi Euroopa liidu ja/ või Euroopa liidu omadustest ja/ või Euroopa valdkondade seadustest. Intressidele lõppurustel ja/ või Euroopa valdkondade seadustest.

Kui DWALT läks välja ette nähtud ajal, mis on DWALT töödeldatud ja/ või koostatise viigadest, parandada või vahetada DWALT töödelt jätkata pole minimaalselt vajalik.

Garantii ei kehti, kui uus pühitseb on:

- Normaalseks katutatuna
- Töösta saastutatuna ja/ või läbi hoiabamine
- Muutunud ülekannimine
- Kui töödell on kahjustatud või rikkadesed, mataljal ja/ või ümrebas
- Vale tööpinge

Garantii ei kehti, kui töödell on remontitud ja/ või demonteeritud DWALT vettustsa ja/ või sisk.

Garantii katustamiseks tulub tööde, tulidustud garantianikult ja/ või ostutööndikilt (ekki) viala muulal ja/ või otse vallutatud temajale väljamaalt ja/ või kund peale ega avastatud.

Tavaliselt lähtuvat DWALT teenindust kohata leiate veebisaidil: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Garantini talous:

Jaankiri modell ja/ või logo numeris

Seinarnumber/kuupäev ja/ või kood

Klient

Müüja

Kunstiõpja

# DEWALT®

PYCCKIN R3PK

## Гарантия

DEWALT гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополнена законом права частного потребителя на замену их каким-либо образом. Настоящая гарантия действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия из-за недостатков, материалов или сборки, либо изделие неизменно неисправно в соответствии с техническим расценочником, то DEWALT ограждает потребителя от затрат на ремонт изделия с минимальной стоимостью для покупки.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа;
- Неправильного использования или плохого обслуживания;
- Неправильного монтажа или демонтажа;
- Если изделие подвергнуто посторонним частичкам, материалом или воздействие агрессивных веществ;
- Использования ненадлежащего источника питания;
- Гарантия не действительна если изделие подверглось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным DEWALT.
- Для того, чтобы воспользоваться услугами по предоставлению гарантии, необходимо представить покупку (приложение) дилеру или сервисный центр. Убедитесь, что у вас есть все документы, необходимые для обращения в службу поддержки клиентов.

Информацию о琳еженте агенте по обслуживанию DEWALT можно найти на странице в Интернете [www.2molu.com](http://www.2molu.com).

## Garantija

DEWALT garantē, ka produktam, to piegādājot klijentam, nav materiālu, uztvari, montāžas defekti. Garantija ir daudzus privātūku juridiskajiem tiesībām un tās neiedalēm. Garantija ir spēkā vēlāk Eiropas Kōrporācijai un Eiropas Biķķa tirzējēšanas zonā.

Ja DEWALT izsolis salīdzinātāmā vēlākām faktūrām, kas ietilpst ar pārbaudi, spēkābūtu DEWALT 12 mēneši līdz ja pārbaudi duruma vēlāk remontu vai produktu nomainību, ciklodes klients nei nepieejams maks grūtību.

Garantija var spēkā jābūtējusi arī jašodē ūdens īremēšanā (bezī).

- Normāls izmaksas;
- Nejārīga izmaksas ar pārbaudi;
- Nejārīga izmaksas ar pārbaudi, ja materiāls vairs nebūjis atvilktais;
- Garantija var spēkā, ja produktam remontu vai apkopoj veikusi persona, kam šādm nohakam nav DEWALT atlaius;
- Lai izmaksu garantiju iestabas, produkts ar apzīmētu garantijas ietaku un priekšma apliecinājumu (zēku) ir kontaktašanas;

Izinformāciju par turāko DEWALT servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: [www.2molu.com](http://www.2molu.com).

## Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу	.....
Серийный номер / Код даты	.....
Приобретатель	.....
Дилер	.....
Дата	.....

## Garantijas talons:

IErijes modeļskaita numurs	.....
Sērijas numurs/Dauma kods	.....
Klientis	.....
Plāveides	.....
Datums	.....

LATVIEŠU