


STANLEY®

FATMAX®








370718-95 BLT

www.stanley.eu

FME700

Eesti keel	(Originaaljuhend)	5
Lietuvių	(Originalios instrukcijos vertimas)	11
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	18
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	25





Ettenähtud otstarve

Teie Stanley Fat Maxi tükeldamissaag on möeldud eri kuju-ga terasmaterialide saagimiseks. See tööriist on möeldud nii professionaalsetele kasutajatele kui ka mitteprofessionaal-setele erakasutajatele.

Ohutusjuhised

Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta



Hoiatus! Jälgige elektritööriistade kasutamisel ala-ti oma riigis kehtivaid ohutuseeskirju, et vähendada tulekahju-, elektrilöögi- ja kehavigastuste ohtu.

- ◆ Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kogu see kasutusjuhend läbi.
- ◆ Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud ots-tarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või seadme kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhen-dis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu.
- ◆ Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.

1. Hoidke tööala puhas

Korrasid ära tööalad ja -pingid võivad põhjustada önnnetusi.

2. Võtke arvesse töökeskonna

Ärge hoidke tööriista vihma käes. Ärge kasutage tööriista niisketes ega märgades tingimustes. Hoidke tööala hästi valgustatuna (250–300 luki). Ärge kasutage tööriista tule-ja plahvatusohutikes kohtades, näiteks tuleohltlike vedelike ja gaaside läheduses.

3. Kaitiske end elektrilöögi eest

Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega (näiteks torud, radiatorid, pliidid ja külmkapid). Tööriista kasutamisel äärmuslikes tingimustes (kõrge niiskus, tekib metallipuru jne) saab elektriohotust suurendada kõrge tundlikkusega 30 mA lekkiveoluksmeaga.

4. Hoidke körvalised isikud eemal

Ärge lubage körvalistel isikutel, eriti lastel, töösse sekkuda, tööriista ega pikenduskaablit puudutada ning ärge lubage neid tööalale.

5. Asetage mittekasutatavad tööriistad hoiule

Kui tööriisti ei kasutata, peavad need olema väljaspool laste käeulatust kuivas kohas kindlalt luku taga.

6. Ärge koormake tööriista üle

See töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, milleks see on ette nähtud.

7. Kasutage õiget tööriista

Ärge püüdke teha väikeste tööriistadega tööd, mille jaoks on möeldud võimsad tööriistad. Ärge kasutage tööriisti muuks kui ettenähtud otstarbeks. Näiteks ärge saagige ketassaga-puuoksi ega tüvesid.

8. Kandke nöuetekohast riitetust

Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid, kuna need võivad jäädva liukuvate osade külge kinni. Kandke kaitsvat peakatet, et pikad juuksed ei jäeks ette. Väljas töötades on soovitatav kanda sobivaid kindaid ja mittelibisevaid jalatseid.

9. Kasutage kaitsevarustust

Kasutage alati kaitseprillit. Kasutage näo- või tolumumaski, kui töötamisel tekib tolmu või lendavaid osi. Kui need osad võivad olla kuumad, kandke lisaks kuumuskindlat pölle. Kandke kogu aeg kuulmiskaitset. Kandke kogu aeg kiivrit.

10. Ühendage tolmu eemaldamise seade

Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja kogumise seadmete ühendamise võimalus, veenduge, et need on ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.

11. Kasutage toitekaablit õigesti

Mitte kunagi ärge kandke tööriista toitekaablist hoides. Mitte kunagi ärge tömmake tööriista pistikupesast eemaldamiseks toitekaablist. Hoidke toitekaabel eemal kuumusest, ölist ja teravatest servadest.

12. Kinnitage töödeldav detail

Kasutage detaili paigal hoidmiseks pitskruvisid või kruustan-ge. See on ohutum ja nii on teil mõlemad käed töötamiseks vabad.

13. Ärge küünitage

Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke tasakaalu.

14. Hoolitsege tööriistade eest

Hoidke lõiketarvikuid terava ja puhtana – nii töötavad need paremini ja ohutumalt. Järgige juhiseid määrimise ja tarvikute vahetamise kohta. Kontrollige regulaarselt tööriista kaableid ning kahjustuste avastamisel laske need para-dada volitatud teeninduskeskuses. Kontrollige regulaarselt pikenduskaableid ja vahetage kahjustunud välja. Hoidke käepidemed kuivad, puhtad ning vabad ölist ja määretest.

15. Eemaldage tööriist vooluvõrgust

Enne tööriista juurest lahkumist lülitage see välja ja laske sel täielikult seisma jäädva. Eemaldage tööriist vooluvõrgust, kui te seda ei kasuta, enne mis tahes osade, tarvikute ja lisaseadmete vahetamist ning hooldamist.

16. Eemaldage reguleerimis- ja mutrivõtmeh

Kontrollige alati enne tööriista kasutamist, kas reguleerimis- ja mutrivõtmeh on selle küljest eemaldatud.

17. Vältige seadme soovimatut käivitumist

Ärge kunagi kandke tööriista, sõrm lülitil. Enne tööriista vooluvõrku ühendamist veenduge, et see on välja lülitatud.

18. Kasutage välitingimustesse sobivaid pikenduskaab- leid.

Enne kasutamist kontrollige pikenduskaablit ning kahjustuste avastamisel vahetage välja. Tööriista kasutamisel väljas ka-

sutage ainult välitingimustesse mõeldud pikenduskaableid, milles on vastav tähistus.

19. Säilitage valvsus

Jälgige, mida te teete, tegutsege mõistlikult ja ärge kasutage tööriista väsinuuta.

20. Kontrollige kahjustunud osade puudumist

Kontrollige enne kasutamist kahjustuste puudumist tööriistal ja toitekaabilil. Veenduge, et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid on terved ja kinni, kaitsed on kahjustusteta ning puuduavad muud tingimused, mis võivad mõjutada tööriista tööd. Veenduge, et tööriist töötab korralikult ja täidab oma ettenähtud eesmärki. Ärge kasutage tööriista, kui mõni selle osa on kahjustunud või katki. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada. Laske kahjustunud või katkised osad Black and Deckeri remonditöökojal välja vahetada. Ärge proovige teha ise parandustöid.

21. Hoiatus!

Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või seadme kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis ei ole soovitud, võib põhjustada kehavigastuse ohtu.

22. Laske oma tööriist remontida kvalifitseeritud isikul

See tööriist vastab ajakohastele ohutusnõuetele. Laske tööriist parandada Black and Deckeri volitatud remonditöökojal. Parandustöid võivad teha ainult kvalifitseeritud isikud originaalvaruosid kasutades; vastasel korral võib kasutajale tekkida märkimisväärene oht.

Lisaohutusjuhised tükeldamissaagide kohta

- ◆ Kande seda tööriista kasutades alati tavalisi töökindaid.
 - ◆ Hoidke käsi löikekettast eemal. Mitte kunagi ärge saagige detaile, mille puhul on vaja kasutada käsi pöörlevale löikekettale lähemal kui 15 cm.
 - ◆ Ärge saagige selle tööriistaga kaasas olevat löikeketast kasutades detaile, mille paksus on alla 1,2 mm.
 - ◆ Ärge kasutage tööriista, kui kaitse ei ole oma kohal.
 - ◆ Ärge tehke ühegi tegevust detaili kätega juhtides. Kinnitage detail kindlasti kruustangide vahel.
 - ◆ Mitte kunagi ärge sirutage käät löikeketta taha.
 - ◆ Asetage tööriist alati tasasele ja stabilisele pinnale, mis on korras ning kus puudub lahtine materjal, nt laastud ja äralöigatud tükid.
 - ◆ Kontrollige enne kasutamist, et löikekettal puuduvald praod ja mõrad. Prao või mõra avastamisel visake löikeketas ära.
 - ◆ Enne tööriista sisselülitamist veenduge, et löikeketas ei puuduta detaili.
 - ◆ Vältige töötamisel lõöke löikekettale ja sellega hooletut ringikäimist. Kui see juhtub, siis peatage tööriist ja kontrollige löikeketast.
 - ◆ Ärge kasutage tööriista löikekettaga ühel joonel seistes.
- ◆ Ärge lubage töölalale körvalisi isikuid.
 - ◆ Olge ettevaatlik laastude ja lõigatava materjaliga. Need võivad olla teravad ja kuumad. Laske äralöigatud tükkidel enne puudutamist jahtuda.
 - ◆ Sädemepüüdjaga läheb kasutamise ajal kuumaks. Ärge puudutage ega reguleerige sädemepüüdijat vaheltult pärast tööriista kasutamist.
 - ◆ Enne detaili eemaldamist ja reguleerimist lülitage tööriist välja ja oodake, kuni lõikeketas jäab seisma.
 - ◆ Ärge kunagi püüdke lõikeketast pärast tööriista väljalülitamist peata da selle küljele surve avaldamisega.
 - ◆ Ärge kasutage jahutus-määrdvedelikke. Need vedelikud võivad süttida või põhjustada elektrilöögi.
 - ◆ Kontrollige, et detailil on korralik tugi.
 - ◆ Kasutage ainult tootja poolt soovitatud lõikeketetaid. Mitte kunagi ärge kasutage ketassaagide kettaid ega muid hammastega kettaid.
 - ◆ Lõikeketta suurim lubatud kiirus peab alati olema võrdne tööriista andmeplaadi toodud vabajooksu kiirusega või sellest suurem.
 - ◆ Ärge kasutage lõikeketetaid, mille mõõtmeid ei vasta tehnilistes andmetes sisalduvatele.
 - ◆ Kasutage ainult standardile EN12413 vastavaid lõikeketetaid.
 - ◆ Enne kasutamist veenduge, et lõikeketas on korralikult kinnitatud.
 - ◆ Laske tööriistal vähemalt 30 sekundit ohutus asendis vabajooksul töötada. Kui tekib märkimisväärene vibratsioon või muu tõrge, peatage tööriist ja kontrollige seda põhjuse kindlaks tegemiseks.
 - ◆ Ärge kasutage lõikeketetaid lihvimiseks.
 - ◆ Ärge saagige betooni, telliseid, keraamilisi plaate ega muud keraamikat.
 - ◆ Ärge saagige puitu, plastmassi ega sünteetilisi materjale.
 - ◆ Ärge saagige malmi.
 - ◆ Mitte kunagi ärge saagige magneesiumi sisaldavaid materjale.
 - ◆ Ärge saagige elektripinge all olevat materjali.
 - ◆ Kasutage tööriista hea ventilatsiooniga kohas. Ärge kasutage seda tööriista süttivate vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Sädedmed, kuumad laastud ja mootori harjade sädelus võivad süüdata tuleohlikud materjalid.
 - ◆ Tolmistes tingimustes töötades puhastage regulaarselt ventilatsiooniavasid. Kui on vajalik avade puhastamine, eemaldage tööriist köigepealt vooluvõrgust.
 - ◆ Hoidke löikeketetaid alati hästi kaitstuna kuivas, lastele kättesaadusmatus kohas.
 - ◆ **Hoiatus!** Selle tööriista kasutamisel võib tekkida tolmu, mis sisaldb vähki, sünnidefekte põhjustavaid ning muul viisil reproduktiivsüsteemi kahjustavaid aineid. Kasutage sobivaid hingamisteede kaitsevahendeid.



Hoiatus! Kasutage ainult tükeldamissae ketast paksusega kuni 3 mm ja läbimõõduga kuni 355 mm.

Hoiatus! Pärast tööriista väljalülitamist jätkab lõikeketas veel pöörlemist.

- ◆ Kasutage ainult tugevdatud kettaid, mis on mõeldud kiirusele vähemalt 4300 p/min.
- ◆ Kasutage alati nägemisteede kaitsevahendeid ja kaitseid. Kinnitage detail kruustangide vahelle. Kasutage sobivaid hingamisteede kaitsevahendeid.

Mürataset mõjutavad järgmised tegurid:

- ◆ saetav materjal;
- ◆ lõikeketta tüüp;
- ◆ etteandejõud.
- ◆ **Hoiatus!** Kasutage asjakohaseid meetmeid kulmise kaitsmiseks.

Muud ohud

Selle masina kasutamisega kaasnevad järgmised ohud:

- ◆ pöörlevate osade puudutamisest tekitatud vigastused;
- ◆ lõikeketta purunemisest tingitud vigastused.

Kõige ilmsed on need ohud:

- ◆ tööpiirkonnas;
- ◆ pöörlevate masinaosade läheduses.

Ka asjakohaste ohutusnõuetega järgmisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte võltida. Need on järgmised.

- ◆ Kuulmiskahjustused.
- ◆ Pöörleva lõikeketta katmata osade poolt põhjustatud önnetuste oht.
- ◆ Vigastuse oht lõikeketta vahetamisel.
- ◆ Sõrmede muljumise oht kaitsete avamisel.

Elektroohutus



See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et võrgupinge vastab andmesildile märgitud väärustusele. Ärge kunagi proovige vahetada laadijat välja tavalise toitepistiku vastu.

- ◆ Kui toitekaabel on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hool duskeskusel välja vahetada.

Pingelangud

Käivitusvoolud põhjustavad lühiajalisi pingelange.

Ebasoodsate tingimustele korral elektrivõrgus võivad need mõjutada teisi seadmeid.

Kui toitesüsteemi nävitakistus on alla $0,12 \Omega$, siis on häirete tõenäosus väike.

Hoiatussümboleid

Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:



Hoiatus! Vigastusoohu vähendamiseks peab kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.



Kandke alati kaitseprille.



Kasutage alati kuulmiskaitset.

Osad

Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.

- A. Lukustamiskett
- B. Sädemepüüda kruvi
- C. Sädemepüüda
- D. Alus
- E. Töke
- F. Kruustangid
- G. Mutrivõti
- H. Vänt
- I. Kruustangide hoop
- J. Lõikeketas
- K. Kaitse
- L. Völlilukusti
- M. Sügavuspüriku polt ja lukustusmutter
- N. Käivituslüliti
- O. Tabaluku ava
- P. Tökke poldid

Kokkupanemine

Hoiatus! Enne reguleerimist, tarvikute või lisaseadmete paigaldamist ja eemaldamist lülitage tööriist välja ja eemal dage vooluvõrgust. Veenduge, et toitelülit on asendis OFF (väljas). Kui lõikeketas liigub, ärge midagi reguleerige.

Lõikeketta paigaldamine ja eemaldamine (joonised 7 ja 8)

- ◆ Lükake völlilukusti (L) sisse.
- ◆ Pöörake lõikeketast (J), kuni see lukustub.
- ◆ Eemaldage polt (S), keerates mutrivõtmega (G) vastupäeva, seejärel eemaldage seib (T) ja kinnitusäärik (U).
- ◆ Kontrollige, et vaherõngas (R) on oma kohal vastäärikut.
- ◆ Asetage lõikeketas (J) oma kohale. Veenduge, et uus lõikeketas asub vaherõngal (R) õiges pöörlemis suunas.
- ◆ Kinnitage lõikeketas kinnitusääriku (U), seibi (T) ja poldiga (S).
- ◆ Lükake völlilukusti (L) sisse.
- ◆ Pöörake lõikeketast (J), kuni see lukustub.
- ◆ Keerake polt (S) mutrivõtmega (G) päripäeva kinni.
- ◆ Viige kaitse tahapoole alla ja vabastage völlilukusti (L).
- ◆ Reguleerige lõikesügavust vastavalt vajadusele.

Lõikesügavuse reguleerimine (joonis 1)

Lõikesügavust saab lõikeketta kulumise kompenseerimiseks reguleerida.

- ◆ Pöörake väljalülitatud tööriista lõikeketast ja kontrollige vaheraugust.
- ◆ Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt.
- ◆ Keerake lukustusmutter (M) mõned pöördeid lahti.

EESTI KEEL

- Keerake sügavuspiiri polti (M) sisse- või väljapoole, et saavutada vajalik lõikesügavus.
- Keerake lukustusmutter (M) kinni.

Hoiatus! Lõikeketta paigaldamisel reguleerige sügavuspiiri polt alati oma algsesse asendisse.

Detaili kinnitamine (joonised 2–4)

Tööriist on varustatud kruustangidega (F).

- Tõmmake hooba (I) vända (H) poole.
- Lükake kruustange (F) ettepoole, kuni mokk peaaegu puudutab detaili.
- Suruge hooba (I) moka poole, kuni see haarab kruustangide völist.
- Keerake vänta (H) päripäeva ja fikseerige detail kindlalt.
- Detaili vabastamiseks keerake vänta (H) vastupäeva.
- Lõikeulatuse suurendamiseks asetage detaili alla klots. Klots peab olema detailist veidi kitsam.

Hoiatus! Toetage piikk detaili puidutüki. Ärge kinnitage kruustangide vahele äralöögatavat otsa.

Kiire liikumise funktsioon (joonis 4)

Kruustangidel on kiire liikumise funktsioon.

- Keerake vänta (H) kruustangide vabastamiseks paar pöörat vastupäeva ja tõmmake hooba (I) vända (H) poole.

Kinnitusasendi reguleerimine (joonis 5)

Kinnitusasendit saab reguleerida vastavalt lõikekettale.

- Eemalдage mutrivõtmega (G) tõkke poldid (P).
- Liigutage töket (E) vastavalt vajadusele.
- Pange tõkke poldid (P) tagasi ja keerake need tõkke (E) fikseerimiseks kinni.

Lõikenurga reguleerimine (joonis 6)

Tööriista saab kasutada kuni 45° eerungilöigete tegemiseks.

- Keerake lahti tõkke poldid (P) tõkke (E) vabastamiseks.
- Seadke töke (E) vajaliku nurga alla. Nurka on võimalik näha skaalal (Q).
- Keerake tõkke poldid (P) tõkke (E) fikseerimiseks kinni.

Erungiskaala kontrollimine ja reguleerimine (joonis 6)

- Keerake lahti tõkke poldid (P) tõkke (E) vabastamiseks.
- Tõmmake konsool alla ja lukustage selles asendis lukustamisketiga (A).
- Asetage nurgik vastu töket (E) ja lõikeketta vasakut külge, nii et nende vaheline nurk on täpselt 90°. Kontrollige, et 0° tähis skaalal (Q) on kohakuti alusel (D) oleva tähisega.
- Keerake tõkke poldid (P) tõkke (E) fikseerimiseks kinni.
- Eemalдage lukustuskett (A) ja viige konsool tagasi ülemisse algasendisse.

Sädemepüüdja reguleerimine (joonis 1)

- Keerake lahti kruvi (B).
- Seadke sädemepüüdja (C) vajalikku asendisse.
- Keerake kruvi (B) kinni.

Kasutamine

Hoiatus! Järgige alati ohutusjuhiseid ja asjakohaseid õigusakte.

Hoiatus! Ärgeavaldata tööriistale üleliigiset survet.

Hoiatus! Vältige ülekoormamist. Kui tööriist muutub kuumaks, laske sel mõni minut ilma koormuseta töötada.

Lõikeulatus

Kruustangide mokkade suur vahe ja liigendi suur liikumisulatus võimaldavad lõigata palju sid suuri detaile. Lõikeulatus tabelist on võimalik leida uue lõikekettaga tehtavate lõigete maksimaalsed surused.

Ettevaatust! Mõnede suurte, ümmarguste või korrapäratu kujuga detailide puhul võivad olla vajalikud lisakinnitusvahendid, kui neid ei õnnestu ohutult kruustangide vahele kinnitada.

Maksimaalne lõikeulatus

Märkus. Tabelis toodud lõikeulatuse puhul on eeldatud kulumata lõikeketast ja sobivas asendis töket.

Detaili kuju				
90° lõikenurk	$A = 4\frac{7}{8}''$ (125 mm)	$A = 4\frac{1}{2}''$ (115 mm)	$4\frac{1}{2}'' \times 5\frac{1}{8}''$ (115 mm x 130 mm) $4'' \times 7\frac{5}{8}''$ (115 mm x 130 mm) $3'' \times 7\frac{3}{8}''$ (115 mm x 130 mm)	$A = 4\frac{1}{2}'' \times 5\frac{3}{8}''$ (115 mm x 137 mm)
45° lõikenurk	$A = 4\frac{1}{2}''$ (115 mm)	$A = 3\frac{13}{16}''$ (98 mm)	$4\frac{1}{2}'' \times 3\frac{13}{16}''$ $4\frac{1}{8}'' \times 3\frac{3}{4}''$ (105 mm x 95 mm)	$A = 3\frac{13}{16}''$ $3\frac{3}{4}''$ (95 mm)

Enne kasutamist:

- Paigalдage sobiv lõikeketas. Ärge kasutage väga kulunud kettaid. Tööriista maksimaalne põõrelmiskiirus ei tohi ületada lõikeketast oma.
- Veenduge, et ketas põörleb tarvikul ja tööriistal olevate noolte suunas.
- Kinnitage detail.
- Seadke sädemepüüdja alati õigesse asendisse.

Sisse- ja väljalülitamine (joonis 1)

Käivituslülit (N) asub juhtimiskäepidemel.

- Tööriista käivitamiseks vajutage käivituslülitit (N).
- Töö ajal hoidke käivituslülitit all.
- Tööriista peatamiseks vabastage käivituslülit (N).

Hoiatus! Ärge lülitage koormuse all olevat tööriista sisse ega välja.

Hoiatus! Tööriista loata kasutamise takistamiseks paigalдage käivituslülitil olevasse tabaluku avasse (O) tavaline tabalukk (ei ole komplektis).



Hoiatus! Ärge lõigake magneesiumi!

Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage nõu müüjaga.

Löökamine (joonis 1)

- ◆ Asetage lõigatav materjal vastu töket (E) ja kinnitage kruustangidega (F).
- ◆ Lülitage tööriist sisse ja tömmake detaili löökamiseks käepide alla. Enne löökamist laske mootoril saavutada täispöörde.
- ◆ Laske kettal vabalt pööreda. Ärge kasutage jõudu.
- ◆ Pärast lõike sooritamist lülitage tööriist välja ja viige konsooli tagasi ülemisse lähteasendisse.

Teisaldamine (joonis 1)

Tööriist on varustatud lukustamisketiga (A), mis lukustab tööriista teisaldamiseks alumises asendis.

Hoiatus! Enne teisaldamist veenduge, et tööriist on välja lülitud ja vooluvõrgust eemaldatud.

- ◆ Viige kaitse (K) alla alusele (D) ja fikseerige tööriist selles asendis keti kinnitamisega käepidemel oleva aasa külge.
- ◆ Hoidke tööriista teisaldamisel kandekäepidemetest.
- ◆ Tööriista vabastamiseks vajutage juhtimiskäepideti natuke allapoole ja tömmake lukustamiskett (A) ära.

Hooldamine

Stanley Fat Maxi juhtmega/juhtmeta seade/tööriist on loodud pikajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures. Pidava rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest hoolitseda ja seadet/tööriista regulaarselt puhastada.

Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta seadme/ tööriista hooldamist toimige järgmiselt.

- ◆ Lülitage seade välja ja eemaldage sellest aku.
- ◆ Hoidke ventilatsiooniasid puhntana ja puhatage korpust korrapäraselt pehme lapiga.
- ◆ Ärge kasutage abrasiivseid puhatustvhahendeid.

Toitepistikku vahetamine (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)

Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:

- ◆ Likvideerige vana pistik ohutult.
- ◆ Ühendage pruuun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
- ◆ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.

Hoiatus! Maandusklemm jäetakse ühendamata. Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.

Mootori harjade kontrollimine ja vahetamine (joonis 9)

Hoiatus! Lülitage tööriist välja ja eemaldage vooluvõrgust. Veenduge, et toitelülit on asendis OFF (väljas).

Regulaarselt tuleb kontrollida, ega harjad ei ole kulunud. Eemaldage harjade kontrollimiseks harjade kate (W). Harjad (V) peavad harjapesas vabalt libisema. Kui harjad on kulunud 8 mm-ni, tuleb need välja vahetada, nagu näidatud joonisel 9.

Harja paigaldamiseks lükake see harjapesasse. Sama harja uuesti paigaldamisel jätkée samasse asendisse nagu enne eemaldamist. Pange harjade kate oma kohale (ärge keerake kruvisid kinni liiga kõvasti).

Puhastamine

Soovitame puhuda tolmu ja purud korpusest välja öhuvoolikuga. Seda võib teha alati, kui on näha puru kogunemist ventilatsiooniavadesse ja nende ümber. Kandke alati sobivaid silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.

Parandustööd

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks peavad parandus-, hooldus- ja reguleerimistöid tegema volitatud teeninduskeskusel või muud kvalifitseeritud teenindusfirmad, kasutades alati identseid varuosi.

Määrimine

Kogu seadmes kasutatakse määrdtega varustatud suletud kuullaagreid. Neile laagritele on tehases pandud piisavalt määret sae kogu kasutusea jaoks.

Tarvikud

Ettevaatust! Muude tarvikute kasutamine, mida ei ole soovitatud selle tööriista jaoks, võib olla ohtlik. Kasutage ainult suure tugevusega 1. tüüpi orgaanilise sideaineega lõikekettaid, mis on möeldud kiirusele vähemalt 4300 p/min ja mis vastavad standardile EN12413. Teie tööriista jaoks soovitatavad tarvikud on saadaval lisatasu eest edasimüüjalt või volitatud teeninduskeskusest.

Keskonnakaitsse

Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmeteega.

Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse eraldi kogumise kohta.



Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine aitab materjale taaskasutada.

Materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust tooraine järelle.

Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete olmejäätmestest eraldi kogumist prügilates või nende viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.

EESTI KEEL

Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete tagasisõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.

Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda Stanley Europe'i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe'i volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil www.2helpU.com

Tehnilised andmed

FME700 (tüüp 1)		
Pinge	V _{IP}	230
Tarbitav võimsus	W	2.300
Kiirus vabajooksul	min ⁻¹	3 800
Löikeketta serva suurim kiirus	m/s	80
Ketta suurim läbimõõt	mm	355
Ketta ava	mm	25,4
Ketta suurim paksus	mm	3
Löikeketta tüüp	Sirge, sälküdeta	
Löikeulatus 90° nurga all		
Ringikujuline	mm	125
Ruudukujuline	mm	115
Ristikülkikujuline	mm	115 × 130
Nurgakujuline	mm	137 × 137
Löikeulatus 45° nurga all		
Ringikujuline	mm	115
Ruudukujuline	mm	98 × 98
Ristikülkikujuline	mm	105 × 95
Nurgakujuline	mm	95 × 95
Mass	kg	18

FME700 (tüüp 1)		
L _{PA} (helirõhk)	dB(A)	92,5
Määramatus (K)	dB(A)	3
L _{WA} (helivõimsus)	dB(A)	105,5
Määramatus (K)	dB(A)	3
Vibratsioon ah	m/s ²	6,5
Määramatus (K)	m/s ²	1,5

EÜ vastavusdeklaratsioon

MASINADIREKTIIIV



FME700

Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed“ kirjeldatud tooted vastavad järgmiste dokumentidele: 2006/42/EÜ, EN61029-1, EN61029-2-10

Samuti vastavad tooted direktiividele 2014/30/EU ja 2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust Stanley Europe'iga allpool asuval aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.

Allakirjutanu on vastutav tehniline dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe'i nimel.

R. Laverick

Engineering Manager

Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,

2800 Mechelen, Belgium

22/05/2014

Naudojimo paskirtis

Šios „Stanley Fat Max®“ pjaučimo staklės skirtos įvairių formų plieninėms medžiagoms pjaučinti. Šis įrankis skirtas profesionaliam ir asmeniniam, neprofesionaliam naudojimui.

Saugos informacija

Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais



Įspėjimas! Naudodami elektinius įrankius visuomet laikykite savo šalyje galiojančių saugos taisykių visų toliau nurodytų instrukcijų, kad sumažėtų elektros smūgio, gaisro ir susižeidimo pavojus.

- ◆ Prieš pradēdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- ◆ Numatytoji paskirtis aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiam vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant prietaisą ne pagal numatytają paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo pavojus.
- ◆ Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.

1. Užtirkinkite darbo vietas švarą.

Užgrizdintos vietas ir darbastaliai dažnai tampa nelaimingų atsitikimų priežastimi.

2. Atsižvelkite į darbo vietas sąlygas.

Saugokite šį įrankį nuo lietaus. Nedirbkite su šiuo įrankiu drėgnose vietose arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Darbo vieta turi būti gerai apšviesta (250–300 liuksu). Nenaudokite šio įrankio ten, kur kyla pavojus sukelti gaisrą arba sprogimą, pav., esant degių skysčių arba duju.

3. Apsisaugokite nuo elektros smūgio

Venkite prisilietimui prie ižemintų paviršių (pvz., vamzdžių, radiatorių, viryklių ir šaldytuvų). Naudodami šį įrankį esant ekstremalioms sąlygoms (pvz., esant dideliam oro drėgmui, kai darbo metu susidaro metalo drožilių ir pan.), elektros saugą galima pagerinti naudojant didelio jautrumo 30 mA liekamosios elektros srovės prietaisą (RCD).

4. Neleiskite artyn pašaliniu žmonių.

Neleiskite kițiems, su darbu nesusiūsiems asmenims, ypač vaikams, liesti įrankio arba ilginimo laidą ir neleiskite ju į darbo vietą.

5. Prieš padėdami įrankius į vietą, išjunkite juos

Jeigu įrankio nenaudojate, ji reikia laikyti sausoje, saugiai užrakintoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

6. Nespauskite įrankio jėga.

Įrankis veikia geriau ir saugiai, kai naudojate ji numatytu greičiu.

7. Naudokite tinkamą įrankį.

Nenaudokite mažų įrankių ir priedų darbams, kuriems atlikti reikia galingų įrankių. Naudokite įrankius tik pagal numaty-

tąjų naudojimo paskirtį; pavyzdžiu, nenaudokite diskinių pjūklų medžių šakoms genetiū arba rastams pjauti.

8 Naudokite tinkamą aprangą

Nedėvėkite laisvų drabužių arba papuošalų, nes juos gali įtraukti įrankio sudedamosios dalys. Dėvėkite galvos apdančius, kurie prilaikytų ilgus plaukus. Dirbdami lauke geriau mūvėkite tinkamas pirštines ir avalynę neslidžiai padais.

9. Naudokite apsaugos priemones.

Visuomet dėvėkite apsauginius akinius. Užsidékite antveidį arba dujokaukę, jei dirbant kyla dulkių arba išmetamos medžiagos dalelės. Jei šios dalelės galėtų būti gana karštos, dėvėkite šilumai atsparią priuostę. Visuomet dėvėkite ausų apsaugas. Visuomet dėvėkite apsauginį šalmą.

10. Prijunkite dulkių ištraukimo įrenginį.

Jeigu pateiktos priemonės dulkių ištraukimo ir surinkimo prijungimui, būtinai jas prijunkite ir tinkamai naudokite.

11. Saugokite laidą

Niekada neneškite įrankio laikydami už laidą. Išjungdami iš elektros lizdo, niekada netraukite už laidą. Laidą laikykite atokiai nuo šilumos, tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių.

12. Įtvirtinkite ruošinį

Ruošiniui įtvirtinti naudokite spaustuvus arba veržiklius. Taip dirbtai bus saugiau, ir galėsite laisvai naudotis abejomis rankomis.

13. Nepersitempkite

Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą.

14. Kruopščiai prižiūrėkite įrankius

Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs, tada jie veiks geriau ir saugiau. Vadovaukitės tepimo ir papildomų įtaisų keitimo instrukcija. Reguliariai tikrinkite įrankio laidus ir, jei jie pažeisti, atiduokite sutaisyti į igaliotąjį techninės priežiūros centrą. Reguliariai tikrinkite ilginimo laidus ir, jeigu jie pažeisti, pakeiskite. Rankenos turi būti sausos, švarios ir neišteptos tepalu.

15. Atjunkite įrankį

Jeigu paliksite įrankį be priežiūros, pirma išjunkite ji ir palaukite, kol jis visiškai sustos. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų arba papildomų įtaisų keitimo, techninės priežiūros darbus arba tada, kai nenaudojate įrankio, atjunkite ji nuo energijos šaltinio.

16. Išimkite reguliavimo varžtus ir veržliarakčius

Prieš pradēdami naudoti įrankį, visuomet patikrinkite, ar pašalinote visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius.

17. Venkite atsитiktinio įrankio įjungimo

Neneškite įrankio uždėjėjų pirštą ant jo jungiklio. Prieš įjungdami įrankį į elektros lizdą, patikrinkite, ar jungiklis yra įjungimo padėtyje.

18. Naudokite darbui lauke tinkamus ilginimo kabelius
Prieš pradédami naudoti įrankį, patikrinkite, ar nepažeistas ilginimo laidas, ir, jeigu reikia, pakeiskite jį nauju. Naudojant darbui lauke tinkamus ilginimo laidus, sumažėja elektros smūgio pavojus.

19. Būkite budrūs

Žiūrėkite, ką darote, vadovaukitės sveika nuovoka ir nenaudokite šio įrankio būdami pavargę.

20. Tikrinkite, ar nėra sugadintų dalių

Prieš naudojimą rūpestingai patikrinkite, ar įrankis ir elektros laidas nėra sugedęs. Patikrinkite, ar nėra išsiderinusiu arba užstrigusių judamųjų dalių, ar nėra sugedusių dalių, sugadintų apsauginių gaubtų ar jungiklių, arba kokii nors kitų gedimų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos elektinio įrankio darbui. Išsitinkinkite, ar įrankis ir elektros laidas nėra sugedęs. Sugedus jungikliui, elektros įrankiui naudotis negalima. Bet kokias sugadintas arba pažeistas dalis privalo taisyti įgaliotasis „Black and Decker“ meistras. Niekuomet nebandykite taisyti patys.

21. Ispėjimas!

Naudojant šiam vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant įrankį ne pagal numatytają paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo pavojus.

22. Įrankį leidžiama remontuoti tik kvalifikuotiemis asmenims

Šis įrankis atitinka atitinkamus saugos reglamentus. Ši įrankį privalo taisyti įgaliotasis „Black and Decker“ remonto atstovas. Taisyti turėtų tik kvalifikuoti asmenys, naudodami originalias atsargines dalis, priešingu atveju, tai gali kelti didelį pavojų vartotojui.

Papildoma pjaustymo staklių saugos instrukcija

- ◆ Dirbdami su šiuo įrankiu, visuomet mūvėkite įprastas darbines pirštines.
- ◆ Laikykite rankas atokiai nuo plovimo disko. Niekada nepjaukite ruošinių, kuriuos reikia prilaikyti rankomis arčiau nei 15 cm nuo besisukančio plovimo disko.
- ◆ Nepjaukite plonesnių nei 1,2 mm storio ruošinių diskų, kuris yra sumontuotas šiose staklėse.
- ◆ Nenaudokite šio įrankio, jeigu nuo jo nuimti apsauginiai gaubtai.
- ◆ Nedarykite jokių darbų be pirštinių. Naudokite spaustuvus ruošiniui įtvirtinti.
- ◆ Niekuomet nekiškite rankų už plovimo disko.
- ◆ Ši įrankį statykite lygioje, stabilioje, gerai prižiūrimo vietoje, kurioje nebūtų jokių palaidų medžiagų, pvz., skiedrų arba nuopjovų.
- ◆ Prieš naudojimą patikrinkite, ar diskas neiskilęs ar netrūkės. Jeigu matote įtrūkimą arba iškilimą, tokį diską išmeskite.

- ◆ Prieš ižjungdamai aparą, patikrinkite, ar plovimo diskas neliečia ruošinio.
- ◆ Dirbdami stenkiteis, kad plovimo diskas neatšoktu nuo ruošinio, elkités su juo švelniai. Jeigu taip atsitiktų, sustabdyskite stakles ir patikrinkite plovimo diską.
- ◆ Nenaudokite įrankio stovėdami vienoje linijoje su plovimo disku. Neleiskite į darbo vietą pašalinį žmonių.
- ◆ Saugokitės skriekančių skiedrų ir pjaunamos medžiagos nuopjovų. Jos gali būti aštrios ir karštos. Prieš tvarkydami nupjautas dalis, leiskite, kad jos atvystė.
- ◆ Naudojimo metu kibirkščių kreiptuvas labai įkaista. Stenkiteis neliesti ir nereguliuoti kibirkščių kriepantu tuo pat po darbo.
- ◆ Prieš nuimdami ruošinį ir pakeisdami nustatymus, išjunkite aparą ir palaukite, kol plovimo diskas liausis suktis.
- ◆ Išjunge stakles, niekada nebandykite stabdyti plovimo disko, spausdami jo šoną.
- ◆ Nenaudokite plovimui skirtų skysčių. Šie skysčiai gali užsiliepsnoti arba sukelti elektros smūgi.
- ◆ Patikrinkite, ar ruošinys yra tinkamai atremtas.
- ◆ Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus šlifavimo ir plovimo diskus. Niekada nenaudokite diskinio pjūkulo diskų arba kokii nors kitų tipų diskų su dantukais.
- ◆ Maksimalus leistinas plovimo greitis visuomet turi būti lygus įrankio plovimo greičiui be apkrovų, nurodytam įrankio duomenų plokštelėje arba didesnis už jį.
- ◆ Nenaudokite plovimo diskų, kurių matmenys neatitinka techniniuose duomenyse nurodytų matmenų.
- ◆ Naudokite tik tuos plovimo diskus, kurie atitinka standartą EN12413.
- ◆ Prieš naudojimą išsitinkinkite, ar plovimo diskas yra tinkamai pritaisytas.
- ◆ Leiskite įrankiui saugioje padėtyje padirbtį be apkrovos bent 30 sekundžių. Jeigu pajautumėte ryškią vibraciją arba pastebėtumėte kokius nors kitus gedimus, išjunkite įrankį ir patikrinkite jį, kad nustatytumėte gedimo priežastį.
- ◆ Nenaudokite šoniniam šlifavimui skirtų diskų.
- ◆ Nepjaukite betono, plytų, plytelių arba keraminių medžiagų.
- ◆ Nepjaukite medienos, plastmasės arba sintetinių medžiagų.
- ◆ Nepjaukite medžiagų, kuriose yra ketaus.
- ◆ Niekada nepjaukite medžiagų, kuriose yra magnio.
- ◆ Nepjaukite medžiagų, kuriomis teka elektros srovė.
- ◆ Ši įrankį naudokite gerai védinamoje patalpoje. Nesinaudokite įrankiu, jei šalia yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Kibirkštys arba karštos dalelės, atsirandančios šlifavimo metu arba besiskant variklio šepetėliams, gali uždegti degias medžiagas.
- ◆ Dirbdami didelio dulkumo sąlygomis, reguliariai valykite ventiliacijos angas. Jeigu prieikštų išvalyti ventiliacijos angas, nepamirškite pirma išjungti įrankio iš elektros tinklo.

- ◆ Pjovimo diskus laikykite sausoje, gerai nuo vaikų saugojamoje patalpoje.
- ◆ **Ispėjimas!** Naudojant šį įrankį, gali kilti dulkių, turinčių cheminių medžiagų, kurios sukelia vėžinius susirgimus, išsigimimus arba daro kitą žalą reprodukcijai. Naudokite tinkamą kvėpavimo takus apsaugančią apsaugą.



Ispėjimas! Naudokite tik maks. 3 mm storio ir maks. 355 mm skersmens pjauštymo staklių pjovimo diskus.

Ispėjimas! Išjungus įrankį, pjovimo diskas dar kurį laiką suksasi.

- ◆ Naudokite tik grūdintus diskus, numatytais 4 300 apm arba didesniams sukimosi greičiui.
- ◆ Visada dėvėkite akių apsaugas, naudokite apsauginius gaubtus, įtvirtinkite ruošinį spaustuvais, naudokite tinkamą kvėpavimo organų apsaugos priemonę.

Triukšmo mažinimui įtakos turi šie veiksnių:

- ◆ pjauamos medžiagos tipas
- ◆ pjovimo disko tipas
- ◆ tiekimo jėga
- ◆ **Ispėjimas!** Imkitės tinkamų priemonių klausai apsaugoti.

Kiti pavojai

Šie aparatai gali kelti tokius pavoju:

- ◆ susižalojimai prisilietus prie besiskančių dalių
- ◆ susižalojimai suskilus pjovimo diskui

Dažniausiai pasitaikantys pavojai:

- ◆ darbo vietoje
- ◆ besiskančių prietaiso dalių srityje

Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavoju išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:

- ◆ Klausos pablogėjimas.
- ◆ Nelaimingu atsitikimų pavojai, kuriuos kelia neuždengtos besiskančios pjovimo disko dalys.
- ◆ Susižeidimo pavojus keičiant diską.
- ◆ Pirštų suspaudimo pavojus atidarant apsauginius gaubtus.

Elektros sauga



Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia ižeminti. Visuomet patirkinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą. Niekada nebandykite keisti kroviklio bloko kištuko įprastu elektros kištuku.

- ◆ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, ji nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis „Stanley Fat Max“ techninės priežiūros centro darbuotojas.

Įtampos šuoliai

Elektros šuoliai sukelia trumpalaikį įtampos sumažėjimą. Esant nepalankioms elektros tiekimo sąlygoms, tai gali turėti įtakos kai kuriems įrenginiams.

Jei sistemos elektros varža yra mažesnė nei $0,12 \Omega$, mažai tikėtina, kad atsiras trukdžių.

Ispėjamieji ženklai

Ant įrankio rasite pavaizduotus šiuos simbolius:



Ispėjimas! Norédamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo instrukciją.



Visada dėvėkite apsauginius akinius.



Visada dėvėkite klausos apsaugas.

Funkcijos

Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:

- Užrakinimo grandinė
- Kibirkščių kreiptuvo varžtas
- Kibirkščių kreiptuvas
- Pagrindas
- Kreiptuvas
- Spaustuvai
- Plokščiasis veržliaraktis
- Skriekikas
- Spaustuvų svirtis
- Pjovimo diskas
- Apsauginis gaubtas
- Veleno fiksatorius
- Gylio fiksavimo varžtas ir antveržlė
- Gaidukas
- Skylė spynai
- Kreiptuvo varžtai

Surinkimas

Ispėjimas! Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo arba priedų ar įtaisų nuémimo ar montavimo darbus, išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo elektros tinklo. Svirtinis jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO padėtyje. Nedarykite jokių reguliavimo darbų, kai diskas sukas.

Pjovimo disko nuėmimas ir uždėjimas (7–8 pav.)

- ◆ Paspauskite veleno fiksatorių (L).
- ◆ Sukite pjovimo diską (J), kol jis bus užfiksuotas.
- ◆ Naudodami plokščiajį veržliaraktį (G), atsukite varžtą (S), sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę, tada nuimkite poveržlę (T) ir atramienę jungę (U).
- ◆ Patirkinkite, ar tarpiklis (R) yra atremtas įjungę.
- ◆ Pakelskite pjovimo diską (J). Naują diską būtinai reikia dėti ant tarpiklio (R) tinkamai sukimosi kryptimi.
- ◆ Užtvirkite diską atramine jungę (U), poveržlę (T) ir varžtų (S).
- ◆ Paspauskite veleno fiksatorių (L).
- ◆ Sukite pjovimo diską (J), kol jis bus užfiksuotas.
- ◆ Naudodami plokščiajį veržliaraktį (G), užveržkite varžtų (S), sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.

LIETUVIŲ

- ◆ Uždékite apsauginį gaubtą ir atlaisvinkite veleno fiksatorių (L).
- ◆ Atitinkamai pareguliuokite pjovimo gylį.

Pjovimo gylio reguliavimas (1 pav.)

Pjovimo gylį galima reguliuoti pagal pjovimo disko nusidėvėjimą.

- ◆ Pasukite diską neįjungę įrankio, ir patikrinkite, ar susidaro tinkamas tarpelis.
- ◆ Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos veiksmus:
- ◆ Šiek tiek atsukite antveržlę (M).
- ◆ Įsukite arba išsukite gylį fiksavimo varžtą (M), nustatydamis reikiama pjovimo gylį.
- ◆ Užveržkite antveržlę (M).

Ispėjimas: Keisdami pjovimo diską, visada atstatykite gylį fiksatorių į originalią padėtį.

Ruošinio įtvirtinimas (2–4 pav.)

Šiame įrankyje yra spaustuvai (F)

- ◆ Patraukite svirtį (I) rankenos (H) link.
- ◆ Stumkite spaustuvus (F) pirmyn, kol griebuvas beveik lieš ruošinių.
- ◆ Spauskite svirtį (I) griebuvo link, kol ji palies suspaudimo veleną.
- ◆ Sukite rankeną (H) pagal laikrodžio rodyklę ir tvirtai suspauskite ruošinių.
- ◆ Norédami ruošinių atlaisvinti, sukite rankeną (H) prieš laikrodžio rodyklę.
- ◆ Norédami padidinti pjovimo galimybes, dékite po ruošinių tarpinį blokelį. Tarpinis blokelis turėtų būti šiek tiek siauresnis už ruošinių.

Ispėjimas: Paremkite ilgus ruošinius mediniais pagaliai.

Neitvirtinkite to ruošinio galo, kuris bus nupjautas.

Greitasis reguliavimas (4 pav.)

Šiuos spaustuvus galima lengvai reguliuoti.

- ◆ Norédami spaustuvus atlaisvinti, pasukite rankeną (H) vieną arba du pasukimus prieš laikrodžio rodyklę ir patraukite svirtį (I) rankenos (H) link.

Suspaudimo padėties nustatymas (5 pav.)

Suspaudimo padėtį galima nustatyti pagal pjovimo diską.

- ◆ Išsukite kreiptuvo varžtus (P) plokščiuoju veržliarakčiu (G).
- ◆ Kiek reikia patraukite kreiptuvą (E).
- ◆ Vėl įsukite kreiptuvo varžtus (P) ir užveržkite juos, kad kreiptuvas (E) būtų užfiksotas.

Pjovimo kampo reguliavimas (6 pav.)

Šiuo įrankiu galima pjauti iki 45° nuožambumo kampu.

- ◆ Atlaisvinkite kreiptuvo varžtus (P), kad kreiptuvas (E) būtų atlaisvintas.
- ◆ Nustatykite kreiptuvą (E) reikiamu kampu. Kampą matysite skalėje (Q).

- ◆ Užveržkite kreiptuvo varžtus (P), kad kreiptuvas (E) būtų užfiksotas.

Nuožambiu kampu skalės tikrinimas ir reguliavimas (6 pav.)

- ◆ Atlaisvinkite kreiptuvo varžtus (P), kad kreiptuvas (E) būtų atlaisvintas.
- ◆ Nuleiskite svirtį ir užfiksukite ją šioje padėtyje, užkabindami fiksavimo grandinę (A).
- ◆ Atremkite kampainį į kreiptuvą (E) ir pjovimo disko kairiają pusę, kad susidarytų tiksliai 90° kampos. Užtikrinkite, kad skalėje (Q) esanti 0° žyma sutaptu su žyma ant pagrindo (D).
- ◆ Užveržkite kreiptuvo varžtus (P), kad kreiptuvas (E) būtų užfiksotas.
- ◆ Atkabinkite fiksavimo grandinę (A) ir sugražinkite svirtį į viršutinę atraminę padėtį.

Kibirkščių kreiptuvo reguliavimas (1 pav.)

- ◆ Atsukite varžtą (B).
- ◆ Tinkamai nustatykite kibirkščių kreiptuvą (C).
- ◆ Užveržkite varžtą (B).

Naudojimas

Ispėjimas: Visuomet laikykites saugos nurodymų ir taisykių.

Ispėjimas: Per daug nespauskite įrankio.

Ispėjimas: Venkite per didelės apkrovos. Jeigu įrankis įkaistų, leiskite jam kelias minutes paveikti be apkrovos.

Pjovimo našumas

Platus spaustuvų tarpas ir aukštai iškelta ašis leidžia pjauti įvariių dydžių ruošinius. Naudodamiesi pjovimo galingumo lentele, nustatykite bendrą maksimalų pjūvių, kuriuos galima atlikti naujų diskų, dydį.

Dėmesio: Jeigu tam tikrų didelių, apvalių arba netaisyklinių formos daiktų spaustuvuose saugiai įtvirtinti nepavyktų, reikia naudoti papildomas prilaikymo ar tvirtinimo priemones.

Maksimalus pjauamo ruošinio storis

Pastaba: Lentelėje nurodytas storis, kai diskas néra nusidėvėjęs, o kreiptuvas yra optimalioje padėtyje.

Ruošinio forma				
90° pjovimo kampus	A = 4–7/8 col. (125 mm)	A = 4–1/2 col. (115 mm)	A = 4–1/2 col. × 5–1/8 col. (115 mm × 130 mm) 4 col. × 7–5/8 col. (115 mm × 130 mm) 3 col. × 7–3/8 col. (115 mm × 130 mm)	A = 4–1/2 col. × 5–3/8 col. (115 mm × 137 mm)
45° pjovimo kampus	A = 4–1/2 col. (115 mm)	A = 3–13/16 col. (98 mm)	A = 4–1/2 col. × 3–13/16 col. (105 mm × 95 mm)	A = 3–13/16 col. 3–34 col. (95 mm)

Prieš pradėdami darbą:

- ◆ Sumontuokite tinkamą pjovimo diską. Nenaudokite per daug susidėvėjusių diskų. Maksimalus sukimosi greitis neturi viršyti disco sukimosi greičio.
- ◆ Išsitinkinkite, ar diskas sukas ant įrankio ir priedo pažymėtų rodyklų kryptimi.
- ◆ Išvirtinkite ruošinį.
- ◆ Visada tinkamai nustatykite kibirkščių kreiptuvą.

Ijungimas ir išjungimas (1 pav.)

Ijungimo/išjungimo gaidukas (N) įrengtas darbo rankenoje.

- ◆ Norédami ijungti šį įrankį, spauskite ijungimo/išjungimo gaiduką (N).
- ◆ Pjaudami laikykite ijungimo/išjungimo gaiduką nu-spauštą.
- ◆ Norédami įrankį išjungti, atleiskite gaiduką (N).

Ispėjimas: Neijunkite ir neišjunkite įrankio, kai jis veikia esant apkrovai.

Ispėjimas: Norédami, kad įrankiu nesinaudotu tam leidimo neturintys asmenys, pro gaiduke esančią skydę (O) prakiškite ir pakabinkite spyną (išigytama atskirai).



Ispėjimas! Nepjaukite magnolio.

Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus susisekite su savo tiekėju.

Pjovimas (1 pav.)

- ◆ Atrankite ruošinį, kurį pjausite, į kreiptuvą (E) ir išvirtinkite ji, naudodami spaustuvus (F).
- ◆ Ijunkite įrankį ir nuleiskite rankeną, kad pradėtumėte pjauti ruošinį. Leiskite varikliui išisukti visu greičiu ir tik tada pradėkite pjauti.
- ◆ Leiskite diskui pjauti pačiam. Nestumkite jéga.
- ◆ Pabaigę pjauti, išjunkite įrankį ir sugrąžinkite svirtį į viršutinę atraminę padėtį.

Gabenimas (1 pav.)

Įrankyje yra fiksavimo grandinė (A), kuri užfiksuoja įrankį uždarymo-nuleidimo padėtyje, kad ji galima būtų nešti.

Ispėjimas: Prieš gabendami įrankį, būtinai ji išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo.

- ◆ Nuleiskite apsauginį gaubtą (K) ant pjovimo stalo pagrindo (D) ir užvirtinkite įrankį šioje padėtyje, užkabindami grandinę ant rankenos kabliuko.
- ◆ Įrankį neškite už tam skirtų rankenų.
- ◆ Norédami įrankį atlaisvinti, šiek tiek patraukite už rankenos ar takabinkite fiksavimo grandinę (A).

Techninė priežiūra

Šis laidinis (belaidis) „Stanley Fat Max“ elektrinis prietaisas (įrankis) skirtas ilgalaičiam darbui, prieikiant minimalios

techninės priežiūros. Prietaisas/įrankis veiks tinkamai, jei jis tinkamai prižiūrėsite ir reguliarai valysite.

Ispėjimas! Prieš imdamiesi bet kokių laidinių/akumulatorinių prietaisų/įrankių techninės priežiūros darbų:

- ◆ Išjunkite prietaisą ir išimkite iš jo akumulatorių.
- ◆ Ventiliacijos angos neturi būti uždengtos, korpusą reikia reguliarai nuvalyti minkštū skudurėliu.
- ◆ Nenaudokite šveiciamųjų valiklių.

Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės ir Airijos vartotojams)

Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:

- ◆ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
- ◆ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko gnybto, turinčio įtampa.
- ◆ Mélyną laidą junkite prie elektros kištuko neutralaus gnybto.

Ispėjimas! Prie žemėminimo įvado nieko jungti nereikia. Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.

Variklio šepetelių tikrinimas ir keitimas (9 pav.)

Ispėjimas! Išjunkite įrankį ir ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO padėtyje.

Privaloma reguliarai tikrinti, ar nesusidėvėjo šepetėliai. Norédami patikrinti šepetelius, nuimkite šepetelių gaubtelį (W). Šepetėliai (V) turi laisvai slankioti šepetelių lizde. Jeigu šepetėliai yra nusidėvėję iki 0,3 col. (8 mm) kaip parodyta 9 pav., juos reikia pakeisti.

Norédami pakeisti, ikiškite naują šepetelį į šepetėlio lizdą. Jeigu vėl įdedate naudotą šepetelį, ji įdėkite tokia pat kryptimi kaip ir išémėte. Sumontuokite šepetėlio dangtelį (per daug neperveržkite).

Valymas

Dulkes ir drožles iš pagrindinio korpuso rekomenduojama išpiūsti suspausto oro srove; darykite tai kiekvieną kartą, kai tik pastebėsite, jog ventiliacijos angose ar aplink jas susikaupe nešvarumą. Visada dévēkite akių ir kvėpavimo organų apsaugos priemones.

Remonto darbai

Norint užtikrinti gaminio SAUGUMA ir PATIKIMUMA, remonto, techninės priežiūros ir reguliavimo darbus privalo atlikti igaliotieji techninės priežiūros centrai arba kitos kvalifikuotos techninės priežiūros įmonės; visada privaloma naudoti identiškas atsargines dalis.

Tepimas

Visame įrenginyje naudojami uždari, sandarūs rutuliniai guoliai. Šie guoliai yra pakankamai sutepti gamykloje ir puikiai veikia per visą pjautymo staklių tarnavimo laiką.

LIETUVIŲ

Priedai

Dėmesio! Jeigu naudosite bet kokius su šiuo įrankiu naudoti nerekomenduojamus priedus, gali kilti pavojų.

Naudokite tik 1 tipo, didelio atsparumo, organiškai sujungtus diskus, kurie gali suktis 4 300 apm arba greičiau ir kurie atitinka standartą EN12413.

Šiam įrankiui rekomenduojamų priedų galite papildomai įsigyti iš savo vienos pardavimų atstovo arba įgaliotajame techninės priežiūros centre.

Aplinkosauga



Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkiu atliekomis.

Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį „Stanley Fat Max“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkiu atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.



Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbtį ir panaudoti iš naujo.

Tokiui būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliau poreikį.

Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytais atskiras elektrinių gaminijų surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminių, gali paimiti prekybos atstovai.

„Stanley Europe“ surenka senus naudotus „Stanley Fat Max“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.

Norėdami pasinaudoti šia paslauga, grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.

Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su vietine „Stanley Europe“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, internete tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotujų „Stanley Europe“ įrangos remonto dirbtuvų bei tikslia informacija apie mūsų gaminijų techninės priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com

Techniniai duomenys

	FME700 (1 tipas)
Įtampa	V _{AC} 230
Ivesties galia	W 2.300
Greitis be apkrovos	min ⁻¹ 3 800
Maks. periferinis greitojo pjovimo diskas	m/s 80
Maks. diskų skersmuo	mm 355
Disko vidinė anga	mm 25,4
Maks. diskų storis	mm 3
Pjovimo diskų tipas	Tiesus, be įdubų
Skersinis pjovimas 90° kampu	
Apskriti	mm 125
Kvadratiniai	mm 115
Stačiakampiai	mm 115 × 130
Kampuoti	mm 137 × 137
Skersinis pjovimas 45° kampu	
Apskriti	mm 115
Kvadratiniai	mm 98 × 98
Stačiakampiai	mm 105 × 95
Kampuoti	mm 95 × 95
Svoris	kg 18

	FME700 (1 tipas)
L _{PA} (garso slėgis)	dB(A) 92,5
Paklaida (K)	dB(A) 3
L _{WA} (garso galia)	dB(A) 105,5
Paklaida (K)	dB(A) 3
Vibracija a _h	m/s ² 6,5
Paklaida (K)	m/s ² 1,5

EB atitikties deklaracija

MAŠINŲ DIREKTYVA



FME700

„Stanley Europe“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti

„Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:

2006/42/EB, EN61029-1, EN61029-2-10

Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2014/30/EU ir
2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
 į „Stanley Europe“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.

Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „Stanley Europe“.

R. Laverick

Engineering Manager

Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,

2800 Mechelen, Belgium

22/05/2014

Paredzētā lietošana

Šis Stanley Fat Max ripzāģis ir paredzēts dažādu formu tērauda materiālu zāgēšanai. Instruments paredzēts profesionālai un personīgai lietošanai.

Drošības norādījumi**Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi**

Brīdinājums! Ekspluatējot elektroinstrumentus, vienmēr ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos drošības noteikumus, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskā triecienu un ievainojuma risku.

- ◆ Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.
- ◆ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.
- ◆ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.

1. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra

Nesakārtotā darba zonā un darba galdos iespējams izraisīt negādījumus.

2. Nemiet vērā darba zonas vidi

Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai. Nelietojiet instrumentu mitros vai slajpos apstāklos. Rūpējieties, lai darba zona būtu labi apgaisnota (250–300 luksi). Nelietojiet instrumentu vietā, kur pastāv ugunsgrēka vai sprādzienas risks, t.i., viegli uzliesmojošu šķidrumu vai gāzu tuvumā.

3. Aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu

Nepieskarieties iezemētām virsmām (piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem). Ekspluatējot instrumentu smagos apstāklos (piemēram, lielā mitrumā, kad rodas metāla saneši, u.c.), elektrodrošību varētu uzlidot, izmantojot augstas jutības 30 mA noplūdstrāvas aizsargierīci.

4 Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošām personām

Neļaujiet nepiederošām personām, īpaši bērniem, aiztikt instrumentu vai pagarinājuma vadu, un neļaujiet viņiem atrasties darba zonā.

5. Novietojiet glabāšanā instrumentu, kas netiek lietots

Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā sausā, cieši noslēgtā un bērniem nepieejamā vietā.

6. Nelietojiet instrumentu ar spēku

Ar pareizi izvēlētu instrumentu tā efektivitātes robežās paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.

7. Lietojiet pareizo instrumentu

Neizmantojiet mazus instrumentus darbiem, kam paredzēti lielas noslodzes instrumenti. Nelietojiet instrumentus mērķiem, kam tie nav paredzēti, piemēram, nelietojiet ripzāģus, lai zāgētu koku zarus vai pagales.

8. Valkājiet piemērotu apgērbu

Nevalkājiet valīgu apgērbu vai rotaslietas, jo tie var ieķerties kustīgajās detaljās. Valkājiet galvassēgu, lai apsegtu garus matus. Strādājot ārpus telpām, ieteicams Valkājiet piemērotus cimdus un apavus ar neslidošu zoli.

9. Lietojiet personīgo aizsargaplikatu

Vienmēr Valkājiet aizsargbrilles. Lietojiet sejas vai putekļu masku, ja pastāv iespēja, ka darba laikā radīsies putekļi vai lidojošas daļas. Ja šīs daļas varētu būt ļoti karstas, Valkājiet arī karstumizturīgu priekšsautu. Vienmēr Valkājiet ausu aizsargus. Vienmēr Valkājiet aizsargķiveri.

10. Pievienojiet putekļu savākšanas ierīci

Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.

11. Lietojiet vadu pareizi

Instrumentu nedrīkst pārnēsāt, turot aiz vada. Lai vadu atvienotu no kontaktligzdas, to nedrīkst raut. Netuviniet vadu karstumam, ejļai un asām šķautnēm.

12. Nostipriniet apstrādājamo materiālu

Ar spailēm vai skrūvspilēm nostipriniet apstrādājamo materiālu. Tā ir drošāk, turklāt abas rokas ir brīvas darbam ar instrumentu.

13. Nesnidzieties pārāk tālu

Vienmēr cieši stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru.

14. Apkopi instrumentiem veiciet rūpīgi

Rūpējieties, lai grieži būtu asi un tīri, nodrošinot kvalitatīvāku un drošāku darbību. Ievērojiet ejļošanas un piederumu nomainīšanas norādījumus. Regulāri pārbaudiet instrumenta vadu un to bojājuma gadījumā remontējiet to pilnvarotā apkopos centrā. Regulāri pārbaudiet pagarinājuma vadus un, ja tie ir bojāti, nomainiet tos. Rūpējieties, lai instrumenta rokturi vienmēr būtu sausi, tīri un uz tiem nebūtu smērvielu.

15. Atvienojiet instrumentu

Atstājot instrumentu bez uzraudzības, izslēdziet to un nogaidiet, līdz tas pilnībā pārstāj darboties. Ja instrumentu nelietojat, grāsāties mainīt instrumenta, piederumu vai papildierīci detaljus, kā arī veikt apkopi, atvienojat to no elektrotīkla.

16. Nogremet regulēšanas atslēgas un uzgriežņatlsēgas

Vienmēr pārbaudiet, vai pirms instrumenta ekspluatācijas visas regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas no instrumenta ir noņemtas.

17. Neļaujiet nejaušu iedarbināšanu

Instrumentu nedrīkst pārnēsāt, turot pirkstu uz slēdža. Pirms instrumenta pievienošanas elektrotīklam tas ir obligāti jāizslēdz.

18. Lietojet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām

Pirms ekspluatācijas pārbaudiet pagarinājuma vadu un, ja tas ir bojāts, nomainiet pret jaunu. Ekspluatējot instrumentu ārpus telpām, izmantojet tikai tādus pagarinājuma vadus, kas paredzēti lietošanai ārpus telpām un ir attiecīgi markēti.

19. Saglabājiet modrību

Skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi un nestrādājiet ar instrumentu, ja esat noguris.

20. Pārbaudiet, vai nav bojātu detaļu

Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet, vai instruments un barošanas vads nav bojāts. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nav iestrēgušas, vai detaļas, aizsargi un slēdzi nav bojāti, kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ieteiktām instrumenta darbību. Pārbaudiet, vai instruments darbojas pareizi un veic tam paredzētās funkcijas. Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir bojāta vai ar defektu. Instrumentu nedrīkst ekspluatēt, ja to ar slēdzi nevar ne izslēgt, ne izslēgt. Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā, lai salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi nelietojamās detaļas. Remontu nedrīkst veikt paša spēkiem.

21. Brīdinājums!

Lietojet jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var rasties ievainojumu risks.

22. Uzticiet instrumenta apkopi kvalificētam speciālistam

Šis instruments atbilst spēkā esošiem drošības noteikumiem. Instrumentu drīkst labot tikai pilnvarota Stanley Fat Max remonta darbnīca. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti, lietojot oriģinālās rezerves daļas, jo operatoram to veikt ir ārkārtīgi bīstami.

Papildu drošības norādījumi ripzāģiem

- ◆ Ekspluatējot šo instrumentu, vienmēr jāvilkā standarta darba cīmī.
- ◆ Netuviniet rokas griezēripi. Nedrīkst zāģēt tādus materiālus, kurus apstrādājot, rokas ir jānovieto mazāk nekā 15 cm attālumā no griezēripas.
- ◆ Ar griezēripu, kas atrodas šī instrumenta komplektācijā, drīkst zāģēt tādus apstrādājamos materiālus, kuru biezums ir vismaz 1,2 mm.
- ◆ Šo instrumentu nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīts aizsargs.
- ◆ Neveiciet nekādas brīvroku darbības. Ar materiāla skavu cieši nostipriniet materiālu.
- ◆ Nedrīkst sniegties aiz griezēripas.
- ◆ Instruments jānovieto uz līzenas, stabilas virsmas, kas ir labā kārtībā un uz kuras nav izbiruši tādi materiāli kā skaidas un atgriezumi.

- ◆ Pirms ekspluatācijas pārbaudiet, vai griezēripa nav saplaisājusi vai deformēta. Ja redzamas plāsas vai deformācija, atbrīvojieties no šīs griezēripas.
- ◆ Rauģieties, lai pirms instrumenta ieslēgšanas griezēripa nezaskartos ar apstrādājamo materiālu.
- ◆ Ekspluatācijas laikā nepieļaujiet, lai griezēripa atlektu, kā arī rīkojieties ar to uzmanīgi. Ja tā notiek, apturiet instrumentu un pārbaudiet griezēripu.
- ◆ Instrumentu nedrīkst darbināt, stāvot ripas celā. Neļaujiet nepiederošām personām atrasties darba zonā.
- ◆ Uzmanieties no zāga skaidām un zāgējamā materiāla. Tie var būt asī un karsti. Pirms atgriezumu savākšanas ļaujiet tiem atlīdzīt.
- ◆ Ekspluatācijas laikā dzirksteļu novirzītājs kļūst karsts. Nepieskarieties dzirksteļu novirzītājam un neregulejiet to tūlīt pēc ekspluatācijas.
- ◆ Pirms materiāla pārvietošanas vai iestatījumu manišanas izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz griezēripa pārstāj darboties.
- ◆ Pēc instrumenta izslēgšanas griezēripu nedrīkst apturēt, spiežot uz tās malām.
- ◆ Nedrīkst izmantot zāgēšanas šķidrumus. Šie šķidrumi var uzliesmot un izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- ◆ Pārbaudiet, vai apstrādājamais materiāls ir pareizi nostiprināts.
- ◆ Lietojet tai rāzotāja ieteiktās griezēripas. Nelietojet arī ripzāga asmenus vai citu veidu asmenus ar zobiem.
- ◆ Griezēripas maksimālajam pieļaujamajam ātrumam jābūt vienādam ar instrumenta plāksnītei norādīto ātrumu bez noslodzes vai arī lielākam par to.
- ◆ Nedrīkst lietot tādas griezēripas, kuru izmēri neatbilst tehniskajos datos norādītajiem.
- ◆ Lietojet tikai tādas griezēripas, kas atbilst EN12413.
- ◆ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai griezēripa ir uzstādīta pareizi.
- ◆ Vismaz 30 sekundes darbiniet instrumentu bez noslodzes, novietojot to drošā stāvoklī. Ja konstatējat pārāk lielu vibrāciju vai kādu bojājumu, apturiet instrumentu un pārbaudiet to, lai noteiku cēloni.
- ◆ Griezēripas nedrīkst lietot sānu slīpēšanai.
- ◆ Nedrīkst zāģēt betonu, kriedējus, flīzes vai keramikas materiālus.
- ◆ Nedrīkst zāģēt koku, plastmasas vai sintētiskus materiālus.
- ◆ Nedrīkst zāģēt čuguna materiālus.
- ◆ Nedrīkst zāģēt magnija materiālus.
- ◆ Nedrīkst zāģēt materiālus, kas atrodas zem elektriskā sprieguma.
- ◆ Strādājiet ar šo instrumentu labi vēdinātā vietā. Instrumentu nedrīkst darbināt viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Slīpēšanas laikā radušās dzirksteles vai karstas skaidas vai dzinēja suku dzirksteļošana var aizdedzināt uzliesmojošus materiālus.

LATVIEŠU

- ◆ Strādājot putekļainos apstākļos, regulāri iztīriet ventilācijas atveres. Ja atklājat, ka atveres ir jāiztīra, neaizmirstiet vispirms atvienot instrumentu no strāvas.
- ◆ Griezējripas vienmēr uzglabājet drošā un sausā, bēriem neaizsniedzamā vietā.
- ◆ **Brīdinājums!** Strādājot ar šo instrumentu, var rasties putekļi, kuru sastāvā ir ķīmiskas vielas, kas ir zināmas kā vēža, iedzimtu defektu vai citu reproduktīvu traucējumu izraisītājas. Lietojiet piemērotu elpcēļu aizsargaprīkojumu.



Brīdinājums! Lietojiet tikai tādu ripzāģa ripu, kuras maksimālais biezums nepārsniedz 3 mm, bet maksimālais diametrs — 355 mm.

Brīdinājums! Zāģi izslēdzot, griezējripa kādu laiku turpina griezties.

- ◆ Lietojiet tikai rūdītas griezējripas ar nominālo ātrumu vismaz 4300 apgr./min.
- ◆ Vienmēr Valkājiet aizsargbrilles un piemērotu elpcēļu aizsargaprīkojumu, lietojiet instrumenta aizsargus, nostipriniet materiālu skrūvpilēs.

Troksni var izraisīt šādi faktori:

- ◆ zāģējamais materiāls;
- ◆ griezējripas veids;
- ◆ padeves jauda.
- ◆ **Brīdinājums!** Lietojiet piemērotus dzirdes aizsarglīdzekļus.

Atlikušie riski

Lietojot šo instrumentu, parasti pastāv arī šādi riski:

- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detalām;
- ◆ ievainojumi, kas radušies griezējripas salūšanas dēļ.
Šie riski visbiežāk ir sastopami:
 - ◆ veicamā darba zonā;
 - ◆ rotējošu instrumenta detalju tuvumā.

Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- ◆ dzirdes paslīktināšanās;
- ◆ negadījumu risks, ko izraisa rotējošā zāģa asmens neredzamās dajās;
- ◆ ievainojuma risks, mainot ripu;
- ◆ pirkstu saspiešanas risks, atverot aizsargus.

Elektrodrošība



- Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam. Nekādā gadījumā neaizstājiet lādētāju ar parastu kontaktādu.
- ◆ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai Stanley Fat Max pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.

Sprieguma krišanās

Strāvas pieplūdums izraisa ūslaicīgu sprieguma krišanos. Nepietiekamas elektrības padeves apstākļos var nelabvēlīgi ietekmēt citas ierīces.

Ja elektrības padeves pilna pretestība ir mazāka nekā 0,12 Ω, visticamāk, ka neradīsies nekādi traucējumi.

Brīdinājuma simboli

Uz instrumenta ir attēloti šādi simboli.



Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jājūslija lietošanas rokasgrāmata.



Vienmēr Valkājiet aizsargbrilles.



Vienmēr Valkājiet ausu aizsargus.

Funkcijas

Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas no tām):

- bloķēšanas ķēde
- dzirksteļu novirzītāja skrūve
- dzirksteļu novirzītājs
- pamatne
- ierobežotājs
- skrūvpilēs
- uzgriežņu atslēga
- klokis
- skrūvpilē svira
- griezējripa
- aizsargs
- vārpstas bloķētājs
- džīluma aiztura skrūve un kontruzgrieznis
- slēdža mēlīte
- slēdzenes atvere
- ierobežotāja skrūves

Salikšana

Brīdinājums! Pirms regulēšanas vai piederumu uzstādīšanas un noņemšanas izslēdziet instrumentu un atvienojiet no barošanas avota. Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā. Neregulējiet, kamēr griezējripa atrodas kustībā.

Griezējripas noņemšana un uzstādīšana (7., 8. att.)

- ◆ Iespiediet uz iekšu vārpstas bloķētāju (L).
- ◆ Grieziet griezējripu (J), līdz tā nofiksējas.
- ◆ Ar uzgriežņu atslēgas (G) palīdzību izskrūvējiet skrūvi (S), griezot pretēji pulkstenrādītāja virzienam, pēc tam noņemiet paplāksni (T) un aizturāloku (U).
- ◆ Pārbaudiet, vai starplika (R) atrodas pret atloku.
- ◆ Nomainiet griezējripu (J). Rauģieties, lai jaunā griezējripa būtu novietots uz starplikas (R) pareizā griešanās virzienā.
- ◆ Nostipriniet griezējripu ar aizturāloku (U), paplāksni (T) un skrūvi (S).

- ◆ Iespiediet uz iekšu vārpstas bloķētāju (L).
- ◆ Grieziet griezējripu (J), līdz tā nofiksējas.
- ◆ Ar uzgriežņu atslēgas (G) palīdzību pievelciet skrūvi (S), griezot pulksteņrādītāja virzienā.
- ◆ Stumiet aizsargu atpakaļ lejup un atlaidiet vārpstas bloķētāju (L).
- ◆ Noregulējet zāģēšanas dzīlumu pēc vajadzības.

Zāģēšanas dzīluma regulēšana (1. att.)

Zāģēšanas dzīlumu var noregulēt atbilstīgi griezējripas nodilumam.

- ◆ Ar izslēgtu zāģi veiciet izmēģinājumu un pārbaudiet atstarpi.
- ◆ Ja ir vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
- ◆ Paskrūvējet valīgāk kontruzgriezni (M).
- ◆ Pievelciet vai palaidiet valīgāk dzīluma aiztura skrūvi (M), lai panāktu vajadzīgo zāģēšanas dzīlumu.
- ◆ Pievelciet kontruzgriezni (M).

Brīdinājums! Nomainot griezējripu, dzīluma aizturis jānoregulē atpakaļ sākotnējā pozīcijā.

Apstrādājamā materiāla nostiprināšana vietā (2.-4. att.)

Šis instruments ir aprīkots ar skrūvspīlēm (F).

- ◆ Velciet sviru (I) pret rokturi (H).
- ◆ Spiediet skrūvspīles (F) uz priekšu, līdz spīles gandrīz pieskaras materiālam.
- ◆ Spiediet sviru (I) virzienā pret spīlēm, līdz tā saskaras ar spīlējuma vārpstu.
- ◆ Grieziet rokturi (H) pulksteņrādītāja virzienā un cieši nostipriniet materiālu.
- ◆ Lai atbrīvotu materiālu, grieziet rokturi (H) pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
- ◆ Lai paleiinātu zāģēšanas platumu, novietojiet starplikas bloku zem apstrādājamā materiāla. Starplikas blokam jābūt nedaudz šaurākam nekā apstrādājamajam materiālam.

Brīdinājums! Garu apstrādājamo materiālu atbalstam izmantojiet koka gabalu. Neiespīlējet nozāģējamo galu.

Ātrās virzīšanas funkcija (4. att.)

Spailei ir ātrās virzīšanas funkcija.

- ◆ Lai atlaustu spaili, pagrieziet rokturi (H) pa vienu vai diviem apgriezieniem pretēji pulksteņrādītāja virzienam un paveiciet sviru (I) pret rokturi (H).

Spīlējuma pozīcijas iestatīšana ((5. att.)

Spīlējuma pozīciju var iestatīt atbilstīgi griezējripai.

- ◆ Ar uzgriežņu atslēgu (G) izskrūvējet ierobežotāja skrūves (P).
- ◆ Pēc vajadzības pārvietojiet ierobežotāju (E).
- ◆ Ievietojet atpakaļ ierobežotāja skrūves (P) un pievelciet, lai nostiprinātu ierobežotāju (E).

Zāģēšanas lenķa regulēšana (6. att.)

Ar instrumentu var zāģēt 45° lielā lenķi.

- ◆ Atskrūvējet ierobežotāja skrūves (P), lai atvienotu ierobežotāju (E).
- ◆ Uzstādīet ierobežotāju (E) vajadzīgajā lenķī. Lenķi var nolasīt skalā (Q).
- ◆ Pievelciet ierobežotāja skrūves (P), lai nostiprinātu ierobežotāju (E).

Pagriešanas lenķa skalas pārbaude un regulēšana

(6. att.)

- ◆ Atskrūvējet ierobežotāja skrūves (P), lai atvienotu ierobežotāju (E).
- ◆ Velciet roksviru lejup un nofiksējet to šajā pozīcijā, uzstādot bloķēšanas ķedi (A).
- ◆ Nvietojiet stūreni pret ierobežotāju (E) un griezējripas kreiso pusī tā, lai izveidotos precīzs 90° lenķis. Pārbau-diet, vai skalas (Q) 0° atzīme atrodas pret pamatnes (D) atzīmi.
- ◆ Pievelciet ierobežotāja skrūves (P), lai nostiprinātu ierobežotāju (E).
- ◆ Nonemiet bloķēšanas ķedi (A) un paceliet roksviru atpakaļ augšējā nekustīgajā pozīcijā.

Dzirksteļu novirzītāja regulēšana (1. att.)

- ◆ Atskrūvējet skrūvi (B).
- ◆ Pēc vajadzības noregulējet dzirksteļu novirzītāju (C).
- ◆ Pievelciet skrūvi (B).

Lietošana

Brīdinājums! Vienmēr ievērojet šos drošības norādījumus un spēkā esošos normatīvos aktus.

Brīdinājums! Nes piediet pārāk cieši uz instrumenta.

Brīdinājums! Nepielaujiet pārlodzi. Ja instruments kļūst karsts, jauniet tam dažas minūtes darboties bez noslodzes.

Zāģēšanas jauda

Plašā skrūvspīļu atverē un augstu esošās pagriešanas punkts nodrošina iespēju zāģēt daudzus lielus materiāla galbus. Lai noteiku kopējo maksimālo zāģēšanas lielumu, ko var paveikt ar jaunu ripu, skatiet zāģēšanas platuma tabulu.

Uzmanību! Iespējams, ka dažu lielu, aplveida vai neregulāras formas priekšmetu nostiprināšanai būs jālieto fiksēšanas palīglīdzekļi, ja tos nevar cieši nostiprināt ar skrūvspīlēm.

Maksimālais zāģēšanas platums

Piezīme. Tabulā ir norādīts platums, pieņemot, ka griezējriipa nav nodilusi un ierobežotājs uzstādīts optimālā pozīcijā.

Apstrādājamā materiāla forma				
90° zāgēšanas leņķis	A = 4 7/8 collas (125 mm)	A = 4 1/2 collas (115 mm)	4 1/2 collas + 5 1/8 collas (115 mm × 130 mm) 4 collas + 7 5/8 collas (115 mm × 130 mm) 3 collas + 7 3/8 collas (115 mm × 130 mm)	A = 4 1/2 collas × 5 3/8 collas (115 mm × 137 mm)
45° zāgēšanas leņķis	A = 4 1/2 collas (115 mm)	A = 3 13/16 collas (98 mm)	4 1/2 collas × 3 13/16 collas (105 mm × 95 mm) 4 1/8 collas × 3 3/4 collas (105 mm × 95 mm)	A = 3 13/16 collas (95 mm)

Pirms ekspluatācijas

- Uzstādīt piemērotu griezējripu. Nedrīkst lietot pārāk nodilušas griezējripas. Instrumenta maksimālais rotācijas ātrums nedrīkst pārsniegt griezējripas rotācijas ātrumu.
- Pārbaudiet, vai griezējripa griežas uz piederuma un instrumenta redzamās bultiņas norādītajā virzienā.
- Nostipriniet apstrādājamo materiālu.
- Pareizi uzstādīt dzirksteļu novirzītāju.

Ieslēgšana un izslēgšana (1. att.)

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža mēlīte (N) atrodas uz darba roktura.

- Lai iedarbinātu instrumentu, nos piediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža mēlīti (N).
- Zāģojot turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža mēlīti.
- Lai apturētu instrumentu, atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža mēlīti (N).

Brīdinājums! Kad instruments darbojas ar noslodzi, to nedrīkst ieslēgt un izslēgt.

Brīdinājums! Lai novērstu instrumenta neatļautu ekspluatāciju, slēdzenes atverē (O), kas atrodas slēdža mēlītē, ievietojiet parastu slēdzienu (nav iekļauta komplektācijā).



Brīdinājums! Nedrīkst zāģēt magniju.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.

Zāgēšana (1. att.)

- Novietojiet apstrādājamo materiālu pret ierobežotāju (E) un nostipriniet ar skrūvspīlēm (F).
- Ieslēdziet instrumentu un velciet rokturi lejup, lai zāgētu materiālu. Pirms zāgēšanas nogaidiet, līdz dzinējs darbojas ar pilnu jaudu.
- Zāģojot griezējripi jākustas brīvi. Nes piediet pārāk spēcigi.
- Kad zāgēšana pabeigta, izslēdziet instrumentu un novietojiet roksviru atpakaļ augšējā nekustīgajā pozīcijā.

Transportēšana (1. att.)

Instruments ir aprīkots ar bloķēšanas ķēdi (A), kas nolikšķe instrumentu aizvērtā pozīcijā, lai to varētu pārnēsāt.

Brīdinājums! Pirms pārnēsāšanas instrumentam jābūt izslēgtam un atvienotam no barošanas avota.

- Nolaidiet aizsargu (K) uz zāga darbagalda pamatnes (D) un nostipriniet zāgi šajā pozīcijā, uzstādot ķēdi uz roktura āķu.
- Pārnēsājet instrumentu, turot aiz pārnēsāšanas rokturiem.
- Lai atbloķētu instrumentu, nedaudz nos piediet darba rokturi un novelciet nost bloķēšanas ķēdi (A).

Apkope

Šis Stanley Fat Max bezvadu instruments vai instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.

Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:

- izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru;
- ventilācijas atveres nedrīkst būt nosprostotas, un korpus ir regulāri jātira ar mīkstu lupatiņu;
- nedrīkst lietot abrazīvus tīritājus.

Barošanas vada kontaktdakšas nomaina (tikai

Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:

- nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
- pievienojet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas termināļa;
- pievienojet zilo vadu pie neitrālā termināļa;

Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma termināļa. Ievērojet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.

Dzinēja suku pārbaude un nomainīšana (9. att.)

Brīdinājums! Izslēdziet un atvienojet instrumentu no elektrotīkla. Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.

Regulāri jāpārbauda, vai sukas nav nodilušas. Lai pārbudītu sukas, noņemiet vāku (W). Sukām (V) brīvi jāslīd suku nodalijumā. Ja sukas ir nodilušas līdz 3 collām (8 mm), kā norādīts 9. attēlā, tās jānomaina pret jaunām.

Lai nomainītu, ies piediet jauno suku nodalijumā. Nomainot suku pret jaunu, ievērojiet sukas pareizo pozīciju. Uzstādīt atpakaļ suku vāku (nepievelciet pārāk stingri).

Tīrīšana

Ieteicams ar sausu gaisu izpūst netīrumus un putekļus no galvenā korpusa ikreiz, kad pamānāt tos uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī visapkārt tām. Vienmēr Valkājiet piemērotus acu un ausu aizsargus.

Remonts

Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu drīkst veikt tikai pilnvarotā apkopes centrā vai citā kvalificētā apkopes organizācijā, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.

Eļļošana

Instrumentā tiek izmantoti slēgta veida ieeļļoti rullīšu gultni. Šie rullīšu gultni jau rūpničā ir pietiekami ieeļļoti, lai pietiktū visam šī ripzāga ekspluatācijas laikam.

Piederumi

Uzmanību! Lietojot šim instrumentam citus piederumus, kurus nav ieteicis ražotājs, var rasties bīstami apstākļi.

Izmantojiet tikai šo izturīgas 1. tipa organiski saistītas ripas ar nominālo ātrumu vismaz 4300 apgr./min, kas atbilst EN12413.

Piederumus, ko ieteicams lietot kopā ar šo instrumentu, var iegādāties par atsevišķu samaksu no vietējā izplatītāja vai pilnvarotā remonta darbnīcā.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.



Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana lāuj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc iezjmateriāliem.

Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.

Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu savākšanu un otreižēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.

Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com

Tehniskie dati

	FME700 (1 tips)	
Spriegums	V_{AC}	230
Ieejas jauda	W	2.300
Ātrums bez noslodzes	min ⁻¹	3 800
Griezējripas maks. perifērais ātrums	m/s	80
Maks. ripas diametrs	mm	355
Ripas iekšējais diametrs	mm	25,4
Maks. ripas biezums	mm	3
Griezējripas veids	Taisna, neieliepta	
Šķērszāgēšanas platums 90°		
Aplveida	mm	125
Kvadrātveida	mm	115
Taisnstūrveida	mm	115 × 130
Lerķiska	mm	137 × 137
Šķērszāgēšanas platums 45°		
Aplveida	mm	115
Kvadrātveida	mm	98 × 98
Taisnstūrveida	mm	105 × 95
Lerķiska	mm	95 × 95
Svars	kg	18

	FME700 (1 tips)	
L_{pA} (skaņas spiediens)	dB(A)	92,5
Neprecīzitāte (K)	dB(A)	3
L_{WA} (skaņas jauda)	dB(A)	105,5
Neprecīzitāte (K)	dB(A)	3
Vibrācija a_h	m/s ²	6,5
Neprecīzitāte (K)	m/s ²	1,5

LATVIEŠU

EK atbilstības deklarācija

MAŠĪNU DIREKTĪVA



FME700

Stanley Europe apliecinā, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN61029-1, EN61029-2-10

Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2014/30/EU un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.

Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu
sagatavošanu un Stanley Europe vārdā izstrādā šo aplieci-
nājumu.

R. Laverick

Engineering Manager

Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium

22/05/201

Назначение

Ваша монтажная пила Stanley Fat Max предназначена для резки стальных материалов различного профиля. Данный инструмент предназначен для эксплуатации профессиональными и непрофессиональными пользователями.

Инструкции по технике безопасности

Общие правила безопасности при работе с электроинструментами



Внимание! При использовании электрических инструментов всегда соблюдайте применимые в Вашей стране правила безопасности, чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм.

- ◆ Перед использованием инструмента внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
- ◆ Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным инструментом любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
- ◆ Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.

1. Содержите рабочее место в чистоте

Беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.

2. Учитывайте особенности окружающей среды вокруг рабочего места

Не подвергайте инструмент воздействию дождя. Не используйте инструмент во влажной среде. Обеспечьте хорошую освещенность рабочего места (250-300 Люкс). Не пользуйтесь инструментом, если существует риск возникновения пожара или взрыва, т.е. рядом с легко воспламеняющимися жидкостями или газами.

3. Защита от поражения электрическим током

Во время работы не прикасайтесь к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам и холодильникам). При использовании электроинструмента в экстремальных условиях (например, высокая влажность, наличие металлической стружки и т.д.) следует усилить меры безопасности и применять высокочувствительное 30 мА устройство защитного отключения (УЗО).

4. Не позволяйте посторонним лицам находиться в рабочей зоне

Не позволяйте кому-либо, особенно детям, не участвующему в производственном процессе, касаться ин-

струмента или удлинительного кабеля и не допускайте присутствия посторонних лиц в зоне проведения работ.

5. Хранение не используемых приборов

Не используемый инструмент должен храниться надежно запертым в сухом месте, недоступном для детей.

6. Избегайте чрезмерной нагрузки инструмента

Использование инструмента по назначению сделает работу более легкой и безопасной.

7. Используйте специально предназначенный для данного вида работ инструмент

Не используйте маломощные инструменты для выполнения работ, которые должны выполняться при помощи более мощных инструментов. Не используйте электроинструменты, не предназначенные для данного типа работ, например, дисковые пилы для резки сучьев или бревен.

8. Одевайтесь соответствующим образом

Не надевайте свободную одежду или украшения, так как они могут быть захвачены движущимися частями инструмента. Используйте защитный головной убор, чтобы спрятать длинные волосы. При работе вне помещений рекомендуется надевать защитные перчатки и обувь на нескользящей подошве.

9. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты

Всегда работайте в защитных очках. Если во время работы может образоваться пыль или вылетают частицы обрабатываемого материала, всегда надевайте защитную маску или респиратор. Если эти частицы имеют достаточно высокую температуру, необходимо также надевать защитный передник. Всегда используйте средства защиты органов слуха. Всегда надевайте защитную каску.

10. Подсоедините пылеудаляющее оборудование

Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим образом.

11. Бережно обращайтесь с электрическим кабелем.

Никогда не переносите электроинструмент, держа его за кабель. При отключении от сети питания, не выдергивайте вилку из розетки за кабель. Не подвергайте электрический кабель воздействию высокой температуры, масла и держите вдали от острых предметов и углов.

12. Закрепляйте обрабатываемую заготовку

Используйте струбцины или тиски для фиксации заготовки. Это более безопасно и позволяет управлять инструментом обеими руками.

13. Работайте в устойчивой позе

Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу.

14. Проверяйте исправность инструмента

Содержите пильные инструменты в хорошо заточенном и чистом состоянии, что повысит эксплуатационные показатели и сделает работу более безопасной. Соблюдайте инструкции по смазке и замене дополнительных принадлежностей. Выполняйте периодические осмотры кабелей инструмента и, если будет обнаружено повреждение, сдайте на ремонт в авторизованный сервисный центр. Регулярно проверяйте удлинительный кабель на наличие повреждений и при необходимости замените его. Поверхность рукояток должна оставаться сухой, чистой и не содержать следов масла и консистентной смазки.

15. Выключение инструмента

Прежде чем оставить инструмент без присмотра, выключите его и дождитесь полной остановки двигателя. Если инструмент не используется, а также перед проведением технического обслуживания или сменой принадлежностей или насадок, всегда отключайте инструмент от источника питания.

16. Удалите регулировочные и гаечные ключи

Перед включением электроинструмента всегда проверяйте, чтобы с него были удалены все регулировочные и гаечные ключи.

17. Не допускайте непреднамеренного запуска

При переноске электроинструмента не держите палец на выключателе. Перед подключением к источнику питания убедитесь, что инструмент выключен.

18. Используйте удлинительный кабель, предназначенный для применения вне помещений.

Перед началом работы проверьте удлинительный кабель на наличие повреждений и при необходимости замените его. При работе электроинструментом на открытом воздухе всегда пользуйтесь удлинительным кабелем, предназначенным для применения вне помещений и имеющим соответствующую маркировку.

19. Будьте внимательны

При работе с электроинструментами будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете, руководствуйтесь здравым смыслом; не используйте инструмент в состоянии усталости.

20. Проверяйте исправность деталей инструмента

Перед использованием тщательно проверьте инструмент и электрокабель на отсутствие повреждений. Проверьте центровку и качество крепления движущихся деталей, наличие повреждённых деталей, исправность защитных кожухов и выключателей, а также любые другие условия, которые могут повлиять на работу

инструмента. Убедитесь, что инструмент находится в безупречном состоянии и готов выполнять все намеченные функции. Не используйте инструмент, если повреждена или неисправна какая-либо его деталь. Не используйте электроинструмент, если его выключатель не устанавливается в положение включения или выключения. Ремонтируйте или заменяйте поврежденные или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре Black & Decker. Никогда не пытайтесь выполнить ремонт самостоятельно.

21. Внимание!

Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным инструментом любых видов работ, не рекомендованных в данном руководстве по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.

22. Ремонт инструмента должен выполняться квалифицированным персоналом

Данный инструмент изготовлен в полном соответствии с правилами техники безопасности. Ремонтируйте электроинструмент в авторизованном сервисном центре Black and Decker. Ремонт инструмента должен выполняться только квалифицированным персоналом с использованием оригинальных запасных частей; несоблюдение данного указания может стать причиной серьезной травмы пользователя.

Дополнительные правила безопасности при работе с монтажными пилами

- ◆ Всегда при работе с данным инструментом надевайте рабочие перчатки.
- ◆ Держите руки подальше от режущего диска. Не используйте данный инструмент при необходимости ручного удержания детали, если расстояние от руки до вращающегося режущего диска составляет менее 15 см.
- ◆ Не режьте данным инструментом заготовки толщиной менее 1,2 мм, если Вы используете режущий диск, входящий в комплект поставки инструмента.
- ◆ Не работайте без установленных защитных кожухов.
- ◆ Не работайте, удерживая заготовку вручную. Используйте тиски, чтобы надёжно зафиксировать заготовку.
- ◆ Следите за тем, чтобы руки не находились в зоне за режущим диском.
- ◆ Устанавливайте инструмент только на ровной, устойчивой, очищенной от посторонних предметов, например, стружек и обрезков, поверхности.
- ◆ Перед использованием, осмотрите режущий диск на предмет выявления трещин или дефектов. При обнаружении дефектов – замените диск.
- ◆ Перед включением инструмента убедитесь, что диск не касается заготовки.

- ◆ Во время работы плавно опускайте режущий диск, без рывков и ударов. Если это произошло, выключите инструмент и осмотрите режущий диск.
- ◆ Во время работы не стойте на одной линии с режущим диском. Не допускайте в рабочую зону посторонних лиц.
- ◆ Будьте внимательны со стружкой и обрабатываемой заготовкой. Они могут быть острыми и горячими. Прежде чем дотрагиваться до отрезанных частей, дайте им полностью остыть.
- ◆ Отражатель искр во время работы инструмента сильно нагревается. Не дотрагивайтесь и не пытайтесь регулировать положение отражателя искр во время работы или сразу же после отрезания.
- ◆ Перед тем как двигать заготовку или менять настройки, выключите инструмент и дождитесь остановки режущего диска.
- ◆ После выключения инструмента никогда не пытайтесь самостоятельно остановить пильное полотно, нажимая на его кромку.
- ◆ Не используйте смазочно-охлаждающую жидкость. Она может воспламениться или стать причиной поражения электрическим током.
- ◆ Обеспечьте надежную фиксацию обрабатываемой заготовки.
- ◆ Используйте только режущие диски, рекомендованные производителем инструмента. Ни в коем случае не используйте режущие диски для дисковых пил или другие отрезные диски с зубьями.
- ◆ Максимально допустимая частота вращения режущего диска должна соответствовать или превышать частоту вращения на холостом ходу, обозначенную на информационной табличке инструмента.
- ◆ Не допускается использование с инструментом режущих дисков, размеры которых отличаются от размеров, указанных в технических характеристиках.
- ◆ Используйте только режущие диски, соответствующие EN12413.
- ◆ Перед использованием инструмента, убедитесь, что режущий диск установлен правильно.
- ◆ Включите инструмент и дайте ему поработать без нагрузки (установив в безопасное положение) в течение минимум 30-ти секунд. При выявлении значительной вибрации или иных дефектов, выключите инструмент и проверьте его для выявления причины.
- ◆ Ни в коем случае не используйте режущие диски для шлифования боковой поверхностью.
- ◆ Не используйте инструмент для резки бетона, кирпича, облицованной плитки или керамики.
- ◆ Не используйте инструмент для резки древесины, пластика или синтетических материалов.
- ◆ Не режьте чугун.
- ◆ Ни в коем случае не режьте магний.
- ◆ Ни в коем случае не режьте предметы, находящиеся под электрическим напряжением.
- ◆ Используйте инструмент только в помещениях, имеющих достаточную вентиляцию. Не используйте инструмент вблизи от горючих жидкостей, газов или пыли. Искры или раскаленная стружка, образующаяся в результате резки, или искрение щеток электродвигателя могут вызвать воспламенение горючих материалов.
- ◆ Регулярно прочищайте вентиляционные отверстия при работе в условиях высоких концентраций пыли. Перед чисткой вентиляционных отверстий, не забудьте отключить инструмент от электросети.
- ◆ Режущие диски храните в надежно защищенном и сухом месте, недоступном для детей.
- ◆ **Внимание!** При работе данного инструмента возможно образование пыли, содержащей химические вещества, могущие вызывать онкологические заболевания, врожденные пороки, репродуктивные нарушения. Рекомендуется работать в респираторе.



Внимание! Используйте только режущие диски толщиной не более 3 мм и максимальным диаметром 355 мм.

Внимание! После выключения инструмента режущий диск будет продолжать вращаться.

- ◆ Используйте только армированные режущие диски с расчетными данными 4300 об/мин или выше.
- ◆ Всегда надевайте защитные очки, респиратор, используйте защитные кожухи, для зажима заготовки используйте тиски.

На образование шума влияют следующие факторы:

- ◆ вид разрезаемого материала
- ◆ тип режущего диска
- ◆ прилагаемое усилие.
- ◆ **Внимание!** Примите соответствующие меры для защиты органов слуха.

Остаточные риски

Следующие риски являются характерными при работе данными инструментами:

- ◆ Травмы в результате касания врачающихся частей.
- ◆ получение травмы вследствие разрушения режущего диска

Эти риски являются наиболее очевидными:

- ◆ непосредственно в зоне обработки,
- ◆ в зоне нахождения врачающихся деталей оборудования.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ Ухудшение слуха.
- ◆ Риск несчастных случаев, вызванных незакрытыми частями вращающегося режущего диска.
- ◆ Риск получения травмы при смене диска.
- ◆ Риск защемления пальцев при снятии защитных кожухов.

Электробезопасность



Данный электроинструмент защищен двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым штепселем.

- ◆ Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.

Перепады напряжения

При бросках тока возникают кратковременные перепады напряжения.

Недостаточные параметры электропитания могут привести к сбоям в работе другого оборудования.

Если полное электрическое сопротивление системы ниже 0,12 Ω, вероятность возникновения помех крайне мала.

Предупреждающие символы

На инструменте имеются следующие предупреждающие символы:



Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снижает риск получения травмы.



Всегда работайте в защитных очках



Всегда используйте средства защиты слуха.

Составные части

Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:

- A. Блокировочная цепь
- B. Винт отражателя искр
- C. Отражатель искр
- D. Основание
- E. Направляющий упор
- F. Тиски
- G. Плоский ключ
- H. Рукоятка
- I. Рычажок тисков

- J. Режущий диск
- K. Защитный кожух
- L. Блокировка шпинделя
- M. Болт ограничителя глубины резания и стопорная гайка
- N. Курковый пусковой выключатель
- O. Отверстие для навесного замка
- P. Болты направляющего упора

Сборка

Внимание! Перед каждой операцией регулировки или снятием/установкой принадлежностей или насадок, выключайте электроинструмент и отсоединяйте его от источника питания. Убедитесь, что курковый переключатель находится в положении ВЫКЛ. Не меняйте настройки, пока режущий диск находится в движении.

Установка и снятие режущих дисков (Рис. 7-8)

- ◆ Нажмите на рукоятку блокировки шпинделя (L).
- ◆ Поворачивайте режущий диск (J) до фиксации.
- ◆ Используя плоский ключ (G), открутите болт (S), поворачивая его против часовой стрелки, удалите шайбу (T) и прижимной фланец (U).
- ◆ Убедитесь, что распорная втулка (R) находится внутри фланца.
- ◆ Замените режущий диск (J). Убедитесь, что новый режущий диск установлен на распорную втулку (R) с правильным направлением вращения.
- ◆ Закрепите режущий диск с помощью прижимного фланца (U), шайбы (T) и болта (S).
- ◆ Нажмите на рукоятку блокировки шпинделя (L).
- ◆ Поворачивайте режущий диск (J) до фиксации.
- ◆ Используя плоский ключ (G), затяните болт (S), поворачивая его по часовой стрелке.
- ◆ Переведите защитный кожух в исходное положение и отпустите рукоятку блокировки шпинделя (L).
- ◆ При необходимости установите глубину резания.

Настройка глубины резания (Рис. 1)

Глубину резания можно установить так, чтобы при этом компенсировался износ режущего диска.

- ◆ Не включая инструмент, проверьте зазор между режущим диском и направляющим упором.
- ◆ При необходимости регулировки выполните следующие действия:
- ◆ Ослабьте стопорную гайку (M) на несколько оборотов.
- ◆ Поворачивая болт ограничителя глубины (M) в необходимом направлении, установите необходимую глубину резания.
- ◆ Затяните стопорную гайку (M).

Внимание: После установки нового режущего диска, всегда фиксируйте ограничитель глубины резания на его первоначальной позиции.

Фиксация обрабатываемой заготовки (Рис. 2-4)

Ваш инструмент оборудован тисками (F).

- ◆ Отожмите рычажок тисков (I) в направлении рукоятки (H).
- ◆ Двигайте тиски (F) вперед, пока зажим не приблизится почти вплотную к обрабатываемой заготовке.
- ◆ Зажмите рычажок тисков (I) в направлении зажима, чтобы он зафиксировался на зажимном винте.
- ◆ Поворачивая рукоятку (H) в направлении по часовой стрелке, зажмите с усилием обрабатываемую заготовку.
- ◆ Для освобождения заготовки, поверните рукоятку (H) в направлении против часовой стрелки.
- ◆ Для увеличения производительности, установите под обрабатываемой заготовкой промежуточную опору. Промежуточная опора должна быть несколько тоньше обрабатываемой заготовки.

Внимание: Подпирайте длинные обрабатываемые заготовки деревянным бруском. Не зажимайте отрезной конец заготовки.

Быстрый отжим (Рис. 4)

Конструкция тисков позволяет производить быстрое перемещение зажима.

- ◆ Для отжима тисков, поверните рукоятку (H) на один-два оборота в направлении против часовой стрелки и отожмите рычажок тисков (I) в направлении рукоятки (H).

Регулирование положения зажима (Рис. 5)

Положение зажима можно подгонять под режущий диск.

- ◆ Отвинтите болты направляющего упора (P) плоским ключом (G).
- ◆ Передвиньте направляющий упор (E) на необходимую позицию.
- ◆ Завинтите болты (P) на своем месте, и затяните их для фиксации упора (E).

Настройка угла резания (Рис. 6)

Пила может использоваться для резания под углом до 45°.

- ◆ Ослабьте болты (P) для освобождения направляющего упора (E).
- ◆ Установите направляющий упор (E) на нужный угол. Угол отображается на градуированной шкале (Q).
- ◆ Затяните болты (P) для фиксации направляющего упора (E).

Проверка и регулировка градуированной шкалы (Рис. 6)

- ◆ Ослабьте болты (P) для освобождения направляющего упора (E).
- ◆ Переместите резак вниз и зафиксируйте его в этой позиции, закрепив блокировочную цепь (A).

- ◆ Прижмите угольник к направляющему упору (E) и левой стороне режущего диска, чтобы выставить угол точно 90°. Проследите, чтобы метка 0° на градуированной шкале (Q) находилась на одной прямой с разметочной линией на основании (D).
- ◆ Затяните болты (P) для фиксации направляющего упора (E).
- ◆ Снимите блокировочную цепь (A) и переведите резак в верхнее стационарное положение.

Настройка отражателя искр (Рис. 1)

- ◆ Ослабьте винт (B).
- ◆ Установите отражатель искр (C), если необходимо.
- ◆ Затяните винт (B).

Эксплуатация

Внимание: Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил безопасности.

Внимание: Не оказывайте чрезмерного давления на инструмент.

Внимание: Избегайте перегрузки. Если инструмент перегрелся, дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу.

Размер заготовки

Широкий проем зажимного приспособления и высоко расположенная ось поворота обеспечивает возможность резки крупных заготовок самого различного типа. Для определения максимального размера прореза, который может быть сделан новым диском, обратитесь к таблице режущей способности.

Предупреждение: Для резки некоторых крупных элементов округлой или неправильной формы может потребоваться использование дополнительных зажимов-фиксаторов (в случае невозможности их надежного закрепления в тисках).

Максимальная режущая способность

Примечание: В параметры приведенной в таблице режущей способности включены диск без признаков износа и оптимальное положение направляющего упора.

Форма заготовки	Угол реза 90°	Угол реза 45°	
	A = 4-7/8" (125 мм) A = 4-1/2" (115 мм) A = 4-7/8" (115 мм) A = 3-13/16" (98 мм)	A = 4-1/2" x 5-1/8" (115 мм x 130 мм) 4" x 7-5/8" (115 мм x 130 мм) 3" x 7-3/8" (115 мм x 130 мм) 4-1/2" x 3-13/16" (105 мм x 95 мм) 4-1/8" x 3-3/4" (105 мм x 95 мм)	A = 4-1/2" x 5-3/8" (115 мм x 137 мм) A = 3-13/16" 3-3/4" (95 мм)

Перед началом работ

- ◆ Установите режущий диск соответствующего типа. Не используйте чрезмерно изношенные режущие диски. Максимальная скорость вращения инстру-

- мента не должна превышать предельно допустимую скорость режущего диска.
- ◆ Проследите, чтобы режущий диск вращался в соответствии с указательными стрелками на инструменте и на самом диске.
- ◆ Надежно закрепляйте обрабатываемую заготовку.
- ◆ Всегда правильно устанавливайте отражатель искр.

Включение и выключение (Рис. 1)

Курковый пусковой выключатель (N) находится на рабочей рукоятке.

- ◆ Чтобы включить инструмент, нажмите на курковый пусковой выключатель (N).
- ◆ При резании удерживайте пусковой выключатель нажатым.
- ◆ Чтобы выключить инструмент, отпустите курковый выключатель (N).

Внимание: Не включайте и не выключайте инструмент, если он находится под нагрузкой.

Внимание: Для предотвращения использования инструмента посторонними лицами, установите в отверстие (O) в курковом выключателе стандартный замок (не входит в комплект поставки).



Внимание! Не режьте магний!

По вопросу приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.

Резание (Рис. 1)

- ◆ Поместите заготовку вплотную к направляющему упору (E) и закрепите с помощью тисков (F).
- ◆ Включите инструмент и потяните вниз рабочую рукоятку, чтобы разрезать заготовку. Перед началом резки дождитесь, пока двигатель наберет полные обороты.
- ◆ Не форсуйте режим резки. Не прилагайте чрезмерные усилия.
- ◆ После окончания работ, выключите инструмент и верните рабочую рукоятку в исходное положение.

Переноска (Рис. 1)

Ваш инструмент оснащен блокировочной цепью (A), которая фиксирует инструмент в нижнем положении для переноски.

Внимание: Перед переноской убедитесь, что инструмент выключен и отсоединен от источника питания.

- ◆ Опустите защитный кожух (K) на основание (D) и зафиксируйте инструмент в этом положении, закрепив цепь в крючке на рукоятке.
- ◆ Переносите инструмент, используя рукоятки для переноски.
- ◆ Чтобы освободить инструмент, слегка нажмите на рабочую рукоятку и снимите блокировочную цепь (A).

Техническое обслуживание

Ваш инструмент Stanley Fat Max рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

Внимание! Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию электрического/аккумуляторного инструмента:

- ◆ Выключите инструмент и извлеките из него аккумулятор.
- ◆ Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия инструмента оставались чистыми и регулярно протирайте его корпус мягкой тканью.
- ◆ Не используйте абразивные чистящие средства.

Осмотр и замена щеток двигателя (Рис. 9)

Внимание! Выключите инструмент и отключите его от источника питания. Убедитесь, что курковый переключатель находится в положении ВЫКЛ.

Регулярно проверяйте щетки двигателя на наличие признаков износа. Для этого снимите крышку щеткодержателя (W). Щетки (V) должны свободно двигаться в обойме щеткодержателя. Если щетки износились до 0,3 (8 мм), как показано на Рисунке 9, они должны быть заменены.

Для замены, вставьте в обойму щеткодержателя новую щетку. Установливая существующую щетку на место, вставляйте ее в том же положении, что и при извлечении. Установите на место крышку щеткодержателя (не затягивайте слишком туго).

Чистка

Выдувайте грязь и пыль из корпуса инструмента рекомендованным воздушным шлангом по мере видимого скопления грязи внутри и вокруг вентиляционных отверстий. Всегда надевайте защитные очки и респиратор.

Ремонт

В целях обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и ДОЛГОВЕЧНОСТИ в использовании продукта ремонт, техническое обслуживание и регулировка всегда должны производиться только в авторизованных сервисных центрах и только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей.

Смазка

В данном электроинструменте использованы смазанные жиром шарикоподшипники закрытого типа. Данные подшипники снабжены на производстве достаточным количеством смазки на весь срок службы инструмента.

Дополнительные принадлежности

Предупреждение! Использование любых принадлежностей, не рекомендованных к использованию с данным инструментом, может быть опасным.

Для работы должны использоваться только высоко-прочные диски на органическом связывающем компаунде Типа 1, рассчитанные на скорость 4300 об/мин и выше, в соответствии с EN12413.

Дополнительные принадлежности и аксессуары, рекомендованные к использованию с Вашим инструментом, можно приобрести за отдельную плату у Вашего дилера или в ближайшем сервисном центре.

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электрических продуктов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Stanley Europe обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Stanley Europe и полную информацию о нашем после-продажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com

Технические характеристики

FME700 (Тип 1)		
Напряжение питания	В перем. тока	230
Потребляемая мощность	Вт	2.300
Число оборотов без нагрузки	об/мин	3.800
Макс. окружная скорость диска	м/с	80
Макс. диаметр диска	мм	355
Диаметр установочного отверстия	мм	25,4
Макс. толщина диска	мм	3
Тип режущего диска	Прямой, без углубления	
Режущая способность под углом 90°		
Круглая заготовка	мм	125
Квадратная заготовка	мм	115
Прямоугольная заготовка	мм	115 × 130
L-образная заготовка	мм	137 × 137
Режущая способность под углом 45°		
Круглая заготовка	мм	115
Квадратная заготовка	мм	98 × 98
Прямоугольная заготовка	мм	105 × 95
L-образная заготовка	мм	95 × 95
Вес	кг	18

FME700 (Тип 1)		
L_{PA} (звуковое давление)	дБ(А)	92,5
Погрешность (K)	дБ(А)	3
L_{WA} (акустическая мощность)	дБ(А)	105,5
Погрешность (K)	дБ(А)	3
Уровень вибрации a_v	м/с ²	6,5
Погрешность (K)	м/с ²	1,5

РУССКИЙ ЯЗЫК

Декларация соответствия ЕС ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ



FME700

Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», разработаны в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC, EN61029-1, EN61029-2-10

Данные продукты также соответствуют Директивам 2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.

Ниже подписьавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление от имени фирмы Stanley Europe.

R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014

Гарантийные условия

Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные условия никаким образом не нарушают договорных прав непрофессиональных пользователей на гарантийное обслуживание. Гарантия действительна в пределах территорий государств-членов Европейского союза и Европейской зоны свободной торговли.

1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ

При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение 12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие дефекта материалов или производственного брака, Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при условии, что:

- ◆ Продукт использовался без нарушения правил эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации.
- ◆ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
- ◆ Ремонт продукта не производился посторонними лицами.
- ◆ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
- ◆ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной комплектации и с наличием всех оригинальных составных частей.

Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max, список которых приведен в каталоге продукции Stanley Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по адресу, указанному на упаковке продукта или в данном руководстве по эксплуатации. Список авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com www.stokker.com
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv www.licgotus.lv
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com www.stokker.com
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu www.visico.eu
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt www.elremta.lt
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:
www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmeklā vietnē:
www.2helpu.com

Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuvės rasite tinklalapyje:
www.2helpu.com

STANLEY® FATMAX®

LIETUVĀKAI

STANLEY® FATMAX®

EESTI

Garantija

„Stanley Europe“ uzķīrina, kad gaminājo, kuris pristālomas vartotoli, medžiātos ir (arba) jo surinkumas vārā koloķķīšas. Garantija yra priedas prie vartotajā iestījībā un nekļūcībā. Garantija galvoja visose Eiropas Bendiņos valstībēs narese ir Eiropas laisvīs preķibas zonē.

Jei „Stanley Europe“ gaminys sulīžja daļi nekokībiski medžiāgu ir (arba) surinkīmo, arba, ja īcis neatītīka tehniski reikājavīm, 12 mēnešu laikotānu no jo sāgimo „Stanley Europe“ sulaitsys arba pakeis gaminī.

Garantija netālakoma, ja īcis atgādīs atsirāda dēļ:

- ♦ normatīvais susidrējējums
- ♦ netālakamo iranki ekspluatāvimo ar tehniskes priežūros
- ♦ ja variālis buvo pārtraukus
- ♦ ja gaminys sludējējās dēļ neprastā daļēji, medžiāgu ar nelaimingo atītīkimo
- ♦ netālakamo matītīmo

Garantija netālakoma, ja īrankis naudojams komercināmā darbības atlīti, kai īcis yra skirtas namu ūkio darbam.

Garantija netālakoma, ja īranki remonta vārba išmontavo „Stanley Europe“ negālīgais tehnīks.

Garantijai pasinaudoti gaminī, užpluktā garantīnē kontekstā ir pirkīmo īrodymā (čekā) reikā pristātīt pardavējui arba tiesīsgai galītooms remonto dirbtuvēm ne vēlau kāp per du mēnesus no gēdimu nustātīmo.

Informāciju apie attīmājusias „Stanley Europe“ remonto dirbtuvēs rastie līnkedāļyje www.2helpu.com.

Garantī

Stanley Europe garantētēb, et toode on kliendile tārimisēt vaba materīlā ja/või koostamise vāgadest. Garantī Išanodit kliend seadustikale ūgi kistele ning ei mōju nāid. Garantī kahit kriģi Europa ühenduse liikumiskide territooriumitel ja Europa vabataubandusspirkonīnas.

Kui 12 kuu jooksul ostīmisest esinē mõnel Stanley Europe tooteil nika materīlā ja/või koostamise vā tõttu vōi see on spēsīkatsiooni suhtes defektne, parandab vōi vahetab Stanley Europe tote kliendi jaoks minimaalse vaevaga.

Garantī ei kehti, kui vea poñūjuseks on:

- ♦ Normaileine kulumine
- ♦ Tööriista vārki/kohlemine vōi halb hoodamine
- ♦ Motori ülekormamaine
- ♦ Kui tooteet on kahjustanud vōõnosakesed, materīlā vōi õmnetus
- ♦ Vale töötäpinge

Garantī ei kehti tööriista professionalasel kasutamisel, kuna tööriist on loodud ainult koduseks kasutamiseks. Garantī ei kehti, kui töödet on remontinud vōi demonteeritud Stanley Europe vältusteta isik.

Garantī ei kehti, kui töödet on remontinud vōi demonteeritud Stanley Europe vältusteta isik. Garantī kasutamiseks tulbeb toote, läidetud garantīkarta ja jaostuõend (t ekki) viia müüjale vōi otse volitatud teinandiale hiljemalt kaks kuud peale vea avastamist.

Teavet lähima Stanley Europe teenindaja koha leiate veebisadilt: www.2helpu.com.

Garantīnīs talonas:

Irankio modelis/katalogo numeris
Serijs numeris/datos kodas
Vantotojas
Pardavējas
Data

Garantītalong:

Tööriista mudel/katalogi numero
Seriisanumber/kuupäeva kood
Klient
Müüja
Kuupäev



PVCKNN



Garantija

Stanley Europe гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантия действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Stanley Europe из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то Stanley Europe опрометчивает или заменяет изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перетирки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии
- Использования недоработанного источника питания

Гарантия не действительна, если инструмент используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Stanley Europe.

Для того, чтобы воспользоваться гарантией необходимо предоставить: изделие, заполненную Гарантийную карту и доказательство покупки (приемка) Дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Stanley Europe можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу
Серийный номер / Код даты
Потребитель
Дилер
Дата

Garantijas talons:

Ierices modelīšķīataloga numurs
Sērijas numurs/Datuma kods
Klients
Pārdevējs
Datums

LATVIEŠU

Stanley Europe garantē, ka produktam, to piegādājot klientam, nav materiālu un/vai montāžas defekti. Garantija ir pilnīgus klienta juridiskajām tiesībām un tās neieliektnē. Garantija ir spēkā visās Eiropas Kopienas dalībvalstis un Eiropas Birovs iedzīvotības zonā.

Ja Stanley Europe produkti saļustīt materiālu un/vai montāžas trūkumu dēļ vajā tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, Stanley Europe 12 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomainīu, cenušoties klientam radīt iespējami mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radījēs šāda iemesla dēļ:

- Normāls nodilums
- Ierīces nepareizā lietošana vai siltīta uzturēšana
- Ja motors darbojoties ar pārsudzī
- Ja produkta bojājums ir radījēs svešķēmēji, citi materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja produktam remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādam nolikum nav Stanley Europe atlaujas.

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantojota profesionālā pretejējuma, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīvē.

Garantijai nav spēkā, ja produktam remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādam nolikum nav Stanley Europe atlaujas.

Lai izmānītu garantijas tiesības, produkts ar aizpildītu garantijas talonu un pirkuma aplieciājumu (čeku) ir jānosūtā pārdevējam vai tieši pārvalotajam aptokes bāstīvum valēkais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvako Stanley Europe servisa pārstāvi meklējiet mazās lapā: www.2helpu.com.